1) ACCIDENTE/INCIDENTE: Torcedura de Tobillo Derecho.

2) PREPARADO POR: Perez Ivan

3) FECHA Y HORA DE OCURRIDO: 22/04/2023 a las 08:30 aproximadamente.

4) AREA/LOCACION/POZO: Pampa Energía - Sierra Chata / SCh1007
5) PROVINCIA: Neuquen

6) FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN: 22/04/2023 a las 08:40 aproximadamente

7) Ubicación: Sector de Bombas Eq 768/Yac. Sierra Chata
7.1) Propiedad de: Polyar/Segar – Ensign 768
7.2) En tránsito: No
7.3) Otro: N/A

8) Nombre de la persona Herida: Epullan; Juan Pablo
8.1) Edad: 37
8.2) Tipo de Lesión: Esguince de tobillo
8.3) DNI: 31.745.032

9) ¿Hubo daño al medio ambiente? SI: NO: x
10) cantidad de litros derramados: No Aplica

11) DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE: (ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS SI ES POSIBLE)

En el día de la fecha 22/04/2023 siendo aproximadamente las 08:30, el chofer/operador de camión de vacío Epullan Juan Pablo, se encontraba realizando tareas de cambio y limpieza de lubricación de bombas. El mismo, al momento del incidente se encontraba reubicando un manguerote de 2” para comenzar con la limpieza de la bomba Nº2 del Equipo Ensign 768. El operador menciona que en el instante en el le alcanza el manguerote al boca de pozo para que este deposite sobre la bandeja de la bomba se dirige al camión chupa a realizar la apertura de la válvula de succión para comenzar a limpiar la bandeja y es entonces cuando pisa la unión de los manguerotes (acople) y se dobla el tobillo. Inmediatamente, al no soportar el dolor, el chofer decide depositarse sobre las mantas ignifugas que se encontraban en el sector.
Es en ese momento que el boca de pozo se acerca al chofer, lo asiste y luego activa el rol de emergencias.

REPRESENTACION DEL EVENTO:

ESTE REPORTE DEBE SER ENVIADO A MASSC DENTRO DE LAS 12 HORAS DE PRODUCIDO