




Sensor de Temperatura y Humedad SHT1X: Comunicación

Alumno del posgrado en sistemas embebidos (UBA)

Roberto Federico Farfán


farfan.roberto.f@gmail.com

Introducción.




- Los SHT1x (SHT10, SHT11 y SHT15) es un ⁴⁰ ⁻²⁰ temperatura y humedad relativa de montaje superficial.
- Tiene una salida digital calibrada y utiliza un sensor capacitivo para medir la humedad relativa.
- Los sensores están acoplados a un ADC de 14 bits y un circuito de comunicación serial.
- El sensor funciona de manera estable en el rango recomendado

Características



- VDD: 2,4V a 5,5 V (Recomendado: 3,3 V).
- Entre VDD y GND debe conectarse un condensador de 100 nF.
- El sensor no maneja el protocolo I2C, pero puede conectarse a ese bus sin interferir con otros dispositivos conectados al bus.
- El controlador debe cambiar entre los protocolos.

Características



- El pin DATA tri-state se usa para 24-5.5V GND transferir datos dentro y fuera del sensor. Para enviar un comando al sensor, los DATOS son válidos en el flanco ascendente del reloj (SCK) y deben permanecer estables mientras SCK esté alto.
- Después del flanco descendente de SCK, el valor DATA puede cambiarse.
- Se requiere una resistencia pull-up externa (p. ej., $10k\Omega$).

Comunicación

• Se modifico el BLINCK.C, para diseñar el protocolo de comunicación.


• Para iniciar una transmisión, se debe Reservencia de inicio de transmisión.


Code
0000x
00011
00101
00111
00110
0101x-1110x

- El siguiente comando consta de tres bits (solo se admite '000') y cinco bits de comando, para tomar temperatura o humedad.
- Control: La recepción adecuada de un comando provoca un cero en el pin de DATOS, después del flanco descendente del 8º reloj SCK.


Comunicación


• Se configura el puerto para escritura y se envían los comandos.






- Para señalar la finalización de una medición, el SHT1x baja la línea de datos y entra en modo inactivo.
- Los datos de medición se almacenan hasta la lectura, por lo tanto, el controlador puede continuar con otras tareas.








 A continuación, se transmitirán dos bytes de datos de medición y un byte de suma de verificación CRC (opcional).

Cálculo de la humedad.

• Compensación de temperatura de la señal de humedad.

$$RH_{linear} = c_1 + c_2 \cdot SO_{RH} + c_3 \cdot SO_{RH}^2$$
 (%RH)

SORH	C ₁	C ₂	C 3
12 bit	-2.0468	0.0367	-1.5955E-6
8 bit	-2.0468	0.5872	-4.0845E-4



$$RH_{true} = (T_{\circ C} - 25) \cdot (t_1 + t_2 \cdot SO_{RH}) + RH_{linear}$$

	I	(16783)	gpio: GPIO[22] InputEn: O OutputEn: O OpenDrain:	
		(20,00)	abene of to [TT] Tubacture of outpatture of obene date.	
	Ι	(16793)	<pre>gpio: GPI0[22] InputEn: 0 OutputEn: 0 OpenDrain: gpio: GPI0[22] InputEn: 0 OutputEn: 0 OpenDrain:</pre>	l s
	. 1	(16803)	gpio: GPIO[22] InputEn: 0 OutputEn: 0 OpenDrain:	
		(40040)	W. J. Wall of the Control of the Con	
IOIOI	ш	(16813)	example: Valor de VAL 1= 105	
10101				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(16813)	example: HUMEDAD 55.365135	
		\		

SORH	t ₁	t ₂
12 bit	0.01	0.00008
8 bit	0.01	0.00128

Cálculo de la temperatura.

Veces.

$$T = d_1 + d_2 \cdot SO_T$$

VDD	d ₁ (°C)	d ₁ (°F)
5V	-40.1	-40.2
4V	-39.8	-39.6
3.5V	-39.7	-39.5
3V	-39.6	-39.3
2.5V	-39.4	-38.9

SOT	d ₂ (°C)	d ₂ (°F)
14bit	0.01	0.018
12bit	0.04	0.072

- El sensor de temperatura tiene una respuesta lineal, se utiliza la siguiente fórmula para convertir la lectura digital (SOT) en valor de temperatura, con los coeficientes que se dan en la Tabla 8:
- RESET: Si se pierde la comunicación con el dispositivo, la siguiente secuencia de señales restablecerá la interfaz serial: Mientras deja DATA en alto, cambia SCK nueve o más

Transmission Start

Bibliografia.

www.sensirion.com