
#### REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique





معموري التعليم التحالي التعالي التعال

المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين دورة 2011

## Concours Mathématiques et Physique & Physique et Chimie

Epreuve de Sciences et Techniques de l'Ingénieur

Date: Vendredi 17 Juin 2011

Heure: 8 H

Durée: 3 H

Barème:

Partie A: 2 points


Partie B: 12 points

Partie C: 6 points.

- · L'épreuve comporte trois parties :
  - A Analyse fonctionnelle
- B Mécanique
- C Automatique.
- Le sujet de l'épreuve remis au candidat comporte deux dossiers :
  - « Présentation, Données et Hypothèses » & « Document Réponses ».
- Aucun autre document n'est autorisé.
- L'utilisation des calculatrices de poche non programmables est autorisée.
- Les différentes parties sont indépendantes et doivent être traitées sur le document réponses.
- Un seul dossier document réponses est fourni au candidat et doit être rendu en totalité, même sans réponses, à la fin de l'épreuve. Le renouvellement de ce dossier est interdit.

## **DOSSIER**

PRESENTATION, DONNEES ET HYPOTHESES



# DOSSIER


## PRESENTATION, DONNEES ET HYPOTHESES

Ce dossier comporte 8 pages numérotées de 1 à 8 :

Présentation du sujet : pages 1 et 2;

Données et hypothèses Partie B: pages 4 et 5;

Données et hypothèses Partie C: pages 6 à 8.



#### POSTE DE CONTROLE DES RECIPIENTS

#### Mise en situation

Les récipients (flacons, boites, bouteilles, etc.) sont fréquemment utilisés dans le conditionnement de différents types de produits alimentaires, médicales, chimiques, etc (figure 1).



Figure 1

Les exigences de sécurité et de protection imposées à certains secteurs ont conduit à l'intégration des unités de contrôle de conformité et particulièrement d'étanchéité dans les lignes de conditionnement (figure 2). La technique la plus utilisée dans ce type de contrôle est la mesure par variation de pression dite « méthode air dans air » et qui consiste à mettre le récipient à tester sous pression et vérifier ensuite l'existence ou non d'une chute de pression. Une autre méthode dite différentielle a été développée à la base de cette technique. Elle consiste à mettre en pression ou dépression le récipient à tester et un récipient de référence étanche et de mesurer ensuite la variation de pression. Cette technique permet d'optimiser les conditions de mesure, d'obtenir une grande précision et de s'affranchir les variations de pression liées aux variations thermiques dues à la détente des gaz.






Figure 2

Dans la chaîne de production considérée dans cette étude, un manipulateur (figure 3) à été implanté afin de saisir et dégager les récipients défectueux de la ligne de conditionnement. Ce manipulateur est composé principalement :

- D'une pince de préhension qui, actionnée par un vérin électrique, permet de saisir le récipient ;
- D'une équerre porte-pince de préhension qui, actionnée en rotation par un motoréducteur électrique, permet d'orienter la pince;
- D'un bras qui, actionné par un vérin pneumatique linéaire, permet de positionner la pince ;
- ➤ D'un mécanisme de stabilisation, composé d'un levier tendeur et d'une bielle, qui constitue un dispositif amortisseur permettant d'atténuer les à-coups de fin de courses.




Figure 3 : Manipulateur utilisé dans une ligne de conditionnement pour dégager les récipients défectueux.

#### A. ANALYSE FONCTIONNELLE

Voir document réponses

### **B. PARTIE MECANIQUE**

La figure B.1 représente le schéma cinématique minimal du manipulateur. Il est composé essentiellement des éléments suivants :

- Un bâti (0) auquel est attaché le repère  $R_0(0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$  supposé galiléen;
- Un bras coulissant (1), en liaison glissière d'axe  $(D, \vec{y}_0)$  avec le bâti (0), auquel est attaché le repère  $R_1(C, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$  tel que  $\overrightarrow{OC} = -\lambda \vec{y}_0$ ;
- Une équerre (2), en liaison pivot d'axe  $(C, \vec{z}_0)$  avec le bras coulissant (1), à laquelle est attaché le repère  $R_2(C, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)$  tel que  $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = (\vec{y}_0, \vec{y}_2)$ ;
- Une bielle (3), en liaison pivot d'axe  $(B, \vec{z}_0)$  avec l'équerre (2), à laquelle est attaché le repère  $R_3(B, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$  tel que  $\beta = (\vec{x}_0, \vec{x}_3) = (\vec{y}_0, \vec{y}_3)$ ;
- Un levier tendeur (4), en liaison pivot d'axe  $(A, \vec{z}_0)$  avec la bielle (3) d'une part et en liaison pivot d'axe  $(O, \vec{z}_0)$  avec le bâti (0) d'autre part, auquel est attaché le repère  $R_4(O, \vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_0)$  tel que  $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_4) = (\vec{y}_0, \vec{y}_4)$ .

## Données et hypothèses :

- $\checkmark$  Vecteurs position :  $\overrightarrow{OC} = -\lambda \vec{y}_0$ ;  $\overrightarrow{CB} = l_2 \vec{x}_2$ ;  $\overrightarrow{CP} = l_2 \vec{y}_2$ ;  $\overrightarrow{BA} = l_3 \vec{y}_3$ ;  $\overrightarrow{OA} = -l_4 \vec{y}_4$  et  $\overrightarrow{OD} = a\vec{x}_0$ ;
- ✓ Paramètres utilisés :  $l_2$ ,  $l_3$ ,  $l_4$  et a sont des constantes positives ;  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\theta$  et  $\lambda$  sont des paramètres variables en fonction du temps.
- ✓ Toutes les liaisons sont supposées parfaites.
- $\checkmark$  Tous les repères sont orthonormés directs et on désigne par  $B_i$  la base associée au repère  $R_i$ .
- $\checkmark$  Le champ de la pesanteur est défini par  $\vec{g} = -g\vec{z}_0$ .
- ✓ Tous les solides sont de masse négligeable sauf l'équerre (2) qui est supposée homogène, de masse M, de matrice d'inertie diagonale et de moment d'inertie par rapport à l'axe  $(C, \vec{z}_0)$ :  $I_{C\vec{z}_0}(2) = I$ .
- ✓ Le bras coulissant (1) est entraîné en translation sous l'action d'un vérin pneumatique linéaire (VL) définie au point D par le torseur :  $\{\mathcal{T}(VL \to 1)\} = \begin{Bmatrix} F\vec{y}_0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{P}$ ;
- $\checkmark$  L'équerre (2) est entraînée en rotation sous l'action d'un couple moteur :  $\vec{C}_m = C_m \vec{z}_0$ ;




Figure B.1 : Schéma cinématique minimal du bras manipulateur.




Figure B.2 : Modèle géométrique de l'équerre (2) : composée de deux tiges homogènes et identiques  $T_1$  et  $T_2$ .

## Partie C: Automatique

La présente étude est composée de deux parties indépendantes. La première (C.1) porte sur la commande séquentielle du poste de contrôle d'étanchéité des récipients et la deuxième (C.2) est axée sur l'asservissement de position du testeur de pression.

## C.1 : Commande séquentielle du poste de contrôle d'étanchéité

Le poste de contrôle d'étanchéité (figure C.1) est composé d'un espace fermé compris entre deux verrous amont et aval actionnés respectivement par les vérins (V1) et (V2) et d'un testeur de mise sous pression pouvant se déplacer grâce à un vérin (V3).




Figure C.1 : Poste de contrôle d'étanchéité.

#### Liste des actions

on

#### Liste des informations

culé

Initialement, le tapis (T) est au repos, le verrou amont (V1) est en position arrière, le verrou aval (V2) est en position avant et le vérin du testeur (V3) est en position haute.

L'appui sur le bouton poussoir de démarrage d'un cycle (dcy) entraîne l'avance du tapis d'alimentation en récipients. Lorsqu'un récipient se présente (détecteur (pr) actionné), le tapis s'arrête, le verrou amont se ferme ensuite le testeur descend jusqu'à la position basse. Le récipient est alors mis sous pression. Deux cas peuvent se présenter :

## $1^{er}$ cas : Récipient étanche (p = 1)

La pression à l'intérieur du récipient croît et par conséquent le capteur de pression (p) sera activé. Ceci entraîne la montée du testeur puis le recul du verrou aval. Le tapis d'alimentation se met en mouvement pour que le récipient libère le capteur (pr). Le verrou aval avance puis le verrou amont recule.

## $2^{\text{\'eme}}$ cas : Récipient défectueux (p=0)

Si au bout de 5s la pression n'est pas atteinte, le testeur monte et un voyant « défaut étanchéité » s'allume. L'évacuation du récipient peut se faire de deux manières différentes :

- ➤ Evacuation manuelle : Le voyant « défaut étanchéité » reste allumé jusqu'à ce que l'opérateur enlève le récipient et réarme le dispositif par un bouton poussoir (r). Puis le verrou amont recule.
- ➤ Evacuation automatisée: Un manipulateur (V5), initialement en position reculée, avance pour dégager le récipient. Ceci entraîne la libération du capteur (pr), l'extinction du voyant « défaut étanchéité » et le retour du vérin (V5) à sa position initiale. Puis, le verrou amont recule.

L'appui sur (dcy) déclenche le démarrage d'un nouveau cycle.

## C.2: Asservissement de position du testeur

Le positionnement du testeur (Figure C.1) est assuré par un vérin (V3). Cette technologie rend difficile le contrôle précis de la position du testeur. En plus, si on veut augmenter les performances, un redimensionnement complet des éléments est nécessaire.

On se propose alors de remplacer le vérin (V3) par un système formé d'un mécanisme vis-écrou et d'un motoréducteur à courant continu alimenté en tension à travers un amplificateur de puissance. Le comportement électromécanique du système est donné par les équations suivantes:

$$v_M(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t)$$
 (1)

$$C_M(t) = J \frac{d\omega_M(t)}{dt} + f\omega_M(t) + C_r(t)$$
 (2)

$$e(t) = K_e.\,\omega_M(t) \tag{3}$$

$$C_M(t) = K_i.i(t) \tag{4}$$

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} \tag{5}$$

$$\omega(t) = \rho \omega_{M}(t) \tag{6}$$

$$v_{M}(t) = K_{a}u(t) \tag{7}$$

On note que pour ce moteur on a :  $K_i = K_e = 0.12 SI$ ;  $\rho = \frac{1}{1000}$  et  $K_a = 1000$ .

Liste des variables		
u(t)	Tension à l'entrée de l'amplificateur	
$v_M(t)$	Tension à l'entrée du moteur	
i(t)	Courant d'induit du moteur	
e(t)	Force contre-électromotrice du moteur	
$\omega_{M}(t)$	Vitesse angulaire du moteur	
$\omega(t), \theta(t)$	Vitesse et position angulaire à la sortie du réducteur	
$C_M(t)$	Couple moteur	
$C_r(t)$	Couple résistant	

	Liste des paramètres .
L	Inductance de l'induit
R	Résistance de l'induit
J	Inertie totale du moteur et de la charge
f	Coefficient du frottement visqueux
K <sub>i</sub>	Coefficient du couple moteur
$K_e$	Coefficient de la force électro-motrice du moteur
Ka	Gain de l'amplificateur de puissance
ρ	Rapport de réduction

#### On suppose que:

- ✓ Les conditions initiales de toutes les grandeurs sont nulles.
- ✓ p représente l'opérateur de Laplace.
- $\checkmark X(p)$  représente la transformée de Laplace de x(t) notée par :  $X(p) = \mathcal{L}[x(t)]$ .
- $\checkmark \Omega(p)$  représente la transformée de Laplace de  $\omega(t)$  notée par :  $\Omega(p) = \mathcal{L}[\omega(t)]$ .

L'asservissement de position du moteur d'entrainement du testeur est décrit par le schéma fonctionnel suivant :




Figure C.2 : Schéma fonctionnel de l'asservissement de position du moteur à courant continu.

Les réponses indicielles de i(t) et de  $\omega(t)$  pour une entrée  $u(t)=0.01\,V$  sont données respectivement par les figures C.3 et C.4.




Figure C.3: Réponse indicielle i(t) du moteur à courant continu pour u(t) = 0,01V.

$$(\omega_M(t) = C_r(t) = 0)$$




Figure C.4: Réponse indicielle  $\omega(t)$  du moteur à courant continu pour u(t) = 0,01V.