


D200_V3p1 = “32k_USB-V10-DC+SCP6432A+CLS_2016+neuerCPLD - BWS 4xh 4MHz”

DVU2 ab A000 zum Umladen	I/O auf DC-DFh
CP/M ab C800 zum Umladen	SCP6432A (originale FF-Ansteuerung im BIOS)
CLS4xBRx ab E7D0h	Color-BWS (Heiko) I/O auf 4xh grün/schwarz in 64x32

Hinweis zum GIDE-Treiber:
muß noch nachgeladen werden (I/O flexibel)

(Umladen zwischen Eprom und RAM erfolgt über Bereich ab 4000h)



Adresse AF36h (2F36h) von 04h auf 06h geändert, damit USB mit 4MHz lauffähig wird