
# **RAMDisk RAF2008**


Hier soll ein Projekt aus dem Jahr 2008 vorgestellt werden, dass den Nachbau bzw. die Verbesserung der in der DDR benutzten RAMDisk "RAF" beschreibt. Ursprünglicher Entwickler der RAF war die Akademie der Wissenschaften. Die RAF wurde als K1520-Platine mit einer Speicherkapazität von 128 KByte, 512 KByte oder 2048 KByte produziert. Ihr Einsatzbereich erstreckte sich damit auf die K1520-Rechner sowie den PC1715.




Der Einsatz der RAMDisk bietet einerseits einen höhere Speicherkapazität als eine Diskette (der Einsatz von Festplatten waren ja bei den 8-Bit-Rechnern in der DDR nicht üblich). Außerdem ist die RAMDisk wesentlich schneller als eine Diskette.

Da sich originale RAFs nur noch sehr schwer beschaffen lassen und die alten RAFs meist nicht mit der maximalen Speicherbestückung ausgerüstete waren, entstand dieses Nachbauprojekt. Gegenüber dem Original sollte der Nachbau eine größere Speicherkapazität haben und mit weniger Bauteilen auskommen. Außerdem sollen die Daten dank Batteriepufferung auch ein Ausschalten des Rechners mehr als 1 Jahr (300 µA im StandBy-Betrieb) überleben.

Das originale Platinenlayout lies sich dafür nicht verwenden, musste also neu entwickelt werden. Wegen der größeren Speicherkapazität der RAM-Schaltkreise und dem Ersatz vieler kleiner ICs durch eine GAL konnte die Größe der Platine gegenüber dem Original halbiert werden, was nun auch den Einsatz in Kleincomputern möglich macht.






### **Hardware**

Die RAF2008 ist getestet und funktioniert in den Computern:

- K8924 unter den Betriebssystemen SCP1526 und CPA
- A5120 (alt) unter dem Betriebssystem SCP
- K8915 (neu) mit und ohne HD unter dem Betriebssystem SCPX8.3
- BIC unter dem Betriebssystem SCP
- KC87 unter dem Betriebssystem CP/A



Pro RAF-Karte können 2 MB oder 4 MB RAM gesteckt werden. Das entspricht also dem Original mit einem oder zwei RAF2048. Im Rechner können davon zwei Karten stecken. Jede Karte bekommt einen eigenen LW-Buchstaben (p: oder o:) zugewiesen, damit sich die Daten besser austauschen lassen (Turnschuh-Netzwerk). Für Robotron-BC's sind das die I/Os 88h-8Bh bzw. 8Ch-8Fh, für BIC bzw. KC sind das 20h-23h bzw. 24h-27h, welche sich per Jumper einstellen lassen.

## **Treiberprogramme**

Ausgangspunkt ist der Treiber RAFCPM. COM.

## **Eigenschaften / Zustand des Treibers**

- Laufwerksbuchstabe
   Es wird Laufwerk M: als RAM-Floppy installiert.
- Ports

Der Treiber sucht eine RAMFloppy auf den I/O-Ports 88/89 8A/8B 8C/8D 8E/8F.

Anzahl


Da eine RAMFloppy-Karte im Original bis zu 2 MB Kapazität hat, können somit bei vier RAF-Karten maximal 8 MB RAM-Floppy betrieben werden.

Bug

Wird nach der Neuinitialisierung der RAM-Floppy die erste Datei geschrieben, werden nach Neueinlesen des Directory bei einem **DIR** eine Anzahl Phantom-Dateinamen ausgegeben.







## <u>Anpassungen</u>

Alle Anpassungen wurden durch Suchen des passenden Bytes bzw. der passenden Byte-Sequenz und direktes Patchen der Bytes vorgenommen. Komplexere Änderungen erforderten die Disassemblierung des Treibers. Die entstehenden Quelltext-Teile dienten nicht der erneuten Assemblierung, sondern dem Verständnis der Funktionsweise. Binär gepatcht wurde trotzdem.

- Laufwerksbuchstaben
   Der Treiber mit dem Laufwerksbuchstaben M: lässt sich auf dem K8915(neu) nicht verwenden, da das
   Betriebssystem des Rechners Laufwerk M: schon als Festplattenlaufwerk reserviert. Gleiches gilt auf dem A5105
   (BIC) bei Installation der VDISK.COM. Als neue Laufwerksbuchstaben werden P: und O: festgelegt.
- Ports

Um die RAM-Floppy auf dem KC87 zu betreiben, muss eine andere Port-Range her. Der originale Bereich von 88 bis 8F ist auf diesem Rechner nicht verfügbar. Statt dessen wurden hier die Ports 20 bis 27 vorgesehen. Diese Ports sind ebenfalls auf dem BIC verfügbar, so dass die mechanisch gleiche Hardware auf dem KC87 und dem BIC verwendet werden kann.

Anzahl

Der Originaltreiber sucht nach vier RAMFloppy-Karten und baut daraus ein Laufwerk von 8 MB maximum. Der Treiber wurde gesplittet und einmal für die Ports ab 88 bzw 20 als Laufwerk **P**: und zum anderen für die Ports 8C bzw 24 als Laufwerk **O**: angepasst. Zwei entsprechend konfigurierte Karten vorausgesetzt bedeutet dies: Man kann beide Treiber nacheinander laden und hat zwei Laufwerke **P**: und **O**: mit je max. 4 MB zur Verfügung.

- Bug
  - Die Phantom-Einträge im Directory waren auf einen falschen Eintrag im Disk Parameter Block (DPB) zurückzuführen. Im Treiber sind mehrere Byte-Sequenzen vorhanden, die man mit der "Methode des scharfen Hinschauens" als DPB erkennt. Der für eine 512k-RAF zuständige DPB war noch korrekt. Bei dem für größere RAFs zuständigen DPB haben sich Directory und Datenbereich überschnitten. Daher rühren die Phantom-Einträge. Der Fehler wurde korrigiert.
- Besonderheit des A5105 (BIC) Auf dem BIC trat das Phänomen auf, dass POWER beim Kopieren von Dateien auf die RAM-Floppy ab immer gleichem Offset fehlerhafte Datenblöcke in die Zieldatei eingelagert wurden. Oftmals fand sich im "schlechten Block" das SCPX-ROM des BIC wieder. Der Grund dafür lag in der Speicher-Architektur des BIC. Dieser kann 256 KByte Speicher adressieren, indem er 4 Speicherebenen zu je 64 KByte verwendet. Jede Ebene zu 64 KB ist in vier Segmente zu je 16 KB aufgeteilt, die separat geschaltet werden können. Der TPA des BIC liegt auf einer dieser Ebenen. Dummerweise sind diese nicht immer korrekt geschaltet. Leider auch nicht, wenn gerade ein Sektor auf die RAF geschrieben werden soll. Somit gelangt der Inhalt einer falschen Speicherseite mitten in die zu schreibende

Datei. Die BIOS-Routinen zum Lesen und Schreiben eines RAF-Sektors auf dem BIC müssen demzufolge

- o vorher die alte Speicherkonfiguration sichern
- o die Speicherebene, die den TPA enthält, einschalten
- o die eigentliche Arbeit tun
- o zum Schluss die gesicherte Speicherkonfiguration wiederherstellen

Hierfür werden nun zum Patchen der BIOS-Routinen zusätzliche Bytes im Treiber benötigt. Diese müssen freigeräumt werden. Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht darin, dass Treiber am Ende des TPA geladen werden und die absolut angegebenen Adressen des Programmcodes umgeschlüsselt werden müssen.



#### Folgende Treibervarianten stehen zur Verfügung:

K1520-Systeme (A5120, K8915, K8924) unter SCPX1526

RAF2X88P.COM RamFloppy ab Port 88 maximal 2 Karten Laufwerk P:
RAF2X8CO.COM RamFloppy ab Port 8C maximal 2 Karten Laufwerk O:

• KC87 unter CP/A

RAF2X20P. COM RamFloppy ab Port 20 maximal 2 Karten Laufwerk P:
RAF2X24O. COM RamFloppy ab Port 24 maximal 2 Karten Laufwerk O:

• A5105 unter SCPX5105

RAFBIC20 . COM RamFloppy ab Port 20 maximal 2 Karten Laufwerk P:

RAFBIC24.COM RamFloppy ab Port 24 maximal 2 Karten Laufwerk o:

Die angegebenen "2 Karten" beziehen sich auf die originalen RAM-Floppy-Karten zu max 2 MB. Die neue Hardware hat das auf einer Karte.

Die Karte für K1520 läuft ab Port 88 und lässt sich auf 88 oder 8C konfigurieren. Die Karte für KC87 / BIC läuft ab Port 20 und lässt sich auf 20 oder 24 konfigurieren.

## **Der Zusammenbau**

...ist wirklich ganz einfach. Verglichen mit der originalen RAF, ist an Hardware ja nicht mehr viel übrig geblieben, da dort das Meiste zur Steuerung der D-RAMs notwendig war.

Wer vorhat, die Karte in ein KC Modulgehäuse einzubauen, muss diese anhand der Linie auf Größe zurechtsägen. Die 4 Bohrlöcher für das Gehäuse sind auf 5 mm zu vergrößern. Da die Lithiumbatterie mit 15 mm etwas zu hoch für das Modul ist, wird ein passendes Stück (je nach Batteriegröße) aus der Platine herausgesägt. Das ist das weiße Rechteck an der unteren Platinenseite. Die Batterie sollte man dann sicherheitshalber auf der Platine festbinden. Leider sind die neuen Fassungen für die RAMs höher als die alten geraten. Deswegen muss man bei Bestückung mit 4 MB bei Einbau in ein Modulgehäuse auf die Fassungen verzichten. Zuerst werden je 2 RAMs zusammen-, und dann erst in die Platine gelötet.

Zuerst kommen die ganzen Bauteile unter den ICs drauf. Die rechten 4 RAMs sind zum ganzen Rest entgegengesetzt ausgerichtet. Das hatte das Layout ein Stück weit vereinfacht.

Ja, wenn dann alles richtig bestückt ist, sollte die RAM Floppy Karte auf Anhieb funktionieren. Mit RAFQUICK.COM kann man zwar nur die 512K-RAF testen, aber für den Anfang reicht das ja aus.

Auf der Platine gibt es zum Einstellen der Basisadresse 2 Jumper. Mit Jumper 2 wird zwischen 80er und 20er Adresse ausgewählt. Bei offenem Jumper ist es die 8xh, bei geschlossenem Jumper 2xh. Jumper 1 stellt ein, ob es die 1. oder 2. Karte sein soll. Bei offenem Jumper ist es die 1. Karte. Demzufolge läuft die RamFloppy ab 88h, wenn beide Jumper offen sind, sind beide gesetzt ist es die 24h.

Wie üblich, kennzeichnet das quadratische Lötauge bei ICs Pin 1, bei Dioden die Kathode.

### **Downloads**

Treiber für alle Computer Schalt- und Bestückungspläne Programminhalt der GAL Testprogramme (sowohl für die originale RAF als auch für die RAF2008)

Letzte Änderung dieser Seite: 03.01.2019 Herkunft: www.robotrontechnik.de