W 4.1 - Speicherschutz einschalten (SIOS)

W 5.1 - Takt durchschalten

	W	6		1	i		2	i	w	3	ł	Bemerkung
		• ***	••••	nn	**** **** **** *	***			****	***************************************		
1					1		<b></b> ,	l		••••	i	MON1
					1		X	I		•••	i	MON2
					1		X	I		X	1	MON3