
QUELEC / GRULLA G04


CORTE / 01 / UNA LÁMINA COMPLETA

41 piezas de PP de 2 mm: 36 caras + 5 separadores. El mapa va separado de las fichas de cada pieza.

Lámina real 2440 x 1220 mm / mapa a 1:3 / papel 1000 x 700 mm al 100 %, sin ajustar.



Piel sin soportes / vista sin escala



MARGEN 10 mm / SEPARACIÓN MÍNIMA 6 mm / ÁREA NETA 0,998929 m²

Todos los contornos continuos son corte completo. Los nombres "pliegue" describen caras unidas, no líneas de hendido: cada ID se recorta por separado y se une a tope con cinta interior de 25 mm. No añadir solapes ni pestañas.

Control: 100 mm en el papel.

B01: taladros del fondo después de presentar. A03/A10: fijar focos según módulo real.


Este suplemento no sustituye los tres blueprints G04 de montaje, cuelgue y electricidad.

41 IDs cubiertos en P02-P06. Cinta y papel son de rollo; metal, cuelgue y LED se compran aparte.

CORTE / 02 / FICHAS DE PIEZAS

Todas las caras a escala 1:6. Cotas reales en mm y ángulos interiores en grados; PP nominal de 2 mm.

P0...Pn siguen el contorno. X/Y desde la esquina mínima del plano de la pieza; no son la ubicación en la lámina.




Piel sin soportes / vista sin escala

B01

Suelo útil 300 x300, vacío

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	304,0	90,0
1	304,0	0,0	304,0	90,0
2	304,0	304,0	304,0	90,0
3	0,0	304,0	304,0	90,0


4 taladros PP Ø6,2:
X/Y = 32 o 272.
Replantear después de presentar.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

B02

Costado izquierdo

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	304,0	90,0
1	304,0	0,0	90,0	90,0
2	304,0	90,0	304,0	90,0
3	0,0	90,0	90,0	90,0


Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

B03

Costado derecho

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	304,0	90,0
1	304,0	0,0	90,0	90,0
2	304,0	90,0	304,0	90,0
3	0,0	90,0	90,0	90,0


Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

B04

Frente del hueco

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	304,0	90,0
1	304,0	0,0	90,0	90,0
2	304,0	90,0	304,0	90,0
3	0,0	90,0	90,0	90,0


Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

B05

Trasera del hueco

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	304,0	90,0
1	304,0	0,0	90,0	90,0
2	304,0	90,0	304,0	90,0
3	0,0	90,0	90,0	90,0


Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

B06

Vientre 1

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	304,0	63,1
1	304,0	0,0	336,2	63,1
2	152,0	299,9	336,2	53,8


Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

B07

Vientre 2

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	304,0	46,4
1	304,0	0,0	253,7	73,5
2	232,0	243,3	336,2	60,1


Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

B08

Vientre 3

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	304,0	53,2
1	304,0	0,0	253,7	53,2
2	152,0	203,2	253,7	73,6


Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

B09

Vientre 4

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	304,0	73,5
1	304,0	0,0	336,2	46,4
2	72,0	243,3	253,7	60,1

Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

Pieza plana nominal: medir y cortar la forma, presentar el volumen y comprobar las juntas antes de fijar.

CORTE / 03 / FICHAS DE PIEZAS

Todas las caras a escala 1:6. Cotas reales en mm y ángulos interiores en grados; PP nominal de 2 mm.

P0...Pn siguen el contorno. X/Y desde la esquina mínima del plano de la pieza; no son la ubicación en la lámina.




Piel sin soportes / vista sin escala

A01

Ala izquierda / cara 1

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	4,4	0,0	549,5	91,5
1	553,8	0,0	577,4	16,4
2	0,0	163,4	163,4	72,0



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A02

Ala izquierda / cara 2

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	577,4	72,0
1	577,4	0,0	549,5	16,4
2	50,4	155,4	163,4	91,5



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A03

Ala izquierda / cara 3

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	553,1	16,2
1	553,1	0,0	163,4	92,9
2	561,2	163,2	584,5	70,9



Foco interior: ver B-03 G04.
2 taladros Ø3,2; paso 20.
Presentar módulo antes de taladrar.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A04

Ala izquierda / cara 4

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	584,5	16,2
1	584,5	0,0	163,4	70,9
2	531,1	154,4	553,1	92,9



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A05

Ala izquierda / cara 5

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	584,5	3,4
1	584,5	0,0	35,0	76,6
2	576,4	34,1	577,4	100,0



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A06

Ala izquierda / cara 6

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	584,5	76,6
1	584,5	0,0	577,4	3,4
2	8,1	34,1	35,0	100,0



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A07

Ala izquierda / cara 7

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	163,4	21,5
1	163,4	0,0	163,4	136,9
2	282,8	111,6	304,0	21,5



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A08

Ala derecha / cara 1

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	577,4	72,0
1	577,4	0,0	549,5	16,4
2	50,4	155,4	163,4	91,5



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A09

Ala derecha / cara 2

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	4,4	0,0	549,5	91,5
1	553,8	0,0	577,4	16,4
2	0,0	163,4	163,4	72,0



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

Pieza plana nominal: medir y cortar la forma, presentar el volumen y comprobar las juntas antes de fijar.

CORTE / 04 / FICHAS DE PIEZAS

Todas las caras a escala 1:6. Cotas reales en mm y ángulos interiores en grados; PP nominal de 2 mm.

P0...Pn siguen el contorno. X/Y desde la esquina mínima del plano de la pieza; no son la ubicación en la lámina.




Piel sin soportes / vista sin escala

A10

Ala derecha / cara 3

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	163,4	70,9
1	163,4	0,0	553,1	92,9
2	191,0	552,4	584,5	16,2


Foco interior: ver B-03 G04.
2 taladros Ø3,2; paso 20.
Presentar módulo antes de taladrar.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A11

Ala derecha / cara 4

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	27,5	0,0	163,4	92,9
1	191,0	0,0	584,5	70,9
2	0,0	552,4	553,1	16,2


Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A12

Ala derecha / cara 5

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo



P	X	Y	L sig.	° int.
0	100,0	0,0	35,0	100,0
1	135,0	0,0	584,5	76,6
2	0,0	568,7	577,4	3,4

Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A13

Ala derecha / cara 6

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	6,1	0,0	577,4	100,0
1	583,5	0,0	584,5	3,4
2	0,0	34,5	35,0	76,6



Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

A14

Ala derecha / cara 7

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	163,4	21,5
1	163,4	0,0	163,4	136,9
2	282,8	111,6	304,0	21,5



Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

T01

Cola alta / cara 1

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	58,1	0,0	590,9	127,1
1	649,0	0,0	653,6	6,8
2	0,0	76,9	96,4	46,2



Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

T02

Cola alta / cara 2

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	653,6	46,2
1	653,6	0,0	590,9	6,8
2	66,7	69,5	96,4	127,1



Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

T03

Cola alta / cara 3

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	653,6	13,2
1	653,6	0,0	150,0	83,4
2	636,3	149,0	653,6	83,4



Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

T04

Cola alta / cara 4

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	96,4	38,9
1	96,4	0,0	96,4	102,2
2	116,7	94,2	150,0	38,9



Sin taladros ni hendido en
la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

Pieza plana nominal: medir y cortar la forma, presentar el volumen y comprobar las juntas antes de fijar.

CORTE / 05 / FICHAS DE PIEZAS

Todas las caras a escala 1:6. Cotas reales en mm y ángulos interiores en grados; PP nominal de 2 mm.

P0...Pn siguen el contorno. X/Y desde la esquina mínima del plano de la pieza; no son la ubicación en la lámina.




Piel sin soportes / vista sin escala

N01

Cuello inclinado / cara 1

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	77,4	5,9
1	77,4	0,0	399,8	180,0
2	477,2	0,0	90,0	140,8
3	547,0	56,8	549,9	33,2



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

N02

Cuello inclinado / cara 2

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	69,8	0,0	399,8	140,8
1	469,6	0,0	77,4	180,0
2	547,0	0,0	549,9	5,9
3	0,0	56,8	90,0	33,2



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

N03

Cuello inclinado / cara 3

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	37,7	0,0	14,6	95,4
1	52,3	0,0	399,8	95,4
2	90,0	398,0	90,0	84,6
3	0,0	398,0	399,8	84,6



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

N04

Cuello inclinado / cara 4

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	733,6	19,9
1	733,6	0,0	549,9	7,1
2	187,8	67,9	199,7	153,0



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

N05

Cuello inclinado / cara 5

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	733,6	7,1
1	733,6	0,0	199,7	19,9
2	545,7	67,9	549,9	153,0



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

N06

Cuello inclinado / cara 6

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	199,7	77,0
1	199,7	0,0	199,7	26,0
2	20,3	87,7	90,0	77,0



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

P01

Pico / cara 1

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	23,9	0,0	77,4	97,8
1	101,3	0,0	200,7	59,7
2	0,0	173,3	174,9	22,5



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

P02

Pico / cara 2

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	10,6	0,0	174,9	97,8
1	185,5	0,0	200,7	22,5
2	0,0	76,7	77,4	59,7



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

P03

Pico / cara 3

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	14,6	87,9
1	14,6	0,0	200,7	87,9
2	7,3	200,6	200,7	4,2



Sin taladros ni hendido en la plantilla de esta pieza.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

Pieza plana nominal: medir y cortar la forma, presentar el volumen y comprobar las juntas antes de fijar.

CORTE / 06 / FICHAS DE PIEZAS

Todas las caras a escala 1:6. Cotas reales en mm y ángulos interiores en grados; PP nominal de 2 mm.

P0...Pn siguen el contorno. X/Y desde la esquina mínima del plano de la pieza; no son la ubicación en la lámina.




Piel sin soportes / vista sin escala

R01

Separador interior de ala 1

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	6,5	0,0	107,1	111,5
1	113,6	0,0	107,1	136,9
2	191,8	73,2	17,6	111,5
3	185,3	89,6	107,1	68,5
4	107,1	16,4	107,1	223,1
5	0,0	16,4	17,6	68,5



Separador interior de forma.
Sin función de cuelgue.
No añadir pestañas al contorno.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

R02

Separador interior de ala 2

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	2,0	0,0	50,5	111,5
1	52,5	0,0	50,5	136,9
2	89,3	34,5	5,5	111,5
3	87,3	39,6	50,5	68,5
4	50,5	5,1	50,5	223,1
5	0,0	5,1	5,5	68,5



Separador interior de forma.
Sin función de cuelgue.
No añadir pestañas al contorno.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

R03

Separador interior de ala 3

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	73,2	107,1	68,5
1	107,1	73,2	107,1	223,1
2	185,3	0,0	17,6	68,5
3	191,8	16,4	107,1	111,5
4	113,6	89,6	107,1	136,9
5	6,5	89,6	17,6	111,5



Separador interior de forma.
Sin función de cuelgue.
No añadir pestañas al contorno.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

R04

Separador interior de ala 4

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	34,5	50,5	68,5
1	50,5	34,5	50,5	223,1
2	87,3	0,0	5,5	68,5
3	89,3	5,1	50,5	111,5
4	52,5	39,6	50,5	136,9
5	2,0	39,6	5,5	111,5



Separador interior de forma.
Sin función de cuelgue.
No añadir pestañas al contorno.


Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

R05

Separador interior de cola

1 pieza / PP 2 mm / corte continuo

P	X	Y	L sig.	° int.
0	0,0	0,0	41,8	14,0
1	41,8	0,0	41,8	152,0
2	78,7	19,6	81,1	14,0



Separador interior de forma.
Sin función de cuelgue.
No añadir pestañas al contorno.

Dibujo 1:6 / L sig. = lado hacia P siguiente / último cierra en P0

LEER ANTES DE CORTAR

Uniones: cantos a tope, cinta flexible interior de 25 mm, 12,5 mm por cada cara.
Ensayar adhesión en PP real.
R01/R02 van en ala izquierda; R03/R04, derecha. R05 mantiene la cola.
No dimensionan carga ni cuelgue: esos detalles están en B-03 G04.

CONTROL DE IMPRESIÓN Y ALCANCE

100 x 100 mm
EN EL PAPEL

Imprimir en pliego de 1000 x 700 mm al 100 %. Desactivar ajustar, reducir o rellenar página. Medir primero el cuadrado.
Escalas: mapa P01 a 1:3; las 41 fichas a 1:6. Las cotas siempre expresan la medida REAL, no la medida dibujada.
Las curvas o taladros no se inventan: la fuente G04 contiene únicamente los 41 contornos de corte. El suelo recibe después 4 taladros de PP Ø6,2 en X/Y 32 y 272; el herraje LED se presenta en A03/A10 antes de perforar.
Sin compensación de cuchilla, tolerancia o contracción añadida. Verificar material, ajuste y prototipo antes del lote. La piel y su cinta no reciben el cuelgue.

Pieza plana nominal: medir y cortar la forma, presentar el volumen y comprobar las juntas antes de fijar.