









Mettre /GA = 1 pour Gain =1 et Vout = Vref x D/4096 Mettre /GA = 0 pour Gain =2 et Vout = 2 x Vref x D/4096 Lecture de fichiers Wav

Si signal de sortie trop faible même en jouant avrec RV1 remplacer R25 par 470 Ohms.







