

ID_REPORTES	DIA	LUGAR	ZONA	MESA	FALLO	TIPO DE FALLO	OBSERVACIÓN DEL FALLO	OBSERVACION DE REPARACION	TIEMPO DE INTERVENCIÓN (MITR) - Horas	REPUESTO UTILIZADO	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REPORTE DE REPARACION
a0f69166	31/12/2024	SORTER	S-SALIDA 12	BF-50.21.02	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera externa	Se realiza el cambio de la chumacera	2		
3494dd2d	31/12/2024	SORTER	S-SALIDA 42	BF-50.60.02	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera externa	Se realiza el cambio de la chumacera	2		
f006c60d	31/12/2024	SALIDA	SALIDA 48	BF-32.12.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Revisión rodamiento banda larga parte del powerfeed	Se realiza la revisión	0,25		
a0f69167	31/12/2024	FINGER	FINGER 3	BF-13.05.06	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera externa	Cambio de chumacera externa	2		
a0f69168	31/12/2024	SORTER	INFEED 4	BF-50.80.01	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera eje motriz	Cambio de chumacera eje motriz	3		
a0f69169	31/12/2024	SORTER	INFEED 5	BF-50.85.01	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera eje motriz	Cambio de eje motriz	3		
a0f69170	31/12/2024	FINGER	FINGER 2	BF-12.06.01	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera eje motriz	Cambio de rodamientos caja reductora	3		
a0f69171	31/12/2024	SORTER	INFEED 4	BF-50.83.03	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera externa	Cambio de rodamientos internos motor	2		
a0f69172	31/12/2024	SORTER	INFEED 6	BF-50.89.03	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera externa	Se realiza el cambio de la chumacera	2		
a0f69173	31/12/2024	SORTER	S-SALIDA F1	BF-50.68.03	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera externa	Se realiza el cambio de la chumacera	2		
a0f69174	31/12/2024	DumpChute	BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.02	Motor	Alta vibración en el motor	Motor, presenta vibraciones fuertes	Se realiza el ajuste del soporte del motor	0,5		
a0f69175	31/12/2024	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.02	Rodillos	Ruido rodillo motriz	Golpeteo duro, al parecer rodillo motriz		1		
a0f69176	31/12/2024	SORTER	INFEED 4	BF-50.83.03	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera externa, Cambio de chumacera eje motriz		4		
ad66c5dd	12/08/2025	FINGER	FINGER 4	BF-14.05.06	Motor	Fuga de aceite	Fuga de aceite	Se garantiza reparación y cambio de retenes	5	2 retenedores (55-90-10)	
5f18977b	12/08/2025	SORTER	INFEED 2	BF-50.34.01	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera eje motriz	Se cambia chumacera del lado motriz, pero se denota ruido en el motor al poner en funcionamiento	3		
2c5daebd	21/08/2025	FINGER	FINGER 4	ARP-14.04.01	Otros	Detallado en observación	ARP-14-04-00 ausencia de canaletas	Se instalan canaletas plásticas temporales	0,25	Canaletas de salidas 1	
5d7a6bf1	21/08/2025	FINGER	FINGER 4	ARP-14.02.01	Otros	Detallado en observación	ARP-14-02-00 AUSENCIA DE CANALETA FRONTAL	Se instalan canaletas plásticas temporales	0,25	Canaletas salidas 1	
f184aa8b	21/08/2025	SORTER	INFEED 5	BJ-50.86.09	Correas	Correa faltante	Ausencia de la 7ma correa (mayor a menor)	Funcionamiento ok	0,5	Código de Correa (item 20009)	
be6d2dc9c	27/08/2025	SORTER	INFEED 1	BF-50.32.02	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera eje motriz	Se reemplazó chumacera del lado motriz	3		
4aa96113	28/08/2025	SORTER	INFEED 1	BF-50.32.02	Motor	Caja reductora	Revisar motor	Se cambia motor, Quedo funcionando adecuadamente	0,5	Motor 19918	
a2cb0deb	28/08/2025	FINGER	FINGER 3	BF-13.06.01	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera externa	Se hizo cambio de chumacera en lado no motriz, además de lubricación de la misma. Quedó bien melo	2		
bd02d9fe	29/08/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.02	Correas	Correa faltante	CORREA	Se reemplaza la correa	0,5	Correa 126	
73ae3d46	01/09/2025	SALIDA	SALIDA 8	BE-31.07.02	Bandas	Cortes en banda	Banda del extensible rota por la mitad por tornillos autoapertantes	Se realiza cambio de la banda del extensible por la empresa FORBO	2		
27f9de70	03/09/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.160	Correas	Fallo en correa de transmisión	Carro golpeado, revisar correa de transmisión	Se cambia carro	1,5	Carro reparado	
88fc1405	25/09/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa faltante	FALTAN 2 CORREAS	Se arregla la novedad	0,75	NA	
9436b3d5	25/09/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.153	Otros	Detallado en observación	Cambio de Carro por golpe	Se realiza el reemplazo del carro	1,5	Carro reparado en el almacén	
7b2d047c	15/10/2025	SALIDA	SALIDA 44	BF-32.10.01	Varidor	Rotura de anclaje del conector del variador	Rotura de anclaje conector del variador	Se cambió la base del variador	1	Base de variador dañado	
461adcc35	15/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.354	Rodillos	Rodillo en mal estado	Cambio de rodillos	REPARADO	0,5	N/A	
9cdf6e19	15/10/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BF-21.04.11	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera eje motriz	Se realizó mantenimiento	2	N/A	
9cbbd9411	15/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.156	Correas	Fallo en correa de transmisión	Carro golpeado, revisar tensión de correa transmisión	Se realizó cambio del carro	1,5	Carro reparado	
750139fa	15/10/2025	SORTER	INFEED 4	BF-50.83.03	Rodillos	Ruido rodillo motriz	Sonido de rodillo posiblemente del PP	Se realizó cambio de rodillo y lubricación	1,5	Rodillo reparado	
d5fb163b	15/10/2025	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Fallo en correa de transmisión	Se presenta ruido de la correa de transmisión	Reparado	0,25	N/A	
dd6f6351	15/10/2025	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.02	Correas	Correa faltante	Ausencia de la 2da correa (mayor a menor)	Se instala correa nueva	0,5	20032	
84d1b5d4	15/10/2025	SORTER	INFEED 5	BJ-50.86.02	Correas	Correa faltante	Correa 16 BJ pequeño rota	Se instala correa nueva	0,5	20031	
1035da59	15/10/2025	SORTER	INFEED 2	BF-50.34.01	Motor	Caja reductora	Ruido en caja reductora del motor	Reparado	5	Chumacera nueva	
89810ef	15/10/2025	FINGER	FINGER 3	LRD-13.05.11	Rodillos	Rodillo sin tracción	Pérdida de motricidad en un segmento	Reparado sin correas	0,25	N/A	
c3d3c600	15/10/2025	SORTER	S-SALIDA 30	SR-50.52.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Ruido por fricción en el rodillo	Por rotura de correa conductora se reemplaza la misma, queda operativo	0,75	19990	
50f0f543	29/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.162	Otros	Detallado en observación	Cambio de Carro por golpe	Se cierra novedad dejando el carro ok	1,5		
61c35c2c	29/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.163	Otros	Detallado en observación	Cambio de Carro por golpe	Se cierra novedad dejando el carro ok	1,5		
3e4a3028	29/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.256	Rodillos	Ruido rodillo motriz	Ruido en rodillos	Cambio de rodillos	0,5		
abfa069d	29/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.160	Otros	Detallado en observación	Cambio de carro por golpe	Se realiza cambio de carro en su totalidad	1,5		
5ede1331	29/10/2025	SORTER	S-SALIDA F3	BF-50.18.03	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de rodamientos internos motor	Se cambia chumacera y se deja sin novedad	2	Chumacera	
17a9c5dd	29/10/2025	SORTER	S-SALIDA F3	BF-50.18.02			Revisar ruido motor				
13a47084	29/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.156	Otros	Detallado en observación	Carro doblado por golpe, necesita cambio	Se logra desdoblado y dejar el carro en óptimas condiciones	0,25		
209be0cf	29/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.415	Rodillos	Rodillo en mal estado	Cambio de rodillos	Se realiza cambio de rodillos	0,5		
1387df63	05/11/2025	SORTER	S-SALIDA 2	BF-50.13.02	Varidor	Varidor dañado	Varidor dañado	Se realiza cambio de variador EATON	1	20219	
a604fb4	06/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.166	Bandas	Cortes en banda	Corte crítico en la banda	Se realiza el cambio de banda	1	Banda sobrante	
8c2230b0	05/11/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BC-21.01.05	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera eje motriz - Cambio de rodamientos caja reductora - Cambio de rodamientos internos motor	Se realiza mantenimiento y cambio de rodamientos el motor	5	Rodamiento de motor BC	
0e69246b	16/09/2025	SORTER	INFEED 4	BF-50.83.03	Rodillos	Ruido rodillo tensor	Se presenta ruido en el rodillo tensor	Se realiza cambio de rodillo	1	Rodillo reparado fuera de inventario	
aed18cef	29/10/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BM-21.04.01	Bandas	Banda doblada	La banda se dobla al montarse sobre la roldana	Se realizó un corte en la banda quitando la parte doblada, y se agrega una nueva guarda para evitar que se doble nuevamente	0,5		
15f34fea	29/10/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BM-21.04.01	Otros	Detallado en observación	Roldana suelta y presenta desgaste en el teflón	Se ajusta la roldana	1		
6158bb01	11/09/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BE-21.01.01	Otros	Detallado en observación	Se presenta desalineación y caída en el extensible.	Se repara el extensible	10		
72c6806	01/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.123	Bandas	Cortes en banda	Banda cortada por el mismo evento de carros afectados del salbado 30 de agosto 2025	Cambio a nueva banda	1		
ac9d0d26	03/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.170	Bandas	Cortes en banda	La Banda presta un corte	Se cambia a una nueva banda	1		
b24a30d2	04/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.168	Bandas	Cortes en banda	Corte crítico en la banda	Se realiza cambio de banda	1		
7ac0e7e2	05/11/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.198	Bandas	Cortes en banda	Corte en la banda	Se realiza cambio y tensión de banda	1		
bc590d54	29/10/2025	ENTRADAS	ENTRADA 5-6	BJ-22.04.22	Correas	Correa faltante	Ausencia de la correa numero 11 (menor a mayor)	Se instala correa nueva	0,5	20002	
bde386a0	10/10/2025	FINGER	FINGER 4	LRD-14.05.11	Otros	Detallado en observación	Presencia fuga de aire en el sistema neumático	Se ajusta y se repara la fuga	0,25		
d08b490	29/10/2025	SORTER	INFEED 2	BJ-50.36.09	Correas	Correa faltante	Segunda correa (mayor a menor) del BJ largo se despedaza con guarda hasta quedar inutilizable	Se instala correa nueva	0,5	20014	
c13e2741	16/09/2025	TOWLINE	TOWLINE	ITL-9000.01.01	Otros	Detallado en observación	Se presenta golpe en uno de los displays del towline	Se ajusta y se coloca adecuadamente el display	0,5		
515a05f4	01/11/2025	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa desgastada	Se atasca la correa #4, afectando está misma y la correa #3	Se realiza el cambio de las correas 3 y 4	0,75	19994 y 19995	
0170940e	31/10/2025	SORTER	S-SALIDA 28	SR-50.51.01	Correas	Correa desgastada	Se presenta corte en la correa posterior constante descarrilamiento	Se realiza la instalación de una correa nueva	2	19988	
d076c31b	03/10/2025	DumpChute	BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.01	Otros	Detallado en observación	Segundo Espejo roto	Se repara y ajusta el espejo roto	1		
88ea3c37	12/11/2025	DumpChute	SUBIDA-DUMPCHUTE	BF-16.02.01	Bandas	Cortes en banda	Corte en la lona	Se realiza corte a 3 metros de banda y se hace doble pegue por la empresa FORBO	2	3 metros de banda	
67ad8ff9	12/11/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BE-21.01.01	Bandas	Cortes en banda	Corte o fisura en la lona	Se realiza corte a 3 metros y doble pegue por la empresa FORBO	2	3 metros de banda	
98520f66	13/11/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa desgastada	Avería en la correa #18 (de menor a mayor)	Se reemplaza la correa	0,5	Item 112	
4d259778	13/11/2025	SORTER	S-SALIDA 32	SR-50.53.01	Correas	Correa desgastada	Correa totalmente desgastada	Se realiza cambio de la correa	1	Correa SR	
0eda145c	13/11/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa desgastada	Avería en la correa #19 (menor a mayor)	Se reemplaza la correa	0,5	Item 113	
ae952374	13/11/2025	DumpChute	BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.02	Bandas	Cortes en banda	Se evidencia un corte vertical en medio de la banda	Se realiza reparación temporal	0,15		
f8e20d8b	14/11/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.165	Bandas	Cortes en banda	Corte crítico en la banda	Banda de carro reparado	1	Banda de carro reparado	
f29497c3	21/11/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa faltante	Avería en la correa #20 (menor a mayor)	Se reemplaza por correa nueva	0,5	20011	
3aad6355	21/11/2025	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.09	Correas	Correa faltante	Correa rota #19 (menor a mayor)	Se reemplaza por correa nueva	0,5	20010	
8430324a	24/11/2025	FINGER	FINGER 1	BF-11.01.03	Motor	Caja reductora	Motor de 1.5kW en mal estado y chumacera para cambio, empalme a fallo de la banda	Se cambia el motor	6	Item 21 del inventario	

ID_REPORTES	DIA	LUGAR	ZONA	MESA	FALLO	TIPO DE FALLO	OBSERVACIÓN DEL FALLO	OBSERVACION DE REPARACION	TIEMPO DE INTERVENCIÓN (MITR) - Horas	REPUESTO UTILIZADO	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REPORTE DE REPARACION
ac470bdc	26/11/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.127	Bandas	Cortes en banda	Banda cortada (corte superficial) por el mismo evento de carros afectados del sábado 30 de agosto 2025	Se repara el daño	1		
d5e2f853	26/11/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.129	Bandas	Cortes en banda	Banda cortada (corte superficial) por el mismo evento de carros afectados del sábado 30 de agosto 2025	Se repara el daño	1		
beaf4aa9	26/11/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.125	Bandas	Cortes en banda	Banda cortada por el mismo evento de carros afectados del sábado 30 de agosto 2025	Se repara el daño	1		
099f7c7f	27/11/2025	ENTRADAS	ENTRADA 3-4	BE-22.03.01	Otros	Detallado en observación	Revisar joystick, se regresa solo	Se corrigió la novedad	0.5		
e5bca4c3	27/11/2025	SORTER	S-SALIDA 22	SR-50.26.01	Rodillos	Rodillo sin tracción	Dos rodillos detenidos	Se ajusta altura de rodillos, quedan operativos	0.15		
62caa634	27/11/2025	SORTER	INFEED 1	BF-50.30.03	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera eje motriz	Cambio de chumacera eje motriz	2		
62caa63	27/11/2025	SORTER	INFEED 1	BF-50.30.03	Motor	Caja reductora	Ruido en lado motoriz	Se realiza cambio del motor y se corrige la novedad	5	19918	
73c1b976	28/11/2025	SORTER	S-SALIDA F3	SR-50.18.01	Rodillos	Rodillo sin tracción	Dos rodillos completamente detenidos	Se ajusta la altura de los rodillos, quedan operando adecuadamente	0.15		
2936ae93	28/11/2025	SORTER	S-SALIDA F4	SR-50.10.01	Rodillos	Rodillo sin tracción	Rodillo levantado no gira adecuadamente	Se dejan en funcionamiento los rodillos afectados	0.15		
6beef009a	01/12/2025	SORTER	S-SALIDA F1	BF-50.68.03	Motor	Fuga de aceite	Pérdida de aceite del motor por el retenedor de la caja reductora	Se instala motor de respaldo y se deja el motor en zona de mantenimiento para su revisión	5		
b83d4c49	12/12/2025	SALIDA	SALIDA 20	BE-31.13.02	Otros	Detallado en observación	BF 31.13.03. Joystick del extensible hace que se regrese solo	Se cambia de lado el resorte partido	0.5		
3a5f2e93	14/12/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa faltante	Correa #6	Se instala correa nueva	0.5	19997	
1cd47a8f	16/12/2025	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.01	Correas	Correa faltante	Correa faltante evita que se mueva la última sección del LRD	Se coloca una correa nueva corrigiendo la novedad	0.2	20090	
c3de812d	16/12/2025	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.11	Correas	Correa faltante	No se mueve una sección del LRD	Se corrige la novedad dejando operativo el LRD	0.2	20090	
0432a4bf	18/12/2025	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.02	Correas	Correa faltante	Se rompe la correa número 12 durante la operación quedando atrapada entre las dos mesas, se retira y queda pendiente para reemplazo, código coordinadora inventario: 20027	Se reemplaza la correa faltante, sin novedad	0.5	20027	
7a3bd0fc	22/12/2025	SALIDA	SALIDA 8	BE-31.07.02	Otros	Detallado en observación	Rotor donde se encuentra el motor del extensible al estar el extensible completamente extendido y cargado de mercancía. Posible falta de tensión de la cadena.	Se tensa la cadena, queda bien sin novedad	2		
84f71724	30/12/2025	SORTER	INFEED 6	BF-50.87.03	Rodillos	Ruido rodillo motriz	Ruido fuerte en rodillo central del BF. Ademas de notibke juego en el eje del lado no motriz	Se realizó cambio de chumacera	1.5	20060	DILAN KINGSBERRY
87df04d7	02/01/2026	SORTER	S-SALIDA F1	BF-50.68.02	Motor	Ruido chumacera	Cambio de chumacera costado izquierdo	Se realiza cambio de chumacera ,queda operativo	1.25	20060	DILAN KINGSBERRY
c79c47a7	02/01/2026	SORTER	S-SALIDA F2	SR-50.57.01	Rodillos	Rodillo sin tracción	Se observa falta de tracción en 2 rodillos del SR de finger 2.	Se instalan los tornillos faltantes en los rodillos sin traccion, ademas de asegurar la distancia correcta de estos a la correa conductora, con el fin de garantizar el funcionamiento optimo de los mismos	0.25		CAMILO HERNANDEZ
80d3e22f	09/01/2026	SALIDA	SALIDA 43	BF-32.15.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Se requiere cambio de rodillo noseover de la banda corta	Se cambia el rodillo, junto con los rodamientos y retenedores	6	20055	SANTIAGO DELGADILLO
c825b761	14/01/2026	SORTER	INFEED 1	BF-50.33.03	Correas	Fallo en correa de transmisión	Se rompe la correa de transmisión	Se cambia por una correa nueva	0.25	20056	ANDRES MARCILLO
075650ca	14/01/2026	SORTER	INFEED 1	BF-50.33.06	Correas	Fallo en correa de transmisión	Se rompe la correa	Se cambia la correa por una nueva	0.16	20053	SERGIO DIAZ
81b6788d	30/01/2026	ENTRADAS	ENTRADA 3-4	BF-21.05.02	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte y notorio ruido en chumacera, falta identificar de q lado	Se realiza cambio de chumacera motriz y queda funcionando adecuadamente	1	20061	LUIS GARCIA
4e8004db	30/01/2026	SORTER	S-SALIDA 6	BF-50.17.02	Otros	Detallado en observación	Grasa en mal estado	Se retira grasa antigua y se lubrica con grasa nueva y la cantidad necesaria.	0.25		CAMILO HERNANDEZ
6a30de8d	30/01/2026	SALIDA	SALIDA 6	BF-31.06.01	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte ruido en chumacera del lado motriz	Se realiza cambio de chumacera lado motriz	2.5	20062	MIGUEL DEULOFEU
2e99ef6b	23/12/2025	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.11	Rodillos	Rodillo en mal estado	Cable cortado en rodillo motriz	Se une con correas toda la sección, corrigiendo la novedad	1		LUIS GARCIA
1d36e1bd	13/12/2025	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.11	Rodillos	Rodillo en mal estado	Rodillos motriz desgastado	Se dejó funcionando LRD transversal en finger 5 y penultima seccion de rodillos LRD.	1		CAMILO HERNANDEZ
1f989e6f	02/02/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.102	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Fuerte chillidos y ruidos otros en rodillos	Se corrige ruido al enderezar chasis	0.25		DILAN KINGSBERRY
df226695	10/02/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.163	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Rodillo tensor frenado		0.8		SANTIAGO DELGADILLO
686a99fe	10/02/2026	SORTER	INFEED 1	BF-50.33.03	Rodillos	Ruido rodillo motriz	Cambio de chumacera	Se realiza cambio de chumacera	3	20260	ANDRES MARCILLO
dd8b6e37	10/02/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.398	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Chillido en rodillos.	Se enderesa soportes rodillo motriz. Se presume q el chillido en el rodillo se debia a soportes doblados, lo q posiblemente era la causa del deshabilitamiento constante del carro.	0.15		LUIS GARCIA
ae538d7a	25/02/2026	ENTRADAS	ENTRADA 3-4	BC-21.05.06	Bandas	Cortes en banda	Se corta una parte de la vena curva	Se cambia por nueva	3.5	20393	ANDRES MARCILLO
eff04fd	10/03/2026	SORTER	S-SALIDA F2	BF-50.57.03	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte ruido en chumacera motriz	Se cambia chumacera del lado no motriz	1.8	20061	LUIS GARCIA
92196d78	13/03/2026	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Otros	Detallado en observación	Se debe extraer tornillo roto para ajustar la tapa	No se puede reparar, la reparación es muy complicada porque adentro quedo la punta del extractor de tornillos y requiere bastante tiempo. Existen novedades mas importantes.	0.5		ANDRES MARCILLO
398edb2d	13/03/2026	SORTER	S-SALIDA F5	BF-50.11.03	Motor	Ruido en chumacera	Chumacera lado no motriz en mal estado	Se realiza cambio de chumacera	0.5	20061	CAMILO HERNANDEZ
7dd9dda8	13/03/2026	SORTER	S-SALIDA F5	BF-50.11.03	Motor	Ruido en chumacera	Vibracion en mesa y ruido en chumacera lado motriz.	Se realiza cambio de chumacera	1.5	20061	LUIS GARCIA
f261272e	13/03/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.297	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se observa ruido fuerte al probar el carro luego de que se deshabilitará durante la operación	Se realiza cambio de rodillos y tensión de la banda	0.5		LUIS GARCIA
3f29944f	13/03/2026	SORTER	S-SALIDA F5	BF-50.11.02	Rodillos	Ruido rodillo motriz	Ruido en rodillo	Se realiza cambio chumacera lado motriz, se evidencia q la chumacera lado no motri, tambien presenta desgaste.	1.5	20061	CAMILO HERNANDEZ
9722a3a7	24/03/2026	SORTER	INFEED 5	BJ-50.86.02	Correas	Fallo en correa de transmisión	Pendiente verificar si se puede centrar mejor la correa o si el sonido ya es del rodamiento del rodillo motriz	Se vuelve a verificar y el sonido ya no está.	0.1		ANDRES MARCILLO
5f765fe8	25/03/2026	FINGER	FINGER 4	BF-14.05.06	Variador	Variador dañado	Se requiere cambio de variador	Se cambia y reprograma un nuevo variador	0.4	20222	SANTIAGO DELGADILLO
dc38a174	30/03/2026	SORTER	S-SALIDA 32	SR-50.53.01	Correas	Correa desgastada	Correa totalmente desgastada	Se instala correa nueva	0.5	19988	LUIS GARCIA
b0b4505b	31/03/2026	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.01	Correas	Correa faltante	Falta correa de transmisión entre rodillo motri, y rodillo no motriz	Se instala correa faltante	0.25	20090	CAMILO HERNANDEZ
ac965d4	31/03/2026	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.01	Correas	Correa faltante	Falta correa de transmisión entre dos rodillos no motrices	Se instala correa faltante	0.25	20090	CAMILO HERNANDEZ
777db002	31/03/2026	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.01	Correas	Correa faltante	Falta correa de transmisión entre dos rodillos no motrices	Se instala correa faltante	0.25	20090	CAMILO HERNANDEZ
64e8470e	31/03/2026	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Rodillo motriz no devuelve saliente hexagonal q lo mantiene en su lugar con la mesa, se reemplaza con uno de inventario mientras de busca arreglo	Se instala rodillo nuevo mientras se intenta reparar novedad en rodillo anterior	0.25	20110	CAMILO HERNANDEZ
423f5af5	31/03/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.443	Carros Sorter	Rudio en rodillos Carro	Fuerte ruido en rodillo	Se realiza cambio de rodillos y tensión de la banda	0.5		LUIS GARCIA
6edfc956	31/03/2026	SORTER	INFEED 2	BJ-50.36.09	Correas	Correa faltante	Correa #3 muy desgastada sin tracción, se corta y queda pendiente reemplazo	Se trata de poner correa nueva y ajustar el patin viejo o un patin nuevo, sin embargo la correa siempre trata de montarla sobre otra, se opto por no colocar una nueva	1		LUIS GARCIA
07c0f6ac	31/03/2026	SORTER	INFEED 2	BJ-50.36.09	Correas	Correa faltante	Correa #4	Se reemplazo por correa nueva	0.5	19995	LUIS GARCIA
e563fcec	31/03/2026	SORTER	INFEED 2	BJ-50.36.09	Otros	Detallado en observación	Patín #4 muy desgastado	Se reemplazan por un nuevo patín	0.2	20068	LUIS GARCIA
c644e796	06/04/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.02	Correas	Correa faltante	Correa #15 faltante	Se instala nueva correa	0.5	20030	ANDRES MARCILLO
33073465	06/04/2026	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.09	Correas	Correa faltante	Se debe instalar correa #6	Se instala nueva correa #6	0.4	19997	ANDRES MARCILLO
435f7c99	06/04/2026	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.09	Correas	Correa desgastada	Se corta correa desgastada #5	Se instala nueva correa #5	0.4	19996	ANDRES MARCILLO
f093259f	06/04/2026	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.09	Correas	Correa desgastada	Se corta correa por desgaste #7	Se instala nueva correa #7	0.4	19998	ANDRES MARCILLO
7281ee2c	07/04/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.483	Bandas	Banda desalineada	Despues de operación, se encuentra banda con vena fuera de la guía. Se observa tencion no regular en el carro. Lado motriz con 80 y lado no motriz con 50.	Se destienza banda, se alinea la vena con la guía y se le da la tensión correcta, queda alineada la banda y operativo el carro.	0.25		CAMILO HERNANDEZ
45d2cb8	07/04/2026	SORTER	S-SALIDA F4	BF-50.10.03	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte ruido y vibraciones en la mesa, se presume chumacera en mal estado.	Se realiza el cambio de la chumacera, anulando el sonido de falla presente por el mal estado de la anterior	2.5	20061	JULIAN ARANGO

ID_REPORTES	DIA	LUGAR	ZONA	MESA	FALLO	TIPO DE FALLO	OBSERVACIÓN DEL FALLO	OBSERVACION DE REPARACION	TIEMPO DE INTERVENCIÓN (MTTR) - Horas	REPUESTO UTILIZADO	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REPORTE DE REPARACION
4265b16e	14/04/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa faltante	BJ corte falta correa #18	Se instala correa faltante	0.5	20009	JEFFERSON CALENTURA
cb8b722f	24/04/2026	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa faltante	Correa #4 faltante (de menor a mayor)	Se ponen correas nuevas	0.15	19995	SANTIAGO DELGADILLO
adfd5af	24/04/2026	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa faltante	Correa #5 faltante (de menor a mayor)	Se coloca correa nueva	0.15	19996	SANTIAGO DELGADILLO
6def84d2	24/04/2026	ENTRADAS	ENTRADA 3-4	BE-22.02.01	Otros	Detallado en observación	Se reporta un fuerte ruido al ingresar el extensible	Se observa un tornillo roto del carro de soporte, se cambia y ajusta, el sistema completo	2		SANTIAGO DELGADILLO
dtbf5b30	24/04/2026	SORTER	INFEED 2	BF-50.35.02	Otros	Detallado en observación	Ruido Chumacera	Se realiza el cambio de chumacera motriz	0.75	20060	LUIS GARCIA
119141fe	24/04/2026	SORTER	INFEED 1	BF-50.30.01	Motor	Ruido en chumacera	Ruido en chumacera lado motriz	Se realiza el cambio de chumacera motriz	0.75	20060	LUIS GARCIA
828d3717	04/05/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa faltante	Falta correa #5	Se instala correa faltante	0.17	19996 - E 8/2 UO/VSH MT black W=45 L=2040 ±0.2% 110mm Z-splice endless (Correa #5)	CAMILO HERNANDEZ
8a3fe1cb	04/05/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa faltante	Falta correa #8	Se instala correa faltante	0.17	19999 - E 8/2 UO/VSH MT black W=45 L=2557 ±0.2% 110mm Z-splice endless (Correa #8)	CAMILO HERNANDEZ
de921291	04/05/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa faltante	Falta correa #11	Se instala correa faltante	0.17	20002 - E 8/2 UO/VSH MT black W=45 L=3074 ±0.2% 110mm Z-splice endless (Correa #11)	CAMILO HERNANDEZ
bbdeef85	04/05/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa faltante	Falta correa # 12	Se instala correa faltante	0.17	20003 - E 8/2 UO/VSH MT black W=45 L=3246 ±0.2% 110mm Z-splice endless (Correa #12)	CAMILO HERNANDEZ
f819cfc	01/12/2025	SORTER	INFEED 5	BJ-50.86.09	Correas	Correa desgastada	Se cortó correa #23 por mal estado antes de q esta afectara correas proximas a ella	Se instala correa faltanta	0.15	20014 - E 8/2 UO/VSH MT black W=45 L=5147 ±0.1% 110mm Z-splice endless (Correa #23) (BJ largo)	CAMILO HERNANDEZ
9fa0c73d	14/12/2025	SORTER	INFEED 6	BJ-50.89.02	Correas	Correa faltante	Falta correa mas grande	Se instala correa faltante	0.15	20016 - E 8/2 UO/VSH MT black W=45 L=5319 ±0.1% 110mm Z-splice endless (Correa #24) (BJ largo)	SANTIAGO DELGADILLO

ID_FALLO	DIA	LUGAR	N° DE ZONA	NUMERO DE MESA	FALLO	TIPO DE FALLO	OBSERVACION	NIVEL DE FALLO	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REPORTE
5361d1e4	12/08/2025	FINGER	FINGER 4	BF-14.05.06	Motor	Fuga de aceite		CRITICO	SERGIO DIAZ
030fb340	12/08/2025	SORTER	INFEED 2	BF-50.34.01	Motor	Ruido en chumacera		CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
1035da59	12/08/2025	SORTER	INFEED 2	BF-50.34.01	Motor	Caja reductora	Ruido en caja reductora del motor	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
d5fb163b	13/08/2025	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Fallo en correa de transmisión	Se presenta ruido de la correa de transmisión	MEDIO	SERGIO DIAZ
39449754	14/08/2025	FINGER	FINGER 4	ARP-14.04.01	Otros	Detallado en observación	ARP-14-04-00 ausencia de canaletas	CRITICO	SERGIO DIAZ
e946954e	14/08/2025	FINGER	FINGER 4	ARP-14.02.01	Otros	Detallado en observación	ARP-14-02-00 AUSENCIA DE CANALETA FRONTAL	CRITICO	SERGIO DIAZ
16025df2	21/08/2025	SORTER	INFEED 5	BJ-50.86.09	Correas	Correa faltante	Ausencia de la 7ma correa (mayor a menor)	MEDIO	SERGIO DIAZ
d0df6351	21/08/2025	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.02	Correas	Correa faltante	Ausencia de la 2da correa (mayor a menor)	MEDIO	SERGIO DIAZ
5171c6e5	21/08/2025	SORTER	INFEED 1	BF-50.32.02	Motor	Ruido en chumacera	Ruido fuerte (presuntamente chumacera)	CRITICO	SERGIO DIAZ
37b8b50b	21/08/2025	FINGER	FINGER 3	BF-13.06.01	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumaseras en lado no motriz	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
461adc35	21/08/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.354	Rodillos	Rodillo en mal estado	Cambio de rodillos	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
209be0cf	21/08/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.415	Rodillos	Rodillo en mal estado	Cambio de rodillos	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
408cb3ea	28/08/2025	SORTER	INFEED 1	BF-50.32.02	Motor	Caja reductora	Revisar motor	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
8e74c056	28/08/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.02	Correas	Correa faltante	CORREA	CRITICO	MICHAEL LOPEZ
daeda858	28/08/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa faltante	FALTAN 2 CORREAS	CRITICO	MICHAEL LOPEZ
f07071ce	28/08/2025	ENTRADAS	ENTRADA 5-6	BC-22.02.03	Motor	Ventaviola	Cambiar rodamiento de ventaviola	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
f9d91129	28/08/2025	SORTER	INFEED 1	BF-50.30.03	Motor	Rodamientos	Ruido presente en el motor, tiene chumacera nueva	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
8c435ed4	28/08/2025	SORTER	S-SALIDA 20	BF-50.25.02	Motor	Ruido en chumacera	Cambio de chumacera en lado motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
17a9c5dd	29/08/2025	SORTER	S-SALIDA F3	BF-50.18.02	Motor	Caja reductora	Revisar ruido motor	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
5ede1331	29/08/2025	SORTER	S-SALIDA F3	BF-50.18.03	Motor	Caja reductora	Revisar ruido motor	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
2dcaf572	29/08/2025	SORTER	S-SALIDA 4	BF-50.15.02	Motor	Ruido en chumacera	Ruido chumacera lado motriz	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
099f7c7f	29/08/2025	ENTRADAS	ENTRADA 3-4	BE-22.03.01	Otros	Detallado en observación	Revisar joystick, se regresa solo	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
9cba9411	30/08/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.156	Correas	Fallo en correa de transmisión	Carro golpeado, revisar tensión de correa transmisión	MEDIO	ANDRES MARCILLO
4f1dc4d7	30/08/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.160	Correas	Fallo en correa de transmisión	Carro golpeado, revisar correa de transmisión	MEDIO	ANDRES MARCILLO
96c5663f	30/08/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.153	Otros	Detallado en observación	Cambio de Carro por golpe	CRITICO	ANDRES MARCILLO
50f0f543	30/08/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.162	Otros	Detallado en observación	Cambio de Carro por golpe	CRITICO	ANDRES MARCILLO
61c35c2c	30/08/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.163	Otros	Detallado en observación	Cambio de Carro por golpe	CRITICO	ANDRES MARCILLO
a921d6af	01/09/2025	SALIDA	SALIDA 8	BE-31.07.02	Bandas	Cortes en banda	Banda del extensible rota por la mitad por tornillos autopercutorantes	CRITICO	ANDRES MARCILLO
72cc6806	02/09/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.123	Bandas	Cortes en banda	Banda cortada por el mismo evento de carros afectados del sabado 30 de agosto 2025	CRITICO	ANDRES MARCILLO
beaf4aa9	02/09/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.125	Bandas	Cortes en banda	Banda cortada por el mismo evento de carros afectados del sabado 30 de agosto 2025	CRITICO	ANDRES MARCILLO
ac470bdc	02/09/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.127	Bandas	Cortes en banda	Banda cortada por el mismo evento de carros afectados del sabado 30 de agosto 2025	CRITICO	ANDRES MARCILLO
d6e2f853	02/09/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.129	Bandas	Cortes en banda	Banda cortada por el mismo evento de carros afectados del sabado 30 de agosto 2025	CRITICO	ANDRES MARCILLO
3e4a3028	03/09/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.256	Rodillos	Rodillo en mal estado	Ruido en rodillos	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
8f8610ef	03/09/2025	FINGER	FINGER 3	LRD-13.05.11	Rodillos	Rodillo sin tracción	Perdida de motricidad en un segmento	MEDIO	SERGIO DIAZ
c3d3c600	03/09/2025	SORTER	S-SALIDA 30	SR-50.52.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Ruido por fricción en el rodillo	CRITICO	SERGIO DIAZ
abfa069d	03/09/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.160	Otros	Detallado en observación	Cambio de carro por golpe	CRITICO	ANDRES MARCILLO
13a47084	03/09/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.156	Otros	Detallado en observación	Carro doblado por golpe, necesita cambio	CRITICO	ANDRES MARCILLO
7b2a047c	06/09/2025	SALIDA	SALIDA 44	BF-32.10.01	Variador	Rotura de anclaje del conector del variador		CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
750139fa	11/09/2025	SORTER	INFEED 4	BF-50.83.03	Rodillos	Ruido rodillo motriz	Sonido de rodillo posiblemente el motriz	MEDIO	ANDRES MARCILLO
84d1b5d4	17/09/2025	SORTER	INFEED 5	BJ-50.86.02	Correas	Correa faltante	Correa 16 BJ pequeño rota	MEDIO	ANDRES MARCILLO
aed62374	17/09/2025	DumpChute	BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.02	Bandas	Cortes en banda	Se evidencia un corte vertical en medio de la banda	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
8c2230b0	23/09/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BC-21.01.05	Motor	Ruido en chumacera	Ruido en chumaera	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
9cf56e19	23/09/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BF-21.04.11	Motor	Ruido en chumacera	Ruido en chumaera motriz	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	CAMILO HERNANDEZ
d08bf490	16/10/2025	SORTER	INFEED 2	BJ-50.36.09	Correas	Correa faltante	Segunda correa (mayor a menor) del BJ largo se despedaza con guarda hasta quedar inutilisable	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
ac90d026	29/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.170	Bandas	Cortes en banda	La Banda presta un corte	CRITICO	SERGIO DIAZ
a604fbb4	29/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.166	Bandas	Cortes en banda	Corte crítico en la banda	CRITICO	SERGIO DIAZ
b24a30d2	29/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.168	Bandas	Cortes en banda	Corte crítico en la banda	CRITICO	LUVIN ROMERO
fae20d8b	29/10/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.165	Bandas	Cortes en banda	Corte crítico en la banda	CRITICO	SERGIO DIAZ
0e69246b	29/10/2025	SORTER	INFEED 4	BF-50.80.03	Rodillos	Ruido rodillo tensor	Se presenta ruido en el rodillo tensor	CRITICO	SERGIO DIAZ
c13e2741	29/10/2025	TOWLINE	TOWLINE	ITL-9000.01.01	Otros	Detallado en observación	Se presenta golpe en uno de los displays del towline	MEDIO	SERGIO DIAZ
bde386a0	29/10/2025	FINGER	FINGER 4	LRD-14.05.11	Otros	Detallado en observación	Presenta fuga de aire en el sistema neumático	MEDIO	LUIS GARCIA
bc580d54	29/10/2025	ENTRADAS	ENTRADA 5-6	BJ-22.04.22	Correas	Correa faltante	Ausencia de la correa numero 11 (menor a mayor)	MEDIO	SERGIO DIAZ

61588bb1	29/10/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BE-21.01.01	Otros	Detallado en observación	Se presenta desalineación y caída en el extensible.	CRITICO	SERGIO DIAZ
aed18cef	29/10/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BM-21.04.01	Bandas	Banda doblada	La banda se dobla al montarse sobre la roldana	CRITICO	SANTIAGO DELGADILLO
15f34fea	29/10/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BM-21.04.01	Otros	Detallado en observación	Roldana suelta y presenta desgaste en el teflón	MEDIO	SERGIO DIAZ
a17c831a	01/11/2025	FINGER	FINGER 1	BF-11.01.03	Motor	Ruido chumacera	Fuerte Ruido en chumacera	MEDIO	LUIS GARCIA
7acd67e2	05/11/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.198	Bandas	Cortes en banda	Corte en la banda	CRITICO	LUIS GARCIA
1387dfe3	05/11/2025	SORTER	S-SALIDA 2	BF-50.13.02	Variador	Variador dañado		CRITICO	LUVIN ROMERO
515a05f4	05/11/2025	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa desgastada	Se atasca la correa #4 afectando está misma y la correa #3	MEDIO	ANDRES MARCILLO
0170940e	05/11/2025	SORTER	S-SALIDA 28	SR-50.51.01	Correas	Correa desgastada	Se presenta corte en la correa posterior constante descarrilamiento	CRITICO	ANDRES MARCILLO
d076c31b	06/11/2025	DumpChute	BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.01	Otros	Detallado en observación	Segundo Espejo roto	CRITICO	LUIS GARCIA
8430324a	10/11/2025	FINGER	FINGER 1	BF-11.01.03	Motor	Caja reductora	Motor de 1.5kW en mal estado y chumacera para cambio	CRITICO	LUIS GARCIA
8430384a	10/11/2025	FINGER	FINGER 1	BF-11.01.03	Motor	Ruido chumacera	Motor de 1.5kW en mal estado y chumacera para cambio	CRITICO	LUIS GARCIA
ee0297ab	11/2/2026	SORTER	S-SALIDA F1	SR-50.68.01	Motor	Alta vibración en el motor	Sonido anormal posible en algun rodillo o del motor	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
87df04d7	10/11/2025	SORTER	S-SALIDA F1	BF-50.68.02	Motor	Ruido chumacera	Cambio de chumacera costado izquierdo	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
92196d78	10/11/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Otros	Detallado en observación	Se debe extraer tornillo roto para ajustar la tapa	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
4e8004db	10/11/2025	SORTER	S-SALIDA 6	BF-50.17.02	Otros	Detallado en observación	Grasa en mal estado	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
985c0fd6	12/11/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa desgastada	Avería en la correa #18(de menor a mayor)	CRITICO	SANTIAGO DELGADILLO
f29497c3	12/11/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa desgastada	Avería en la correa #20 (menor a mayor)	CRITICO	ANDRES MARCILLO
67ad8ff9	12/11/2025	ENTRADAS	ENTRADA 1-2	BE-21.01.01	Bandas	Cortes en banda	Corte o fisura en la lona	CRITICO	SEBASTIAN MORA
88ea3c37	12/11/2025	DumpChute	SUBIDA-DUMPCHUTE	BF-16.02.01	Bandas	Cortes en banda	Corte en la lona	CRITICO	JEFFERSON CALENTURA
0eda145c	12/11/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa desgastada	Avería en la correa #19 (menor a mayor)	CRITICO	JEFFERSON CALENTURA
4d259778	13/11/2025	SORTER	S-SALIDA 32	SR-50.53.01	Correas	Correa desgastada	Correa totalmente desgastada	CRITICO	SERGIO DIAZ
9fa0c73d	18/11/2025	SORTER	INFEED 6	BJ-50.89.02	Correas	Correa faltante	Falta correa mas grande	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA
b1850044	18/11/2025	FINGER	FINGER 5	BF-15-01.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Mal estado de rodamientos del rodillo	CRITICO	LUIS GARCIA
3f29944f	18/11/2025	SORTER	S-SALIDA F5	BF-50.11.02	Rodillos	Ruido rodillo motriz	Ruido en rodillo	MEDIO	LUIS GARCIA
5bf2d690	18/11/2025	FINGER	FINGER 4	BF-14.01.01	Motor	Alta vibración en el motor	Alta vibracion y movimiento en el motor	MEDIO	LUIS GARCIA
2936ae93	18/11/2025	SORTER	S-SALIDA F4	SR-50.10.01	Rodillos	Rodillo sin tracción	Rodillo levantado no gira adecuadamente	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA
73c1b976	18/11/2025	SORTER	S-SALIDA F3	SR-50.18.01	Rodillos	Rodillo sin tracción	Dos rodillos completamente detenidos	MEDIO	LUIS GARCIA
e5bca4c3	18/11/2025	SORTER	S-SALIDA 22	SR-50.26.01	Rodillos	Rodillo sin tracción	Dos rodillos detenidos	MEDIO	LUIS GARCIA
d6132846	20/11/2025	SORTER	INFEED 1	BC-50.31.01	Motor	Ruido chumacera	Ruido en lado motriz	MEDIO	LUIS GARCIA
62caa634	20/11/2025	SORTER	INFEED 1	BF-50.30.03	Motor	Caja reductora	Ruido en lado motoriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
61818847	20/11/2025	ENTRADAS	ENTRADA 5-6	BC-22.01.05	Motor	Ruido chumacera	Ruido interno por el lado de la guarda	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA
3aa6d355	21/11/2025	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.09	Correas	Correa faltante	Correa rota #19 (menor a mayor)	CRITICO	SANTIAGO DELGADILLO
031b50d5	26/11/2025	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.09	Correas	Correa desgastada	Ruido en la correa	CRITICO	SERGIO DIAZ
5f2b22b4	27/11/2025	DumpChute	SUBIDA-DUMPCHUTE	BF-16.03.09	Motor	Caja reductora	Pendiente revisión caja reductora (se cambió rodamiento de ventaviola y chumacera 26/11/25)	MEDIO	LUVIN ROMERO
f819cefc	28/11/2025	SORTER	INFEED 5	BJ-50.86.09	Correas	Correa desgastada	Se cortó correa #23 por mal estado antes de q esta afectara correas proximas a ella	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
6bed009a	30/11/2025	SORTER	S-SALIDA F1	BF-50.68.03	Motor	Fuga de aceite	Pérdida de aceite del motor por el retenedor de la caja reductora	MEDIO	Santiago Delgadillo
cdc9c9db	01/12/2025	FINGER	FINGER 3	BF-13.06.05	Motor	Ventaviola	Ruido del rodamiento de la ventaviola del motor	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
84f71724	05/12/2025	SORTER	INFEED 6	BF-50.87.03	Rodillos	Ruido rodillo motriz	Ruido fuerte en rodillo central del BF, Ademas de notsbke juego en el eje del lado no motriz	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
3a57e293	14/12/2025	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa faltante	Correa #6	MEDIO	LUIS GARCIA
2f7b91e8	12/12/2025	SORTER	INFEED 5	BJ-50.86.02	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Sonido de rodamientos en mal estado	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
b83d4c49	12/12/2025	SALIDA	SALIDA 20	BE-31.13.02	Otros	Detallado en observación	BF 31.13.03. Joystick del extensible hace que se regrese solo	CRITICO	MIGUEL DEULOFEU
7a3bdf0c	15/12/2025	SALIDA	SALIDA 8	BE-31.07.02	Otros	Detallado en observación	Ruido donde se encuentra el motor del extensible al estar el extensible completamente extendido y cargado de mercancía. Posible falta de tensión de la cadena.	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
0432a4bf	16/12/2025	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.02	Correas	Correa faltante	Se rompe la correa número 12 durante la operación quedando atrapada entre las dos mesas, se retira y queda pendiente para reemplazo, código coordinadora inventario: 20027	MEDIO	MIGUEL DEULOFEU
1cd47a8f	16/12/2025	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.01	Correas	Correa faltante	Correa faltante evita que se mueva la última sección del LRD	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA
c3de812d	16/12/2025	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.11	Correas	Correa faltante	No se mueve una sección del LRD	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA

1d3e61bd	16/12/2025	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.11	Rodillos	Rodillo en mal estado	Rodillos motriz desgastado	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA
f261272e	17/12/2025	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.297	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se observa ruido fuerte al probar el carro luego de que se deshabilitará durante la operación	MEDIO	MIGUEL DEULOFEU
2e99ef6b	23/12/2025	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.11	Rodillos	Rodillo en mal estado	Cable cortado en rodillo motriz	MEDIO	LUIS GARCIA
6def84d2	29/12/2025	ENTRADAS	ENTRADA 5-6	BE-22.02.01	Otros	Detallado en observación	Se reporta un fuerte ruido al ingresar el extensible	MEDIO	SANTIAGO DELGADILLO
c79c47a7	30/12/2025	SORTER	S-SALIDA F2	SR-50.57.01	Rodillos	Rodillo sin tracción	Se observa falta de tracción en 2 rodillos del SR de finger 2.	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
80d3e22f	09/01/2026	SALIDA	SALIDA 43	BF-32.15.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Se requiere cambio de rodillo noseover de la banda corta	CRITICO	SANTIAGO DELGADILLO
7e0c9f25	10/01/2026	SALIDA	SALIDA 38	BF-32.07.01	Motor	Caja reductora	Sonido constante en la caja reductora	MEDIO	ANDRES MARCILLO
c92f5761	14/01/2026	SORTER	INFEED 1	BF-50.33.03	Correas	Fallo en correa de transmisión	Se rompe la correa de transmisión	CRITICO	ANDRES MARCILLO
075b50ca	14/01/2026	SORTER	INFEED 1	BF-50.33.06	Correas	Fallo en correa de transmisión	Se rompe la correa	CRITICO	SERGIO DIAZ
e7eceda9	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 26	BF-32.01.01	Motor	Ruido en chumacera	Notable ruido en chumacera lado motris	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
9ccc1d53	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 28	BF-32.02.01	Motor	Ruido en chumacera	Notorio ruido de chumacera en lado motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
aba693b1	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 30	BF-32.03.01	Motor	Ruido en chumacera	Notorio ruido en chumacera lado motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
1755890a	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 32	BF-32.04.01	Motor	Ruido en chumacera	Notorio ruido en chumacera lado No motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
0da34098	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 26	BF-32.01.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Se evidencia desgaste en rodillo de banda de bajada y powerfeet por rodamiento en mal estado.	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
7202cba8	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 28	BF-32.02.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Se evidencia desgaste en rodillo de banda de bajada y powerfeet por rodamiento en mal estado.	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
c87a4006	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 30	BF-32.03.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Se evidencia desgaste en rodillo de banda de bajada y powerfeet por rodamiento en mal estado.	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
44522973	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.157	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Leve chillido en rodillos, se recomienda cambio	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
a729435e	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.267	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se presenta ruido en rodillos, afectación a la carga q soporta el carro.	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
81bb788d	27/01/2026	ENTRADAS	ENTRADA 3-4	BF-21.05.02	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte y notorio ruido en chumacera, falta identificar de q lado	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
dc4f0068	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.484	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se reporta ruido en rodillos	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
73f7157f	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.485	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se reporta ruido en rodillos	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
cc9c7449	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.157	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Leve chillido en rodillos, se recomienda cambio	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
0a5ff5fc	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.485	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se reporta ruido en rodillos	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
ecda00bd	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.484	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se reporta ruido en rodillos	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
546f0a25	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.267	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se presenta ruido en rodillos, afectación a la carga q soporta el carro.	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
58fa938	27/01/2026	DumpChute	BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.02	Motor	Ruido en chumacera	Se requiere revision de ruido en chumacera en lado motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
dd6b6e37	28/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.398	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Chillido en rodillos.	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
1f989e6f	28/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.102	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Fuerte chillidos y ruidos otros en rodillos	CRITICO	CAMILO HERNANDEZ
046eeee1	28/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.125	Bandas	Cortes en banda	La banda presenta cortes	MEDIO	LUIS GARCIA
80e6e116	28/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.235	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Cambio de rodillos	MEDIO	LUIS GARCIA
cb3e30c0	28/01/2026	FINGER	FINGER 2	ARP-12.04.09	Rodillos	Rodillo en mal estado	Rodillo golpeado sin mucha tracción	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA
7e877d43	30/01/2026	SALIDA	SALIDA 2	BF-31.04.01	Motor	Cambio de rodamientos	Ruido en mesa, se presume fallo en rodamientos del motor por vibración notoria en el mismo	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
94a4b943	29/01/2026	SORTER	S-SALIDA 36	SR-50.55.01	Otros	Detallado en observación	El espejo de la fotocelula de seguridad fue golpeado y fracturado en una esquina, se recomienda revision	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA
6a30de8d	30/01/2026	SALIDA	SALIDA 6	BF-31.06.01	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte ruido en chumacera del lado motriz	CRITICO	LUIS GARCIA
40e3889a	30/01/2026	SALIDA	SALIDA 6	BF-31.06.01	Motor	Caja reductora	Después del cambio de chumacera realizada el día 30 de enero, se notaron ruidos provenientes de la caja reductora del motor, se recomienda revisión y posterior corrección	MEDIO	LUIS GARCIA
96ff2cba	30/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.422	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Chillido notorio en rodillos (mas notorio al girar a la izquierda)	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
cf8ef958	04/02/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.439	Carros Sorter	Chasis golpeado	Chasis golpeado y doblado en varios puntos	MEDIO	LUIS GARCIA
4620067b	04/02/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.02	Correas	Correa faltante	Se rompe la correa #17	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA
6a0afebf	05/02/2026	DumpChute	BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.02	Motor	Fuga de aceite	BM-16.04.02 fuga aceite en retenedor referencia retenedor: TC 55 90 10	MEDIO	MIGUEL DEULOFEU
dfd26695	11/02/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.163	Rodillos	Ruido rodillo tensor		MEDIO	SANTIAGO DELGADILLO
686a99fe	10/02/2026	SORTER	INFEED 1	BF-50.33.03	Rodillos	Ruido rodillo motriz	Cambio de chumacera	CRITICO	DILAN KINGSBERRY
5a7ba033	10/02/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.386	Carros Sorter	Chasis golpeado	Se reporta chasis doblado del no motriz del carro.	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
24f5eaae	11/02/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.163	Rodillos	Ruido rodillo tensor	Cambio de rodillos	MEDIO	SANTIAGO DELGADILLO

6382f066	11/02/2026	SORTER	S-SALIDA F1	BF-50.68.03	Motor	Fuga de aceite	Fuga de aceite por el retenedor interno	MEDIO	ANDRES MARCILLO
8dfe2c16	11/02/2026	FINGER	FINGER 1	BF-11.01.03	Motor	Fuga de aceite	Fuga aceite por retenedor externo	MEDIO	ANDRES MARCILLO
8052d722	17/02/2026	SORTER	S-SALIDA F1	SR-50.68.01	Motor	Cambio de rodamientos	Fuerte ruido en motor, puede ser rodamientos, queda pendiente para revisión, motor de 0.75kW	MEDIO	LUIS GARCIA
ae538d7a	24/02/2026	ENTRADAS	ENTRADA 3-4	BC-21.05.06	Bandas	Cortes en banda	Se corta una parte de la vena curva	CRITICO	ANDRES MARCILLO
6edfc956	04/03/2026	SORTER	INFEED 2	BJ-50.36.09	Correas	Correa faltante	Correa #3 muy desgastada sin tracción, se corta y queda pendiente reemplazo	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA
6629a714	09/03/2026	SORTER	INFEED 6	BF-50.89.01	Motor	Fuga de aceite	Se presenta fugar por el retenedor	MEDIO	LUIS GARCIA
eff04f0d	10/03/2026	SORTER	S-SALIDA F2	BF-50.57.03	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte ruido en chumacera motriz	CRITICO	LUIS GARCIA
d1bf5b30	12/03/2026	SORTER	INFEED 2	BF-50.35.02	Otros	Detallado en observación	Ruido Chumacera	MEDIO	ANDRES MARCILLO
7dd59da8	13/03/2026	SORTER	S-SALIDA F5	BF-50.11.03	Motor	Ruido en chumacera	Vibracion en mesa y ruido en chumacera lado motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
398edb2d	13/03/2026	SORTER	S-SALIDA F5	BF-50.11.03	Motor	Ruido en chumacera	Chumacera lado no motriz en mal estado	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
334de392	13/03/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.235	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Cambio de rodillos	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA
66bcfbef	13/03/2026	SORTER	S-SALIDA F5	BF-50.11.02	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte ruido chumacera lado motriz	MEDIO	LUIS GARCIA
b30aad11	13/03/2026	FINGER	FINGER 5	BF-15-01.01	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte ruido en chumacera	MEDIO	LUIS GARCIA
9722a3a7	21/03/2026	SORTER	INFEED 5	BJ-50.86.02	Correas	Fallo en correa de transmisión	Pendiente verificar si se puede centrar mejor la correa o si el sonido ya es del rodamiento del rodillo motriz	MEDIO	ANDRES MARCILLO
55ebc614	24/03/2026	FINGER	FINGER 2	BF-12.05.06	Motor	Ventaviola	Ruido del rodamiento de la ventaviola	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
5f765fe8	25/03/2026	FINGER	FINGER 4	BF-14.05.06	Variador	Variador dañado	Se requiere cambio de variador	CRITICO	SANTIAGO DELGADILLO
dc38a174	30/03/2026	SORTER	S-SALIDA 32	SR-50.53.01	Correas	Correa desgastada	Correa totalmente desgastada	CRITICO	LUIS GARCIA
cd44e796	30/03/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.02	Correas	Correa faltante	Correa #15 faltante	MEDIO	JEFFERSON CALENTURA
b0b4505b	31/03/2026	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.01	Correas	Correa faltante	Falta correa de transmision entre rodillo motri, y rodillo no motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
f77db002	31/03/2026	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.01	Correas	Correa faltante	Falta correa de transmisión entre dos rodillos no motrices	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
64e8470e	31/03/2026	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.01	Rodillos	Rodillo en mal estado	Rodillo motriz no devuelve saliente hexagonal q lo mantiene en su lugar con la mesa, se reemplaza con uno de inventario mientras de busca arreglo	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
acf965d4	31/03/2026	FINGER	FINGER 5	LRD-15.03.01	Correas	Correa faltante	Correa de transmisión faltante entre 2 rodillos no motrices	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
423f5af5	31/03/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.443	Carros Sorter	Rudio en rodillos Carro	Fuerte ruido en rodillo	MEDIO	LUIS GARCIA
07c0f6ac	31/03/2026	SORTER	INFEED 2	BJ-50.36.09	Correas	Correa faltante	Correa #4	MEDIO	LUIS GARCIA
e563fece	31/03/2026	SORTER	INFEED 2	BJ-50.36.09	Otros	Detallado en observación	Patín #4 muy desgastado	MEDIO	LUIS GARCIA
f093259f	06/04/2026	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.09	Correas	Correa desgastada	Se corta correa por desgaste #7	MEDIO	ANDRES MARCILLO
4357cdf9	06/04/2026	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.09	Correas	Correa desgastada	Se corta correa desgastada #5	MEDIO	ANDRES MARCILLO
330734b5	06/04/2026	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.09	Correas	Correa faltante	Se debe instalar correa #6	MEDIO	ANDRES MARCILLO
45d2bcb8	07/04/2026	SORTER	S-SALIDA F4	BF-50.10.03	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte ruido y vibraciones en la mesa, se presume chumacera en mal estado.	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
7281ee2c	07/04/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.483	Bandas	Banda desalineada	Despues de operación, se encuentra banda con vena fuera de la guía. Se observa tencion no regular en el carro. Lado motriz con 80 y lado no motriz con 50.	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
61126ac5	07/04/2026	FINGER	FINGER 2	BF-12.06.05	Motor	Ventaviola	Se presenta ruido en la ventaviola o posible ruido en rodamiento de la misma	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	JULIAN ARANGO
20bc8886	08/04/2026	ENTRADAS	ENTRADA 5-6	BE-22.02.01	Otros	Detallado en observación	Extensible caido hacia el lado derecho por presunto golpe con un costado del trailer. Se activó el guarda motor. Se puede operar pero al extender se cae hacia la derecha.	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
d029ea50	09/04/2026	FINGER	FINGER 1	BF-11.05.02	Motor	Fuga de aceite	Fuga en retenedor interno.	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
a5feab9a	14/04/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.415	Carros Sorter	Rudio en rodillos Carro	Ruido en rodillos revision para cambio	MEDIO	LUIS GARCIA
119141fe	14/04/2026	SORTER	INFEED 1	BF-50.30.01	Motor	Ruido en chumacera	Ruido en chumacera lado motriz	MEDIO	LUIS GARCIA
4265b16e	14/04/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa faltante	BJ corte falta correa #18	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
86645989	21/04/2026	FINGER	FINGER 1	BF-11.01.01	Motor	Ruido en chumacera	Verificar con escalera posible chumacera para su respectivo cambio	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
cb8b722f	24/04/2026	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa faltante	Correa #4 faltante (de menor a mayor)	MEDIO	SANTIAGO DELGADILLO
adfd5af	24/04/2026	SORTER	INFEED 1	BJ-50.33.09	Correas	Correa faltante	Correa #5 faltante (de menor a mayor)	MEDIO	SANTIAGO DELGADILLO
d80656eb	24/04/2026	SALIDA	SALIDA 8	BE-31.07.02	Otros	Detallado en observación	Sonido al extender y contraer el extensible. Se tensiona la cadena del lazo izquierdo (próximo a salida 10) y el sonido disminuye.	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
b64112d4	30/04/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.488	Carros Sorter	Rudio en rodillos Carro	Ruido moderado en rodillos	MEDIO	LUIS GARCIA

828d3717	04/05/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa faltante	Falta correa #5	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
8a3fe1cb	04/05/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa faltante	Falta correa #8	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
de921291	04/05/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa faltante	Falta correa #11	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
bbdeef85	04/05/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.09	Correas	Correa faltante	Falta correa # 12	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ
e3f61200	13/05/2026	FINGER	FINGER 2	BF-12.05.06	Motor	Ventaviola	Rodamiento ventaviola	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO
bcd5aa41	13/05/2026	SORTER	INFEED 4	BF-50.80.01	Motor	Fuga de aceite		SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO

ID_REPORTES	DIA	LUGAR	ZONA	NUMERO DE MESA	FALLO	TIPO DE FALLO	OBSERVACION	NIVEL DE FALLO	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REPORTE	ESTADO DE LA REPARACION
2dcaf572	12/05/2026	SORTER	S-SALIDA 4	BF-50.15.02	Motor	Ruido en chumacera	Ruido chumacera lado motriz	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
ee0297ab	11/2/2026	SORTER	S-SALIDA F1	SR-50.68.01	Motor	Alta vibración en el motor	Sonido anormal posible en algun rodillo o del motor	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
5bf2d690	13/3/2026	FINGER	FINGER 4	BF-14.01.01	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte ruido en chumacera y alta vibracion y movimiento en el motor	MEDIO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
61818847	20/11/2025	ENTRADAS	ENTRADA 5-6	BC-22.01.05	Motor	Ruido chumacera	Ruido interno por el lado de la guarda	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
031b50d5	15/12/2025	SORTER	INFEED 3	BJ-50.39.09	Correas	Correa desgastada	Ruido en la correa	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	SERGIO DIAZ	PENDIENTE
5f2b22b4	27/11/2025	DumpChute	SUBIDA-DUMPCHUTE	BF-16.03.09	Motor	Caja reductora	Pendiente revisión caja reductora (se cambió rodamiento de ventaviola y chumacera 26/11/25)	MEDIO	LUVIN ROMERO	PENDIENTE
cdcdc9db	01/12/2025	FINGER	FINGER 3	BF-13.06.05	Motor	Ventaviola	Ruido del rodamiento de la ventaviola del motor	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
2f7b91e8	12/12/2025	SORTER	INFEED 5	BJ-50.86.02	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Sonido de rodamientos en mal estado	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
7e0c9f25	10/1/2026	SALIDA	SALIDA 38	BF-32.07.01	Motor	Caja reductora	Sonido constante en la caja reductora	MEDIO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
e7eceda9	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 26	BF-32.01.01	Motor	Ruido en chumacera	Notable ruido en chumacera lado motris	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
9ccc1d53	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 28	BF-32.02.01	Motor	Ruido en chumacera	Notorio ruido de chumacera en lado motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
aba693b1	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 30	BF-32.03.01	Motor	Ruido en chumacera	Notorio ruido en chumacera lado motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
1755890a	16/01/2026	SALIDA	SALIDA 32	BF-32.04.01	Motor	Ruido en chumacera	Notorio ruido en chumacera lado No motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
44522973	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.157	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Leve chillido en rodillos, se recomienda cambio	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
a729435e	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.267	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se presenta ruido en rodillos, afectación a la carga q soporta el carro.	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
dc4f0068	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.484	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se reporta ruido en rodillos	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
73f7157f	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.485	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se reporta ruido en rodillos	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
cc9c7449	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.157	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Leve chillido en rodillos, se recomienda cambio	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
0a5ff5fc	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.485	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se reporta ruido en rodillos	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
ecda00bd	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.484	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se reporta ruido en rodillos	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE

546f0a25	27/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.267	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se presenta ruido en rodillos, afectación a la carga q soporta el carro.	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
58fba938	27/01/2026	DumpChute	BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.02	Motor	Ruido en chumacera	Se requiere revision de ruido en chumaera en lado motriz	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
046eeee1	28/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.125	Bandas	Cortes en banda	La banda presenta cortes	MEDIO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
80e6e116	13/03/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.235	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Cambio de rodillos	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
cb3e30c0	28/01/2026	FINGER	FINGER 2	ARP-12.04.09	Rodillos	Rodillo en mal estado	Rodillo golpeado sin mucha tracción	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
7e877d43	30/01/2026	SALIDA	SALIDA 2	BF-31.04.01	Motor	Cambio de rodamientos	Ruido en mesa, se presume fallo en rodamientos del motor por vibración notoria en el mismo	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
94a4b943	29/01/2026	SORTER	S-SALIDA 36	SR-50.55.01	Otros	Detallado en observación	El espejo de la fotocelula de seguridad fue golpeado y fracturado en una esquina, se recomienda revision	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
40e3889a	30/01/2026	SALIDA	SALIDA 6	BF-31.06.01	Motor	Caja reductora	Después del cambio de chumacera realizada el día 30 de enero, se notaron ruidos provenientes de la caja reductora del motor, se recomienda revisión y posterior corrección	MEDIO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
96ff2cba	30/01/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.422	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Chillido notorio en rodillos (mas notorio al girar a la izquierda)	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
cf8ef958	04/02/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.439	Carros Sorter	Chasis golpeado	Chasis golpeado y doblado en varios puntos	MEDIO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
4620067b	04/02/2026	SORTER	INFEED 4	BJ-50.83.02	Correas	Correa faltante	Se rompe la correa #17	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
6a0afebf	05/02/2026	DumpChute	BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.02	Motor	Fuga de aceite	BM-16.04.02 fuga aceite en retenedor referencia retenedor: TC 55 90 10	MEDIO	MIGUEL DEULOFEU	PENDIENTE
5a7ba033	10/02/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.386	Carros Sorter	Chasis golpeado	Se reporta chasis doblado del no motriz del carro.	MEDIO	CAMILO HERNANDEZ	PENDIENTE
dfd26695	13/03/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.163	Rodillos	Ruido rodillo tensor		SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	SANTIAGO DELGADILLO	PENDIENTE
6382f066	11/02/2026	SORTER	S-SALIDA F1	BF-50.68.03	Motor	Fuga de aceite	Fuga de aceite por el retenedor interno	MEDIO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
8dfe2c16	11/02/2026	FINGER	FINGER 1	BF-11.01.03	Motor	Fuga de aceite	Fuga aceite por retenedor externo	MEDIO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
8052d722	17/02/2026	SORTER	S-SALIDA F1	SR-50.68.01	Motor	Cambio de rodamientos	Fuerte ruido en motor, puede ser rodamientos, queda pendiente para revisión, motor de 0.75kW	MEDIO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
6629a714	09/03/2026	SORTER	INFEED 6	BF-50.89.01	Motor	Fuga de aceite	Se presenta fugar por el retenedor	MEDIO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
334de392	13/03/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.235	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Cambio de rodillos	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
b30aad11	13/03/2026	FINGER	FINGER 5	BF-15-01.01	Motor	Ruido en chumacera	Fuerte ruido en chumacera	MEDIO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
55ebc614	24/03/2026	FINGER	FINGER 2	BF-12.05.06	Motor	Ventaviola	Ruido del rodamiento de la ventaviola	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
61126ac5	07/04/2026	FINGER	FINGER 2	BF-12.06.05	Motor	Ventaviola	Se presenta ruido en la ventaviola o posible ruido en rodamiento de la misma	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	JULIAN ARANGO	PENDIENTE

20bc8886	08/04/2026	ENTRADAS	ENTRADA 5-6	BE-22.02.01	Otros	Detallado en observación	Extensible caído hacia el lado derecho por presunto golpe con un costado del trailer. Se activó el guarda motor. Se puede operar pero al extender se cae hacia la derecha.	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
d029ea50	09/04/2026	FINGER	FINGER 1	BF-11.05.02	Motor	Fuga de aceite	Fuga en retenedor interno.	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
a5feab9a	14/04/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.415	Carros Sorter	Ruido en rodillos Carro	Ruido en rodillos revision para cambio	MEDIO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
86645989	21/04/2026	FINGER	FINGER 1	BF-11.01.01	Motor	Ruido en chumacera	Verificar con escalera posible chumacera para su respectivo cambio	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
d80656eb	24/04/2026	SALIDA	SALIDA 8	BE-31.07.02	Otros	Detallado en observación	Sonido al extender y contraer el extensible. Se tensiona la cadena del lazo izquierdo (próximo a salida 10) y el sonido disminuye.	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
b64112d4	30/04/2026	SORTER	CARRIER	CAS-50.01.488	Carros Sorter	Ruido en rodillos Carro	Ruido moderado en rodillos	MEDIO	LUIS GARCIA	PENDIENTE
e3f61200	13/05/2026	FINGER	FINGER 2	BF-12.05.06	Motor	Ventaviola	Rodamiento ventaviola	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE
bcd5aa41	13/05/2026	SORTER	INFEED 4	BF-50.80.01	Motor	Fuga de aceite		SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO	ANDRES MARCILLO	PENDIENTE

ZONA	MESAS
FINGER 1	BF-11.01.01
FINGER 1	BC-11.01.02
FINGER 1	BF-11.01.03
FINGER 1	BF-11.01.04
FINGER 1	ARP-11.02.01
FINGER 1	ARP-11.02.02
FINGER 1	ARP-11.02.03
FINGER 1	ARP-11.02.04
FINGER 1	ARP-11.02.05
FINGER 1	ARP-11.02.06
FINGER 1	ARP-11.02.07
FINGER 1	ARP-11.02.08
FINGER 1	ARP-11.02.09
FINGER 1	ARP-11.02.10
FINGER 1	BF-11.03.01
FINGER 1	BC-11.03.02
FINGER 1	BC-11.03.03
FINGER 1	BC-11.03.04
FINGER 1	BF-11.03.05
FINGER 1	BF-11.03.06
FINGER 1	ARP-11.04.01
FINGER 1	ARP-11.04.02
FINGER 1	ARP-11.04.03
FINGER 1	ARP-11.04.04
FINGER 1	ARP-11.04.05
FINGER 1	ARP-11.04.06
FINGER 1	ARP-11.04.07
FINGER 1	ARP-11.04.08
FINGER 1	ARP-11.04.09
FINGER 1	ARP-11.04.10
FINGER 1	LRD-11.05.01
FINGER 1	LRD-11.05.11
FINGER 1	BF-11.05.02
FINGER 1	BC-11.05.03
FINGER 1	BF-11.05.04
FINGER 1	BF-11.05.05
FINGER 1	BF-11.05.06
FINGER 1	BF-11.05.07
FINGER 2	BF-12.01.01
FINGER 2	BC-12.01.02
FINGER 2	BF-12.01.03
FINGER 2	BF-12.01.04

FINGER 2	ARP-12.02.01
FINGER 2	ARP-12.02.02
FINGER 2	ARP-12.02.03
FINGER 2	ARP-12.02.04
FINGER 2	ARP-12.02.05
FINGER 2	ARP-12.02.06
FINGER 2	ARP-12.02.07
FINGER 2	ARP-12.02.08
FINGER 2	ARP-12.02.09
FINGER 2	ARP-12.02.10
FINGER 2	ARP-12.02.11
FINGER 2	ARP-12.02.12
FINGER 2	ARP-12.02.13
FINGER 2	ARP-12.02.14
FINGER 2	ARP-12.02.15
FINGER 2	ARP-12.02.16
FINGER 2	ARP-12.02.17
FINGER 2	ARP-12.02.18
FINGER 2	ARP-12.02.19
FINGER 2	BC-12.03.01
FINGER 2	BC-12.03.02
FINGER 2	BC-12.03.03
FINGER 2	BC-12.03.04
FINGER 2	BF-12.03.05
FINGER 2	ARP-12.04.01
FINGER 2	ARP-12.04.02
FINGER 2	ARP-12.04.03
FINGER 2	ARP-12.04.04
FINGER 2	ARP-12.04.05
FINGER 2	ARP-12.04.06
FINGER 2	ARP-12.04.07
FINGER 2	ARP-12.04.08
FINGER 2	ARP-12.04.09
FINGER 2	ARP-12.04.10
FINGER 2	ARP-12.04.11
FINGER 2	ARP-12.04.12
FINGER 2	LRD-12.05.01
FINGER 2	BF-12.05.02
FINGER 2	BC-12.05.03
FINGER 2	BF-12.05.04
FINGER 2	BF-12.05.05
FINGER 2	BF-12.05.06
FINGER 2	LRD-12.05.11

FINGER 2	BF-12.06.01
FINGER 2	BF-12.06.02
FINGER 2	RM-12.06.03
FINGER 2	RM-12.06.04
FINGER 2	BF-12.06.05
FINGER 2	SR-12.06.06
FINGER 3	BF-13.01.01
FINGER 3	BC-13.01.02
FINGER 3	BF-13.01.03
FINGER 3	BF-13.01.04
FINGER 3	ARP-13.02.01
FINGER 3	ARP-13.02.02
FINGER 3	ARP-13.02.03
FINGER 3	ARP-13.02.04
FINGER 3	ARP-13.02.05
FINGER 3	ARP-13.02.06
FINGER 3	ARP-13.02.07
FINGER 3	ARP-13.02.08
FINGER 3	ARP-13.02.09
FINGER 3	ARP-13.02.10
FINGER 3	ARP-13.02.11
FINGER 3	ARP-13.02.12
FINGER 3	ARP-13.02.13
FINGER 3	ARP-13.02.14
FINGER 3	ARP-13.02.15
FINGER 3	ARP-13.02.16
FINGER 3	ARP-13.02.17
FINGER 3	ARP-13.02.18
FINGER 3	ARP-13.02.19
FINGER 3	BC-13.03.01
FINGER 3	BC-13.03.02
FINGER 3	BC-13.03.03
FINGER 3	BC-13.03.04
FINGER 3	BF-13.03.05
FINGER 3	ARP-13.04.01
FINGER 3	ARP-13.04.02
FINGER 3	ARP-13.04.03
FINGER 3	ARP-13.04.04
FINGER 3	ARP-13.04.05
FINGER 3	ARP-13.04.06
FINGER 3	ARP-13.04.07
FINGER 3	ARP-13.04.08
FINGER 3	ARP-13.04.09

FINGER 3	ARP-13.04.10
FINGER 3	ARP-13.04.11
FINGER 3	ARP-13.04.12
FINGER 3	LRD-13.05.01
FINGER 3	BF-13.05.02
FINGER 3	BC-13.05.03
FINGER 3	BC-13.05.04
FINGER 3	BF-13.05.05
FINGER 3	BF-13.05.06
FINGER 3	LRD-13.05.11
FINGER 3	BF-13.06.01
FINGER 3	BF-13.06.02
FINGER 3	RM-13.06.03
FINGER 3	RM-13.06.04
FINGER 3	BF-13.06.05
FINGER 3	SR-13.06.06
FINGER 4	BF-14.01.01
FINGER 4	BC-14.01.02
FINGER 4	BF-14.01.03
FINGER 4	BF-14.01.04
FINGER 4	ARP-14.02.01
FINGER 4	ARP-14.02.02
FINGER 4	ARP-14.02.03
FINGER 4	ARP-14.02.04
FINGER 4	ARP-14.02.05
FINGER 4	ARP-14.02.06
FINGER 4	ARP-14.02.07
FINGER 4	ARP-14.02.08
FINGER 4	ARP-14.02.09
FINGER 4	ARP-14.02.10
FINGER 4	ARP-14.02.11
FINGER 4	ARP-14.02.12
FINGER 4	BF-14.03.01
FINGER 4	BC-14.03.02
FINGER 4	BC-14.03.03
FINGER 4	BC-14.03.04
FINGER 4	BC-14.03.05
FINGER 4	BF-14.03.06
FINGER 4	ARP-14.04.01
FINGER 4	ARP-14.04.02
FINGER 4	ARP-14.04.03
FINGER 4	ARP-14.04.04
FINGER 4	ARP-14.04.05

FINGER 4	ARP-14.04.06
FINGER 4	ARP-14.04.07
FINGER 4	ARP-14.04.08
FINGER 4	LRD-14.05.01
FINGER 4	LRD-14.05.11
FINGER 4	BF-14.05.02
FINGER 4	BC-14.05.03
FINGER 4	BF-14.05.04
FINGER 4	BF-14.05.05
FINGER 4	BF-14.05.06
FINGER 4	BF-14.05.07
FINGER 5	BF-15-01.01
FINGER 5	BC-15-01.02
FINGER 5	BF-15-01.03
FINGER 5	BF-15-01.04
FINGER 5	BF-15-01.05
FINGER 5	BF-15-01.06
FINGER 5	BF-15-01.07
FINGER 5	BC-15-01.08
FINGER 5	BC-15-01.09
FINGER 5	BC-15-01.10
FINGER 5	BC-15-01.11
FINGER 5	BF-15-01.12
FINGER 5	ARP-15.02.01
FINGER 5	ARP-15.02.02
FINGER 5	ARP-15.02.03
FINGER 5	ARP-15.02.04
FINGER 5	ARP-15.02.05
FINGER 5	ARP-15.02.06
FINGER 5	ARP-15.02.07
FINGER 5	ARP-15.02.08
FINGER 5	ARP-15.02.09
FINGER 5	ARP-15.02.10
FINGER 5	LRD-15.03.01
FINGER 5	LRD-15.03.11
INFEED 1	BF-50.30.01
INFEED 1	BF-50.30.02
INFEED 1	BF-50.30.03
INFEED 1	BC-50.31.01
INFEED 1	BF-50.32.01
INFEED 1	BF-50.32.02
INFEED 1	BF-50.33.01
INFEED 1	BJ-50.33.02

INFEED 1	BF-50.33.03
INFEED 1	BF-50.33.04
INFEED 1	BF-50.33.05
INFEED 1	BF-50.33.06
INFEED 1	BF-50.33.07
INFEED 1	BF-50.33.08
INFEED 1	BJ-50.33.09
INFEED 1	CH-50.33.10
INFEED 2	BF-50.34.01
INFEED 2	BF-50.34.02
INFEED 2	BF-50.34.03
INFEED 2	BF-50.35.01
INFEED 2	BF-50.35.02
INFEED 2	BF-50.36.01
INFEED 2	BJ-50.36.02
INFEED 2	BF-50.36.03
INFEED 2	BF-50.36.04
INFEED 2	BF-50.36.05
INFEED 2	BF-50.36.06
INFEED 2	BF-50.36.07
INFEED 2	BF-50.36.08
INFEED 2	BJ-50.36.09
INFEED 2	CH-50.36.10
INFEED 3	BF-50.37.01
INFEED 3	BF-50.37.02
INFEED 3	BF-50.37.03
INFEED 3	BF-50.38.01
INFEED 3	BF-50.38.02
INFEED 3	BF-50.39.01
INFEED 3	BJ-50.39.02
INFEED 3	BF-50.39.03
INFEED 3	BF-50.39.04
INFEED 3	BF-50.39.05
INFEED 3	BF-50.39.06
INFEED 3	BF-50.39.07
INFEED 3	BF-50.39.08
INFEED 3	BJ-50.39.09
INFEED 3	CH-50.39.10
INFEED 4	BF-50.80.01
INFEED 4	BF-50.80.02
INFEED 4	BF-50.80.03
INFEED 4	BC-50.81.01
INFEED 4	BF-50.82.01

INFEED 4	BF-50.82.02
INFEED 4	BF-50.83.01
INFEED 4	BJ-50.83.02
INFEED 4	BF-50.83.03
INFEED 4	BF-50.83.04
INFEED 4	BF-50.83.05
INFEED 4	BF-50.83.06
INFEED 4	BF-50.83.07
INFEED 4	BF-50.83.08
INFEED 4	BJ-50.83.09
INFEED 4	CH-50.83.10
INFEED 5	BF-50.84.01
INFEED 5	BF-50.84.02
INFEED 5	BF-50.84.03
INFEED 5	BF-50.85.01
INFEED 5	BF-50.85.02
INFEED 5	BF-50.86.01
INFEED 5	BJ-50.86.02
INFEED 5	BF-50.86.03
INFEED 5	BF-50.86.04
INFEED 5	BF-50.86.05
INFEED 5	BF-50.86.06
INFEED 5	BF-50.86.07
INFEED 5	BF-50.86.08
INFEED 5	BJ-50.86.09
INFEED 5	CH-50.86.10
INFEED 6	BF-50.87.01
INFEED 6	BF-50.87.02
INFEED 6	BF-50.87.03
INFEED 6	BF-80.88.01
INFEED 6	BF-80.88.02
INFEED 6	BF-50.89.01
INFEED 6	BJ-50.89.02
INFEED 6	BF-50.89.03
INFEED 6	BF-50.89.04
INFEED 6	BF-50.89.05
INFEED 6	BF-50.89.06
INFEED 6	BF-50.89.07
INFEED 6	BF-50.89.08
INFEED 6	BJ-50.89.09
INFEED 6	CH-50.89.10
ENTRADA 1-2	BE-21.01.01
ENTRADA 1-2	BF-21.01.02

ENTRADA 1-2	BC-21.01.03
ENTRADA 1-2	BF-21.01.04
ENTRADA 1-2	BC-21.01.05
ENTRADA 1-2	BE-21.02.01
ENTRADA 1-2	BF-21.02.02
ENTRADA 1-2	BC-21.02.03
ENTRADA 1-2	BM-21.04.01
ENTRADA 1-2	BC-21.04.02
ENTRADA 1-2	SR-21.04.03
ENTRADA 1-2	BF-21.04.11
ENTRADA 1-2	BF-21.04.21
ENTRADA 1-2	BJ-21.04.22
ENTRADA 3-4	BE-21.03.01
ENTRADA 3-4	BF-21.03.02
ENTRADA 3-4	BC-21.03.03
ENTRADA 3-4	BF-21.03.04
ENTRADA 3-4	BC-21.03.05
ENTRADA 3-4	BF-21.03.06
ENTRADA 3-4	BF-21.05.01
ENTRADA 3-4	BF-21.05.02
ENTRADA 3-4	RM-21.05.03
ENTRADA 3-4	RM-21.05.04
ENTRADA 3-4	BF-21.05.05
ENTRADA 3-4	BC-21.05.06
ENTRADA 3-4	BC-21.05.07
ENTRADA 3-4	SR-21.05.08
ENTRADA 3-4	BE-22.03.01
ENTRADA 3-4	BF-22.03.02
ENTRADA 3-4	BC-22.03.03
ENTRADA 3-4	BF-22.03.04
ENTRADA 3-4	BE-22.03.05
ENTRADA 3-4	BE-22.03.06
ENTRADA 5-6	BE-22.01.01
ENTRADA 5-6	BF-22.01.02
ENTRADA 5-6	BC-22.01.03
ENTRADA 5-6	BF-22.01.04
ENTRADA 5-6	BC-22.01.05
ENTRADA 5-6	BE-22.02.01
ENTRADA 5-6	BF-22.02.02
ENTRADA 5-6	BC-22.02.03
ENTRADA 5-6	BM-22.04.01
ENTRADA 5-6	BC-22.04.02
ENTRADA 5-6	SR-22.04.03

ENTRADA 5-6	BF-22.04.11
ENTRADA 5-6	BF-22.04.21
ENTRADA 5-6	BJ-22.04.22
BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.01
BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.02
BAJADA-DUMPCHUTE	BF-16.04.03
BAJADA-DUMPCHUTE	GR-16.04.04
BAJADA-DUMPCHUTE	GR-16.04.05
SUBIDA-DUMPCHUTE	BF-16.02.01
SUBIDA-DUMPCHUTE	BC-16.03.01
SUBIDA-DUMPCHUTE	BC-16.03.02
SUBIDA-DUMPCHUTE	BF-16.03.03
SUBIDA-DUMPCHUTE	BF-16.03.04
SUBIDA-DUMPCHUTE	BC-16.03.05
SUBIDA-DUMPCHUTE	BF-16.03.06
SUBIDA-DUMPCHUTE	SR-16.03.07
SUBIDA-DUMPCHUTE	BC-16.03.08
SUBIDA-DUMPCHUTE	BF-16.03.09
SUBIDA-DUMPCHUTE	BC-16.03.10
S-SALIDA F4	SR-50.10.01
S-SALIDA F4	BF-50.10.02
S-SALIDA F4	BF-50.10.03
S-SALIDA F5	SR-50.11.01
S-SALIDA F5	BF-50.11.02
S-SALIDA F5	BF-50.11.03
S-SALIDA 1	SR-50.12.01
S-SALIDA 1	BF-50.12.02
S-SALIDA 2	SR-50.13.01
S-SALIDA 2	BF-50.13.02
S-SALIDA 3	SR-50.14.01
S-SALIDA 3	BF-50.14.02
S-SALIDA 4	SR-50.15.01
S-SALIDA 4	BF-50.15.02
S-SALIDA 5	SR-50.16.01
S-SALIDA 5	BF-50.16.02
S-SALIDA 6	SR-50.17.01
S-SALIDA 6	BF-50.17.02
S-SALIDA F3	SR-50.18.01
S-SALIDA F3	BF-50.18.02
S-SALIDA F3	BF-50.18.03
S-SALIDA 8	SR-50.19.01
S-SALIDA 8	BF-50.19.02
S-SALIDA 10	SR-50.20.01

S-SALIDA 10	BF-50.20.02
S-SALIDA 12	SR-50.21.01
S-SALIDA 12	BF-50.21.02
S-SALIDA 14	SR-50.22.01
S-SALIDA 14	BF-50.22.02
S-SALIDA 16	SR-50.23.01
S-SALIDA 16	BF-50.23.02
S-SALIDA 18	SR-50.24.01
S-SALIDA 18	BF-50.24.02
S-SALIDA 20	SR-50.25.01
S-SALIDA 20	BF-50.25.02
S-SALIDA 22	SR-50.26.01
S-SALIDA 22	BF-50.26.02
S-SALIDA 26	SR-50.50.01
S-SALIDA 26	BF-50.50.02
S-SALIDA 28	SR-50.51.01
S-SALIDA 28	BF-50.51.02
S-SALIDA 30	SR-50.52.01
S-SALIDA 30	BF-50.52.02
S-SALIDA 32	SR-50.53.01
S-SALIDA 32	BF-50.53.02
S-SALIDA 34	SR-50.54.01
S-SALIDA 34	BF-50.54.02
S-SALIDA 36	SR-50.55.01
S-SALIDA 36	BF-50.55.02
S-SALIDA 38	SR-50.56.01
S-SALIDA 38	BF-50.56.02
S-SALIDA F2	SR-50.57.01
S-SALIDA F2	BF-50.57.02
S-SALIDA F2	BF-50.57.03
S-SALIDA 40	SR-50.58..01
S-SALIDA 40	BF-50.58.02
S-SALIDA 41	SR-50.59.01
S-SALIDA 41	BF-50.59.02
S-SALIDA 42	SR-50.60.01
S-SALIDA 42	BF-50.60.02
S-SALIDA 43	SR-50.61.01
S-SALIDA 43	BF-50.61.02
S-SALIDA 44	SR-50.62.01
S-SALIDA 44	BF-50.62.02
S-SALIDA 45	SR-50.64.01
S-SALIDA 45	BF-50.64.02
S-SALIDA 46	SR-50.65.01

S-SALIDA 46	BF-50.65.02
S-SALIDA 47	SR-50.66.01
S-SALIDA 47	BF-50.66.02
S-SALIDA 48	SR-50.67.01
S-SALIDA 48	BF-50.67.02
S-SALIDA F1	SR-50.68.01
S-SALIDA F1	BF-50.68.02
S-SALIDA F1	BF-50.68.03
SALIDA 1	BF-31.03.01
SALIDA 1	GR-31.03.02
SALIDA 2	BF-31.04.01
SALIDA 2	GR-31.04.02
SALIDA 3	BF-31.02.01
SALIDA 3	GR-31.02.02
SALIDA 4	BF-31.05.01
SALIDA 4	GR-31.05.02
SALIDA 5	BF-31.01.01
SALIDA 5	GR-31.01.02
SALIDA 6	BF-31.06.01
SALIDA 6	GR-31.06.02
SALIDA 8	BF-31.07.01
SALIDA 8	BE-31.07.02
SALIDA 10	BF-31.08.01
SALIDA 10	GR-31.08.02
SALIDA 12	BF-31.09.01
SALIDA 12	BE-31.09.02
SALIDA 14	BF-31.10.01
SALIDA 14	GR-31.10.02
SALIDA 16	BF-31.11.01
SALIDA 16	BE-31.11.02
SALIDA 18	BF-31.12.01
SALIDA 18	GR-31.12.02
SALIDA 20	BF-31.13.01
SALIDA 20	BE-31.13.02
SALIDA 22	BF-31.14.01
SALIDA 22	BE-31.14.02
SALIDA 26	BF-32.01.01
SALIDA 26	BE-32.01.02
SALIDA 28	BF-32.02.01
SALIDA 28	BE-32.02.02
SALIDA 30	BF-32.03.01
SALIDA 30	GR-32.03.02
SALIDA 32	BF-32.04.01

SALIDA 32	BE-32.04.02
SALIDA 34	BF-32.05.01
SALIDA 34	GR-32.05.02
SALIDA 36	BF-32.06.01
SALIDA 36	BE-32.06.02
SALIDA 38	BF-32.07.01
SALIDA 38	GR-32.07.02
SALIDA 40	BF-32.08.01
SALIDA 40	BE-32.08.02
SALIDA 41	BF-32.16.01
SALIDA 41	GR-32.16.02
SALIDA 42	BF-32.09.01
SALIDA 42	GR-32.09.02
SALIDA 43	BF-32.15.01
SALIDA 43	GR-32.15.02
SALIDA 44	BF-32.10.01
SALIDA 44	GR-32.10.02
SALIDA 45	BF-32.14.01
SALIDA 45	GR-32.14.02
SALIDA 46	BF-32.11.01
SALIDA 46	GR-32.11.02
SALIDA 47	BF-32.13.01
SALIDA 47	GR-32.13.02
SALIDA 48	BF-32.12.01
SALIDA 48	GR-32.12.02
CARRIER	CAS-50.01.101
CARRIER	CAS-50.01.102
CARRIER	CAS-50.01.103
CARRIER	CAS-50.01.104
CARRIER	CAS-50.01.105
CARRIER	CAS-50.01.106
CARRIER	CAS-50.01.107
CARRIER	CAS-50.01.108
CARRIER	CAS-50.01.109
CARRIER	CAS-50.01.110
CARRIER	CAS-50.01.111
CARRIER	CAS-50.01.112
CARRIER	CAS-50.01.113
CARRIER	CAS-50.01.114
CARRIER	CAS-50.01.115
CARRIER	CAS-50.01.116
CARRIER	CAS-50.01.117
CARRIER	CAS-50.01.118

CARRIER	CAS-50.01.119
CARRIER	CAS-50.01.120
CARRIER	CAS-50.01.121
CARRIER	CAS-50.01.122
CARRIER	CAS-50.01.123
CARRIER	CAS-50.01.124
CARRIER	CAS-50.01.125
CARRIER	CAS-50.01.126
CARRIER	CAS-50.01.127
CARRIER	CAS-50.01.128
CARRIER	CAS-50.01.129
CARRIER	CAS-50.01.130
CARRIER	CAS-50.01.131
CARRIER	CAS-50.01.132
CARRIER	CAS-50.01.133
CARRIER	CAS-50.01.134
CARRIER	CAS-50.01.135
CARRIER	CAS-50.01.136
CARRIER	CAS-50.01.137
CARRIER	CAS-50.01.138
CARRIER	CAS-50.01.139
CARRIER	CAS-50.01.140
CARRIER	CAS-50.01.141
CARRIER	CAS-50.01.142
CARRIER	CAS-50.01.143
CARRIER	CAS-50.01.144
CARRIER	CAS-50.01.145
CARRIER	CAS-50.01.146
CARRIER	CAS-50.01.147
CARRIER	CAS-50.01.148
CARRIER	CAS-50.01.149
CARRIER	CAS-50.01.150
CARRIER	CAS-50.01.151
CARRIER	CAS-50.01.152
CARRIER	CAS-50.01.153
CARRIER	CAS-50.01.154
CARRIER	CAS-50.01.155
CARRIER	CAS-50.01.156
CARRIER	CAS-50.01.157
CARRIER	CAS-50.01.158
CARRIER	CAS-50.01.159
CARRIER	CAS-50.01.160
CARRIER	CAS-50.01.161

CARRIER	CAS-50.01.162
CARRIER	CAS-50.01.163
CARRIER	CAS-50.01.164
CARRIER	CAS-50.01.165
CARRIER	CAS-50.01.166
CARRIER	CAS-50.01.167
CARRIER	CAS-50.01.168
CARRIER	CAS-50.01.169
CARRIER	CAS-50.01.170
CARRIER	CAS-50.01.171
CARRIER	CAS-50.01.172
CARRIER	CAS-50.01.173
CARRIER	CAS-50.01.174
CARRIER	CAS-50.01.175
CARRIER	CAS-50.01.176
CARRIER	CAS-50.01.177
CARRIER	CAS-50.01.178
CARRIER	CAS-50.01.179
CARRIER	CAS-50.01.180
CARRIER	CAS-50.01.181
CARRIER	CAS-50.01.182
CARRIER	CAS-50.01.183
CARRIER	CAS-50.01.184
CARRIER	CAS-50.01.185
CARRIER	CAS-50.01.186
CARRIER	CAS-50.01.187
CARRIER	CAS-50.01.188
CARRIER	CAS-50.01.189
CARRIER	CAS-50.01.190
CARRIER	CAS-50.01.191
CARRIER	CAS-50.01.192
CARRIER	CAS-50.01.193
CARRIER	CAS-50.01.194
CARRIER	CAS-50.01.195
CARRIER	CAS-50.01.196
CARRIER	CAS-50.01.197
CARRIER	CAS-50.01.198
CARRIER	CAS-50.01.199
CARRIER	CAS-50.01.200
CARRIER	CAS-50.01.201
CARRIER	CAS-50.01.202
CARRIER	CAS-50.01.203
CARRIER	CAS-50.01.204

CARRIER	CAS-50.01.205
CARRIER	CAS-50.01.206
CARRIER	CAS-50.01.207
CARRIER	CAS-50.01.208
CARRIER	CAS-50.01.209
CARRIER	CAS-50.01.210
CARRIER	CAS-50.01.211
CARRIER	CAS-50.01.212
CARRIER	CAS-50.01.213
CARRIER	CAS-50.01.214
CARRIER	CAS-50.01.215
CARRIER	CAS-50.01.216
CARRIER	CAS-50.01.217
CARRIER	CAS-50.01.218
CARRIER	CAS-50.01.219
CARRIER	CAS-50.01.220
CARRIER	CAS-50.01.221
CARRIER	CAS-50.01.222
CARRIER	CAS-50.01.223
CARRIER	CAS-50.01.224
CARRIER	CAS-50.01.225
CARRIER	CAS-50.01.226
CARRIER	CAS-50.01.227
CARRIER	CAS-50.01.228
CARRIER	CAS-50.01.229
CARRIER	CAS-50.01.230
CARRIER	CAS-50.01.231
CARRIER	CAS-50.01.232
CARRIER	CAS-50.01.233
CARRIER	CAS-50.01.234
CARRIER	CAS-50.01.235
CARRIER	CAS-50.01.236
CARRIER	CAS-50.01.237
CARRIER	CAS-50.01.238
CARRIER	CAS-50.01.239
CARRIER	CAS-50.01.240
CARRIER	CAS-50.01.241
CARRIER	CAS-50.01.242
CARRIER	CAS-50.01.243
CARRIER	CAS-50.01.244
CARRIER	CAS-50.01.245
CARRIER	CAS-50.01.246
CARRIER	CAS-50.01.247

CARRIER	CAS-50.01.248
CARRIER	CAS-50.01.249
CARRIER	CAS-50.01.250
CARRIER	CAS-50.01.251
CARRIER	CAS-50.01.252
CARRIER	CAS-50.01.253
CARRIER	CAS-50.01.254
CARRIER	CAS-50.01.255
CARRIER	CAS-50.01.256
CARRIER	CAS-50.01.257
CARRIER	CAS-50.01.258
CARRIER	CAS-50.01.259
CARRIER	CAS-50.01.260
CARRIER	CAS-50.01.261
CARRIER	CAS-50.01.262
CARRIER	CAS-50.01.263
CARRIER	CAS-50.01.264
CARRIER	CAS-50.01.265
CARRIER	CAS-50.01.266
CARRIER	CAS-50.01.267
CARRIER	CAS-50.01.268
CARRIER	CAS-50.01.269
CARRIER	CAS-50.01.270
CARRIER	CAS-50.01.271
CARRIER	CAS-50.01.272
CARRIER	CAS-50.01.273
CARRIER	CAS-50.01.274
CARRIER	CAS-50.01.275
CARRIER	CAS-50.01.276
CARRIER	CAS-50.01.277
CARRIER	CAS-50.01.278
CARRIER	CAS-50.01.279
CARRIER	CAS-50.01.280
CARRIER	CAS-50.01.281
CARRIER	CAS-50.01.282
CARRIER	CAS-50.01.283
CARRIER	CAS-50.01.284
CARRIER	CAS-50.01.285
CARRIER	CAS-50.01.286
CARRIER	CAS-50.01.287
CARRIER	CAS-50.01.288
CARRIER	CAS-50.01.289
CARRIER	CAS-50.01.290

CARRIER	CAS-50.01.291
CARRIER	CAS-50.01.292
CARRIER	CAS-50.01.293
CARRIER	CAS-50.01.294
CARRIER	CAS-50.01.295
CARRIER	CAS-50.01.296
CARRIER	CAS-50.01.297
CARRIER	CAS-50.01.298
CARRIER	CAS-50.01.299
CARRIER	CAS-50.01.300
CARRIER	CAS-50.01.301
CARRIER	CAS-50.01.302
CARRIER	CAS-50.01.303
CARRIER	CAS-50.01.304
CARRIER	CAS-50.01.305
CARRIER	CAS-50.01.306
CARRIER	CAS-50.01.307
CARRIER	CAS-50.01.308
CARRIER	CAS-50.01.309
CARRIER	CAS-50.01.310
CARRIER	CAS-50.01.311
CARRIER	CAS-50.01.312
CARRIER	CAS-50.01.313
CARRIER	CAS-50.01.314
CARRIER	CAS-50.01.315
CARRIER	CAS-50.01.316
CARRIER	CAS-50.01.317
CARRIER	CAS-50.01.318
CARRIER	CAS-50.01.319
CARRIER	CAS-50.01.320
CARRIER	CAS-50.01.321
CARRIER	CAS-50.01.322
CARRIER	CAS-50.01.323
CARRIER	CAS-50.01.324
CARRIER	CAS-50.01.325
CARRIER	CAS-50.01.326
CARRIER	CAS-50.01.327
CARRIER	CAS-50.01.328
CARRIER	CAS-50.01.329
CARRIER	CAS-50.01.330
CARRIER	CAS-50.01.331
CARRIER	CAS-50.01.332
CARRIER	CAS-50.01.333

CARRIER	CAS-50.01.334
CARRIER	CAS-50.01.335
CARRIER	CAS-50.01.336
CARRIER	CAS-50.01.337
CARRIER	CAS-50.01.338
CARRIER	CAS-50.01.339
CARRIER	CAS-50.01.340
CARRIER	CAS-50.01.341
CARRIER	CAS-50.01.342
CARRIER	CAS-50.01.343
CARRIER	CAS-50.01.344
CARRIER	CAS-50.01.345
CARRIER	CAS-50.01.346
CARRIER	CAS-50.01.347
CARRIER	CAS-50.01.348
CARRIER	CAS-50.01.349
CARRIER	CAS-50.01.350
CARRIER	CAS-50.01.351
CARRIER	CAS-50.01.352
CARRIER	CAS-50.01.353
CARRIER	CAS-50.01.354
CARRIER	CAS-50.01.355
CARRIER	CAS-50.01.356
CARRIER	CAS-50.01.357
CARRIER	CAS-50.01.358
CARRIER	CAS-50.01.359
CARRIER	CAS-50.01.360
CARRIER	CAS-50.01.361
CARRIER	CAS-50.01.362
CARRIER	CAS-50.01.363
CARRIER	CAS-50.01.364
CARRIER	CAS-50.01.365
CARRIER	CAS-50.01.366
CARRIER	CAS-50.01.367
CARRIER	CAS-50.01.368
CARRIER	CAS-50.01.369
CARRIER	CAS-50.01.370
CARRIER	CAS-50.01.371
CARRIER	CAS-50.01.372
CARRIER	CAS-50.01.373
CARRIER	CAS-50.01.374
CARRIER	CAS-50.01.375
CARRIER	CAS-50.01.376

CARRIER	CAS-50.01.377
CARRIER	CAS-50.01.378
CARRIER	CAS-50.01.379
CARRIER	CAS-50.01.380
CARRIER	CAS-50.01.381
CARRIER	CAS-50.01.382
CARRIER	CAS-50.01.383
CARRIER	CAS-50.01.384
CARRIER	CAS-50.01.385
CARRIER	CAS-50.01.386
CARRIER	CAS-50.01.387
CARRIER	CAS-50.01.388
CARRIER	CAS-50.01.389
CARRIER	CAS-50.01.390
CARRIER	CAS-50.01.391
CARRIER	CAS-50.01.392
CARRIER	CAS-50.01.393
CARRIER	CAS-50.01.394
CARRIER	CAS-50.01.395
CARRIER	CAS-50.01.396
CARRIER	CAS-50.01.397
CARRIER	CAS-50.01.398
CARRIER	CAS-50.01.399
CARRIER	CAS-50.01.400
CARRIER	CAS-50.01.401
CARRIER	CAS-50.01.402
CARRIER	CAS-50.01.403
CARRIER	CAS-50.01.404
CARRIER	CAS-50.01.405
CARRIER	CAS-50.01.406
CARRIER	CAS-50.01.407
CARRIER	CAS-50.01.408
CARRIER	CAS-50.01.409
CARRIER	CAS-50.01.410
CARRIER	CAS-50.01.411
CARRIER	CAS-50.01.412
CARRIER	CAS-50.01.413
CARRIER	CAS-50.01.414
CARRIER	CAS-50.01.415
CARRIER	CAS-50.01.416
CARRIER	CAS-50.01.417
CARRIER	CAS-50.01.418
CARRIER	CAS-50.01.419

CARRIER	CAS-50.01.420
CARRIER	CAS-50.01.421
CARRIER	CAS-50.01.422
CARRIER	CAS-50.01.423
CARRIER	CAS-50.01.424
CARRIER	CAS-50.01.425
CARRIER	CAS-50.01.426
CARRIER	CAS-50.01.427
CARRIER	CAS-50.01.428
CARRIER	CAS-50.01.429
CARRIER	CAS-50.01.430
CARRIER	CAS-50.01.431
CARRIER	CAS-50.01.432
CARRIER	CAS-50.01.433
CARRIER	CAS-50.01.434
CARRIER	CAS-50.01.435
CARRIER	CAS-50.01.436
CARRIER	CAS-50.01.437
CARRIER	CAS-50.01.438
CARRIER	CAS-50.01.439
CARRIER	CAS-50.01.440
CARRIER	CAS-50.01.441
CARRIER	CAS-50.01.442
CARRIER	CAS-50.01.443
CARRIER	CAS-50.01.444
CARRIER	CAS-50.01.445
CARRIER	CAS-50.01.446
CARRIER	CAS-50.01.447
CARRIER	CAS-50.01.448
CARRIER	CAS-50.01.449
CARRIER	CAS-50.01.450
CARRIER	CAS-50.01.451
CARRIER	CAS-50.01.452
CARRIER	CAS-50.01.453
CARRIER	CAS-50.01.454
CARRIER	CAS-50.01.455
CARRIER	CAS-50.01.456
CARRIER	CAS-50.01.457
CARRIER	CAS-50.01.458
CARRIER	CAS-50.01.459
CARRIER	CAS-50.01.460
CARRIER	CAS-50.01.461
CARRIER	CAS-50.01.462

CARRIER	CAS-50.01.463
CARRIER	CAS-50.01.464
CARRIER	CAS-50.01.465
CARRIER	CAS-50.01.466
CARRIER	CAS-50.01.467
CARRIER	CAS-50.01.468
CARRIER	CAS-50.01.469
CARRIER	CAS-50.01.470
CARRIER	CAS-50.01.471
CARRIER	CAS-50.01.472
CARRIER	CAS-50.01.473
CARRIER	CAS-50.01.474
CARRIER	CAS-50.01.475
CARRIER	CAS-50.01.476
CARRIER	CAS-50.01.477
CARRIER	CAS-50.01.478
CARRIER	CAS-50.01.479
CARRIER	CAS-50.01.480
CARRIER	CAS-50.01.481
CARRIER	CAS-50.01.482
CARRIER	CAS-50.01.483
CARRIER	CAS-50.01.484
CARRIER	CAS-50.01.485
CARRIER	CAS-50.01.486
CARRIER	CAS-50.01.487
CARRIER	CAS-50.01.488
CARRIER	CAS-50.01.489
CARRIER	CAS-50.01.490
CARRIER	CAS-50.01.491
CARRIER	CAS-50.01.492
CARRIER	CAS-50.01.493
CARRIER	CAS-50.01.494
CARRIER	CAS-50.01.495
CARRIER	CAS-50.01.496
CARRIER	CAS-50.01.497
CARRIER	CAS-50.01.498
CARRIER	CAS-50.01.499
CARRIER	CAS-50.01.500
CARRIER	CAS-50.01.501
CARRIER	CAS-50.01.502
CARRIER	CAS-50.01.503
CARRIER	CAS-50.01.504
CARRIER	CAS-50.01.505

CARRIER	CAS-50.01.506
CARRIER	CAS-50.01.507
CARRIER	CAS-50.01.508
CARRIER	CAS-50.01.509
CARRIER	CAS-50.01.510
CARRIER	CAS-50.01.511
CARRIER	CAS-50.01.512
CARRIER	CAS-50.01.513
CARRIER	CAS-50.01.514
CARRIER	CAS-50.01.515
CARRIER	CAS-50.01.516
CARRIER	CAS-50.01.517
CARRIER	CAS-50.01.518
CARRIER	CAS-50.01.519
CARRIER	CAS-50.01.520
CARRIER	CAS-50.01.521
CARRIER	CAS-50.01.522
CARRIER	CAS-50.01.523
CARRIER	CAS-50.01.524
CARRIER	CAS-50.01.525
CARRIER	CAS-50.01.526
CARRIER	CAS-50.01.527
CARRIER	CAS-50.01.528
CARRIER	CAS-50.01.529
CARRIER	CAS-50.01.530
CARRIER	CAS-50.01.531
CARRIER	CAS-50.01.532
CARRIER	CAS-50.01.533
CARRIER	CAS-50.01.534
CARRIER	CAS-50.01.535
CARRIER	CAS-50.01.536
CARRIER	CAS-50.01.537
CARRIER	CAS-50.01.538
CARRIER	CAS-50.01.539
CARRIER	CAS-50.01.540
CARRIER	CAS-50.01.541
CARRIER	CAS-50.01.542
CARRIER	CAS-50.01.543
CARRIER	CAS-50.01.544
CARRIER	CAS-50.01.545
CARRIER	CAS-50.01.546
CARRIER	CAS-50.01.547
CARRIER	CAS-50.01.548

CARRIER	CAS-50.01.549
CARRIER	CAS-50.01.550
CARRIER	CAS-50.01.551
CARRIER	CAS-50.01.552
CARRIER	CAS-50.01.553
CARRIER	CAS-50.01.554
CARRIER	CAS-50.01.555
CARRIER	CAS-50.01.556
CARRIER	CAS-50.01.557
CARRIER	CAS-50.01.558
CARRIER	CAS-50.01.559
CARRIER	CAS-50.01.560
CARRIER	CAS-50.01.561
CARRIER	CAS-50.01.562
CARRIER	CAS-50.01.563
CARRIER	CAS-50.01.564
CARRIER	CAS-50.01.565
CARRIER	CAS-50.01.566
CARRIER	CAS-50.01.567
CARRIER	CAS-50.01.568
CARRIER	CAS-50.01.569
CARRIER	CAS-50.01.570
IRREGULARES	BF-01.01.01
IRREGULARES	BF-01.01.02
IRREGULARES	BC-01.01.03
IRREGULARES	BF-01.01.04
IRREGULARES	BFW-01.01.05
IRREGULARES	BF-01.01.06
IRREGULARES	BC-01.01.07
IRREGULARES	BF-01.01.08
IRREGULARES	BJ-01.01.09
IRREGULARES	TF-01.02.01
TOWLINE	ITL-9000.01.04
TOWLINE	ITL-9000.01.01

ZONAS	N° DE ZONA	
FINGER	FINGER 1	
FINGER	FINGER 2	
FINGER	FINGER 3	
FINGER	FINGER 4	
FINGER	FINGER 5	
SORTER	INFEED 1	
SORTER	INFEED 2	
SORTER	INFEED 3	
SORTER	INFEED 4	
SORTER	INFEED 5	
SORTER	INFEED 6	
SORTER	CARRIER	
SALIDA	SALIDA 1	
SALIDA	SALIDA 2	
SALIDA	SALIDA 3	
SALIDA	SALIDA 4	
SALIDA	SALIDA 5	
SALIDA	SALIDA 6	
SALIDA	SALIDA 8	
SALIDA	SALIDA 10	
SALIDA	SALIDA 12	
SALIDA	SALIDA 14	
SALIDA	SALIDA 16	
SALIDA	SALIDA 18	
SALIDA	SALIDA 20	
SALIDA	SALIDA 22	
SALIDA	SALIDA 26	
SALIDA	SALIDA 28	
SALIDA	SALIDA 30	
SALIDA	SALIDA 32	
SALIDA	SALIDA 34	
SALIDA	SALIDA 36	
SALIDA	SALIDA 38	
SALIDA	SALIDA 40	
SALIDA	SALIDA 41	
SALIDA	SALIDA 42	
SALIDA	SALIDA 43	
SALIDA	SALIDA 44	
SALIDA	SALIDA 45	
SALIDA	SALIDA 46	
SALIDA	SALIDA 47	
SALIDA	SALIDA 48	

ENTRADAS	ENTRADA 1-2	
ENTRADAS	ENTRADA 3-4	
ENTRADAS	ENTRADA 5-6	
SORTER	S-SALIDA 1	
SORTER	S-SALIDA 2	
SORTER	S-SALIDA 3	
SORTER	S-SALIDA 4	
SORTER	S-SALIDA 5	
SORTER	S-SALIDA 6	
SORTER	S-SALIDA 8	
SORTER	S-SALIDA 10	
SORTER	S-SALIDA 12	
SORTER	S-SALIDA 14	
SORTER	S-SALIDA 16	
SORTER	S-SALIDA 18	
SORTER	S-SALIDA 20	
SORTER	S-SALIDA 22	
SORTER	S-SALIDA 26	
SORTER	S-SALIDA 28	
SORTER	S-SALIDA 30	
SORTER	S-SALIDA 32	
SORTER	S-SALIDA 34	
SORTER	S-SALIDA 36	
SORTER	S-SALIDA 38	
SORTER	S-SALIDA 40	
SORTER	S-SALIDA 41	
SORTER	S-SALIDA 42	
SORTER	S-SALIDA 43	
SORTER	S-SALIDA 44	
SORTER	S-SALIDA 45	
SORTER	S-SALIDA 46	
SORTER	S-SALIDA 47	
SORTER	S-SALIDA 48	
SORTER	S-SALIDA F1	
SORTER	S-SALIDA F2	
SORTER	S-SALIDA F3	
SORTER	S-SALIDA F4	
SORTER	S-SALIDA F5	
DumpChute	JADA-DUMPCHUTE	
DumpChute	BIDA-DUMPCHUTE	
IRREGULARES	IRREGULARES	
TOWLINE	TOWLINE	

Tipo general	Fallo específico
Motor	Caja reductora
Motor	Ventaviola
Motor	Fuga de aceite
Motor	Cambio de rodamientos
Motor	Ruido en chumacera
Motor	Alta vibración en el motor
Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo
Rodillos	Rodillo sin tracción
Rodillos	Ruido rodillo motriz
Rodillos	Ruido rodillo tensor
Rodillos	Rodillo en mal estado
Bandas	Cortes en banda
Bandas	Banda desalineada
Bandas	Banda doblada
Correas	Correa faltante
Correas	Fallo en correa de transmisión
Correas	Correa desgastada
Variador	Rotura de anclaje del conector del variador
Variador	Variador dañado
Otros	Detallado en observación
Carros Sorter	Fallo eléctrico Motor
Carros Sorter	Ruido en rodillos Carro
Carros Sorter	Ruido rodillo motriz Carro
Carros Sorter	Ruido rodillo tensor Carro
Carros Sorter	Cortes en banda Carro
Carros Sorter	Banda desalineada Carro
Carros Sorter	Banda doblada Carro
Carros Sorter	Fallo en correa de transmisión Carro
Carros Sorter	Correa desgastada Carro
Carros Sorter	Chasis doblado
Carros Sorter	Chasis golpeado

# DE CARRO	FECHA CAMBIO DE BANDA	FECHA CAMBIO DE RODILLOS	FECHA TENSIÓN DE BANDA	FECHA NOVEDAD	FALLO	TIPO DE FALLO	NOVEDAD	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REPORTE	ESTADO DE LA NOVEDAD
101									SIN NOVEDAD
102									SIN NOVEDAD
103									SIN NOVEDAD
104									SIN NOVEDAD
105									SIN NOVEDAD
106									SIN NOVEDAD
107									SIN NOVEDAD
108									SIN NOVEDAD
109									SIN NOVEDAD
110									SIN NOVEDAD
111									SIN NOVEDAD
112									SIN NOVEDAD
113									SIN NOVEDAD
114									SIN NOVEDAD
115									SIN NOVEDAD
116									SIN NOVEDAD
117									SIN NOVEDAD
118									SIN NOVEDAD
119									SIN NOVEDAD
120									SIN NOVEDAD
121									SIN NOVEDAD
122									SIN NOVEDAD
123									SIN NOVEDAD
124									SIN NOVEDAD
125				28/01/2026	Bandas	Cortes en banda	La banda presenta cortes	LUIS GARCIA	MEDIO
126									SIN NOVEDAD
127									SIN NOVEDAD
128									SIN NOVEDAD
129									SIN NOVEDAD
130									SIN NOVEDAD
131									SIN NOVEDAD
132									SIN NOVEDAD
133									SIN NOVEDAD
134									SIN NOVEDAD
135									SIN NOVEDAD
136									SIN NOVEDAD
137									SIN NOVEDAD
138									SIN NOVEDAD
139									SIN NOVEDAD
140									SIN NOVEDAD
141									SIN NOVEDAD
142									SIN NOVEDAD
143									SIN NOVEDAD
144									SIN NOVEDAD
145									SIN NOVEDAD
146									SIN NOVEDAD
147									SIN NOVEDAD
148									SIN NOVEDAD
149									SIN NOVEDAD
150									SIN NOVEDAD
151									SIN NOVEDAD
152									SIN NOVEDAD
153									SIN NOVEDAD
154									SIN NOVEDAD
155									SIN NOVEDAD
156									SIN NOVEDAD
157				27/01/2026	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Leve chillido en rodillos, se recomienda cambio	CAMILO HERNANDEZ	MEDIO
158									SIN NOVEDAD
159									SIN NOVEDAD
160									SIN NOVEDAD
161									SIN NOVEDAD
162									SIN NOVEDAD
163		06/02/2026	06/02/2026						SIN NOVEDAD
164									SIN NOVEDAD
165									SIN NOVEDAD
166									SIN NOVEDAD
167									SIN NOVEDAD
168									SIN NOVEDAD
169									SIN NOVEDAD
170									SIN NOVEDAD
171									SIN NOVEDAD
172									SIN NOVEDAD
173									SIN NOVEDAD
174									SIN NOVEDAD
175									SIN NOVEDAD
176									SIN NOVEDAD
177									SIN NOVEDAD
178				26/01/2026			Corte en la banda sobre la vena	MIGUEL DEULOFEU	CRITICO
179									SIN NOVEDAD
180									SIN NOVEDAD
181									SIN NOVEDAD
182									SIN NOVEDAD
183									SIN NOVEDAD
184									SIN NOVEDAD

185									SIN NOVEDAD
186									SIN NOVEDAD
187									SIN NOVEDAD
188									SIN NOVEDAD
189									SIN NOVEDAD
190									SIN NOVEDAD
191									SIN NOVEDAD
192									SIN NOVEDAD
193									SIN NOVEDAD
194									SIN NOVEDAD
195									SIN NOVEDAD
196									SIN NOVEDAD
197									SIN NOVEDAD
198									SIN NOVEDAD
199				10/11/2025		Cambio de rodillos		LUIS GARCIA	CRITICO
200									SIN NOVEDAD
201									SIN NOVEDAD
202									SIN NOVEDAD
203									SIN NOVEDAD
204									SIN NOVEDAD
205									SIN NOVEDAD
206									SIN NOVEDAD
207									SIN NOVEDAD
208									SIN NOVEDAD
209									SIN NOVEDAD
210									SIN NOVEDAD
211									SIN NOVEDAD
212									SIN NOVEDAD
213									SIN NOVEDAD
214									SIN NOVEDAD
215									SIN NOVEDAD
216									SIN NOVEDAD
217									SIN NOVEDAD
218									SIN NOVEDAD
219									SIN NOVEDAD
220									SIN NOVEDAD
221									SIN NOVEDAD
222									SIN NOVEDAD
223				10/11/2025		Cambio de rodillos		LUIS GARCIA	MEDIO
224									SIN NOVEDAD
225									SIN NOVEDAD
226									SIN NOVEDAD
227									SIN NOVEDAD
228									SIN NOVEDAD
229									SIN NOVEDAD
230									SIN NOVEDAD
231									SIN NOVEDAD
232									SIN NOVEDAD
233									SIN NOVEDAD
234									SIN NOVEDAD
235				28/11/2026	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Cambio de rodillos	LUIS GARCIA	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO
236									SIN NOVEDAD
237									SIN NOVEDAD
238									SIN NOVEDAD
239									SIN NOVEDAD
240									SIN NOVEDAD
241									SIN NOVEDAD
242									SIN NOVEDAD
243									SIN NOVEDAD
244									SIN NOVEDAD
245									SIN NOVEDAD
246									SIN NOVEDAD
247									SIN NOVEDAD
248									SIN NOVEDAD
249									SIN NOVEDAD
250									SIN NOVEDAD
251									SIN NOVEDAD
252									SIN NOVEDAD
253									SIN NOVEDAD
254									SIN NOVEDAD
255									SIN NOVEDAD
256									SIN NOVEDAD
257									SIN NOVEDAD
258									SIN NOVEDAD
259									SIN NOVEDAD
260									SIN NOVEDAD
261									SIN NOVEDAD
262									SIN NOVEDAD
263									SIN NOVEDAD
264									SIN NOVEDAD
265									SIN NOVEDAD
266									SIN NOVEDAD
267				27/01/2026	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Se presenta ruido en rodillos, afectación a la carga q soporta el carro.	CAMILO HERNANDEZ	MEDIO
268									SIN NOVEDAD
269									SIN NOVEDAD

270								SIN NOVEDAD
271								SIN NOVEDAD
272								SIN NOVEDAD
273								SIN NOVEDAD
274								SIN NOVEDAD
275								SIN NOVEDAD
276								SIN NOVEDAD
277								SIN NOVEDAD
278								SIN NOVEDAD
279								SIN NOVEDAD
280								SIN NOVEDAD
281								SIN NOVEDAD
282								SIN NOVEDAD
283								SIN NOVEDAD
284								SIN NOVEDAD
285								SIN NOVEDAD
286								SIN NOVEDAD
287								SIN NOVEDAD
288		06/01/2026	06/01/2026		Se sale la banda de la guía, se corrige y se deja operativo, se recomienda seguimiento		LUIS GARCIA	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO
289								SIN NOVEDAD
290								SIN NOVEDAD
291								SIN NOVEDAD
292								SIN NOVEDAD
293								SIN NOVEDAD
294								SIN NOVEDAD
295								SIN NOVEDAD
296								SIN NOVEDAD
297	13/03/2026	13/03/2026						SIN NOVEDAD
298								SIN NOVEDAD
299								SIN NOVEDAD
300								SIN NOVEDAD
301								SIN NOVEDAD
302								SIN NOVEDAD
303								SIN NOVEDAD
304								SIN NOVEDAD
305			28/11/2025		Cambio de rodillos		CAMILO HERNANDEZ	MEDIO
306								SIN NOVEDAD
307								SIN NOVEDAD
308								SIN NOVEDAD
309								SIN NOVEDAD
310								SIN NOVEDAD
311								SIN NOVEDAD
312								SIN NOVEDAD
313								SIN NOVEDAD
314								SIN NOVEDAD
315								SIN NOVEDAD
316								SIN NOVEDAD
317								SIN NOVEDAD
318								SIN NOVEDAD
319								SIN NOVEDAD
320								SIN NOVEDAD
321								SIN NOVEDAD
322								SIN NOVEDAD
323								SIN NOVEDAD
324								SIN NOVEDAD
325								SIN NOVEDAD
326								SIN NOVEDAD
327								SIN NOVEDAD
328								SIN NOVEDAD
329								SIN NOVEDAD
330								SIN NOVEDAD
331								SIN NOVEDAD
332								SIN NOVEDAD
333								SIN NOVEDAD
334								SIN NOVEDAD
335								SIN NOVEDAD
336								SIN NOVEDAD
337								SIN NOVEDAD
338								SIN NOVEDAD
339								SIN NOVEDAD
340								SIN NOVEDAD
341								SIN NOVEDAD
342								SIN NOVEDAD
343								SIN NOVEDAD
344								SIN NOVEDAD
345								SIN NOVEDAD
346								SIN NOVEDAD
347								SIN NOVEDAD
348								SIN NOVEDAD
349								SIN NOVEDAD
350								SIN NOVEDAD
351								SIN NOVEDAD
352								SIN NOVEDAD
353								SIN NOVEDAD
354								SIN NOVEDAD
355								SIN NOVEDAD
356								SIN NOVEDAD

357								SIN NOVEDAD
358								SIN NOVEDAD
359								SIN NOVEDAD
360								SIN NOVEDAD
361								SIN NOVEDAD
362								SIN NOVEDAD
363								SIN NOVEDAD
364								SIN NOVEDAD
365								SIN NOVEDAD
366								SIN NOVEDAD
367								SIN NOVEDAD
368								SIN NOVEDAD
369								SIN NOVEDAD
370			10/11/2025			Cambio de rodillos	LUIS GARCIA	MEDIO
371								SIN NOVEDAD
372			11/11/2025			Cambio de rodillos	CAMILO HERNANDEZ	SE RECOMIENDA SEGUIMIENTO
373								SIN NOVEDAD
374								SIN NOVEDAD
375								SIN NOVEDAD
376								SIN NOVEDAD
377								SIN NOVEDAD
378								SIN NOVEDAD
379								SIN NOVEDAD
380								SIN NOVEDAD
381								SIN NOVEDAD
382								SIN NOVEDAD
383								SIN NOVEDAD
384								SIN NOVEDAD
385								SIN NOVEDAD
386			10/02/2026	Carros Sorter	Chasis golpeado	Se reporta chasis doblado del no motriz del carro.	CAMILO HERNANDEZ	MEDIO
387								SIN NOVEDAD
388								SIN NOVEDAD
389								SIN NOVEDAD
390								SIN NOVEDAD
391								SIN NOVEDAD
392								SIN NOVEDAD
393								SIN NOVEDAD
394								SIN NOVEDAD
395								SIN NOVEDAD
396			10/11/2025			Cambio de rodillos	LUIS GARCIA	MEDIO
397								SIN NOVEDAD
398								SIN NOVEDAD
399								SIN NOVEDAD
400								SIN NOVEDAD
401								SIN NOVEDAD
402								SIN NOVEDAD
403								SIN NOVEDAD
404								SIN NOVEDAD
405								SIN NOVEDAD
406			10/11/2025			Cambio de rodillos	LUIS GARCIA	MEDIO
407								SIN NOVEDAD
408								SIN NOVEDAD
409								SIN NOVEDAD
410								SIN NOVEDAD
411								SIN NOVEDAD
412								SIN NOVEDAD
413								SIN NOVEDAD
414								SIN NOVEDAD
415				Carros Sorter	Rudio en rodillos Carro	Ruido en rodillos revision para cambio	LUIS GARCIA	MEDIO
416								SIN NOVEDAD
417								SIN NOVEDAD
418								SIN NOVEDAD
419								SIN NOVEDAD
420								SIN NOVEDAD
421								SIN NOVEDAD
422			30/01/2026	Rodillos	Ruido en rodamiento de rodillo	Chillido notorio en rodillos (mas notorio al girar a la izquierda)	CAMILO HERNANDEZ	MEDIO
423								SIN NOVEDAD
424								SIN NOVEDAD
425								SIN NOVEDAD
426								SIN NOVEDAD
427								SIN NOVEDAD
428								SIN NOVEDAD
429								SIN NOVEDAD
430								SIN NOVEDAD
431								SIN NOVEDAD
432								SIN NOVEDAD
433								SIN NOVEDAD
434								SIN NOVEDAD
435								SIN NOVEDAD
436								SIN NOVEDAD
437								SIN NOVEDAD
438								SIN NOVEDAD
439								SIN NOVEDAD
440								SIN NOVEDAD
441								SIN NOVEDAD

527							SIN NOVEDAD
528							SIN NOVEDAD
529							SIN NOVEDAD
530							SIN NOVEDAD
531							SIN NOVEDAD
532							SIN NOVEDAD
533							SIN NOVEDAD
534							SIN NOVEDAD
535							SIN NOVEDAD
536							SIN NOVEDAD
537							SIN NOVEDAD
538							SIN NOVEDAD
539							SIN NOVEDAD
540							SIN NOVEDAD
541							SIN NOVEDAD
542							SIN NOVEDAD
543							SIN NOVEDAD
544							SIN NOVEDAD
545							SIN NOVEDAD
546							SIN NOVEDAD
547							SIN NOVEDAD
548							SIN NOVEDAD
549							SIN NOVEDAD
550							SIN NOVEDAD
551							SIN NOVEDAD
552							SIN NOVEDAD
553							SIN NOVEDAD
554							SIN NOVEDAD
555							SIN NOVEDAD
556							SIN NOVEDAD
557							SIN NOVEDAD
558							SIN NOVEDAD
559							SIN NOVEDAD
560							SIN NOVEDAD
561							SIN NOVEDAD
562							SIN NOVEDAD
563							SIN NOVEDAD
564							SIN NOVEDAD
565							SIN NOVEDAD
566							SIN NOVEDAD
567							SIN NOVEDAD
568							SIN NOVEDAD
569							SIN NOVEDAD
570							SIN NOVEDAD

ID	Cód. Coordinadora	Transportador	Descripción
19902-CAS	19902	CAS	Motor lineal carros sorter
19902-SDO	19902	SDO	Motor lineal carros sorter
19903-RM	19903	RM	Motorreductor SEW-Eurodrive serie R17 con motor DRS71M4 de 0,55kW/4p, relación de reducción 267:1 y montaje M1. Accionamiento de transportadores de rodillos (SR) y rampas de circulación (RM) con variador integrable AND8.
19903-SR	19903	SR	Motorreductor SEW-Eurodrive serie R17 con motor DRS71M4 de 0,55kW/4p, relación de reducción 267:1 y montaje M1. Accionamiento de transportadores de rodillos (SR) y rampas de circulación (RM) con variador integrable AND8.
19904-ARP	19904	ARP	Motorreductor SEW-Eurodrive R27 con motor DRS71S4 de 0,37kW y relación 62:1, montaje M3. Para mesas de acumulación con rodillos (ARP) de baja velocidad y alto par en sistemas logísticos.
19905-TF	19905	TF	Motorreductor angular SEW-Eurodrive K57 con motor DRN90L4 de 1,5kW y relación 48:1. Para accionamiento de mesas de transferencia (TF) con cambio de dirección de 90° mediante dentado recto.
19906-SR	19906	SR	Motorreductor SEW-Eurodrive R17 con motor DRN80M4 de 0,75kW y relación 234:1. Para transportadores de rodillos de baja velocidad (SR) con alta capacidad de carga por eje.
19907-BJ	19907	BJ	Motorreductor SEW-Eurodrive RF37 con motor DRN90S4 de 1,1kW, relación 427:1 y montaje M3. Para mesas de bolas (BJ) y equipos de transferencia de alta frecuencia con par elevado.
19908-BJ	19908	BJ	RF37/DRN90S4/1,1/257/M1-180/-/AND8/25/TH/E/#
19909-BJ	19909	BJ	RF37/DRN90S4/1,1/427/M3-0/-/AND8/25/TH/E/#
19910-BJ	19910	BJ	RXF67/DRN90S4/1,1/713/M3-0/-/AND8/25/TH/E/#
19911-BJ	19911	BJ	RF37/DRN90S4/1,1/427/M3-180/-/AND8/25/TH/E/#
19912-BF	19912	BF	R27/DRN90S4/1,1/364/M3-0/-/AND8/25/TH/E/#
19913-BF	19913	BF	KA39/DRS71M4/0,55/88/M4B-90/-/AND8 IV/30/-/E/#
19914-BF	19914	BF	KA39/DRS71M4/0,55/128/M4B-90/-/AND8 IV/30/-/E/#
19915-BF	19915	BF	KA39/DRN80M4/0.75/177/M4B-90/-/AND8 IV/30/-/E/#
19916-BF	19916	BF	KA39/DRN90S4/1,1/279/M4B-90/B/AND8 IV/30/-/E/#
19917-BF	19917	BF	KA39/DRN100L4/2.2/280/M4B-90/-/AND8 IV/30/-/E/#
19918-BF	19918	BF	KA39/DRN90L4/1,5/371/M4B-90/-/AND8 IV/30/-/E/#
19919-BF	19919	BF	KA39/DRN100L4/2.2/370/M4B-90/-/AND8 IV/30/-/E/#
19920-BF	19920	BF	KA49/DRN90S4/1,1/64/M4B-90/-/AND8 IV/40/-/E/#
19921-BF	19921	BF	KA49/DRN90L4/1,5/64/M4B-90/-/AND8 IV/40/-/E/#
19922-BF	19922	BF	KA49/DRN90L4/1,5/93/M4B-90/B/AND8 IV/40/-/E/#
19923-BF	19923	BF	KA49/DRN100L4/2.2/128/M4B-90/B/AND8 IV/40/-/E/#
19924-BF	19924	BF	KA49/DRN100L4/3/192/M4B-90/B/AND8 IV/40/-/E/#
19924-BM	19924	BM	KA49/DRN100L4/3/192/M4B-90/B/AND8 IV/40/-/E/#
19925-BF	19925	BF	KA49/DRN112M4/4/244/M4B-90/-/AND8 IV/40/-/E/#
19926-BF	19926	BF	KA77/DRN90L4/1,5/38/M4A-90/-/AND8/50/-/E/#
19927-BF	19927	BF	DRN90L4/FT/AND8
19928-BM	19928	BM	Wheel 1-15/16x15/16 steel type 11Z.GR
19928-SR	19928	SR	Wheel 1-15/16x15/16 steel type 11Z.GR
19929-ARP	19929	ARP	ø50 Rodillo de gravedad con resorte, extension 11 mm (2x), EL = 140 mm
19930-SR	19930	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 172 mm
19931-SR	19931	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 265 mm
19932-SR	19932	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 270 mm
19933-SR	19933	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 489 mm
19934-SR	19934	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 582 mm
19935-SR	19935	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 591 mm
19936-SR	19936	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 806 mm
19937-SR	19937	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 845 mm
19938-SR	19938	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 912 mm
19939-SR	19939	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 946 mm
19940-SR	19940	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 1234 mm
19941-SR	19941	SR	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 11 mm (2x), M8, EL = 1370 mm
19942-ARP	19942	ARP	ø50 Rodillo conducido con eje ø17, extension 10 mm (2x), M8, EL = 840 mm
19943-BF	19943	BF	ø60 Rodillo de gravedad con resorte 11, extension 15 mm (2x), EL = 880 mm
19944-BF	19944	BF	ø60 Rodillo de gravedad con resorte 11, extension 15 mm (2x), EL = 1380 mm
19945-BF	19945	BF	ø60 Rodillo con eje ø17 A = M12X20 , AGL = 598 mm
19946-PRT	19946	PRT	ø60 Rodillo con eje ø17 A = M12X20 , AGL = 838 mm
19947-PRT	19947	PRT	ø20 Rodillo de gravedad de acero (eje arreglado) M6X12, EL = 859 (AGL = EL +1)
19948-LRD	19948	LRD	ø20 Rodillo de gravedad de acero (eje arreglado) M6X12, EL = 959 (AGL = EL +1)
19949-TRS	19949	TRS	Gancho de mosquetón de acero galvanizado de 6mm de sección y 60mm de apertura para sistemas de suspensión en transportadores aéreos (TRS). Las mallas negras indican acabado adicional anticorrosión.
19950-BF	19950	BF	Amortiguador elastomérico cilíndrico de 25x20mm en caucho natural (NR) para absorción de vibraciones y golpes en estructuras de transportadores BF. Se interpone entre componentes metálicos para reducir ruido y fatiga estructural.
19951-BF	19951	BF	Amortiguador (Damper A 50x30A 57sh)
19952-BF	19952	BF	Amortiguador (Damper A 50x30 F NR)
19953-ARP	19953	ARP	Amortiguador Trasero (Taille damper 3020BF 55° shore A)

19953-RM	19953	RM	Amortiguador Trasero (Taille damper 3020BF 55° shore A)
19954-SR	19954	SR	Amortiguador Trasero (Taille damper 3021BF 70° shore A)
19955-RM	19955	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 86mm
19956-RM	19956	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 90mm
19957-RM	19957	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 216mm
19958-RM	19958	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 343mm
19959-RM	19959	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 347mm
19960-RM	19960	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 403mm
19961-RM	19961	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 463mm
19962-RM	19962	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 473mm
19963-RM	19963	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 523mm
19964-RM	19964	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 583mm
19965-RM	19965	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 603mm
19966-RM	19966	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 643mm
19967-RM	19967	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 703mm
19968-RM	19968	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 729mm
19969-RM	19969	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 763mm
19970-RM	19970	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 823mm
19971-RM	19971	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 859mm
19972-RM	19972	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 883mm
19973-RM	19973	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 943mm
19974-RM	19974	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 986mm
19975-RM	19975	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 1003mm
19976-RM	19976	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 1067mm
19977-RM	19977	RM	ø50 Rodillo conducido con eje ø14, extension 15 mm (2x), M8, EL = 1078mm
19978-PRT	19978	PRT	Assy: regulador neumatico de acuerdo con el dibuj 004350-03071
19979-PRT	19979	PRT	Regulador de presión + filtro + switch assy
19980-BF	19980	BF	E8/2 U0/V5H MT black W= 800 prepared
19980-PRT	19980	PRT	E8/2 U0/V5H MT black W= 800 prepared
19981-BF	19981	BF	E8/2 U0/V5H/MT black W=1300 prepared
19982-BF	19982	BF	E12/2 U0/V/U0 anthracite W=800 prepared
19983-BM	19983	BM	E12/2 U0/V/U0 anthracite W=1300 prepared
19983-BF	19983	BF	E12/2 U0/V/U0 anthracite W=1300 prepared
19984-BF	19984	BF	Regulador de presión + filtro + switch assy
19985-BF	19985	BF	E8/2 U0/V15/LG-SE black W=800 prepared FR
19986-BF	19986	BF	E8/2 U0/V15/LG black W=1300 prepared
19987-ARP	19987	ARP	E12/2 V5/V10 + K10 U65 W=100 prepared 110mm z-splice/118mm profile removed on weld
19988-RM	19988	RM	Correa dentada GG 14P-30 sin fin (endless) de ancho 25mm en verde para transportadores de rodillos SR con longitud de bucle 6.840mm. La referencia 'sin fin' indica que se fabrica como bucle cerrado sin junta.
19988-SR	19988	SR	Correa dentada GG 14P-30 sin fin (endless) de ancho 25mm en verde para transportadores de rodillos SR con longitud de bucle 6.840mm. La referencia 'sin fin' indica que se fabrica como bucle cerrado sin junta.
19989-RM	19989	RM	GG 14P-30 green W=25 endless (correa SR L=8705mm "sin fin")
19989-SR	19989	SR	GG 14P-30 green W=25 endless (correa SR L=8705mm "sin fin")
19990-RM	19990	RM	GG 14P-30 green W=25 endless (correa SR L=7880mm "sin fin")
19990-SR	19990	SR	GG 14P-30 green W=25 endless (correa SR L=7880mm "sin fin")
19991-RM	19991	RM	GG 14P-30 green W=25 endless (correa SR L=5065mm "sin fin")
19991-SR	19991	SR	GG 14P-30 green W=25 endless (correa SR L=5065mm "sin fin")
19992-BJ	19992	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1351 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #1) (BJ largo)
19993-BJ	19993	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1523 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #2) (BJ largo)
19994-BJ	19994	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1695 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #3) (BJ largo)
19995-BJ	19995	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1868 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #4) (BJ largo)
19996-BJ	19996	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=2040 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #5) (BJ largo)
19997-BJ	19997	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=2212 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #6) (BJ largo)
19998-BJ	19998	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=2384 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #7) (BJ largo)
19999-BJ	19999	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=2557 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #8) (BJ largo)
20000-BJ	20000	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=2729 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #9) (BJ largo)
20001-BJ	20001	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=2901 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #10) (BJ largo)
20002-BJ	20002	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=3074 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #11) (BJ largo)
20003-BJ	20003	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=3246 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #12) (BJ largo)
20004-BJ	20004	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=3418 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #13) (BJ largo)
20005-BJ	20005	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=3591 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #14) (BJ largo)
20006-BJ	20006	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=3763 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #15) (BJ largo)
20007-BJ	20007	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=3935 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #16) (BJ largo)
20008-BJ	20008	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=4108 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #17) (BJ largo)
20009-BJ	20009	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=4280 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #18) (BJ largo)

20010-BJ	20010	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=4454 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #19) (BJ largo)
20011-BJ	20011	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=4625 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #20) (BJ largo)
20012-BJ	20012	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=4797 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #21) (BJ largo)
20013-BJ	20013	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=4969 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #22) (BJ largo)
20014-BJ	20014	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=5147 ±0,1% 110mm Z-splice endless (Correa #23) (BJ largo)
20015-BJ	20015	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=5319 ±0,1% 110mm Z-splice endless (Correa #24) (BJ largo)
20016-BJ	20016	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1235 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #1) (BJ corto)
20017-BJ	20017	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1292 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #2) (BJ corto)
20018-BJ	20018	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1350 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #3) (BJ corto)
20019-BJ	20019	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1407 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #4) (BJ corto)
20020-BJ	20020	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1464 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #5) (BJ corto)
20021-BJ	20021	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1522 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #6) (BJ corto)
20022-BJ	20022	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1579 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #7) (BJ corto)
20023-BJ	20023	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1636 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #8) (BJ corto)
20024-BJ	20024	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1694 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #9) (BJ corto)
20025-BJ	20025	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1751 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #10) (BJ corto)
20026-BJ	20026	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1809 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #11) (BJ corto)
20027-BJ	20027	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1866 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #12) (BJ corto)
20028-BJ	20028	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1923 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #13) (BJ corto)
20029-BJ	20029	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=1981 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #14) (BJ corto)
20030-BJ	20030	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=2038 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #15) (BJ corto)
20031-BJ	20031	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=2096 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #16) (BJ corto)
20032-BJ	20032	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=2153 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #17) (BJ corto)
20033-BJ	20033	BJ	E 8/2 U0/V5H MT black W=45 L=2210 ±0,2% 110mm Z-splice endless (Correa #18) (BJ corto)
20034-BF	20034	BF	EL 0/V10 NP-SE black W=1180 endless tol acc elastic belts
20035-TF	20035	TF	Rosta tension element SE-18
20036-ARP	20036	ARP	Sprocket Dup KW 1/2 x17x30, DIN8196 (2 tappedholes(120°)) Corona Dentada doble
20037-ARP	20037	ARP	Sprocket Dup KW 1/2 x18x25, DIN8196 (2 tappedholes(120°)) Corona Dentada doble
20038-BM	20038	BM	Roller chain simplex ISO 606 (DIN8187)-08B-1 1/2 (Cadena de rodillos)
20038-BF	20038	BF	Roller chain simplex ISO 606 (DIN8187)-08B-1 1/2 (Cadena de rodillos)
20039-BF	20039	BF	Roller chain simplex ISO 606 (DIN8187)-08B-1 1/2 (Cadena de rodillos)
20040-ARP	20040	ARP	Roller chain simplex ISO 606 (DIN8187)-08B-1 1/2 (Cadena de rodillos)
20041-BF	20041	BF	Roller chain connection link simplex ISO 606 (DIN8187)-08B-1 (1/2) type 26
20041-BM	20041	BM	Roller chain connection link simplex ISO 606 (DIN8187)-08B-1 (1/2) type 26
20042-ARP	20042	ARP	Roller chain connection link duplex ISO 606 (DIN8187)-08B-2 (1/2) type 26
20043-BF	20043	BF	Roller chain Off simplex ISO 606 (DIN8187)-08B-1 Type 30 (1/2x5/16")
20044-BF	20044	BF	Ring retaining TLock 1210-25 (Anillo de retención)
20045-BF	20045	BF	Ring retaining TLock 1610-25 (Anillo de retención)
20046-TF	20046	TF	Pulley TB TL 38-8M-20/2F (Anillo de retención)
20047-BF	20047	BF	Pulley TB TL 38-8M-20/2F (Polea)
20048-BF	20048	BF	Pulley TB TL 28-8M-30/2F (Polea)
20049-BF	20049	BF	Pulley TB KW 22-8M-20/1F bore 24H7, 2 tappedholes 120° (Polea)
20050-BJ	20050	BJ	Pulley TB KW 22-8M-30/1F bore 25H7, 2 tappedholes 120° (Polea)
20051-BF	20051	BF	Pulley TB KW 32-8M-30/1F bore 28H7, 2 tappedholes 120° (Polea)
20052-TF	20052	TF	Drive pulley v-belt stc: 205mm type: TB-12-PL-198 (Polea motriz)
20053-BF	20053	BF	Timing belt RPP-SLV8-20 L=720 (Correa de transmisión)
20054-CAS	20054	CAS	Timing belt RPP5-25 L=1270
20054-CAS	20054	CAS	Timing belt RPP5-25 L=1270
20054-PRT	20054	PRT	Timing belt RPP5-25 L=1270
20055-BF	20055	BF	Timing belt RPP-SLV8-30 L=544 (Correa de transmisión)
20056-BF	20056	BF	Timing belt RPP-SLV8-30 L=720 (Correa de transmisión)
20057-BJ	20057	BJ	Timing belt RPP-SLV8-30 L=800 (Correa de transmisión)
20058-TF	20058	TF	Poly-V belt, PL ribbed profile, L=3492mm z=12
20059-ARP	20059	ARP	Bearing Block Flange Ovl PCJT-30 (Chumacera)
20060-BF	20060	BF	Bearing Block Flange Ovl PCJT-30 (Chumacera)
20061-BF	20061	BF	Bearing Block Flange Rnd PME-35 N (Chumacera)
20062-BM	20062	BM	Bearing Block Flange Rnd PME-50 N (Chumacera)
20062-BF	20062	BF	Bearing Block Flange Rnd PME-50 N (Chumacera)
20063-BF	20063	BF	Bearing Block Flange Rnd PME-60 N (Chumacera)
20064-SLO	20064	SLO	Interlock set left
20065-TRS	20065	TRS	CR 100 A Ground Standard Isolation L=4mtr 081116-4x12
20065-TRS	20065	TRS	CR 100 A Ground Standard Isolation L=4mtr 081116-4x12
20065-PRT	20065	PRT	CR 100 A Ground Standard Isolation L=4mtr 081116-4x12
20066-TRS	20066	TRS	CR 100 A phase standard Isolation L=4mtr 081116-4x11
20066-TRS	20066	TRS	CR 100 A phase standard Isolation L=4mtr 081116-4x11
20066-PRT	20066	PRT	CR 100 A phase standard Isolation L=4mtr 081116-4x11

20067-CAS	20067	CAS	CR assy 3 pole current collect
20067-PRT	20067	PRT	CR assy 3 pole current collect
20068-BJ	20068	BJ	ETU Assy
20069-SR	20069	SR	RSR beveled adaptor
20070-BF	20070	BF	Safety device Fixed ETU BF right execution
20071-BF	20071	BF	Safety device Fixed ETU BF left execution
20072-ICO	20072	ICO	Circuit breaker 230/400V 10kA 1p B 6A D=70mm (Electrico Sorter)
20072-MCO	20072	MCO	Circuit breaker 230/400V 10kA 1p B 6A D=70mm (Electrico Sorter)
20072-RMO	20072	RMO	Circuit breaker 230/400V 10kA 1p B 6A D=70mm (Electrico Sorter)
20072-SIC	20072	SIC	Circuit breaker 230/400V 10kA 1p B 6A D=70mm (Electrico Sorter)
20073-ICO	20073	ICO	Circuit breaker, 400V 10KA, 3-poles, C, 20A, T=70mm
20074-ICO	20074	ICO	Base unit (grey) push in terminals ET200SP BU-type A0 BU15-P16+A0+2B
20075-ICO	20075	ICO	Base unit (white) push in terminal ET200SP BU-type A0 BU15-P16+A0+2D
20076-CCC	20076	CCC	Touch protection yellow
20077-SR	20077	SR	Assy wheel
20078-BM	20078	BM	Take-up pulley ø103 crowned L=1360 (polea tensora)
20078-BF	20078	BF	Take-up pulley ø103 crowned L=1360 (polea tensora)
20079-TF	20079	TF	Assy pressure roll (Rodillo de presión)
20080-TF	20080	TF	Wheel rnd 55
20081-BJ	20081	BJ	Assy drive pulley BJM with bearings (Polea de transmisión BJM con cojinetes)
20082-BJ	20082	BJ	Assy drive pulley BJM with bearings (Polea de transmisión BJM con cojinetes)
20083-BJ	20083	BJ	Assy drive pulley BJM with bearings (Polea de transmisión BJM con cojinetes)
20084-ARP	20084	ARP	Assy Movable Stop
20084-LRD	20084	LRD	Assy Movable Stop
20085-LCC	20085	LCC	Reflector tape OFR-30/30 self adhesive
20085-ARP	20085	ARP	Reflector tape OFR-30/30 self adhesive
20085-BF	20085	BF	Reflector tape OFR-30/30 self adhesive
20085-PRT	20085	PRT	Reflector tape OFR-30/30 self adhesive
20086-GR	20086	GR	ø50 gr roller st with spring, light running, EL=358 (Rodillo de gravedad)
20087-GR	20087	GR	ø50 gr roller st with spring, light running, EL=758 (Rodillo de gravedad)
20088-BF	20088	BF	ø50 gr roller st with spring, light running, EL=958 (Rodillo de gravedad)
20088-GR	20088	GR	ø50 gr roller st with spring, light running, EL=958 (Rodillo de gravedad)
20088-PRT	20088	PRT	ø50 gr roller st with spring, light running, EL=958 (Rodillo de gravedad)
20089-GR	20089	GR	ø50 gr roller st with spring, light running, EL=1458 (Rodillo de gravedad)
20090-LRD	20090	LRD	Poly-V Belt 2PJ
20090-PRT	20090	PRT	Poly-V Belt 2PJ
20091-ARP	20091	ARP	Assy Tension Pulley ø120
20092-ARP	20092	ARP	Assy Drive Pulley ø135
20093-ARP	20093	ARP	Assy Pulley ø120
20094-ARP	20094	ARP	Assy Snubber roller ø85
20095-LRD	20095	LRD	Slave Roller Poly-V Belt (correa rodillos)
20095-PRT	20095	PRT	Slave Roller Poly-V Belt (correa rodillos)
20096-LRD	20096	LRD	Slave Roller Poly-V Belt (correa rodillos)
20097-BM	20097	BM	Sprocket (Piñon)
20097-BF	20097	BF	Sprocket (Piñon)
20098-BF	20098	BF	Sprocket (Piñon)
20099-BF	20099	BF	Tension roller ø100 cylindrical (Rodillo tensor)
20100-BM	20100	BM	Tension roller ø100 cylindrical (Rodillo tensor)
20100-BM	20100	BM	Tension roller ø100 cylindrical (Rodillo tensor)
20100-BF	20100	BF	Tension roller ø100 cylindrical (Rodillo tensor)
20101-BF	20101	BF	Take-up roller ø71 (Rodillo de retorno)
20102-BF	20102	BF	Motor support ring for ø230 pulley
20103-BF	20103	BF	Motor support ring for ø100 pulley
20104-BF	20104	BF	Drive pulley ø230 crowned (Polea de transmisión)
20105-ARP	20105	ARP	Assy: Pneumatic valve (Válvula neumática)
20105-LRD	20105	LRD	Assy: Pneumatic valve (Válvula neumática)
20106-ARP	20106	ARP	Drive roll Poly-V Belt EC310 18:1 EL=859
20106-LRD	20106	LRD	Drive roll Poly-V Belt EC310 18:1 EL=859
20107-LRD	20107	LRD	Drive roll Poly-V Belt EC310 16:1 EL=959
20108-ARP	20108	ARP	Assy ETU pulley LR/ARP
20109-ARP	20109	ARP	ø50 Slave roller with spring, St/hex EL= EL
20110-LRD	20110	LRD	Drive roll Poly-V Belt EC310 24:1 EL=859
20111-LRD	20111	LRD	Drive roll Poly-V Belt EC310 24:1 EL=959
20112-ARP	20112	ARP	Assy 5/2 Valve for ARP
20113-CAS	20113	CAS	Cross belt
20113-PRT	20113	PRT	Cross belt

20114-CAS	20114	CAS	CCU Power Supply Cable
20114-PRT	20114	PRT	CCU Power Supply Cable
20115-CAS	20115	CAS	Tensioning roller SCS
20115-PRT	20115	PRT	Tensioning roller SCS
20116-CAS	20116	CAS	Drive roller SCS
20116-PRT	20116	PRT	Drive roller SCS
20117-TF	20117	TF	Assy Flat Carrier Triplanar
20118-TF	20118	TF	Assy Chain Link
20119-TF	20119	TF	TF main slat SBR W=1000 CW/CCW
20120-CAS	20120	CAS	SLC Synchronous Linear Motor - Magnet strip
20121-CAS	20121	CAS	Wheel Ø100x25 convex
20122-CAS	20122	CAS	Assy Swivel Wheel
20123-CAS	20123	CAS	Protection profile for magnet
20123-CAS	20123	CAS	Protection profile for magnet
20123-TRS	20123	TRS	Protection profile for magnet
20124-TRS	20124	TRS	Assy track width caliber
20125-BF	20125	BF	Torsion arm reaction block
20126-BF	20126	BF	Drive Pulley ø100 Centre Drive Keyway Crowned
20127-BF	20127	BF	Assy ETU pulley ø75
20128-BF	20128	BF	Assy drive pulley ø75 power feeder
20129-BM	20129	BM	Motor support ring for ø150 pulley
20130-BF	20130	BF	Assy ø150 Keyway Drive Pulley Crowned
20131-BM	20131	BM	Assy ø150 Keyway Drive Pulley Crowned
20132-LCC	20132	LCC	Assy BF Height Detection
20133-BJ	20133	BJ	Assy detector ring
20134-BF	20134	BF	Centering pin
20135-BF	20135	BF	Assy drivepulley short belt with bearings (polea motriz)
20136-RM	20136	RM	Drive pulley vulcanized (polea motriz)
20137-BF	20137	BF	Special chain for take up
20138-BF	20138	BF	Special chain for take up
20139-BF	20139	BF	Special chain for take up
20140-BF	20140	BF	ø71 Driven roller
20141-BM	20141	BM	ø71 Driven roller
20142-ARP	20142	ARP	Wheel Ø50x 16 with inner adaptor Ø8.5 B=22.5
20143-BF	20143	BF	Tension pulley ø72 (Polea tensora)
20144-BF	20144	BF	Assy guiding roller ø20 (Rodillo guía)
20145-BF	20145	BF	Ø70 Driven roller (Rodillo motriz)
20146-BF	20146	BF	Ø70 Driven roller (Rodillo motriz)
20147-TF	20147	TF	Assy tension pulley ø205mm (Polea tensora)
20148-BF	20148	BF	Tension wheel ø60 x 50 AGL=53
20149-BJ	20149	BJ	Tension wheel ø60 x 40 AGL=43
20150-BF	20150	BF	Assy ETU pulley Ø75 crowned light L=1273
20151-SR	20151	SR	End take-up wheel ø50
20152-SR	20152	SR	ASSY DRIVE PULLEY
20153-SR	20153	SR	Assy end take-up wheel W=24.5
20154-SR	20154	SR	Assy end take-up wheel W=24.5
20155-SR	20155	SR	Pressure wheel assy
20156-TF	20156	TF	Axle pressure unit
20157-BJ	20157	BJ	WHEEL ø60
20158-BF	20158	BF	Tension Wheel PTO
20159-BF	20159	BF	Axle Ø30 h7 CR C45K
20160-ARP	20160	ARP	Wheel ø55 X ø20 X 16 (LOW NOISE)
20160-RM	20160	RM	Wheel ø55 X ø20 X 16 (LOW NOISE)
20161-BF	20161	BF	Drive pulley ø75 L=1411
20162-BF	20162	BF	Safety cap for nose over
20163-INF	20163	INF	KF107 DRN132S4/5,5/12/M5-180°EJE LADO "A", BRIDA LADO "B" (008915-204-00009)
20164-INF	20164	INF	RUEDA CURVA (CONJUNTO 5 PAQUETES) (ROLLER FROST #3002)
20165-INF	20165	INF	EJE RUEDA CURVA
20166-INF	20166	INF	MUELLE (CONJUNTO MICRO) 008915.207
20167-INF	20167	INF	CONJUNTO CADENA
20168-INF	20168	INF	CILINDRO SMC C92 SDB 125-250 (C96SDB125-250)
20169-INF	20169	INF	VOLANTE
20170-INF	20170	INF	CONJUNTO MICRO
20171-LCC	20171	LCC	Ethernet switch XB005 5xRJ45 twisted pair ports
20172-CCC	20172	CCC	Ethernet switch XB005G 5xRJ45 10-100Mbit/s unmanaged Profinet 24Vdc DIN rail
20173-CCC	20173	CCC	Transmitter URE

20174-CCC	20174	CCC	Receiver 12-24Vdc with elec. key config.buttons 11 (conform E1328)
20175-CCC	20175	CCC	Power supply adapter 24Vdc/5Vdc
20176-CCC	20176	CCC	Ethernet switch X216 16xRJ45 10-100Mbit/s managed Profinet 24Vdc DIN rail
20176-CCC	20176	CCC	Ethernet switch X216 16xRJ45 10-100Mbit/s managed Profinet 24Vdc DIN rail
20176-NWS	20176	NWS	Ethernet switch X216 16xRJ45 10-100Mbit/s managed Profinet 24Vdc DIN rail
20177-BF	20177	BF	Connector M12 male 4p 180° cable outlet for ET200 pro and scalance X208
20177-BSO	20177	BSO	Connector M12 male 4p 180° cable outlet for ET200 pro and scalance X208
20177-CCO	20177	CCO	Connector M12 male 4p 180° cable outlet for ET200 pro and scalance X208
20177-CDO	20177	CDO	Connector M12 male 4p 180° cable outlet for ET200 pro and scalance X208
20177-FW	20177	FW	Connector M12 male 4p 180° cable outlet for ET200 pro and scalance X208
20177-LCD	20177	LCD	Connector M12 male 4p 180° cable outlet for ET200 pro and scalance X208
20177-PCO	20177	PCO	Connector M12 male 4p 180° cable outlet for ET200 pro and scalance X208
20177-SLC	20177	SLC	Connector M12 male 4p 180° cable outlet for ET200 pro and scalance X208
20177-VSO	20177	VSO	Connector M12 male 4p 180° cable outlet for ET200 pro and scalance X208
20178-CCC	20178	CCC	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-DPA	20178	DPA	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-FW	20178	FW	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-ICO	20178	ICO	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-LCC	20178	LCC	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-MCO	20178	MCO	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-NWS	20178	NWS	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-PCO	20178	PCO	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-RMO	20178	RMO	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-RPO	20178	RPO	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-SDO	20178	SDO	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-SIC	20178	SIC	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20178-VSO	20178	VSO	Connector Ethernet RJ45 2x2p 10/100Mbit/s straight 180° cable outlet fastconnect
20179-FW	20179	FW	Cable Profinet flexible 2x2x0,34mm² HF
20180-SDO	20180	SDO	HANQ 8/0-agg Met attachment housing not RoHS
20181-CCC	20181	CCC	Lock-Out Transponder / Key CKS red
20182-CCC	20182	CCC	Lock-Out Reading Unit / Key adapter CKS (incl. screw clamp elements)
20183-CCC	20183	CCC	Lock-Out CKS relay / Unicode Evaluation Unit
20184-CCC	20184	CCC	Memory card micro 2MB
20185-CCC	20185	CCC	Memory card micro 64kB
20185-LCC	20185	LCC	Memory card micro 64kB
20185-RMO	20185	RMO	Memory card micro 64kB
20185-RPO	20185	RPO	Memory card micro 64kB
20185-SIC	20185	SIC	Memory card micro 64kB
20186-CCC	20186	CCC	Connector Profibus RS485 12Mbit/s with PG socket 90° cable outlet fastconnect
20187-BF	20187	BF	I/O module ET200ECO PN Digital 8x input / output 24Vdc M12
20187-BSO	20187	BSO	I/O module ET200ECO PN Digital 8x input / output 24Vdc M12
20187-CDO	20187	CDO	I/O module ET200ECO PN Digital 8x input / output 24Vdc M12
20187-LCD	20187	LCD	I/O module ET200ECO PN Digital 8x input / output 24Vdc M12
20187-PCO	20187	PCO	I/O module ET200ECO PN Digital 8x input / output 24Vdc M12
20187-SLC	20187	SLC	I/O module ET200ECO PN Digital 8x input / output 24Vdc M12
20187-VSO	20187	VSO	I/O module ET200ECO PN Digital 8x input / output 24Vdc M12
20188-CCC	20188	CCC	Interface module IM151 for ET200S Profibus DP 9p D-sub
20189-CCC	20189	CCC	interface module IM151-3 PROF
20189-LCC	20189	LCC	interface module IM151-3 PROF
20189-RMO	20189	RMO	interface module IM151-3 PROF
20189-RPO	20189	RPO	interface module IM151-3 PROF
20189-SIC	20189	SIC	interface module IM151-3 PROF
20190-CCC	20190	CCC	Módulo de alimentación PM-E 24Vdc para ET200S, terminal de tornillo
20190-LCC	20190	LCC	Módulo de alimentación PM-E 24Vdc para ET200S, terminal de tornillo
20190-RMO	20190	RMO	Módulo de alimentación PM-E 24Vdc para ET200S, terminal de tornillo
20190-RPO	20190	RPO	Módulo de alimentación PM-E 24Vdc para ET200S, terminal de tornillo
20190-SIC	20190	SIC	Módulo de alimentación PM-E 24Vdc para ET200S, terminal de tornillo
20191-CCC	20191	CCC	Módulo de terminal TM-P15S23-A1 para ET200S, módulo de alimentación
20191-LCC	20191	LCC	Módulo de terminal TM-P15S23-A1 para ET200S, módulo de alimentación
20191-RMO	20191	RMO	Módulo de terminal TM-P15S23-A1 para ET200S, módulo de alimentación
20191-RPO	20191	RPO	Módulo de terminal TM-P15S23-A1 para ET200S, módulo de alimentación
20191-SIC	20191	SIC	Módulo de terminal TM-P15S23-A1 para ET200S, módulo de alimentación
20192-LCC	20192	LCC	Módulo de terminal TM-E15C26-A1 para ET200S
20193-ICO	20193	ICO	Módulo de interfaz IM155-6PN Profinet ET200SP 24Vdc
20194-CCC	20194	CCC	Módulo de E/S ET200S Digital 4 salidas 24Vdc 0,5A
20194-SIC	20194	SIC	Módulo de E/S ET200S Digital 4 salidas 24Vdc 0,5A

20195-CCC	20195	CCC	Módulo de E/S Digital 4 entradas 24Vdc
20195-LCC	20195	LCC	Módulo de E/S Digital 4 entradas 24Vdc
20195-RPO	20195	RPO	Módulo de E/S Digital 4 entradas 24Vdc
20196-CCC	20196	CCC	Módulo de terminal TM-E15S26-A1 para ET200S
20196-RPO	20196	RPO	Módulo de terminal TM-E15S26-A1 para ET200S
20196-SIC	20196	SIC	Módulo de terminal TM-E15S26-A1 para ET200S
20197-CCC	20197	CCC	Módulo de terminal TM-E30S44-01 para ET200S
20197-RMO	20197	RMO	Módulo de terminal TM-E30S44-01 para ET200S
20197-SIC	20197	SIC	Módulo de terminal TM-E30S44-01 para ET200S
20198-CCC	20198	CCC	Módulo de E/S ET200S Profisafe 4-8 entradas Fail-safe
20198-LCC	20198	LCC	Módulo de E/S ET200S Profisafe 4-8 entradas Fail-safe
20198-RMO	20198	RMO	Módulo de E/S ET200S Profisafe 4-8 entradas Fail-safe
20198-SIC	20198	SIC	Módulo de E/S ET200S Profisafe 4-8 entradas Fail-safe
20199-CCC	20199	CCC	Módulo de E/S ET200S Profisafe 4 salidas Fail-safe
20199-LCC	20199	LCC	Módulo de E/S ET200S Profisafe 4 salidas Fail-safe
20200-CCC	20200	CCC	Panel operador HMI KTP400 pantalla TFT 4" táctil y teclas Profinet
--FW	-	FW	Unidad de direccionamiento portátil ASi VBP-HH1-V3.0-V1
20201-DPA	20201	DPA	Fuente de alimentación AS-Interface con desacoplamiento de datos, 4A
20201-LCC	20201	LCC	Fuente de alimentación AS-Interface con desacoplamiento de datos, 4A
20202-DPA	20202	DPA	Gateway AS-i Profinet I/O 2 canales 2x RJ45 10/100 Mbit/s DMD-EV2
20202-LCC	20202	LCC	Gateway AS-i Profinet I/O 2 canales 2x RJ45 10/100 Mbit/s DMD-EV2
20203-LCC	20203	LCC	Módulo sensor/actuador AS-Interface VAA-4E4A G11-ZAJ/EA2L-FV1-Y
20203-WE	20203	WE	Módulo sensor/actuador AS-Interface VAA-4E4A G11-ZAJ/EA2L-FV1-Y
20204-LCC	20204	LCC	Módulo de E/S Digital AS-i relé 4 entradas/salidas, armario tornillo
20205-CCC	20205	CCC	Switch Ethernet XB008 8xRJ45 10-100Mbit/s no gestionado Profinet 24Vdc carril DIN
20206-CCC	20206	CCC	Acoplador PN/PN Profinet 24Vdc
20207-CCC	20207	CCC	Formador de impulsos / Watchdog FSC CPF-11
20208-SDO	20208	SDO	Encoder lineal NL16
20209-SDO	20209	SDO	Resistencia de frenado 100 Ohm 0,45kW BW100-005
20210-BM	20210	BM	Amortiguador de impacto (Shock absorber)
20211-ICO	20211	ICO	Módulo de doble eje 8A Movidrive Modular con ranura para tarjeta opcional
20212-ICO	20212	ICO	Módulo de alimentación Movidrive Modular 10kW 16A
20213-ICO	20213	ICO	Módulo de eje simple Movidrive Modular
20214-ICO	20214	ICO	Módulo de doble eje 4A Movidrive Modular
20215-SDO	20215	SDO	Convertidor de frecuencia 380-500V 3f 5,5kW 12,5A Movidrive unidad especial
--SDO	-	SDO	Unidad de direccionamiento portátil ASi VBP-HH1-V3.0-V1
20216-SDO	20216	SDO	Tarjeta fieldbus PROFINET DFE32B
20217-LCC	20217	LCC	Control de accionamiento IP20, personalizado
--FW	-	FW	Unidad de direccionamiento portátil ASi VBP-HH1-V3.0-V1
20218-FW	20218	FW	Motor LMS-V 0,75kW con freno 230Vac RASP-212AI1SO-C320S1
20218-LCC	20218	LCC	Motor LMS-V 0,75kW con freno 230Vac RASP-212AI1SO-C320S1
20218-OFZ	20218	OFZ	Motor LMS-V 0,75kW con freno 230Vac RASP-212AI1SO-C320S1
20219-BC	20219	BC	Motor LMS-V 1,1kW con freno 230Vac RASP-312AI1SO-C320S1
20219-FW	20219	FW	Motor LMS-V 1,1kW con freno 230Vac RASP-312AI1SO-C320S1
20219-LCC	20219	LCC	Motor LMS-V 1,1kW con freno 230Vac RASP-312AI1SO-C320S1
20219-OFZ	20219	OFZ	Motor LMS-V 1,1kW con freno 230Vac RASP-312AI1SO-C320S1
20219-WE	20219	WE	Motor LMS-V 1,1kW con freno 230Vac RASP-312AI1SO-C320S1
20220-BF	20220	BF	Motor LMS-V 1,5kW con freno 230Vac RASP-412AI1SO-C320S1
20220-FW	20220	FW	Motor LMS-V 1,5kW con freno 230Vac RASP-412AI1SO-C320S1
20220-LCC	20220	LCC	Motor LMS-V 1,5kW con freno 230Vac RASP-412AI1SO-C320S1
20221-BF	20221	BF	Motor LMS-V 2,2kW con freno 230Vac RASP-512AI1SL-C320V1
20221-FW	20221	FW	Motor LMS-V 2,2kW con freno 230Vac RASP-512AI1SL-C320V1
20221-LCC	20221	LCC	Motor LMS-V 2,2kW con freno 230Vac RASP-512AI1SL-C320V1
20222-BM	20222	BM	Motor LMS-V Nordac Link 400V 3,0kW con freno ASi DC
20222-LCC	20222	LCC	Motor LMS-V Nordac Link 400V 3,0kW con freno ASi DC
20223-BF	20223	BF	Motor LMS-V Nordac Link 400V 7,5kW con freno ASi DC
20224-CCC	20224	CCC	Convertidor de frecuencia 380-480V 3f 5,5kW 12A
20225-CCC	20225	CCC	Filtro para convertidor de frecuencia 480V 3f 30A
20226-CCC	20226	CCC	Filtro de ferrita para cable hasta 15kW
20227-ICO	20227	ICO	Fuente de alimentación 100-240Vac/24Vdc 10A
20227-SDO	20227	SDO	Fuente de alimentación 100-240Vac/24Vdc 10A
20228-DPA	20228	DPA	Fuente de alimentación 100-240Vac/24Vdc 5A
20228-LCC	20228	LCC	Fuente de alimentación 100-240Vac/24Vdc 5A
20228-RMO	20228	RMO	Fuente de alimentación 100-240Vac/24Vdc 5A
20228-SIC	20228	SIC	Fuente de alimentación 100-240Vac/24Vdc 5A
20229-SDO	20229	SDO	Módulo de protección de alimentación 24Vdc 4 salidas

20230-LCC	20230	LCC	Fuente de alimentación 24Vdc 3f 150W
20231-CCC	20231	CCC	Fuente de alimentación 400-500V 3f / 24Vdc 40A, terminal de tornillo
20232-CCC	20232	CCC	Fuente de alimentación 120-230V 1f / 24Vdc 20A, terminal de tornillo
20233-RPO	20233	RPO	Fuente de alimentación MGv 340-550Vac/72Vdc-13.5A SPH1013-7214
20234-FW	20234	FW	Sensor analógico de altura/distancia M12 5 pines
20235-BF	20235	BF	Optoacoplador M12 macho-M12 macho/hembra, Appoldt OK-M12-T
20236-IFZ	20236	IFZ	Cable M12 macho 5p/M12 hembra 5p blindado HF L=4,0m
20237-IFZ	20237	IFZ	Cable M12 hembra 4p/libre blindado HF L=20m
20238-BC	20238	BC	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=2m
20238-BF	20238	BF	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=2m
20238-BM	20238	BM	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=2m
20238-FW	20238	FW	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=2m
20238-LCC	20238	LCC	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=2m
20238-LCD	20238	LCD	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=2m
20238-OFZ	20238	OFZ	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=2m
20238-PCO	20238	PCO	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=2m
20238-WE	20238	WE	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=2m
20239-LCC	20239	LCC	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=5m
20240-FW	20240	FW	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=3m
20240-LCC	20240	LCC	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=3m
20241-BF	20241	BF	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=7m
20241-GR	20241	GR	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=7m
20242-BF	20242	BF	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=10m
20242-BM	20242	BM	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=10m
20242-LCC	20242	LCC	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=10m
20243-LCC	20243	LCC	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=20m
20244-CDO	20244	CDO	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=1m
20244-WE	20244	WE	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=1m
20245-BF	20245	BF	Cable M12 macho 5p/M12 hembra 5p blindado HF L=2m
20245-BM	20245	BM	Cable M12 macho 5p/M12 hembra 5p blindado HF L=2m
20245-LCC	20245	LCC	Cable M12 macho 5p/M12 hembra 5p blindado HF L=2m
20246-LCD	20246	LCD	Cable M12 macho 4p/libre blindado HF L=2m
20247-BSO	20247	BSO	Cable M12 macho 4p/libre blindado HF L=5m
20247-LCC	20247	LCC	Cable M12 macho 4p/libre blindado HF L=5m
20248-BF	20248	BF	Cable M12 macho 4p/libre blindado HF L=10m
20248-LCC	20248	LCC	Cable M12 macho 4p/libre blindado HF L=10m
20248-SLC	20248	SLC	Cable M12 macho 4p/libre blindado HF L=10m
20248-VSO	20248	VSO	Cable M12 macho 4p/libre blindado HF L=10m
20248-WE	20248	WE	Cable M12 macho 4p/libre blindado HF L=10m
20249-LCD	20249	LCD	Cable M12 macho 4p recto/M12 hembra 4p codo blindado HF L=5m
20250-BF	20250	BF	Cable M12 macho 3p/M12 hembra 3p blindado HF L=0,2m
20250-BM	20250	BM	Cable M12 macho 3p/M12 hembra 3p blindado HF L=0,2m
20250-CH	20250	CH	Cable M12 macho 3p/M12 hembra 3p blindado HF L=0,2m
20250-LCC	20250	LCC	Cable M12 macho 3p/M12 hembra 3p blindado HF L=0,2m
20250-WE	20250	WE	Cable M12 macho 3p/M12 hembra 3p blindado HF L=0,2m
20251-PRT	20251	PRT	Cable M12 macho 4p/M12 hembra 4p blindado HF L=15m
20252-BF	20252	BF	Cable sensor M8 hembra 3p recto/M12 macho 3p recto HF PUR L=0,3m
20253-PCO	20253	PCO	Cable M12 hembra 8p/libre blindado HF L=10m
20254-SDO	20254	SDO	Cable sensor M12 hembra 8p recto/libre 8x0,25mm² blindado HF L=20m
20255-BF	20255	BF	Cable fotocélula con M12 macho 4p 24Vdc sensor array reflejo 270mm
20255-CH	20255	CH	Cable fotocélula con M12 macho 4p 24Vdc sensor array reflejo 270mm
20255-PCO	20255	PCO	Cable fotocélula con M12 macho 4p 24Vdc sensor array reflejo 270mm
20255-SR	20255	SR	Cable fotocélula con M12 macho 4p 24Vdc sensor array reflejo 270mm
20256-BF	20256	BF	Reflector 40x60mm
20256-CH	20256	CH	Reflector 40x60mm
20257-BM	20257	BM	Reflector 10x35mm
20257-LCC	20257	LCC	Reflector 10x35mm
20258-BM	20258	BM	Fotocélula tipo ML con pigtail 300mm M12 4p cable fijo
20258-LCC	20258	LCC	Fotocélula tipo ML con pigtail 300mm M12 4p cable fijo
20259-FW	20259	FW	Cable plano ASi amarillo 2x1,5mm² HF 300V
20260-FW	20260	FW	Cable plano ASi de alimentación externa negro 2x1,5mm²
20261-LCC	20261	LCC	Conector de derivación ASi a M12 VAZ-G6F-V1
20262-BF	20262	BF	Tapa final cable plano ASi sin herramientas IP54
20262-BSO	20262	BSO	Tapa final cable plano ASi sin herramientas IP54
20262-CDO	20262	CDO	Tapa final cable plano ASi sin herramientas IP54
20262-DPA	20262	DPA	Tapa final cable plano ASi sin herramientas IP54

20262-FW	20262	FW	Tapa final cable plano ASi sin herramientas IP54
20262-LCD	20262	LCD	Tapa final cable plano ASi sin herramientas IP54
20262-PCO	20262	PCO	Tapa final cable plano ASi sin herramientas IP54
20262-SLC	20262	SLC	Tapa final cable plano ASi sin herramientas IP54
20262-VSO	20262	VSO	Tapa final cable plano ASi sin herramientas IP54
20263-BF	20263	BF	Caja distribuidora ASi-Interface Splitter VAZ-2FK-G10-BRIDGE
20263-BSO	20263	BSO	Caja distribuidora ASi-Interface Splitter VAZ-2FK-G10-BRIDGE
20263-CDO	20263	CDO	Caja distribuidora ASi-Interface Splitter VAZ-2FK-G10-BRIDGE
20263-FW	20263	FW	Caja distribuidora ASi-Interface Splitter VAZ-2FK-G10-BRIDGE
20263-LCD	20263	LCD	Caja distribuidora ASi-Interface Splitter VAZ-2FK-G10-BRIDGE
20263-PCO	20263	PCO	Caja distribuidora ASi-Interface Splitter VAZ-2FK-G10-BRIDGE
20263-SLC	20263	SLC	Caja distribuidora ASi-Interface Splitter VAZ-2FK-G10-BRIDGE
20263-VSO	20263	VSO	Caja distribuidora ASi-Interface Splitter VAZ-2FK-G10-BRIDGE
20264-BF	20264	BF	Cable de derivación ASi simple M12 L=2m VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20264-CCO	20264	CCO	Cable de derivación ASi simple M12 L=2m VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20264-FW	20264	FW	Cable de derivación ASi simple M12 L=2m VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20264-LCC	20264	LCC	Cable de derivación ASi simple M12 L=2m VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20264-NWS	20264	NWS	Cable de derivación ASi simple M12 L=2m VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20264-RPO	20264	RPO	Cable de derivación ASi simple M12 L=2m VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20265-LCC	20265	LCC	Cable de derivación ASi doble M12 L=1m VAZ-2T1-FK-G10-1M-PUR-V1-G
20266-BC	20266	BC	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-BF	20266	BF	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-BM	20266	BM	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-BSO	20266	BSO	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-CDO	20266	CDO	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-FW	20266	FW	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-LCC	20266	LCC	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-LCD	20266	LCD	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-OFZ	20266	OFZ	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-PCO	20266	PCO	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-SLC	20266	SLC	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-VSO	20266	VSO	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20266-WE	20266	WE	Cable de derivación ASi doble M12 L=2m VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G
20267-LCC	20267	LCC	Cable de derivación ASi doble M12 L=5m VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-G
20268-BF	20268	BF	Reflector 47x47mm
20269-BF	20269	BF	Reflector 80x80mm
20269-PCO	20269	PCO	Reflector 80x80mm
20269-SR	20269	SR	Reflector 80x80mm
20270-BF	20270	BF	Sensor inductivo M8 macho 3p 24Vdc PNP NA pigtail 500mm PVC
20271-BJ	20271	BJ	Sensor inductivo M12 macho 4p 24Vdc PNP NA no empotrable
20271-CDO	20271	CDO	Sensor inductivo M12 macho 4p 24Vdc PNP NA no empotrable
20271-LCD	20271	LCD	Sensor inductivo M12 macho 4p 24Vdc PNP NA no empotrable
20272-CAS	20272	CAS	Cable macho/hembra 3x2,5mm² blindado HF L=1000mm negro
20273-CAS	20273	CAS	Conector Winsta distribuidor H 1 macho/2 hembras 3 polos
20274-CCC	20274	CCC	Ventilador con filtro 550/600m³/h 230V 50/60Hz 323x323mm
20274-ICO	20274	ICO	Ventilador con filtro 550/600m³/h 230V 50/60Hz 323x323mm
20275-LCC	20275	LCC	Ventilador con filtro 55/66m³/h 230V 50/60Hz 148,5x148,5mm
20276-MCO	20276	MCO	Ventilador con filtro 105/120m³/h 230V 50/60Hz 204x204mm
20276-SDO	20276	SDO	Ventilador con filtro 105/120m³/h 230V 50/60Hz 204x204mm
20277-LCC	20277	LCC	Filtro de salida RAL 7035 SK 3238.200
20278-MCO	20278	MCO	Filtro de salida RAL 7035 SK 3239.200
20278-SDO	20278	SDO	Filtro de salida RAL 7035 SK 3239.200
20279-CCC	20279	CCC	Filtro de salida para 3243, 3244, 3245 RAL 7035
20279-ICO	20279	ICO	Filtro de salida para 3243, 3244, 3245 RAL 7035
20280-DPA	20280	DPA	Ventilador con filtro 20/25m³/h 200/240Vac 50/60Hz 116,5x116,5mm
20280-LCC	20280	LCC	Ventilador con filtro 20/25m³/h 200/240Vac 50/60Hz 116,5x116,5mm
20281-ICO	20281	ICO	Terminal relé PLC-RSC-24DC/21
20281-LCC	20281	LCC	Terminal relé PLC-RSC-24DC/21
20282-SDO	20282	SDO	Optoacoplador DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ-G
20283-CCC	20283	CCC	Terminal relé PLC-RSC-24DC/21-21
20284-TRS	20284	TRS	Conector de carril CR 081122-6 3 piezas (Protección 2 piezas)
20285-FW	20285	FW	Cable plano RA-C1-7X4HF halógeno free 7x4mm²
20286-BC	20286	BC	Cable plano RA-C1-AM-7 alimentación salida 7 polos
20286-BF	20286	BF	Cable plano RA-C1-AM-7 alimentación salida 7 polos
20286-OFZ	20286	OFZ	Cable plano RA-C1-AM-7 alimentación salida 7 polos
20286-WE	20286	WE	Cable plano RA-C1-AM-7 alimentación salida 7 polos

20287-CCC	20287	CCC	Relé contactor 4NA 24Vdc terminal de resorte
20288-CCC	20288	CCC	Contactador 400V 3f 11,0kW 25A AC-3 aux. 1NA+1NC 24Vdc terminal de resorte
20288-LCC	20288	LCC	Contactador 400V 3f 11,0kW 25A AC-3 aux. 1NA+1NC 24Vdc terminal de resorte
20289-ICO	20289	ICO	Contactador 400V 3f 3,0kW 7A AC-3 aux. 1NC 24Vdc terminal de resorte
20290-CCC	20290	CCC	Interruptor diferencial RCD 30mA 230V 1p+N 10A curva B
20290-ICO	20290	ICO	Interruptor diferencial RCD 30mA 230V 1p+N 10A curva B
20290-MCO	20290	MCO	Interruptor diferencial RCD 30mA 230V 1p+N 10A curva B
20291-CCC	20291	CCC	Bloque de contactos auxiliares 2NA+2NC terminal de resorte para 3RT2
20292-CCC	20292	CCC	Relé contactor 2NA+2NC 24V terminal de resorte
20293-ICO	20293	ICO	Guardamotor 0,45-0,63A
20294-CCC	20294	CCC	Interruptor automático 230/400V 1p 6A curva B 15kA terminal de tornillo
20294-RPO	20294	RPO	Interruptor automático 230/400V 1p 6A curva B 15kA terminal de tornillo
20294-SDO	20294	SDO	Interruptor automático 230/400V 1p 6A curva B 15kA terminal de tornillo
20295-CCC	20295	CCC	Interruptor automático 230/400V 1p 10A curva B 15kA terminal de tornillo
20296-LCC	20296	LCC	Interruptor diferencial RCD 30mA 230V 2p 40A
20297-CCC	20297	CCC	Bloque de contactos auxiliares 2NA terminal de tornillo para magnetotérmico
20297-LCC	20297	LCC	Bloque de contactos auxiliares 2NA terminal de tornillo para magnetotérmico
20297-RPO	20297	RPO	Bloque de contactos auxiliares 2NA terminal de tornillo para magnetotérmico
20298-CCC	20298	CCC	Acoplador de mando para componentes adicionales RCD interruptor
20299-SDO	20299	SDO	Interruptor automático 230/400V 6kA 1p curva C 4A T=70mm
20300-ICO	20300	ICO	Interruptor automático 230/400V 6kA 1p curva C 6A T=70mm
20300-MCO	20300	MCO	Interruptor automático 230/400V 6kA 1p curva C 6A T=70mm
20301-CCC	20301	CCC	Pieza de conexión laminada
20302-CCC	20302	CCC	Interruptor automático 230/400V 1p 16A curva C 20kA terminal de tornillo
20303-CCC	20303	CCC	Interruptor automático 230/400V 1p 16A curva B 20kA terminal de tornillo
20304-RPO	20304	RPO	Interruptor automático 230/400V 2p 40A curva C 15kA terminal de tornillo
20305-CCC	20305	CCC	Interruptor automático 230/400V 2p 10A curva C 20kA terminal de tornillo
20306-CCC	20306	CCC	Interruptor automático 230/400V 3p 25A curva C 20kA terminal de tornillo
20306-LCC	20306	LCC	Interruptor automático 230/400V 3p 25A curva C 20kA terminal de tornillo
20307-CCC	20307	CCC	Interruptor automático 230/400V 4p 32A curva C 20kA terminal de tornillo
20308-CCC	20308	CCC	Interruptor automático 230/400V 4p 63A curva C 20kA terminal de tornillo
20309-LCC	20309	LCC	Columna de señalización destellante amarilla 24Vdc
20310-CCC	20310	CCC	Elemento de columna de señalización LED verde luz continua 24Vac/dc
20310-IFZ	20310	IFZ	Elemento de columna de señalización LED verde luz continua 24Vac/dc
20310-LCC	20310	LCC	Elemento de columna de señalización LED verde luz continua 24Vac/dc
20310-SLC	20310	SLC	Elemento de columna de señalización LED verde luz continua 24Vac/dc
20311-LCC	20311	LCC	Elemento de columna de señalización LED rojo luz continua 24Vac/dc
20312-CCC	20312	CCC	Elemento de columna de señalización LED azul luz continua 24Vac/dc
20312-IFZ	20312	IFZ	Elemento de columna de señalización LED azul luz continua 24Vac/dc
20312-LCC	20312	LCC	Elemento de columna de señalización LED azul luz continua 24Vac/dc
20312-SLC	20312	SLC	Elemento de columna de señalización LED azul luz continua 24Vac/dc
20312-WE	20312	WE	Elemento de columna de señalización LED azul luz continua 24Vac/dc
20313-CCC	20313	CCC	Elemento de columna de señalización LED amarillo luz continua 24Vac/dc
20313-IFZ	20313	IFZ	Elemento de columna de señalización LED amarillo luz continua 24Vac/dc
20313-LCC	20313	LCC	Elemento de columna de señalización LED amarillo luz continua 24Vac/dc
20313-SLC	20313	SLC	Elemento de columna de señalización LED amarillo luz continua 24Vac/dc
20314-CCC	20314	CCC	Sirena columna sonidos configurables 100dB 24Vdc
20314-LCC	20314	LCC	Sirena columna sonidos configurables 100dB 24Vdc
20314-SLC	20314	SLC	Sirena columna sonidos configurables 100dB 24Vdc
20315-IFZ	20315	IFZ	Elemento de conexión columna de señalización para montaje en tubo y tapa
20315-LCC	20315	LCC	Elemento de conexión columna de señalización para montaje en tubo y tapa
20315-SLC	20315	SLC	Elemento de conexión columna de señalización para montaje en tubo y tapa
20315-WE	20315	WE	Elemento de conexión columna de señalización para montaje en tubo y tapa
20316-LCC	20316	LCC	Elemento de conexión ASi para columna de señalización máx. 4x
20317-WE	20317	WE	Pulsador plano negro plástico ø22mm actuador circular
20318-CCC	20318	CCC	Pulsador ø22mm plano rojo plástico actuador circular
20319-CCC	20319	CCC	Pulsador ø22mm plano verde plástico actuador circular
20320-CCC	20320	CCC	Pulsador plano azul plástico ø22mm actuador circular
20321-IFZ	20321	IFZ	Elemento de conmutación 1 contacto 1NA tornillo, montaje frontal
20321-WE	20321	WE	Elemento de conmutación 1 contacto 1NA tornillo, montaje frontal
20322-CCC	20322	CCC	Elemento de conmutación 1 contacto 1NCC tornillo, montaje frontal
20323-IFZ	20323	IFZ	Portadiodo luz de señalización LED blanco 24Vac/dc terminal de tornillo
20324-RPO	20324	RPO	Piloto de señalización completo LED amarillo 130Vac/dc terminal de tornillo
20325-IFZ	20325	IFZ	Pulsador luminoso azul
20326-IFZ	20326	IFZ	Pulsador luminoso blanco
20327-CCC	20327	CCC	Selector ø22mm posición 0-I

20328-CCC	20328	CCC	Pulsador de seta rojo 40mm desbloqueo por giro con soporte
20329-BM	20329	BM	Pulsador de paro de emergencia en caja 2NC
20329-LCC	20329	LCC	Pulsador de paro de emergencia en caja 2NC
20330-CCC	20330	CCC	Interruptor automático 3VA 56...80A 3p protegido
20331-CCC	20331	CCC	Interruptor automático 415V 4p 160A Ir=63-160A 55kA protección N
20332-LCC	20332	LCC	Pulsador plano negro metal mate ø22mm
20333-LCD	20333	LCD	Pulsador plano azul metal mate ø22mm
20334-ICO	20334	ICO	Pulsador luminoso plano azul ø22mm metal anillo frontal mate
20334-LCC	20334	LCC	Pulsador luminoso plano azul ø22mm metal anillo frontal mate
20335-ICO	20335	ICO	Selector de llave 3 posiciones I-0-II enclavamiento en I-II llave CES SSG10
20336-LCC	20336	LCC	Selector 2 posiciones 0-I negro enclavamiento contacto 2x45°
20337-ICO	20337	ICO	Selector 3 posiciones I-0-II negro enclavamiento contacto 2x45°
20338-ICO	20338	ICO	Piloto de señalización amarillo lente lisa 22mm
20338-LCD	20338	LCD	Piloto de señalización amarillo lente lisa 22mm
20339-ICO	20339	ICO	Piloto de señalización ø22mm verde lente lisa
20340-ICO	20340	ICO	Módulo luz LED 24Vac/dc azul terminal de resorte integrado
20340-LCC	20340	LCC	Módulo luz LED 24Vac/dc azul terminal de resorte integrado
20341-ICO	20341	ICO	Módulo LED 24Vac/dc blanco terminal de resorte integrado
20341-LCD	20341	LCD	Módulo LED 24Vac/dc blanco terminal de resorte integrado
20342-ICO	20342	ICO	Portacontactos para 3 contactos
20342-LCC	20342	LCC	Portacontactos para 3 contactos
20342-LCD	20342	LCD	Portacontactos para 3 contactos
20343-ICO	20343	ICO	Módulo de contacto 500Vac/dc 10A 1NA tipo resorte
20343-LCC	20343	LCC	Módulo de contacto 500Vac/dc 10A 1NA tipo resorte
20343-LCD	20343	LCD	Módulo de contacto 500Vac/dc 10A 1NA tipo resorte
20344-CCC	20344	CCC	Procesador de comunicación CP343-1
20345-LCC	20345	LCC	Resistencia terminal VAZ-G10-TERM
20346-BM	20346	BM	Módulo de conexión FCS 4 7 SI FK
20346-LCC	20346	LCC	Módulo de conexión FCS 4 7 SI FK
20347-LRD	20347	LRD	Indicador de presión 0,6-10 Bar XMLA010A2S11
20348-ICO	20348	ICO	Módulo de E/S ET200SP Digital 4 salidas 24Vdc Fail-safe
20349-ICO	20349	ICO	Conector adaptador de bus BA 2x RJ45 para PROFINET ET200SP
20350-PCO	20350	PCO	Controlador de motor genérico BPN 6649-1400-03XX
20351-FW	20351	FW	Cable de motor para armario local apantallado extremo libre/recto
20351-IFZ	20351	IFZ	Cable de motor para armario local apantallado extremo libre/recto
20352-CAS	20352	CAS	Polea motriz integrada para accionamiento BLDC de crossorter
20353-ICO	20353	ICO	Módulo de E/S Digital 8 entradas 24Vdc ET200SP
20354-ICO	20354	ICO	Módulo de E/S ET200SP Digital 8 salidas 24Vdc 0,5A
20355-LCC	20355	LCC	Conjunto Drivecontrol 20 Interface 1 dirección M12
20355-ARP	20355	ARP	Conjunto Drivecontrol 20 Interface 1 dirección M12
20355-LRD	20355	LRD	Conjunto Drivecontrol 20 Interface 1 dirección M12
20356-LCC	20356	LCC	Conjunto cable de alimentación Drivecontrol 24V
20356-ARP	20356	ARP	Conjunto cable de alimentación Drivecontrol 24V
20356-LRD	20356	LRD	Conjunto cable de alimentación Drivecontrol 24V
20357-CCO	20357	CCO	Nodo de control de Sorter SCN (HW + SW)
20357-PRT	20357	PRT	Nodo de control de Sorter SCN (HW + SW)
20358-CAS	20358	CAS	Unidad de control de carro CCU (HW + SW)
20358-PRT	20358	PRT	Unidad de control de carro CCU (HW + SW)
20359-SDO	20359	SDO	Cable de motor para accionamiento LSM
20360-RPO	20360	RPO	Cable desde RPC al carril
20361-LCD	20361	LCD	Caja de pulsadores con pantalla LCD
20362-PCO	20362	PCO	Caja de control de cortina de luz V2
20363-CAS	20363	CAS	Conjunto caja de fusibles EM SCS 1500 UL V2
20364-BF	20364	BF	Conjunto array PEC 10°/30° con célula fotoeléctrica
20365-BF	20365	BF	Conjunto array PEC recto con célula fotoeléctrica
20366-SR	20366	SR	Soporte de fotocélula y reflector para BFV
20367-TF	20367	TF	Paro de emergencia en caja triplanar
20368-BM	20368	BM	Cable de alimentación LMS Siemens extremo libre/angulado
20369-LCC	20369	LCC	Cable de alimentación LMS Siemens extremo libre/angulado
20370-LCC	20370	LCC	Cable de alimentación LMS 4.0 extremo libre/recto
20371-BC	20371	BC	Cable de alimentación LMS 4.0 extremo libre/recto
20371-BF	20371	BF	Cable de alimentación LMS 4.0 extremo libre/recto
20371-LCC	20371	LCC	Cable de alimentación LMS 4.0 extremo libre/recto
20371-OFZ	20371	OFZ	Cable de alimentación LMS 4.0 extremo libre/recto
20371-WE	20371	WE	Cable de alimentación LMS 4.0 extremo libre/recto
20372-BC	20372	BC	Cable de motor LMS-V 4.0 recto/angulado

20372-BF	20372	BF	Cable de motor LMS-V 4.0 recto/angulado
20372-BM	20372	BM	Cable de motor LMS-V 4.0 recto/angulado
20372-FW	20372	FW	Cable de motor LMS-V 4.0 recto/angulado
20372-LCC	20372	LCC	Cable de motor LMS-V 4.0 recto/angulado
20372-OFZ	20372	OFZ	Cable de motor LMS-V 4.0 recto/angulado
20372-WE	20372	WE	Cable de motor LMS-V 4.0 recto/angulado
20373-LCC	20373	LCC	Cable de motor LMS-V 4.0 recto/angulado
20374-LCC	20374	LCC	Cable de motor LMS-V 4.0 recto/angulado
20375-DPA	20375	DPA	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - Cable/1m
20375-LCC	20375	LCC	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - Cable/1m
20375-MCO	20375	MCO	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - Cable/1m
20375-NWS	20375	NWS	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - Cable/1m
20375-PCO	20375	PCO	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - Cable/1m
20375-RMO	20375	RMO	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - Cable/1m
20375-RPO	20375	RPO	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - Cable/1m
20375-SDO	20375	SDO	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - Cable/1m
20375-SIC	20375	SIC	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - Cable/1m
20376-BC	20376	BC	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - M6/1m
20376-BF	20376	BF	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - M6/1m
20376-BM	20376	BM	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - M6/1m
20376-FW	20376	FW	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - M6/1m
20376-LCC	20376	LCC	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - M6/1m
20376-OFZ	20376	OFZ	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - M6/1m
20376-WE	20376	WE	Conductor de tierra estándar 10mm²/M6 - M6/1m
20377-BF	20377	BF	Conjunto sensor PPI
20377-BM	20377	BM	Conjunto sensor PPI
20377-LCC	20377	LCC	Conjunto sensor PPI
742-SIN-TRANSPORTADOR	20378		(Sin descripción disponible)
20379-INFLOOR	20379	INFLOOR	Pantalla de 3 dígitos LARTET DN-109/3DNE Ethernet 50m 230VAC
20380-INFLOOR	20380	INFLOOR	Zumbador WERMA 14015050 24VDC
20381-INFLOOR	20381	INFLOOR	Final de carrera XCKM115H29
20382-INFLOOR	20382	INFLOOR	Lector RFID TAGMASTER (SIMEC) LR-6
20383-Irregular	20383	Irregular	Acoplador Profinet IO / Profibus
20383-Infloor	20383	Infloor	Acoplador Profinet IO / Profibus
20384-Irregular	20384	Irregular	Módulo de diodos EMG 45-DIO8E
20384-Infloor	20384	Infloor	Módulo de diodos EMG 45-DIO8E
20385-Irregular	20385	Irregular	Relé de monitorización analógica fallo de fase 160-690V 3f 2NA terminal de tornillo
20385-Infloor	20385	Infloor	Relé de monitorización analógica fallo de fase 160-690V 3f 2NA terminal de tornillo
20386-Irregular	20386	Irregular	Varistor supresor de transitorios 24-48Vac - 24-70Vdc para SZ S00
20386-Infloor	20386	Infloor	Varistor supresor de transitorios 24-48Vac - 24-70Vdc para SZ S00
--Irregular	-	Irregular	Unidad de direccionamiento portátil ASi VBP-HH1-V3.0-V1
--Infloor	-	Infloor	Unidad de direccionamiento portátil ASi VBP-HH1-V3.0-V1
20387-Irregular	20387	Irregular	Contacto 400V 3f 11,0kW 25A AC-3 aux. 1NA+1NC 24Vdc terminal de resorte
20387-Infloor	20387	Infloor	Contacto 400V 3f 11,0kW 25A AC-3 aux. 1NA+1NC 24Vdc terminal de resorte
20388-Irregular	20388	Irregular	Seccionador principal 3 polos 63A
20388-Infloor	20388	Infloor	Seccionador principal 3 polos 63A
20389-Irregular	20389	Irregular	Relé opto (optorrelé)
20389-Infloor	20389	Infloor	Relé opto (optorrelé)
20390-Irregular	20390	Irregular	Interfaz HMI/GUI del operador FSC con teclado y ratón
20390-Infloor	20390	Infloor	Interfaz HMI/GUI del operador FSC con teclado y ratón
20391-BC	20391	BC	Correa KT96 RI=1000 BN=1100 WN=30°
20392-BC	20392	BC	Correa KT96 RI=1000 BN=1100 WN=45°
20393-BC	20393	BC	Correa KT96 RI=1000 BN=1100 WN=60°
20394-BC	20394	BC	Correa KT96 RI=1000 BN=1100 WN=90°
20395-BC	20395	BC	Correa de curva TS 1600-105 helicoidal KT96 RN=1000mm BN=1100mm WN=60° HFDF=289m
20396-BC	20396	BC	Correa de curva TS 1600-105 helicoidal KT96 RN=1000mm BN=1100mm WN=90° HFDF=213m
20397-BC	20397	BC	Correa de curva TS 1600-105 helicoidal KT96 RN=1000mm BN=1100mm WN=90° HFDF=394m
20398-BC	20398	BC	Correa de curva TS 1600-105 helicoidal KT96 RN=1000mm BN=1100mm WN=90° HFDF=436m
20399-BC	20399	BC	Correa de curva TS 1600-105 helicoidal KT96 RN=1000mm BN=1100mm WN=90° HFDF=475m
20400-BC	20400	BC	Soporte inferior de rodamiento de correa
20401-BC	20401	BC	Soporte superior del borde de correa para TS 1600
20402-BC	20402	BC	Polea motriz cónica exterior RI=1000 BN=1100
20403-BC	20403	BC	Polea motriz cónica para TS 1600-105 FH, accionamiento exterior
20404-BC	20404	BC	Polea motriz cónica interior RI=1000 BN=1100
20405-BC	20405	BC	Polea motriz cónica para TS 1600-105 FH, accionamiento interior, para KA29B
20406-BC	20406	BC	Rodamiento de brida ø40, 2 agujeros

20407-BC	20407	BC	Pieza de bloqueo para soporte de borde de correa TS 1600 gris
20408-BC	20408	BC	Soporte de rodamiento de pie ø35 con superficie plana
20409-BC	20409	BC	Rodillo de retorno
20410-BC	20410	BC	Polea de cola cónica RI=1000 BN=1100
20411-BC	20411	BC	Polea de cola cónica RI=1000 BN=1100
20412-BC	20412	BC	KA29B/T DRN80M4/AND8/TH
20413-BC	20413	BC	KA29B/T DRN80M4/AND8/TH
20414-BC	20414	BC	KA29B/T DRN80M4/AND8/TH
20415-BC	20415	BC	KA29B/T DRN80/0,75kW M4/AND8/TH
20415-BC	20415	BC	KA29B/T DRN80/0,75kW M4/AND8/TH
20416-BC	20416	BC	KA29B/T DRN90/1,5kW L4/AND8/TH
20417-BC	20417	BC	KA29B DRN90S4/AND8/TH
20418-BC	20418	BC	KA29B DRN90S4/AND8/TH
20419-BC	20419	BC	KA29B/T DRN90S4/AND8/TH
20420-BC	20420	BC	KA29B/T DRN90S4/AND8/TH
20421-BC	20421	BC	KA29B/T DRS71/0,55kW M4/AND8/TH
20422-BC	20422	BC	KA29B/DRS71M4/0,55kW/137/M4B-90/-/AND8/25/TH/E
20423-BC	20423	BC	KA29B DRS71M4/AND8/TH/LN
20424-COMPRESOR	20424	COMPRESOR	Filtro de aire Atlas Copco
20425-COMPRESOR	20425	COMPRESOR	Aceite Piston Fluid (5 litros)
20426-COMPRESOR	20426	COMPRESOR	Juego de cartuchos DD10+
--COMPRESOR	-	COMPRESOR	Unidad de direccionamiento portátil ASi VBP-HH1-V3.0-V1
--BASCULA	-	BASCULA	Unidad de direccionamiento portátil ASi VBP-HH1-V3.0-V1
20428-BASCULA	20428	BASCULA	Kit de repuestos para pesadora dinámica (equipo inicial): correa, correa dentada, motor, opcional barrera óptica, relé/optoacoplador
805-SIN-TRANSPORTADOR	20429		Kit de repuestos nivel 3 para CB4H ancho 600mm
806-SIN-TRANSPORTADOR	20430		Rueda motriz S1 + eje para BW=600 CB4
807-SIN-TRANSPORTADOR	20431		Polea motriz ø180 BW=600, CB3-4
808-SIN-TRANSPORTADOR	20432		Rodamiento de pie 45mm completo UCP209
809-SIN-TRANSPORTADOR	20433		Conjunto polea + eje CB3-4 ø80
810-SIN-TRANSPORTADOR	20434		Conjunto polea + eje + dummy ø80 BW=600
811-SIN-TRANSPORTADOR	20435		Rodillo ø50 x 630mm con eje ø17A
812-SIN-TRANSPORTADOR	20436		Conjunto de rueda lateral derecha e izquierda
813-SIN-TRANSPORTADOR	20437		Conjunto de rueda inferior derecha
814-SIN-TRANSPORTADOR	20438		Conjunto de rueda inferior izquierda
815-SIN-TRANSPORTADOR	20439		Conjunto rueda motriz S2 + eje BW=600 CB
816-SIN-TRANSPORTADOR	20440		Piñón tensor 5/8" DC64
817-SIN-TRANSPORTADOR	20441		Eje S2 para teleindicación CB4 maxiX
818-SIN-TRANSPORTADOR	20442		Rodamiento de pie 40mm completo UCP208
819-SIN-TRANSPORTADOR	20443		Piñón N23 10B1 ø40H7 ISO con chaveta
820-SIN-TRANSPORTADOR	20444		Piñón Z23 12B1 ø40H7
821-SIN-TRANSPORTADOR	20445		Carro S2 CB4
822-SIN-TRANSPORTADOR	20446		Rueda de fijación para cadena 5/8", ø16/ø75
823-SIN-TRANSPORTADOR	20447		Conjunto rueda motriz S3 + eje BW=600 CB3-4
824-SIN-TRANSPORTADOR	20448		Carro S3 BW=600 CB3-4
825-SIN-TRANSPORTADOR	20449		Conjunto rueda superior derecha
826-SIN-TRANSPORTADOR	20450		Conjunto rueda superior izquierda
827-SIN-TRANSPORTADOR	20451		Cadena industrial SH 10B1 5/8"
828-SIN-TRANSPORTADOR	20452		Eslabón de unión 5/8" Simplex
829-SIN-TRANSPORTADOR	20453		Tensor de cadena 5/8" x 125mm 8.8 FZB
830-SIN-TRANSPORTADOR	20454		Motorreductor R47DRS71M4BE1HF/Z/
831-SIN-TRANSPORTADOR	20455		Piñón N16 12B1 ø30H7 ISO con chaveta
832-SIN-TRANSPORTADOR	20456		Cadena DID 12B1 3/4" Simplex
833-SIN-TRANSPORTADOR	20457		Eslabón de unión 3/4" DID Simplex
834-SIN-TRANSPORTADOR	20458		Motorreductor R77DRN100LS4
835-SIN-TRANSPORTADOR	20459		Piñón 12B2 Z21 ø45H7 N+2M8
836-SIN-TRANSPORTADOR	20460		Piñón 12B2 Z21 para buje cónico
837-SIN-TRANSPORTADOR	20461		Cadena industrial SH 12B2 3/4" Dúplex
838-SIN-TRANSPORTADOR	20462		Eslabón de unión 3/4" Dúplex
839-SIN-TRANSPORTADOR	20463		Kit de repuestos eléctricos CB nivel 3
840-SIN-TRANSPORTADOR	20464		Relé EMS Pilz 1 canal
841-SIN-TRANSPORTADOR	20465		Fuente de alimentación Meanwell
842-SIN-TRANSPORTADOR	20466		Relé de terminal (terminal relay)
843-SIN-TRANSPORTADOR	20467		Contactador mini 11kW 1xNA+1xNC
844-SIN-TRANSPORTADOR	20468		Interruptor principal 4 polos, frontal
845-SIN-TRANSPORTADOR	20469		Frontal negro para interruptor principal

846-SIN-TRANSPORTADOR	20470	Varilla para interruptor principal, 180mm
847-SIN-TRANSPORTADOR	20471	Paro de emergencia 22mm con 2xNC
848-SIN-TRANSPORTADOR	20472	Contacto adicional de cierre para EMS IDEC
849-SIN-TRANSPORTADOR	20473	Inversión de marcha mini 3kW completo
850-SIN-TRANSPORTADOR	20474	Interruptor automático Siemens 5SL6506-7
851-SIN-TRANSPORTADOR	20475	Siemens LOGO!
852-SIN-TRANSPORTADOR	20476	Módulo de expansión Siemens LOGO!
853-SIN-TRANSPORTADOR	20477	Interruptor automático Siemens 5SL6310-7
854-SIN-TRANSPORTADOR	20478	Convertidor de frecuencia 2,2kW ABB trifásico
855-SIN-TRANSPORTADOR	20479	Guardamotor 1,4-2,0A
856-SIN-TRANSPORTADOR	20480	Arrancador suave 480V 15A
857-SIN-TRANSPORTADOR	20481	Bloque auxiliar para arrancadores de motor 1NA+1NC
858-SIN-TRANSPORTADOR	20482	Joystick 4 direcciones con retorno por muelle
859-SIN-TRANSPORTADOR	20483	Clip de contacto para elementos dobles
860-SIN-TRANSPORTADOR	20484	Contacto normalmente abierto (NA)
861-SIN-TRANSPORTADOR	20485	Señal redonda 80mm amarilla
862-SIN-TRANSPORTADOR	20486	Final de carrera con cable -S16
863-SIN-TRANSPORTADOR	20487	Tope final con final de carrera y cable -S17
864-SIN-TRANSPORTADOR	20488	Contacto adicional 1NA para pulsador
865-SIN-TRANSPORTADOR	20489	Final de carrera con rodillo, plástico
866-SIN-TRANSPORTADOR	20490	Pulsador rojo
867-SIN-TRANSPORTADOR	20491	Pulsador luminoso verde
868-SIN-TRANSPORTADOR	20492	Lámpara para pulsador verde 24V
869-SIN-TRANSPORTADOR	20493	Escáner láser de código de barras con resolución estándar extendida
870-SIN-TRANSPORTADOR	20494	Controlador SC5000-1000
871-SIN-TRANSPORTADOR	20495	Unidad de alimentación 110/230Vac 24V
872-SIN-TRANSPORTADOR	20496	Cable de alimentación AS-I a M12 recto 1m
873-SIN-TRANSPORTADOR	20497	Cable Ethernet M12-M12 3m (recto-recto)
874-SIN-TRANSPORTADOR	20498	Cable Ethernet M12-M12 5m (recto-90°)
875-SIN-TRANSPORTADOR	20499	Cable Ethernet M12-RJ45 5m (90°-RJ45)
876-SIN-TRANSPORTADOR	20500	Escáner de código de barras
877-SIN-TRANSPORTADOR	20501	Kit encoder PNP 250PPR + cable libre M12
878-SIN-TRANSPORTADOR	20502	Pistola lectora 1D/2D Ethernet
879-SIN-TRANSPORTADOR	20503	Ataque de cadena completo
880-SIN-TRANSPORTADOR	20504	Soporte
881-SIN-TRANSPORTADOR	20505	Soporte de protección
882-SIN-TRANSPORTADOR	20506	Pasador
883-SIN-TRANSPORTADOR	20507	Perno de arrastre
884-SIN-TRANSPORTADOR	20508	Manecilla / Manivela
885-SIN-TRANSPORTADOR	20509	Anillo (Anel)
886-SIN-TRANSPORTADOR	20510	Perno
887-SIN-TRANSPORTADOR	20511	Muelle / Resorte (Molla)
888-SIN-TRANSPORTADOR	20512	Protector
889-SIN-TRANSPORTADOR	20513	Tornillo
890-SIN-TRANSPORTADOR	20514	Guía
891-SIN-TRANSPORTADOR	20515	Fijación
892-SIN-TRANSPORTADOR	20516	Pasador
893-SIN-TRANSPORTADOR	20517	Asegurador / Seguro
894-SIN-TRANSPORTADOR	20518	Guía
895-SIN-TRANSPORTADOR	20519	Elemento de bomba hidráulica
896-SIN-TRANSPORTADOR	20520	Válvula
897-SIN-TRANSPORTADOR	20521	Rueda
898-SIN-TRANSPORTADOR	20522	Rodillo
899-SIN-TRANSPORTADOR	20523	Juego de juntas
900-SIN-TRANSPORTADOR	20524	Perno
901-SIN-TRANSPORTADOR	20525	Rodillo
902-SIN-TRANSPORTADOR	20526	Pistón
903-SIN-TRANSPORTADOR	20527	Pistón
904-SIN-TRANSPORTADOR	20528	Electroválvula
905-SIN-TRANSPORTADOR	20529	Válvula Venturi
906-SIN-TRANSPORTADOR	20530	Unidad de barrera de luz con accesorios
907-SIN-TRANSPORTADOR	20531	Patrón de calibración código 7/2-1000x75 banner PVC
908-SIN-TRANSPORTADOR	20532	Patrón de calibración código 7/2-800x750 banner PVC
909-SIN-TRANSPORTADOR	20533	Cámara Vicam 3S 8k f135 luz blanca fría
910-SIN-TRANSPORTADOR	20534	Módulo remoto CAN-IO versión 2.0 push-in
911-SIN-TRANSPORTADOR	20535	Cable de red conector/conector M12 8 polos 10m

912-SIN-TRANSPORTADOR	20536		VIDU DIM 3.x-P
913-SIN-TRANSPORTADOR	20537		VOLUMECD HD V.2.5
914-SIN-TRANSPORTADOR	20538		Unidad de encoder rotativo 575,00/488,75 + cable M12 4 pines
915-SIN-TRANSPORTADOR	20539		Switch 8 puertos 6x 10/100/1000Mbit; 2x Combo SFP
916-SIN-TRANSPORTADOR	20427		Router Universal Gigabit 450G con soporte
917-SIN-TRANSPORTADOR	-		Unidad de direccionamiento portátil ASi VBP-HH1-V3.0-V1
918-SIN-TRANSPORTADOR	24607		Unidad espejo Vipac
919-SIN-TRANSPORTADOR	24608		Tacómetro foto/contacto 10 a 99999 RPM UNI-T
920-SIN-TRANSPORTADOR	24629		Llave de cubo JG 15 pzas 1/2" 10 al 32mm 29 piezas Stanley
921-SIN-TRANSPORTADOR			Juego de llaves de cubo 10 pzas 1/4" 4 al 13mm 18 piezas Stanley
922-SIN-TRANSPORTADOR			Juego de llaves de cubo 10 pzas 1/4" 4 al 13mm 18 piezas Stanley
923-SIN-TRANSPORTADOR			Juego de llaves de cubo 10 pzas 1/4" 4 al 13mm 18 piezas Stanley
924-SIN-TRANSPORTADOR	25254		Llave expansiva Pícoloro 004 10" Stanley
925-SIN-TRANSPORTADOR	25229		Alicate de electricista Brazil Crescent

ID_REPARACION	DIA	LUGAR	ZONA	MESA	ID_FALLO	FALLO	OBSERVACION DE REPARACION	REPUESTO UTILIZADO
---------------	-----	-------	------	------	----------	-------	------------------------------	-----------------------