J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

Valor 10.000

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover

reboco, passar im

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já

esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

permeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

Valor 10.000

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já

esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

Valor 10.000

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

Valor 10.000

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

Valor 10.000

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

Valor 10.000

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

Valor 10.000

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

Valor 10.000

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já

esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

Valor 2.000

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

Valor 2.000

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

Valor 10.000

J F S

Empreiteira de obra

Orçamento mão de obra

-telhado=revisar, troca de telhas, madeiras, calhas e rufo danificada. (Obs: a calha já esta incluso o material e mão de obra). Valor 10.000

-fachada=remoção de pedra decorativa, reboco, impermeabilizar e refaze novamente.

Valor 5.000

-hall de entrada= impermeabilizar a laje, abrir parede pra colocar condutor maior.

Valor 600

-infiltrações= quarto da frente, garagem, quarto dos fundos, área gourmet. (remover reboco, passar impermeabilizante, e rebocar).

-colocação de piso porcelanato nos quartos, closet e remover piso de madeira.

Valor 5.000

-rampa de acesso ao quintal= remover textura, impermeabilizar e revestir.

Valor 2.000

-muro lateral esquerda=remover todo o reboco, impermeabilizar, rebocar. revestir ate 1.30 m de altura.

Valor 3.300

-parte inferior lavanderia= impermeabilizar e revestir.

Valor 3.500

=pintura interna, parcial (somente onde fizer os concertos).

=pintura completa interna(retoques com massa pva).

Valor 6.000

=pintura completa interna e externa.

Valor 10.000