# 炼油第三联合车间防互窜管理规定

为了加强炼油第三联合车间盲板、放空阀封堵管理,防止异种介质互窜影响安全生产,防止有毒有害、易燃易爆介质泄漏引发安全事故,同时做好装置和系统在运行及开停工期间(包括临时性抢修、局部检修)的能量隔离,确保其运行和检维修作业安全,特制定本管理办法。

#### 一、 名词解释

**盲板:**是指生产设备设施及工艺管道用于物料封堵、能量隔离的法兰或法兰盖(管线直角弯的视为弯头)。盲板分为板式平板盲板、8字盲板、插板及垫环等。在高温高压部位、重要安全节点部位,优先选用标准且醒目的8字盲板;所有工艺介质需要能量隔离、异种介质需要物理断开的,必须进行物理拆除、盲板隔离或采用三阀组形式进行隔离;装置能量隔离优先使用物理拆除和盲板隔离。

**放空阀封堵:**是指用于与大气相通的放空阀上进行封堵的盲法兰、管堵或者 盲板。 所有有毒、有害、可燃、可爆介质(酸、碱、油品、氢气、瓦斯、化工 原材料等)或公用工程(氮气、风、蒸汽、水等)的放空阀,必须进行封堵。

## 三、检查频次

- 1、装置盲板隔离点全部纳入互窜点管理范畴,要求如下:
- 1)装置开停工使用、长期不调整的盲板列入附表 1-1,每年 4 月、10 月进行一次专项检查确认。
- 2)装置日常临时拆、装的盲板列入附表 1-2,每月检查更新一次。各班组须于每月 18 日至 25 日期间,完成盲板检查工作。

具体管理要求执行《中石油克拉玛依石化有限责任公司盲板、放空阀封堵管理办法》中要求。

- 2、地下污油系统排放点全部纳入互窜点管理范畴,要求每季度检查一次(<mark>每个班组都要检查</mark>),盲板隔离点执行盲板管理相关要求。台账内容见班组通用-006 防护窜台账-附表 2。具体管理要求执行《中石油克拉玛依石化有限责任公司盲板、放空阀封堵管理办法》中要求。
- 3、换热器内漏方面,全部纳入互窜点管理范畴,要求如下:
- 1)循环水换热器根据循环水管理要求,每周三白班班组循环水检查时打开出口放空阀门检测查漏一次。
- 2) 其余换热器由日常化验分析、进出口介质温度、相关流量、压力参数予以日常监控。台账内容见班组通用-006 防护窜台账-附表 3。

- 4、车间涉及氮气、风、蒸汽、水等公用工程的异种介质连接流程全部纳入互窜 点管理范畴,要求如下:
- 1)未盲板隔离的、装置生产需要经常使用的公共介质互窜点,要求每月检查一次。
- 2)已经盲板隔离,列入盲板台账的公共介质互窜点,具体检查频次与盲板检查 频次一致,不再重复检查。

具体管理要求执行《中石油克拉玛依石化有限责任公司盲板、放空阀封堵管理办法》中要求。台账内容见班组通用-006 防护窜台账-附表 4。

- 5、车间所有容器互窜点具体执行《容器介质互窜点》表中要求,检查频次为日常监控,台账内容见班组通用-006 防护窜台账-附表 5。对于高压窜低压风险较大的互窜点,单独建立关键互窜点台账,台账内容见班组通用-006 防护窜台账-附表 5,关键互窜点管理具体要求如下:
- ①:对于非临氢装置:窜压后低压侧容器、管线有超压风险的纳入关键互窜点管理。
- ②: 临氢装置: 高压泵出口/原料罐(注水罐)、高压分离器/低压分离器(水相/油相)、循环氢机入口缓冲罐/地下污油罐(低压分离器)、循环氢脱硫塔/胺液系统、低压分离器/含硫污水系统等部位全部纳入关键互窜点台账。
- 6、其它互窜流程管理,要求每月检查一次,台账内容见班组通用-006-防护窜台账-附表 6。此部分主要包含但不限于以下内容:
  - ①原料/产品跨线(包含各种循环流程)
  - ②注水流程
  - ③化工助剂流程
  - ④不合格线流程(含各种开/停工线流程)
- 注: 1. 车间检查和管理只根据班组通用-006 车间防护窜台账,班组原有台账可用于承包区内部自行检查和更新。
- 2. "8"字盲板长期处于"通位"状态下,不列入盲板台帐管理。装置单体设备等局部临时检维修期间加装的隔离盲板,在临时作业方案中进行审批,不列入盲板台帐管理,由作业项目负责人进行专人、集中、统一管理,检修结束后未拆除的盲板纳入盲板台帐管理。
- 3. 当处于长期管理的盲板状态发生变动时,应将其从长期盲板中剔除并列入到短期盲板台账中进行管理。

#### 三、检查内容

- 1. 盲板牌完好、牌号清晰可见,现场牌号、盲板("盲"/"通")状态与台账一致。
  - 2. 盲板为标准盲板,且应优先选用标准的"8"字盲板。

- 3. 盲板(堵头/管堵)规格、型号等应与盲板台账一致,且符合对当前管线 里的介质的隔离要求。
- 4. 盲板安装正确,盲板俩侧均应有合适且标准的垫片,盲板俩侧无泄漏,俩侧法兰螺栓均满扣。
  - 5. 堵头、管堵安装正确,紧固且无明显泄漏。
- 6. 隔离介质为易燃易爆有毒的介质,特别是气体时,应携带相应的检测仪, 检测盲板、堵头、管堵有无泄露情况。
- 7. 班组盲板、三阀组及放空阀封堵台账中隔离的介质,介质压力和温度与实际接近。
- 8. 各班组按照《中石油克拉玛依石化有限责任公司盲板、放空阀封堵管理办法》仔细检查本班承包区物料封堵、能量隔离的完善情况,发现问题应及时反馈并整改。
- 9.每块盲板都需要建立对应的盲板流程图,车间盲板流程图与现场及台账都要符合。

#### 四、盲板变更说明

- 1. 当班拆装的盲板需挂盲板牌(拆出盲板需摘牌并将牌子统一收回),并及时录入班长记录和盲板拆装台账,并将盲板台账更新。无论当班抽打的盲板是否为本班承包区所属盲板,都必须更新盲板台账,班组通用-006 防护窜台账-长期/短期盲板和盲板拆装表。
- 2. 其中 I、II、III套高压加氢和 II 套白油加氢的压缩机入口氮气三阀组全部按盲板管理,除机组需大修或车间安排的特殊情况下盲板可以为"通"位,其余情况下盲板均在"盲"位。 I、II、III套高压加氢事故氮气三阀组,按照每周检查一次的频率,班组通用-006 防护窜台账-未封堵放空阀表,如后期车间安排事故氮气三阀组盲板由"通"全部变成"盲"位后,可不用继续填写。

# 五、考核管理

1. 各班组须在时间节点内完成对应检查工作。逾期完成,工艺考核班组-1分;

- 2. 班组均应按公司最新下发的《中石油克拉玛依石化有限责任公司盲板放空 阀封堵管理办法》仔细检查本班承包区物料封堵、能量隔离的完善情况,发现问 题及时反馈并整改。否则工艺考核承包班组-0.5分/处。
- 3. 车间发现台账与现场牌子或投用状态不符的,牌子丢失(特殊原因如大风除外)或牌号不清楚的,盲板为非标准盲板的,盲板规格和型号不符合要求的。工艺考核承包班组-0.5分/处。
- 4. 班组进行作业时导通的盲板或三阀组待作业结束后需及时恢复,未及时恢复的工艺考核班组-0.5分/处,并取消任务分。若作业由多个班组依次完成,则恢复工作由最后一个班组进行。
- 5. 当班拆装的盲板需挂盲板牌(拆出盲板需摘牌并将牌子统一收回)并及时录入班长记录、盲板拆装台账,并将盲板台账更新。未执行的工艺考核班组-0. 5分/处。
- 6. 对于不再使用的盲板或三阀组,承包班组要及时在台账上标注清晰,回收保存好牌子,如果盲板或三阀组牌子丢失,工艺考核-0.5分/处,且班组自行按标准配齐。
- 7. 盲板安装正确,盲板俩侧均应有合适且标准的垫片,盲板俩侧无泄漏,俩侧法兰螺栓均满扣。未到达本条标准的,工艺考核班组-0. 5 分/处。
- 8. 堵头、管堵紧固且无明显泄漏。未到达本条标准的,工艺考核班组-0.5 分/处。
- 9. 对于擅自删减盲板或三阀组或放空堵头、管堵数量的,工艺考核班组-1分/处。
- 10. 发现各班组承包区中的盲板或三阀组或放空堵头、管堵未列入台账,工艺考核-0.5分/处。
- 11. 发现各班组承包区中放空堵头、管堵使用不符合标准的(例如高压阀门用低压管帽),每处考核-0.5分/处。
- 12. 班组盲板、三阀组及放空阀封堵台账中隔离的介质应与实际相符,介质压力和温度与实际接近。偏差过大或不符每处考核-0.5分/处。
- 13.每块盲板都需要建立对应的盲板流程图,车间发现盲板流程图与现场及台账不符的,工艺考核承包班组-0.3分/处

14. 若被公司检查出问题,按公司考核的双倍对承包班组进行考核

### 附件 1: 《中石油克拉玛依石化有限责任公司盲板、放空阀封堵管理办法》

