


		05410343-01-09 <i>Сборка</i>	
--	--	------------------------------	--

Справ. №



1. Установить Червяк на Ось.
2. Установить штифт поз.3, зачеканить от выпадания.

				<u>Документация</u>		
АЗ			05410343-01-09 Сборка	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
АЗ	1		05410343-01-09-01	Ось червяка	1	
АЗ	2		05410343-09-02	Червяк правый	1	
				Z=5, m=2, A=35		
				<u>Стандартные изделия</u>		
		3	Штифт 3x16. Т.Хим.Окс.прм	Штифт 3Гx16	1	
				ГОСТ 3128-70		

					05410343-01-09 Сборка				
					Червяк в сборе с осью	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,14	1:1
Разраб.	Арзамасов В.В.			12.01.24					
Пров.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	1
Нач.отд.						ООО "ПТО"			
Н.контр.									
Утв.									