


191-26137_02 Деталь

3,2
✓



1. 40...45 HRCз;
2. Предельные отклонения по H12; h12; $\pm IT12/2$;
3. Неуказанные фаски- $0.5 \times 45^\circ$, радиусы- R0.5 мм.

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				25.05.17
Пров.				
Т.контр.				
Нач.отд.				
Н.контр.				
Утв.				

191-26137_02 Деталь

Сухарь

Сталь 40X ГОСТ4593-71

Лит.	Масса	Масштаб
1	23,1 г	4:1
Лист	1	Листов 1

ООО "ПТО"

Копировал

Формат А4