



позиция инстр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ø	50,00	16,00	9,90	5,90	21,00	19,85	8,00	15,70	10,00	52,00
Tun	END MILL	END MILL	END MILL	BALL MILL	END MILL	END MILL	SPOT DRILL	BASIC DRILL	BASIC DRILL	BORING BAR



Установка № / имя	Переход	Ø Инстр.	R инстр / Угол	S об/мин	F мм/мин	подача по Z мм	Перекрытие	Zmax	Zmin	Время обр
1. 43_UST1_NE_V_OTV										26,2
END MILL Volume Milling Sequence	11_FR50	50,00		1000	650	2,00	1,00	10,0	-40,00	18,2
END MILL Volume Milling Sequence	2.2_FR50_VERH	50,00		1000	600	1,00	40,00	10,0	0,00	1,1
END MILL Volume Milling Sequence	3.3_FR50	50,00		1000	600	0,90	40,00	10,0	-40,00	2,2
END MILL Volume Milling Sequence	4.1_FR16	16,00		3500	600	1,50	13,00	10,0	-30,00	4,8
2. 43_UST2_V_OTV										74,7
END MILL Profile Milling Sequence	1.1_FR_50	50,00		1000	650	2,00		10,0	-90,00	16,2
END MILL Profile Milling Sequence	2.2_FR_50	50,00		1000	650	2,00		10,0	-29,00	2,2
END MILL Volume Milling Sequence	3.1_FR_16	16,00		3500	600	1,50	13,00	10,0	-30,00	5,1
END MILL Volume Milling Sequence	4.2_FR_16	16,00		3500	600	1,50	13,00	10,0	-6,00	1,2
END MILL Volume Milling Sequence	5.FR10	9,90		3500	600	1,00	7,00	10,0	-6,00	1,4
BALL MILL Volume Milling Sequence	6.FR6_R	5,90		4500	600	1,50	3,00	10,0	-3,00	0,4
END MILL Volume Milling Sequence	7.FR21_L132	21,00		2500	500	1,00	13,00	10,0	-130,50	7,7
END MILL Profile Milling Sequence	8.FR20	19,85		1800	600	1,00		10,0	-90,00	23,1
SPOT DRILL Holemaking Sequence	9.CENTROVKA	8,00	90	1200	40			10,0	-150	0,1
BASIC DRILL Holemaking Sequence	10.SV_15_7	15,70	118	600	40	5,00		10,0	-94,72	3,1
BASIC DRILL Holemaking Sequence	11.SV_10	10,00	118	800	40	5,00		10,0	-93,00	3,1
BORING BAR Holemaking Sequence	12.RASTOCHKA_D52	52,00		450	12			10,0	-130,00	11,0

Тех.карта наладчика.

Разработал	Обозначение	Наименование	Лист	Листов
	7_05_043	Держатель	1	1