






Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дюрл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

ТКО_1200-100 СБ



1 Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

2 Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80 по контуру примыкания деталей. Катет сварных швов равен наименьшей из толщин свариваемых деталей


3 Поз. 22, 17, 16 собирать (сваривать) совместно с валом поз.

4 Входное отверстие штуцера поз.9 заварить сеткой.

ТКО_1200-100 СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контейнер			74,32	1:10
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
Н.контр.					Лист 1			Листов 2	
Утв.									

Копировал

Формат А3



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дурл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TKO_1200-100 СБ

Лист
2

Копировал

Формат А3