






TKO_1200 Сборка



1. H14, h14,
2. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80 по контуру примыкания деталей. Катет сварных швов равен наименьшей из толщин свариваемых деталей
3. Установить цепь Din 766; 5 мм с карабином Din 5299; 10 мм на пластину TKO-1200-200-10 и закрепить на рукоятке контейнера
4. Установить на штуцер TKO_1200-100-10 кран шаровый G1/4 ITAP IDEAL

					TKO_1200 Сборка					
					Тележка-контейнер	Лист			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					135,8	1:1
Разраб.		Муравьев		09.01.24						
Пров										
Т.контр.						Лист	1	Листов	2	
Нач.отд.						ООО "ПТО"				
Н.контр.										
Утв.										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата