





1. Установить уплотнительные кольца поз.7.
2. Запрессовать гильзы поз.5 в Корпус до упора – 2 места, ориентировать по расположению паза.
3. Установить шток охлаждения, уплотнительные кольца и манжеты поз.3, 6, 8.
4. Контроль подвижности Штоков охлаждения поз.3 в посадочном гнезде после установки стопорных колец поз.5.

					A262-2952-401-SB Сборка				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок цилиндров чернового стола в сборе (BDF 5 1/2)	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Арзамасов В.В.		04.10.24					30,7	1:2
Проф.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	1
Нач.отд.						ООО "ПТО"			
Н.контр.									
Утв.									