




			Документация		
A3		BDF-401-MP-58-MODR Сборка	Сборочный чертеж		
			Сборочные единицы		
A3	1	ПТР-401-МТ-01-08-SB	Гайка разрезная в сборе	2	
A3	2	ПТР-401-МТ-01-MODR-01-SB	Вал турновера в сборе с зубчатым колесом	1	
			Детали		
A3	3	BDF-401-MP-58-03	Прижим	2	
A3	4	BDF-401-MP-58-04	Сухарь	2	
A3	5	BDF-401-MP-58-MODR-02	Корпус подвижный левый механизма турновера	1	
A3	6	BDF-401-MP-58-MODR-02-01	Корпус подвижный правый – зеркальное отражение	1	
A3	7	ВГМ_1939-58	Кольцо турновера №1	1	
A3	8	ВГМ_1940-58	Кольцо турновера №2	1	
A3	9	ПТР-401-МТ-01-03	Фланец	2	
A3	10	ПТР-401-МТ-01-05	Пружина	2	
A3	11	ПТР-401-МТ-01-06А	Корпус неподвижный левый	1	
A3	12	ПТР-401-МТ-01-07А	Корпус неподвижный правый	1	
A3	13	ПТР-401-МТ-01-10	Шайба	2	
			Стандартные изделия		
	14	Кл.пр. 10.9 / 12.7	Винт М12х25 ГОСТ 7805-70	2	
	15		Винт М10х10 ГОСТ 11074-93	4	
	16	DIN_3405_M10X1	Пресс масленка М10х1	4	
	17	DIN906-МК16Х1_5	пробка коническая МК16х1,5 DIN 906	2	
	18	DIN912-M6X10 Кл.пр. 10.9	Винт DIN 912-M6х10	2	
	19		Штифт 8х50	2	
	20	Кл.пр. 10.9	Винт М8х20 ГОСТ 11738-72	12	

1. Торцевые отв. М10 – 4 места выполнить в сборе
2. Винты М10х10 поз.18 установить с разъемным фиксатором резьбы.
3. При сборке подвижных элементов конструкции применить высокотемпературную смазку.
4. Проверить работоспособность механизма турновера. Подвижные корпуса должны раздвигаться одновременно без заклиниваний при подаче давления в камеры – 1,5 ... 2 атм.

BDF-401-MP-58-MODR Сборка						Механизм переворота BDF (Turnover)		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Проф.	Арзамасов В.В.		09.10.24			55,0	1:2
Т.контр.	Нач.отд.					Лист	1	Листов
Н.контр.	Утв.							2
						ООО "ПТО"		

