








1. При сборке редуктора произвести регулировку зазоров в подшипниках при помощи прокладок регулировочных поз.5, поз.7 методом подбора. Вращение валов должно быть свободным без заеданий и люфтов.
2. Залить трансмиссионное масло типа ТАП-15В или ТАД-17, или ТМ-5 (SAE 85W-90) – 0,5 л.
3. Произвести обкатку редуктора в течении 4..14 часов непрерывной работы с циклическим изменением направления вращения.
4. Проконтролировать герметичность всех уплотнений и технологических заглушек. Явные утечки масла – недопустимы.

D-72135-401-M2 Сборка				Редуктор в сборе m=2, n=10, (15/50)		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Арзамасов В.В.			23.05.20		13,2
Проб.						3-5
Т.контр.					Лист 1	Листов 4
Нач.отд.					ООО "ПТО"	
Н.контр.						
Утв.						

		27		Манжета 1.1-25х40-1	1	
				ГОСТ 8752-79		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Подп. и дата	D-72135-401-M2 Сборка	Лист
								4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Копировал

Формат А4