


3,2/



1. 40...42 HRCз;
2. * – размеры для справок;
3. Предельные отклонения по H14; h14; $\pm IT14/2$;
4. Неуказанные фаски – $0.5 \times 45^\circ$, радиусы – R0.5 мм.

					HAAS-ST30Y-BMT65MOD24-25MY-03 Деталь							
					сухарь прижима BMT65 MOD24-25			Лист	Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							90,1 г	2:1
Разраб.				07.02.22								
Пров.												
Т.контр.								Лист	1	Листов	1	
Нач.отд.					Сталь 40X ГОСТ4593-71			ООО "ПТО"				
Н.контр.												
Утв.												