








- 1 H14, h14, ±IT14/2.  
2 Острые кромки притупить 0,5x45°.  
3 Шпоночные пазы выполнять строго по осевой линии с пазами.  
4 HRC 52...58.



|                     |                |          |       |               |      |        |
|---------------------|----------------|----------|-------|---------------|------|--------|
| 601205-38910-401-01 |                |          |       | Вал турновера |      |        |
| Изм.                | Лист           | № докум. | Подп. | Дато          | Лист | Масса  |
| Разраб.             | Арзамасов В.В. |          |       |               | 1    | 1:1    |
| Проб.               |                |          |       |               | Лист | Листов |
| Т.контр.            |                |          |       |               | 1    | 1      |
| Н.контр.            |                |          |       |               | ПТР  |        |
| Этб.                |                |          |       |               |      |        |