

СПСЗ. Перечень ремонтных работ по механизму прессовых

головок Р-В923-230М1 – 9шт.

Состояние изделий в стадии поставки на ремонт и восстановление – разукomплектованы (отсутствие узлов и элементов конструкции, отсутствие крепежа, наличие забоин, трещин и сколов на элементах конструкции).

1. Разобрать изделия по узлам и деталям.
2. Произвести технологическую очистку всех элементов от грязи, нагара, наслоений, масла и т.д.
3. Произвести дефектовку узлов и деталей (внешний осмотр, инструментальные замеры).
4. Составить перечень деталей и комплектующих требующихся для изготовления вновь, доработки и закупки.
5. Изготовить и закупить деталей и комплектующие.,
6. Произвести сборку механизмов.
7. Контроль работоспособности механизмов.
8. Произвести покраску изделий.

Перечень деталей (узлов) подлежащих доработке:

1. Поз.18 Р-В923-7502 – Корпус цилиндра:
 - расточка посадочного места под направляющую втулку.
2. Поз.33 Р-В923-7417 Крышка цилиндра:
 - расточка посадочного места под направляющую втулку,
 - расточка и гильзование под клапан (поз.27/28/29/30).

Перечень деталей (узлов)и комплектующих подлежащих полной замене:

Поз. 1/2/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/20/21/22/23/24/25/26/27/
28/29/30/ 31/32/3435/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/52.

1. Замена крепежа.
2. Замена и установка дополнительных уплотнительных элементов поз.13 /21/23/40.
3. Замена всех фитинговых элементов.