





БДФ-401-146М-23 Сборка



Примечание: Перед сваркой проверить правильность расположения отверстий на боковых стенках по отношению к передней стенке.

1. Проварить по всем граням сопрягаемых элементов аргонно-дуговой сваркой.
2. Сварочные швы зачистить.
3. Покрытие: Краска желтого цвета по металлу.(Предварительно поверхность кожуха обезжирить).

					BDF-401-146M-23 Сборка								
					Кожух привода	Лит.			Масса		Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.		Дата				2,5		3:10	
Разраб.		Арзамасов В.В.				23.04.20							
Пров.													
Т.контр.							Лист			1	Листов		1
Нач.отд.						ООО "ПТО"							
Н.контр.													
Утв.													