



1. \* – размеры для справок;
2. H14, h14,  $\pm IT14/2$ ;
3. Неуказанные фаски– 0,5x45°, радиусы– R0,3;
4. Острые кромки притупить.

|           |      |                |       |          |                                       |                             |       |         |     |
|-----------|------|----------------|-------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|---------|-----|
|           |      |                |       |          | КТП-800-1250-00-12-Z Деталь           |                             |       |         |     |
|           |      |                |       |          | Обработка<br>заготовка<br>(развертка) | Лист                        | Масса | Масштаб |     |
| Изм.      | Лист | № докум.       | Подп. | Дата     |                                       |                             |       | 14,0    | 1:5 |
| Разработ  |      | Арзамасов В.В. |       | 25.07.25 |                                       |                             |       |         |     |
| Пров.     |      |                |       |          |                                       |                             |       |         |     |
| Т.контр.  |      |                |       |          |                                       | Лист                        | 1     | Листов  | 1   |
| Нач. отд. |      |                |       |          |                                       | Сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72 |       |         |     |
| Н.контр.  |      |                |       |          |                                       |                             |       |         |     |
| Утв.      |      |                |       |          |                                       |                             |       |         |     |