

ID	Oficio
	1 Fontanería
	2 Fontanería
	3 Fontanería
	4 Fontanería
	5 Fontanería
	6 Fontanería
	7 Fontanería
	8 Fontanería
	9 Fontanería
	10 Fontanería
	11 Fontanería
	12 Fontanería
	13 Fontanería
	14 Fontanería
	15 Fontanería
	16 Fontanería
	17 Fontanería
	18 Fontanería
	19 Fontanería
	20 Fontanería
	21 Electricidad
	22 Electricidad
	23 Electricidad
	24 Electricidad
	25 Electricidad
	26 Electricidad
	27 Electricidad
	28 Electricidad
	29 Electricidad
	30 Electricidad
	31 Electricidad
	32 Electricidad
	33 Electricidad
	34 Electricidad
	35 Electricidad
	36 Electricidad
	37 Electricidad
	38 Electricidad
	39 Electricidad
	40 Electricidad
	41 Carpintería
	42 Carpintería
	43 Carpintería
	44 Carpintería
	45 Carpintería
	46 Carpintería
	47 Carpintería
	48 Carpintería
	49 Carpintería
	50 Carpintería
	51 Carpintería
	52 Carpintería
	53 Carpintería

54 Carpintería
55 Carpintería
56 Carpintería
57 Carpintería
58 Carpintería
59 Carpintería
60 Carpintería
61 Pintura
62 Pintura
63 Pintura
64 Pintura
65 Pintura
66 Pintura
67 Pintura
68 Pintura
69 Pintura
70 Pintura
71 Pintura
72 Pintura
73 Pintura
74 Pintura
75 Pintura
76 Pintura
77 Pintura
78 Pintura
79 Pintura
80 Pintura
81 Albañilería
82 Albañilería
83 Albañilería
84 Albañilería
85 Albañilería
86 Albañilería
87 Albañilería
88 Albañilería
89 Albañilería
90 Albañilería
91 Albañilería
92 Albañilería
93 Albañilería
94 Albañilería
95 Albañilería
96 Albañilería
97 Albañilería
98 Albañilería
99 Albañilería
100 Albañilería
101 Climatización
102 Climatización
103 Climatización
104 Climatización
105 Climatización
106 Climatización
107 Climatización

108 Climatización
109 Climatización
110 Climatización
111 Climatización
112 Climatización
113 Climatización
114 Climatización
115 Climatización
116 Climatización
117 Climatización
118 Climatización
119 Climatización
120 Climatización
121 Tejados/Cubiertas
122 Tejados/Cubiertas
123 Tejados/Cubiertas
124 Tejados/Cubiertas
125 Tejados/Cubiertas
126 Tejados/Cubiertas
127 Tejados/Cubiertas
128 Tejados/Cubiertas
129 Tejados/Cubiertas
130 Tejados/Cubiertas
131 Tejados/Cubiertas
132 Tejados/Cubiertas
133 Tejados/Cubiertas
134 Tejados/Cubiertas
135 Tejados/Cubiertas
136 Tejados/Cubiertas
137 Tejados/Cubiertas
138 Tejados/Cubiertas
139 Tejados/Cubiertas
140 Tejados/Cubiertas
141 Pladur
142 Pladur
143 Pladur
144 Pladur
145 Pladur
146 Pladur
147 Pladur
148 Pladur
149 Pladur
150 Pladur
151 Pladur
152 Pladur
153 Pladur
154 Pladur
155 Pladur
156 Pladur
157 Pladur
158 Pladur
159 Pladur
160 Pladur
161 Suelos y Alicatados

162 Suelos y Alicatados
163 Suelos y Alicatados
164 Suelos y Alicatados
165 Suelos y Alicatados
166 Suelos y Alicatados
167 Suelos y Alicatados
168 Suelos y Alicatados
169 Suelos y Alicatados
170 Suelos y Alicatados
171 Suelos y Alicatados
172 Suelos y Alicatados
173 Suelos y Alicatados
174 Suelos y Alicatados
175 Suelos y Alicatados
176 Suelos y Alicatados
177 Suelos y Alicatados
178 Suelos y Alicatados
179 Suelos y Alicatados
180 Suelos y Alicatados
181 Cerrajería
182 Cerrajería
183 Cerrajería
184 Cerrajería
185 Cerrajería
186 Cerrajería
187 Cerrajería
188 Cerrajería
189 Cerrajería
190 Cerrajería
191 Cerrajería
192 Cerrajería
193 Cerrajería
194 Cerrajería
195 Cerrajería
196 Cerrajería
197 Cerrajería
198 Cerrajería
199 Cerrajería
200 Cerrajería
201 Jardinería
202 Jardinería
203 Jardinería
204 Jardinería
205 Jardinería
206 Jardinería
207 Jardinería
208 Jardinería
209 Jardinería
210 Jardinería
211 Jardinería
212 Jardinería
213 Jardinería
214 Jardinería
215 Jardinería

216 Jardinería
217 Jardinería
218 Jardinería
219 Jardinería
220 Jardinería
221 Energía Solar
222 Energía Solar
223 Energía Solar
224 Energía Solar
225 Energía Solar
226 Energía Solar
227 Energía Solar
228 Energía Solar
229 Energía Solar
230 Energía Solar
231 Energía Solar
232 Energía Solar
233 Energía Solar
234 Energía Solar
235 Energía Solar
236 Energía Solar
237 Energía Solar
238 Energía Solar
239 Energía Solar
240 Energía Solar
241 Telecomunicaciones
242 Telecomunicaciones
243 Telecomunicaciones
244 Telecomunicaciones
245 Telecomunicaciones
246 Telecomunicaciones
247 Telecomunicaciones
248 Telecomunicaciones
249 Telecomunicaciones
250 Telecomunicaciones
251 Telecomunicaciones
252 Telecomunicaciones
253 Telecomunicaciones
254 Telecomunicaciones
255 Telecomunicaciones
256 Telecomunicaciones
257 Telecomunicaciones
258 Telecomunicaciones
259 Telecomunicaciones
260 Telecomunicaciones
261 Cristalería
262 Cristalería
263 Cristalería
264 Cristalería
265 Cristalería
266 Cristalería
267 Cristalería
268 Cristalería
269 Cristalería

270 Cristalería
271 Cristalería
272 Cristalería
273 Cristalería
274 Cristalería
275 Cristalería
276 Cristalería
277 Cristalería
278 Cristalería
279 Cristalería
280 Cristalería
281 Impermeabilización
282 Impermeabilización
283 Impermeabilización
284 Impermeabilización
285 Impermeabilización
286 Impermeabilización
287 Impermeabilización
288 Impermeabilización
289 Impermeabilización
290 Impermeabilización
291 Impermeabilización
292 Impermeabilización
293 Impermeabilización
294 Impermeabilización
295 Impermeabilización
296 Impermeabilización
297 Impermeabilización
298 Impermeabilización
299 Impermeabilización
300 Impermeabilización
301 Contra Incendios
302 Contra Incendios
303 Contra Incendios
304 Contra Incendios
305 Contra Incendios
306 Contra Incendios
307 Contra Incendios
308 Contra Incendios
309 Contra Incendios
310 Contra Incendios
311 Contra Incendios
312 Contra Incendios
313 Contra Incendios
314 Contra Incendios
315 Contra Incendios
316 Contra Incendios
317 Contra Incendios
318 Contra Incendios
319 Contra Incendios
320 Contra Incendios
321 Fachadas
322 Fachadas
323 Fachadas

324 Fachadas
325 Fachadas
326 Fachadas
327 Fachadas
328 Fachadas
329 Fachadas
330 Fachadas
331 Fachadas
332 Fachadas
333 Fachadas
334 Fachadas
335 Fachadas
336 Fachadas
337 Fachadas
338 Fachadas
339 Fachadas
340 Fachadas
341 Mantenimiento General
342 Mantenimiento General
343 Mantenimiento General
344 Mantenimiento General
345 Mantenimiento General
346 Mantenimiento General
347 Mantenimiento General
348 Mantenimiento General
349 Mantenimiento General
350 Mantenimiento General
351 Mantenimiento General
352 Mantenimiento General
353 Mantenimiento General
354 Mantenimiento General
355 Mantenimiento General
356 Mantenimiento General
357 Mantenimiento General
358 Mantenimiento General
359 Mantenimiento General
360 Mantenimiento General
361 Reformas Integrales
362 Reformas Integrales
363 Reformas Integrales
364 Reformas Integrales
365 Reformas Integrales
366 Reformas Integrales
367 Reformas Integrales
368 Reformas Integrales
369 Reformas Integrales
370 Reformas Integrales
371 Reformas Integrales
372 Reformas Integrales
373 Reformas Integrales
374 Reformas Integrales
375 Reformas Integrales
376 Reformas Integrales
377 Reformas Integrales

378 Reformas Integrales
379 Reformas Integrales
380 Reformas Integrales
381 Persianas
382 Persianas
383 Persianas
384 Persianas
385 Persianas
386 Persianas
387 Persianas
388 Persianas
389 Persianas
390 Persianas
391 Persianas
392 Persianas
393 Persianas
394 Persianas
395 Persianas
396 Persianas
397 Persianas
398 Persianas
399 Persianas
400 Persianas

Texto

Quiero poner un grifo nuevo en la cocina y cambiar el sifón del fregadero
Cambio de bañera por plato de ducha en baño principal de 90x90 con mamparas
Reparación de fuga en tubería de agua caliente bajo el lavabo del baño
Instalación de termo eléctrico de 80 litros con conexiones de agua y desagüe
Sustitución de calentador de gas de paso de 11 litros por uno nuevo de 14 litros, incluyendo mano de obra y materiales
Cambio de grifo de ducha termostático y revoque de azulejos afectados por humedad
Instalación completa de baño nuevo con lavabo empotrado, inodoro suspendido, ducha y griferías cromadas de calidad
Reparación de caldera de gas averiada, revisión completa y puesta a punto, cambio de juntas
Cambio de tuberías de plomo por multicapa en toda la instalación del piso de 80 metros cuadrados, incluye apeo y limpieza
Instalación de sistema de osmosis inversa de 5 etapas bajo el fregadero de la cocina con grifo independiente
Grifo de cocina averiado no cierra bien y gotea constantemente, necesito cambio urgente
Problema con la presión del agua en el cuarto de baño, instalación de grupo de presión con calderín de 24 litros
Instalación de radiadores de agua caliente en 4 habitaciones con tubería de cobre y válvulas termostáticas
Vaciado y limpieza de fosa séptica con camión de bombeo, capacidad de 3000 litros
Cambio de inodoro y lavabo en baño de servicio, incluida fontanería y sellado
Instalación de calefacción por suelo radiante en cocina y salón, aproximadamente 40 metros cuadrados
Reparación urgente de rotura de tubería en la pared del baño principal, hay agua saliendo y hay que actuar hoy
Montaje de cocina nueva con conexiones de agua fría y caliente, desagüe fregadero y lavavajillas
Revisión anual de caldera de condensación y cambio de filtros, emisión de certificado oficial
Instalación de grifo de jardín exterior con toma de agua y llave de corte independiente
Cambio de cuadro eléctrico antiguo por uno nuevo con ICP y diferenciales homologados
Instalación de enchufe en terraza con protección IP exterior y toma de tierra
Cambio de toda la instalación eléctrica del piso de 80 metros cuadrados, cableado nuevo y cajas de registro
Instalación de punto de carga para vehículo eléctrico modo 3 con wallbox de 7kW en garaje
Poner 4 enchufes nuevos en el salón y uno en la cocina para microondas independiente
Instalación de sistema de iluminación LED en toda la vivienda, 12 puntos de luz con reguladores de intensidad
Avería en el cuadro eléctrico, se va el diferencial continuamente cuando arranco la lavadora
Instalación de domótica básica en vivienda, control de persianas, luces y calefacción desde móvil
Cambio de interruptor y dos enchufes en dormitorio principal, están quemados
Instalación de línea trifásica para cocina industrial de restaurante, potencia de 25kW
Revisar y reparar avería en instalación, hay un cable pelado en la pared del pasillo que da calambre
Instalación de sistema de alarma perimetral con detectores de movimiento y sirena exterior
Poner focos LED empotrables en el techo de baño y cocina, total 8 focos
Instalación de línea independiente para aire acondicionado de 5000 frigorías en el salón
Cambio de caja general de protección y contador, coordinación con la compañía eléctrica
Instalación de luminaria exterior de jardín con sensor de movimiento y célula fotoeléctrica
Ampliar potencia contratada de 3.45kW a 5.75kW, trámites y adaptación del cuadro
Poner enchufes y luz en trastero sin instalación eléctrica, superficie 8 metros cuadrados
Instalación de SAI para servidor de empresa, potencia 2kVA con autonomía de 30 minutos
Revisión y certificado de instalación eléctrica para local comercial que pide la aseguradora
Quiero una puerta corredera de madera maciza para separar el salón del pasillo
Cambio de puertas de interior en toda la vivienda, son 6 puertas de 80 centímetros con marcos
Armario empotrado a medida en el dormitorio, de suelo a techo, con puertas correderas y espejo
Reparación de puerta de entrada que no cierra bien, se ha combado con la humedad
Instalación de tarima flotante de madera maciza de roble en salón y dos dormitorios, 60 metros cuadrados
Fabricación e instalación de estantería de madera a medida para biblioteca, 3 metros de ancho y 2.5 de alto
Cambio de ventanas de madera antiguas por PVC con doble acristalamiento en toda la vivienda, 8 ventanas
Barnizado y restauración de parquet de madera de pino en salón, 30 metros cuadrados, lijado y barniz al agua
Fabricación de cocina a medida en madera de melamina blanca con tiradores de aluminio, 6 metros lineales
Instalación de tarima exterior de madera de ipe en terraza de 25 metros cuadrados con estructura
Reparación de escalera de madera, peldaños sueltos y barandilla que se mueve
Cambio de puerta de garaje basculante de madera por seccional de aluminio con motorización
Zócalos y molduras de madera en todo el piso, colocación de rodapié de 10 centímetros

Fabricación de mueble de baño a medida con lavabo integrado y cajonera de cierre suave
Instalación de suelo de parquet laminado de 12mm en dormitorio principal de 20 metros cuadrados
Montaje de pérgola de madera en terraza de 4x3 metros con vigas y postes de pino tratado
Cambio de marco de puerta exterior que está podrido por la lluvia, madera de iroko
Fabricación e instalación de tresillos y módulos de office en oficina, 5 puestos de trabajo
Restauración de persiana de madera antigua de finca, 3 hojas con bisagras nuevas
Montaje de estructura de madera para tejado de porche, vigas de pino y tablones
Pintar el salón y el comedor, unos 40 metros cuadrados de superficie, dos manos de pintura blanca mate
Pintar toda la vivienda interior, paredes y techos, superficie aproximada de 250 metros cuadrados
Poner gotelé en el techo del salón y la cocina, reparar manchas de humedad antes de pintar
Pintar la fachada exterior del edificio, 5 plantas, con pintura impermeabilizante
Barnizado de puertas y ventanas de madera, son 6 puertas interiores y 4 ventanas exteriores
Reparar humedades en techo de baño, aplicar antihumedad y pintar, superficie de 6 metros cuadrados
Pintar local comercial de 80 metros cuadrados, paredes blancas y suelo epoxy gris
Quitar papel pintado antiguo, enyesar y pintar las paredes del dormitorio principal
Pintura decorativa con efecto estucoveneciano en el salón, pared de 4x3 metros
Repintar portería del edificio, zona de buzones y escalera hasta el primer piso
Aplicar tratamiento antigraffiti en la fachada del local, 20 metros cuadrados de pared
Pintar vallas y rejas exteriores con imprimación antióxido y esmalte negro
Reparar y pintar paredes de garaje comunitario, superficie 200 metros cuadrados con gotelé fino
Microcement en pared del baño, sustituir azulejos antiguos por acabado continuo gris
Pintar dormitorio infantil con motivos de colores y figuras de dibujos, superficies 30 metros cuadrados
Lijar y lacar puertas de armario empotrado en blanco satinado, 6 puertas de 210x60
Aplicar tratamiento hidrófugo en muros de piedra de fachada, 50 metros cuadrados
Pintar piscina con pintura de clorocaucho, vaciado y dos manos, superficie 60 metros cuadrados
Reparación de grietas en pared de salón con vendas y masilla, posterior pintado
Pintar escalera de caracol de hierro, imprimación y dos manos de esmalte negro forja
Quiero tirar un tabique para unir la cocina con el salón, aproximadamente 3 metros de largo
Hacer una rozas en la pared para pasar tuberías nuevas de fontanería y tapar después
Reparar grieta grande en pared de fachada exterior, inyección de resina y rejuntado
Construir muro de carga en jardín de 10 metros de longitud y 2 metros de altura en bloque de hormigón
Alicatar el baño completo con azulejos nuevos, superficie 25 metros cuadrados de paredes y suelo
Levantar tabique de pladur para dividir habitación grande en dos, longitud 4 metros con puerta
Reparar escalera exterior de hormigón, peldaños desgastados, aplicar mortero y antideslizante
Hacer solera de hormigón en garaje de 25 metros cuadrados, preparación del terreno y mallazo
Derribar pared de carga con colocación de viga de acero, proyecto técnico incluido
Reparación de chimenea exterior, rejuntar ladrillo, impermeabilizar remate y revisar conducto
Construir barbacoa de obra en jardín con banco lateral y encimera de granito
Enfocar y enlucir paredes de piso antiguo, superficie total de 120 metros cuadrados
Cambiar piscina de skimmer a desbordante, reforma completa del vaso y sistema de filtración
Reparar filtraciones en sótano, impermeabilización interior con mortero cristalizante
Reforma de cocina, quitar azulejos viejos, alicatar de nuevo y cambiar encimera de granito
Construir cerramiento de terral en la terraza de 15 metros cuadrados con ventanas de aluminio
Tabique de ladrillo visto para separar salón comedor, longitud 3 metros sin revestir
Reconstruir escalera interior de madera por una de hormigón, 12 peldaños con barandilla
Reparar balcón con baldosas sueltas, inyección de resina y sellado de juntas perimetrales
Construir rampa de acceso para silla de ruedas en entrada de vivienda, longitud 3 metros
Instalar aire acondicionado split de 3000 frigorías en el dormitorio principal
Cambio de caldera de gasoil por aerotermia para calefacción y agua caliente en chalet
Instalación de sistema de climatización centralizado para oficina de 200 metros cuadrados, 4 zonas
Reparar aire acondicionado que no enfriaba, revisar gas y compresor de la unidad exterior
Instalar recuperador de calor de doble flujo en vivienda de obra nueva, ventilación mecánica controlada
Instalación de suelo radiante con bomba de calor en planta baja de 90 metros cuadrados
Cambio de caldera de gas por otra de condensación de alta eficiencia, 24kW

Instalar 3 splits inverter en salón y dormitorios, conexión con sistema existente y red eléctrica
Mantenimiento anual de caldera de gas, limpieza quemador, revisión electrodos y gases de combustión
Sistema de ventilación para cocina de restaurante con extractor industrial y conducto al exterior
Instalar bomba de calor aire-agua para sustitución de calefacción eléctrica por radiadores de agua
Revisar y limpiar conductos de ventilación de edificio de oficinas, 4 plantas con 20 difusores
Instalar climatizador evaporativo en nave industrial de 500 metros cuadrados
Reparación urgente de caldera sin calefacción en invierno, diagnóstico y sustitución de piezas
Instalación de fan coil en dormitorio para frío y calor, conexión a circuito de agua existente
Legalización de instalación de gas natural en vivienda, revisión y emisión de certificado
Instalar termostato inteligente WiFi compatible con caldera existente de gas
Carga de gas refrigerante R32 en unidad split que ha perdido gas por vibración
Instalar 5 unidades de cassette en local comercial con unidad exterior de 14kW
Convertir calefacción por gas a pellets, instalación de caldera de biomasa de 25kW
Reparar tejado de teja árabe, hay goteras en la zona del canalón y en un lucernario
Cambio completo de cubierta plana en piso ático, impermeabilización con lámina líquida
Instalar canalones nuevos de aluminio lacado en toda la vivienda, longitud total 30 metros
Revisión y limpieza de tejado de pizarra después de la tormenta, recolocar piezas sueltas
Impermeabilizar terraza plana de 25 metros cuadrados con lámina de EPDM adherida
Construir cubierta inclinada de panel sándwich para porche de 20 metros cuadrados
Cambio de teja árabe por teja plana de hormigón en tejado de chalet, 120 metros cuadrados
Instalar velux o lucernario en tejado inclinado para dar luz a buhardilla, 78x118cm
Reparar remates de zinc en cumbrera y limahoyas del tejado, hay filtraciones de agua
Limpieza de musgo y liquen en tejado de pizarra, tratamiento antimusgo e hidrofugado
Reforma de cubierta plana transitable con baldosas filtrantes sobre plots, 60 metros cuadrados
Instalar paneles solares térmicos en tejado inclinado para ACS, 2 colectores de 2.5 metros cuadrados
Impermeabilizar junta de dilatación en cubierta plana de edificio comunitario, 15 metros lineales
Reparar gotera en cubierta plana mediante proyección de poliurea, superficie afectada 10 metros cuadrados
Instalar sumideros sifónicos nuevos en terraza que se embasa de agua, problema de desagüe
Construir cubierta vegetal en azotea comunitaria, sistema de jardinera con riego automático
Revisar y rellenar juntas de cubierta de chapa grecada de nave industrial, 400 metros cuadrados
Cambio de canalón redondo de uralita por canalón cuadrado de PVC de 125mm
Instalar claraboya de apertura eléctrica en tejado plano para ventilación de escalera
Reparar teja con viento o rotura puntual tras temporal, recolocación y sellado con cemento blanco
Hacer un tabique de pladur para dividir el salón en dos zonas, longitud 4 metros con puerta
Trasdosado de pared exterior con pladur e insulación, para mejorar el aislamiento térmico y acústico
Falso techo de pladur en salón de 30 metros cuadrados con iluminación LED integrada y registro
Tabique de pladur entre cocina y salón con ventana fija de cristal de 60x60 centímetros
Reparar agujero en tabique de pladur del pasillo, diámetro 20 centímetros, dejar listo para pintar
Hacer nicho empotrado en la pared del salón para televisión, con iluminación indirecta
Cerramiento de escalera interior con pladur cortafuego RF-60, superficie 15 metros cuadrados
Falso techo de pladur en toda la vivienda con aislamiento acústico de lana mineral, 80 metros cuadrados
Hacer armario de pladur empotrado bajo la escalera con puerta abatible y estantes internos
Tabique curvo de pladur para zona de recepción de empresa, diseño específico con radio de 2 metros
Instalar tablero de pladur hidrófugo verde en baño para sustituir tabique de ladrillo
Renovar paredes de dormitorio con trasdosado de pladur y mejorar aislamiento acústico de vecinos
Hacer caja de pladur para ocultar tuberías y bajante en baño, acabado listo para azulejos
Tabique separador de oficina open space con pladur, longitud 8 metros y altura hasta falso techo
Hacer capialzado de pladur para persiana empotrada en ventana del salón
Construir vestidor con pladur en dormitorio, zona de 3x2 metros con puerta y distribución interior
Instalar techo registrable de placas en local comercial de 100 metros cuadrados
Reparar juntas y fisuras en falso techo de pladur con masilla y rejilla de fibra de vidrio
Hacer trasdosado perimetral en local frío para mejorar el aislamiento térmico
Tabique de doble placa de pladur con lana de roca para separar sala de reuniones en oficina
Alicatar suelo y paredes del baño completo con porcelánico 60x60 gris y rejuntado blanco

Poner suelo de parquet laminado en toda la vivienda excepto baño y cocina, 80 metros cuadrados
Cambiar azulejos de cocina, quitar los viejos y poner metro a metro de metro de azulejo blanco mate
Pulir y abrillantar suelo de terrazo antiguo en piso, 60 metros cuadrados con sellado final
Instalar suelo vinílico LVT en toda la oficina, 120 metros cuadrados de superficie
Poner microcemento en suelo de cocina y salón como suelo continuo, 50 metros cuadrados
Alicatar piscina con gresite azul, vaciado y colocación en paredes y fondo, 40 metros cuadrados
Reparar baldosas sueltas y rotas en terraza exterior, ajuste y rejuntado, 8 metros cuadrados
Colocar rodapié de porcelana de 10 centímetros en toda la vivienda, longitud total 60 metros
Instalar suelo radiante eléctrico en baño de 6 metros cuadrados con termostato programable
Poner suelo de resina epoxi en garaje de 30 metros cuadrados, acabado gris con destellos
Cambiar suelo de salón de parquet de madera por gres porcelánico de gran formato 80x80
Alicatar ducha de 90x90 con azulejo de metro de ancho y mampara abatible de 6mm
Poner suelo antideslizante en escalera exterior de 12 peldaños de piedra desgastada
Retirar moqueta antigua y preparar suelo para colocar tarima de madera de roble, 45 metros cuadrados
Instalar suelo de cemento pulido en loft industrial, 80 metros cuadrados con sellado protector
Alicatar fachada de local comercial con gres porcelánico exterior, 15 metros cuadrados de altura
Reparar baldosas rotas en portal del edificio, 3 metros cuadrados de mármol travertino
Poner pavimento de caucho negro en gimnasio de 40 metros cuadrados, espesor 15mm
Colocar suelo de baldosa hidráulica en pasillo de vivienda antigua, 8 metros cuadrados, patrón geométrico
Cambio de bombín de la puerta de entrada por uno de alta seguridad con llaves de seguridad
Instalación de puerta acorazada en acceso principal de la vivienda, blindaje nivel 4
Apertura de urgencia de puerta de casa, me he quedado encerrado fuera sin llaves
Hacer llave maestra para 6 puertas de apartamentos turísticos, sistema de cerrojo unificado
Instalación de cerradura electrónica con código y huella dactilar en puerta de oficina
Reparar cerradura de puerta de garaje que no cierra bien, llave forzada
Instalar reja de seguridad en ventanas del bajo, 4 ventanas de diferentes medidas
Cambio de cerradura antipunto multipoint en puerta de piso, por cerradura nueva de 3 puntos
Instalación de sistema de control de acceso con tarjeta RFID para empresa, 2 puertas y 15 tarjetas
Reparar caja fuerte que no abre, revisar mecanismo y cambiar código
Instalar puerta corredera de cristal con cerradura para separar zona de trabajo
Cambiar todas las cerraduras de piso de alquiler tras cambio de inquilinos, son 3 puertas
Instalar cierra puertas neumático en puerta de entrada de edificio de apartamentos
Reforzar puerta de madera antigua con plancha de acero y cerradura de seguridad adicional
Instalación de portero automático con videoportero y apertura a distancia desde el móvil
Corte de llaves urgente de cerradura especial, necesito 4 copias para los trabajadores
Instalar caja fuerte empotrada en pared del dormitorio, resistente al fuego
Cambio de candado de seguridad de trastero en parking comunitario
Instalar barras antipánico en puertas de emergencia de local con aforo de 100 personas
Reparar maneta de puerta interior que se ha caído, cambio de maneta y roseta
Poda de árboles frutales en jardín, 4 naranjos y 2 olivos, limpieza de restos incluida
Diseño y plantación de jardín en zona de 80 metros cuadrados de terreno, con plantas mediterráneas
Instalación de riego automático por goteo en jardín de 100 metros cuadrados con programador
Mantenimiento mensual de jardín, corte de césped, poda de setos y limpieza de hojas
Plantar seto de mirto o boj para cerrar el perímetro del jardín, longitud 25 metros
Siembra de césped natural en zona de 50 metros cuadrados, preparación del terreno y semilla
Talar árbol peligroso próximo a la vivienda, pino de 10 metros de altura, gestión de residuos
Instalar césped artificial en terraza de 20 metros cuadrados con drenaje y relleno de arena
Diseño de jardín vertical con plantas trepadoras en fachada de 3x4 metros con estructura metálica
Tratamiento fitosanitario para árbol de palmera afectado por picudo rojo, inyección y seguimiento
Crear zona de huerto urbano en terraza, con cajas de madera, sustrato y plantas de temporada
Poda y formación de palmeras en finca, 6 palmeras de diferentes alturas con plataforma
Instalar pérgola metálica con lonas de sombra en terraza de 4x5 metros, montaje completo
Limpieza de jardín abandonado, desbroce y retirada de maleza en parcela de 500 metros cuadrados
Reparar sistema de riego automático que ha dejado de funcionar, cambio de electroválvulas

Renovar jardín con macizos de plantas de temporada y arbustos perennes, zona de 30 metros cuadrados
Instalar iluminación de jardín con farolas solares y focos de bajo consumo empotrados en suelo
Diseño y construcción de estanque ornamental con fuente y plantas acuáticas, 4 metros cuadrados
Abonar y escarificar césped en primavera, tratamiento de musgo y malas hierbas, 200 metros cuadrados
Plantar fila de árboles para crear pantalla visual entre vivienda y vecinos, 8 cipreses
Instalar placas solares fotovoltaicas para autoconsumo en vivienda unifamiliar, potencia 5kW
Presupuesto para instalación solar con baterías de litio para desconectarse de la red eléctrica
Añadir 4 paneles solares a instalación existente y actualizar inversor para ampliar potencia
Instalación de paneles solares térmicos para agua caliente sanitaria, 2 colectores y depósito de 200 litros
Mantenimiento y limpieza de instalación solar fotovoltaica, revisión de conexiones y rendimiento
Instalar sistema fotovoltaico en empresa con consumo de 2000 kWh al mes, estudio previo
Reparar inversor de instalación solar que ha dejado de funcionar, diagnóstico y sustitución
Instalación de placas solares en cubierta plana de edificio de apartamentos, 10 unidades en comunidad
Instalar cargador de coche eléctrico alimentado por energía solar con gestión inteligente de carga
Estudio de viabilidad y presupuesto para instalación fotovoltaica en nave industrial de 1000 metros cuadrados
Instalar batería de acumulación de 10kWh para sistema fotovoltaico existente de 3kW
Gestión de trámites de alta y conexión a red de instalación fotovoltaica de 8kW con compensación
Instalación de seguidores solares para optimizar producción de paneles, sistema de 6kW
Revisar y reparar instalación solar que produce menos de lo esperado, revisión de paneles y cableado
Instalar sistema híbrido solar y aerotermia para vivienda eficiente, cálculo de ahorro energético
Monitorizar producción de instalación fotovoltaica con aplicación y alertas de fallo
Instalar farolas solares autónomas en camino de acceso a finca, 6 unidades con sensor de movimiento
Instalación de panel solar flexible en autocaravana con regulador de carga y batería auxiliar
Proyecto de comunidad energética solar en barrio, 20 viviendas participantes, gestoría incluida
Legalizar instalación solar fotovoltaica existente que no tiene licencia, adaptación normativa
Instalar antena de TDT en tejado para dar señal a 4 televisores del piso con amplificador
Reparar antena colectiva del edificio, no llega señal a varios pisos, revisión y ajuste
Instalar punto de acceso WiFi adicional en zona muerta de empresa, cobertura de 200 metros cuadrados
Pasar cable de red ethernet categoría 6 por 5 despachos de oficina, instalación en canaleta
Instalar sistema de videovigilancia con 4 cámaras IP exterior e interior, grabación en NVR
Configurar y poner en marcha sistema CCTV existente que no graba bien, ajuste de cámaras
Instalar antena parabólica para recepción de señal de satélite con dos salidas
Poner rosetas de red RJ45 en 3 habitaciones y conectar al router del salón con cable
Instalar sistema de megafonía en local de 150 metros cuadrados, 6 altavoces de techo
Reparar intercomunicador del portal que no funciona, revisión de centralita y terminales
Instalar red de fibra óptica interna en empresa de 3 plantas, 20 puntos de trabajo
Montar rack de telecomunicaciones con patch panel, switch y gestión de cables
Ampliar red WiFi en hotel con sistema de puntos de acceso gestionados, 20 habitaciones
Instalar centralita telefónica IP para empresa de 10 extensiones con número de empresa
Pasar cable coaxial para televisión en todos los dormitorios, 4 tomas nuevas con amplificador
Instalar sistema de control de acceso remoto con cámara y apertura desde smartphone para portal
Configurar red separada para invitados en empresa con segmentación VLAN y cortafuegos
Instalar alarma de seguridad con sensores de movimiento y apertura, monitorización 24h
Poner antena de repetidor de móvil interior en local con mala cobertura, sistema pasivo
Revisión y actualización de instalación de telecomunicaciones en edificio de 20 años, ICT2
Cambio de luna de ventana rota, vidrio de seguridad de 4mm en ventana de 80x120 centímetros
Instalar mampara de baño de cristal templado de 8mm con perfil de aluminio, ducha de 90x90
Poner espejo grande en baño de 100x80 centímetros con biseles decorativos, sin marco
Instalar barandilla de cristal templado en terraza, longitud 6 metros con pasamanos de acero
Cambiar vidrio de escaparate roto, monolítico de 8mm, 2 metros de ancho por 2.5 de alto
Instalación de cerramiento de terraza con cristal deslizante, 4 hojas de aluminio y vidrio de 6mm
Poner cristal de doble acristalamiento en ventanas de madera antigua, cambio de vidrio simple por DVH
Instalar puerta de vidrio templado sin marco con herrajes de acero inoxidable para despacho
Colocar lamina de privacidad en cristal de oficina para zona de reuniones, vinilo traslúcido

Fabricar e instalar estantería de cristal en salón, 3 estantes de 120x30 centímetros con soportes cromados
Poner vidrio antirrobo en puerta de entrada, vidrio laminado de seguridad con butiral
Instalar techo de cristal en patio interior de vivienda, superficie 8 metros cuadrados con perfilería
Cambiar mampara de baño rota, sistema corredero de 2 hojas en bañera de 170 centímetros
Instalar vitrina de exposición con LED interior para joyería, 100x50x30 centímetros en cristal
Aplicar tratamiento antirreflejo en cristales de oficina para reducir deslumbramiento
Poner espejo de cuerpo entero con luz LED integrada en zona de vestidor, 180x60 centímetros
Instalar panel de vidrio lacado en blanco como salpicadero de cocina detrás de los fuegos
Fabricar mesa de centro con tapa de cristal templado de 10mm sobre estructura de hierro existente
Instalar ventana de proyección de vidrio translúcido para luz natural en tabique interior
Cambio de parabrisas de vehículo industrial de empresa, logotipo adhesivo incluido
Impermeabilizar terraza plana de piso con goteras en la planta de abajo, 20 metros cuadrados
Tratamiento impermeabilizante en fachada exterior de edificio antiguo con mortero flexible
Impermeabilizar sótano con humedades del terreno, sistema de drenaje interior y bomba de achique
Sellar grieta en muro de sótano por donde entra agua en época de lluvias, inyección de resina
Impermeabilizar cubierta plana de chalet con lámina de EPDM adherida, 80 metros cuadrados
Aplicar pintura impermeabilizante en pared medianera con problemas de humedad por capilaridad
Impermeabilizar balcón con baldosas flotadas que filtran agua al piso inferior, rejuntado y sellado
Instalar sistema de drenaje perimetral en jardín para evacuar aguas pluviales, longitud 20 metros
Impermeabilizar piscina de hormigón con sistema de lámina de polipropileno, 60 metros cuadrados
Tratar humedad en paredes de cocina y comedor de planta baja, saneado y electroósmosis
Impermeabilizar cubierta de nave industrial con poliurea proyectada, 500 metros cuadrados
Reparar filtración en junta de dilatación de cubierta comunitaria, 10 metros lineales con fijación mecánica
Aplicar hidrofugante en muro de piedra de fachada de edificio histórico, 40 metros cuadrados
Impermeabilizar depósito de agua de hormigón para riego, limpieza interior y revestimiento epoxy
Sellar todas las juntas de azulejos de terraza descubierta con sellante elástico de poliuretano
Impermeabilizar canal de hormigón en finca agrícola para almacenamiento de agua
Tratar filtraciones en muro de hormigón de garaje subterráneo con mortero cristalizante
Renovar impermeabilización de cubierta plana transitada con sistema de Büttner o similar
Reparar junta de encuentro entre cubierta y pared donde entra agua con mortero elástico
Impermeabilizar canalones de hormigón de edificio antiguo con pintura bituminosa, 40 metros lineales
Instalar sistema de detección de incendios en local comercial de 100 metros cuadrados con central y detectores
Suministro e instalación de extintores homologados en naves industriales, revisión anual incluida
Instalar rociadores automáticos sprinklers en zona de almacén de 200 metros cuadrados
Revisar y recargar extintores de empresa, 10 extintores de polvo y 2 de CO2, con certificado
Instalar sistema de extinción de gas FM200 en sala de servidores de empresa de 15 metros cuadrados
Señalización de emergencia y evacuación en edificio de oficinas de 5 plantas, luces de emergencia
Instalar bocas de incendio equipadas BIE en nave industrial, conectadas a red de agua
Plan de emergencia y simulacro de evacuación para empresa de 50 trabajadores, documentación legal
Mantenimiento anual de sistema de detección y alarma contra incendios de hotel de 30 habitaciones
Instalar puerta cortafuego RF90 en escalera comunitaria del edificio, con ferretería homologada
Revisión trimestral de sistema de rociadores en supermercado, inspección y test de funcionamiento
Legalizar instalación contra incendios en local que va a abrir como bar con cocina
Instalar detector de monóxido de carbono en garaje privado de vivienda con caldera de gas
Sustituir central de incendios obsoleta por nueva analógica con protocolo de comunicación
Instalar extractor de humos en cocina de restaurante con conducto al exterior y registro antiretorno
Revisión de instalación de gas en local de hostelería con informe técnico para licencia
Instalar manguera de primera intervención en hospital, punto de agua en cada planta
Diseño de plan de autoprotección para colegio con 500 alumnos, evacuación y emergencias
Actualizar señalización de evacuación en empresa tras reforma, nuevas rutas de salida
Instalar detección temprana de incendios en archivo de documentación, sistema de aspiración VESDA
Rehabilitar fachada de edificio con revestimiento de mortero monocapa y zócalo de piedra
Instalar sistema de aislamiento por el exterior SATE en edificio de 5 plantas para mejorar eficiencia
Limpiar fachada de ladrillo visto con producto químico y equipo de presión, sin dañar la piedra

Reparar y rejuntar fachada de ladrillo con mortero de cal, zona afectada 30 metros cuadrados
Instalar ventilación cruzada en fachada ventilada con paneles de composite de aluminio
Pintar fachada exterior de edificio con pintura siloxánica impermeabilizante, 4 plantas
Reparar desprendimientos de revestimiento en fachada de bloque de viviendas, andamio incluido
Instalar celosía decorativa de aluminio en fachada de local comercial, 4 metros de longitud
Reforma de fachada de chalet con piedra natural laminada, zona de 50 metros cuadrados
Revestir fachada con panel fenólico HPL en color antracita, estructura portante incluida
Reparar grietas estructurales en fachada con inyección de resina epoxy y grapas de acero
Limpiar grafitis de fachada con producto anti-graffiti y aplicar tratamiento protector
Colocar aplacado de gres porcelánico en fachada de local, zona de 20 metros cuadrados
Restaurar molduras y elementos decorativos de fachada de edificio histórico, mortero de cal
Instalar marquesina de cristal y aluminio en entrada de edificio de oficinas, 3 metros de vuelo
Reparar balcones de fachada, corrosión de barandillas y fisuras en losa, 6 balcones
Aplicar tratamiento hidrofugante en fachada de piedra granítica, 80 metros cuadrados
Instalar cartel luminoso en fachada de local comercial con iluminación LED interior
Reformar zona de acceso a edificio, nuevo zócalo de gres y pintura en el resto de la fachada
Auditoría energética de fachada para certificado de eficiencia, informe con recomendaciones
Contrato de mantenimiento mensual de edificio de oficinas, electricidad, fontanería y carpintería
Revisión general de vivienda antes de poner en alquiler, reparaciones menores y informe
Cambio de bombillas fundidas en zonas comunes de edificio, 40 unidades de LED y fluorescentes
Reparar varios desperfectos en piso de alquiler: grifo roto, persiana caída y bisagra de puerta
Limpieza y mantenimiento de ascensor del edificio, revisión de cables y puertas
Contrato anual de mantenimiento de comunidad de vecinos, incluye piscina, jardines y zonas comunes
Reparar goteras en tejado de nave industrial, revisión de cubierta y sellado de juntas
Mantenimiento preventivo de instalaciones de hotel, revisión de fontanería, electricidad y clima
Cambiar cerradura de portal que está averiada y revisar timbre y portero automático
Pintar zona de carga y descarga de almacén con líneas de seguridad y señalización de suelo
Reparar suelo de parking comunitario, bacheo de baches y sellado de juntas de dilatación
Instalar dispensadores de jabón y papel en aseos de empresa, mantenimiento de consumibles
Reparar valla perimetral de parcela, postes sueltos y tela metálica deteriorada, 30 metros
Revisión y mantenimiento de grupo electrógeno de emergencia, prueba de carga y cambio de aceite
Pintar marquesina y elementos metálicos exteriores de local comercial con imprimación y esmalte
Reparar escalera de comunidad, peldaño roto y barandilla floja, informe técnico incluido
Instalar barras de seguridad en ventanas de bajo de edificio de alquiler, 4 ventanas
Revisar y reparar sistema de ventilación de parking subterráneo, 3 extractores con sensores CO
Cambio de luminarias de emergencia caducadas en escaleras y pasillos de edificio, 20 unidades
Reparar sistema de riego automático de jardines comunitarios, válvulas y programador averiados
Reforma completa de piso de 80 metros cuadrados, quitar tabiques, suelo nuevo y cocina actualizada
Reformar cocina completa con nueva distribución, encimera de cuarzo, electrodomésticos y fontanería
Reforma de baño completo con ducha a ras de suelo, doble lavabo, sanitarios suspendidos y suelo calefactado
Convertir local comercial en vivienda de 60 metros cuadrados con licencia de cambio de uso
Actualizar piso de los años 80, quitar gotelé, modernizar cocina y baño, pintura y suelo nuevo
Reforma de ático dúplex de 100 metros cuadrados con escalera interior y terraza acristalada
Adaptar vivienda para persona con movilidad reducida, baño accesible, rampa y pasamanos
Reforma de local para abrir restaurante, cocina industrial, distribución de sala y servicios
Rehabilitación de casa rural antigua de piedra, nueva instalación, aislamiento y acabados
Reforma de oficina de 200 metros cuadrados con nueva distribución, iluminación y mobiliario
Ampliar vivienda con construcción de nueva planta sobre garaje existente, 40 metros cuadrados
Reforma de baño de minusválidos para adecuación a normativa, ducha nivel suelo y barra de apoyo
Reformar chalet de 200 metros cuadrados de forma integral, distribución, acabados y eficiencia energética
Convertir garaje en habitación de invitados con baño, instalaciones y licencia incluida
Reforma de cocina semi-abierta al salón, derribo de tabique, nueva cocina en U con isla central
Rehabilitación de edificio antiguo de 5 pisos con reforma de zonas comunes y fachada
Reforma de piso de alquiler para revalorizar, suelo laminado, pintura, cocina y baño modernizados

Construir ático nuevo en solar con cubierta inclinada y terraza de 30 metros cuadrados
Reforma integral de farmacia con nueva distribución de mostrador, almacén y zona de espera
Presupuesto para reforma de casita de campo abandonada, partida por partida con materiales incluidos
Instalar persiana de aluminio de lamas orientables en ventana de salón de 150x120 centímetros
Motorizar 6 persianas de PVC existentes con motores Somfy y mando a distancia central
Cambio de cinta de persiana rota en dormitorio, enroscador estropeado, se queda arriba
Instalar toldos para terraza de bar, 4 toldos de 3x2 metros motorizados con cofre embellecedor
Instalar estores enrollables de tejido screen para sala con grandes ventanales, filtro solar 10%
Cambio de cajón de persiana roto en reforma de ventana, pintado en blanco a juego
Instalar celosía de aluminio orientable en fachada de vivienda para privacidad y sombreado
Motorizar porticón de madera en terraza con motor solar y aplicación de smartphone
Instalar persiana exterior de aluminio enrollable para local comercial, 3 metros de ancho
Reparar persiana de lama que no sube bien, motor atascado, revisión y engrase de guías
Instalar toldo vertical de lona en terraza de ático para sombra y privacidad lateral
Cambiar todas las persianas de PVC de piso de 3 dormitorios por lamas de aluminio de mayor calidad
Instalar persiana de seguridad enrollable con armadura de acero en local de bajo de edificio
Toldo corredero para patio de vecinos, estructura aluminio y tela acrílica, 4x3 metros
Conectar persianas motorizadas existentes a sistema domótico de la vivienda, programación horaria
Instalar marquesina plegable de PVC transparente para proteger entrada de portal de la lluvia
Reparar toldo de terraza que ha roto la tela con el viento, cambio de tejido y tensado de estructura
Instalar persiana veneciana de aluminio en ventana de oficina, 120x90 centímetros, lama de 25mm
Automatizar apertura y cierre de portón de garaje con sensor de presencia y mando inalámbrico
Instalar toldos extensibles en fachada de hotel, 10 unidades de 2.5 metros con cofre y motor

HTTP	Latencia_ms	Categoria	N_Partidas	N_Catalogo	N_Sugeridas
200	11580	OK_MIXTO	9	4	5
200	29614	OK_MIXTO	15	7	8
200	12622	OK_MIXTO	5	3	2
200	15267	OK_MIXTO	7	5	2
200	14909	OK_MIXTO	7	3	4
200	14536	OK_MIXTO	7	5	2
200	42878	OK_MIXTO	24	12	12
200	20422	OK_MIXTO	8	5	3
200	23586	OK_MIXTO	8	2	6
200	13766	OK_MIXTO	5	1	4
200	17342	OK_MIXTO	7	4	3
200	21593	OK_MIXTO	12	4	8
200	25208	OK_MIXTO	9	4	5
200	14472	SOLO_SUGERIDAS	3	0	3
200	16608	OK_MIXTO	11	6	5
200	35563	OK_MIXTO	18	6	12
200	32147	OK_MIXTO	11	5	6
200	17675	OK_MIXTO	11	6	5
200	20040	OK_MIXTO	11	7	4
200	13882	OK_MIXTO	6	1	5
200	20605	OK_MIXTO	9	3	6
200	16715	OK_MIXTO	7	2	5
200	24495	OK_MIXTO	12	2	10
200	20118	OK_MIXTO	10	4	6
200	16450	OK_MIXTO	9	3	6
200	13857	OK_MIXTO	6	3	3
200	17442	OK_MIXTO	6	3	3
200	19656	OK_MIXTO	7	2	5
200	10776	OK_MIXTO	6	4	2
200	33001	OK_MIXTO	15	7	8
200	31990	OK_MIXTO	11	6	5
200	16601	OK_MIXTO	10	4	6
200	14530	OK_MIXTO	5	2	3
200	29703	OK_MIXTO	12	6	6
200	18988	OK_MIXTO	8	2	6
200	12304	OK_MIXTO	5	1	4
200	22841	OK_MIXTO	9	5	4
200	26604	OK_MIXTO	12	6	6
200	13941	OK_MIXTO	5	2	3
200	14013	SOLO_SUGERIDAS	3	0	3
200	19393	OK_MIXTO	9	4	5
200	12604	OK_MIXTO	4	2	2
200	25922	OK_MIXTO	8	1	7
200	13172	OK_MIXTO	7	5	2
200	14557	OK_MIXTO	6	2	4
200	18329	OK_MIXTO	6	2	4
200	19131	OK_MIXTO	6	3	3
200	15740	OK_MIXTO	7	3	4
200	21669	OK_MIXTO	9	3	6
200	22164	OK_MIXTO	8	4	4
200	24076	OK_MIXTO	12	7	5
200	23392	OK_MIXTO	11	7	4
200	16339	OK_MIXTO	3	1	2

200	16238 OK_MIXTO	9	4	5
200	18637 OK_MIXTO	7	1	6
200	19642 OK_MIXTO	8	3	5
200	22521 OK_MIXTO	9	5	4
200	35004 OK_MIXTO	13	7	6
200	20652 OK_MIXTO	8	5	3
200	27225 OK_MIXTO	7	2	5
200	9618 OK_MIXTO	5	1	4
200	18905 OK_MIXTO	7	3	4
200	18005 OK_MIXTO	5	3	2
200	27059 OK_MIXTO	9	1	8
200	11770 OK_MIXTO	7	4	3
200	15642 OK_MIXTO	6	3	3
200	15710 OK_MIXTO	8	3	5
200	20903 OK_MIXTO	11	5	6
200	18905 OK_MIXTO	8	2	6
200	18797 OK_MIXTO	8	5	3
200	11432 OK_MIXTO	5	2	3
200	16327 OK_MIXTO	7	4	3
200	20205 OK_MIXTO	9	4	5
200	18488 SOLO_SUGERIDAS	7	0	7
200	18873 OK_MIXTO	9	4	5
200	14851 SOLO_SUGERIDAS	9	0	9
200	15743 OK_MIXTO	4	1	3
200	10395 OK_MIXTO	5	2	3
200	9847 OK_MIXTO	5	3	2
200	13238 OK_MIXTO	7	4	3
200	15072 OK_MIXTO	3	2	1
200	18566 OK_MIXTO	6	3	3
200	17962 OK_MIXTO	9	3	6
200	26786 OK_MIXTO	11	2	9
200	17310 OK_MIXTO	9	1	8
200	21521 OK_MIXTO	9	4	5
200	21792 OK_MIXTO	7	2	5
200	18184 OK_MIXTO	7	5	2
200	22834 SOLO_SUGERIDAS	9	0	9
200	16465 OK_MIXTO	9	5	4
200	16883 OK_MIXTO	12	4	8
200	17251 OK_MIXTO	6	4	2
200	46241 SOLO_SUGERIDAS	17	0	17
200	24187 SOLO_SUGERIDAS	10	0	10
200	21196 OK_MIXTO	11	5	6
200	21756 OK_MIXTO	8	4	4
200	17644 OK_MIXTO	7	3	4
200	23229 OK_MIXTO	9	1	8
200	18565 OK_MIXTO	10	4	6
200	24051 OK_MIXTO	10	4	6
200	33695 OK_MIXTO	15	5	10
200	41597 OK_MIXTO	18	8	10
200	31034 OK_MIXTO	15	6	9
200	15013 OK_MIXTO	6	3	3
200	27891 OK_MIXTO	11	4	7
200	42952 SOLO_SUGERIDAS	22	0	22
200	21768 OK_MIXTO	12	3	9

200	20026 OK_MIXTO	9	4	5
200	12031 OK_MIXTO	8	7	1
200	20370 OK_MIXTO	8	4	4
200	27380 OK_MIXTO	14	3	11
200	14096 OK_MIXTO	5	3	2
200	22720 OK_MIXTO	11	5	6
200	16429 OK_MIXTO	5	3	2
200	21532 OK_MIXTO	11	5	6
200	17530 SOLO_SUGERIDAS	6	0	6
200	12861 OK_MIXTO	6	3	3
200	18136 OK_MIXTO	6	2	4
200	19745 OK_MIXTO	13	5	8
200	42915 OK_MIXTO	23	11	12
200	22836 OK_MIXTO	15	10	5
200	37543 SOLO_SUGERIDAS	14	0	14
200	15058 OK_MIXTO	5	2	3
200	12793 OK_MIXTO	7	2	5
200	19790 OK_MIXTO	9	3	6
200	21260 SOLO_SUGERIDAS	8	0	8
200	27768 OK_MIXTO	11	3	8
200	22050 OK_MIXTO	7	3	4
200	16032 OK_MIXTO	7	5	2
200	25302 SOLO_SUGERIDAS	9	0	9
200	34964 OK_MIXTO	19	10	9
200	30922 OK_MIXTO	14	4	10
200	15285 OK_MIXTO	7	2	5
200	21029 SOLO_SUGERIDAS	9	0	9
200	26714 OK_MIXTO	10	4	6
200	34658 OK_MIXTO	18	7	11
200	13801 OK_MIXTO	5	2	3
200	15389 OK_MIXTO	6	2	4
200	27145 OK_MIXTO	15	7	8
200	11397 OK_MIXTO	5	3	2
200	19501 OK_MIXTO	10	4	6
200	21381 OK_MIXTO	10	2	8
200	22473 OK_MIXTO	12	4	8
200	23490 OK_MIXTO	10	4	6
200	12026 OK_MIXTO	4	2	2
200	23900 OK_MIXTO	12	4	8
200	27756 OK_MIXTO	14	8	6
200	26844 OK_MIXTO	11	4	7
200	25597 OK_MIXTO	11	5	6
200	29071 SOLO_SUGERIDAS	12	0	12
200	20222 OK_MIXTO	8	1	7
200	35148 OK_MIXTO	19	6	13
200	18946 OK_MIXTO	8	2	6
200	23425 OK_MIXTO	11	4	7
200	20554 OK_MIXTO	11	3	8
200	17252 OK_MIXTO	11	5	6
200	16518 OK_MIXTO	8	4	4
200	17343 OK_MIXTO	5	1	4
200	23188 OK_MIXTO	11	1	10
200	29369 OK_MIXTO	15	6	9
200	22698 OK_MIXTO	11	4	7

200	19439 OK_MIXTO	7	1	6
200	19042 OK_MIXTO	6	1	5
200	12858 OK_MIXTO	5	3	2
200	17093 OK_MIXTO	5	1	4
200	21327 OK_MIXTO	9	4	5
200	22924 PRECIO_INVALIDO	10	4	6
200	17150 OK_MIXTO	8	3	5
200	12010 OK_MIXTO	5	1	4
200	18334 OK_MIXTO	8	4	4
200	14521 OK_MIXTO	7	3	4
200	22111 SOLO_SUGERIDAS	9	0	9
200	22305 OK_MIXTO	9	4	5
200	15267 OK_MIXTO	5	2	3
200	18088 OK_MIXTO	8	1	7
200	21344 SOLO_SUGERIDAS	9	0	9
200	26408 OK_MIXTO	11	3	8
200	10914 OK_MIXTO	4	2	2
200	16233 OK_MIXTO	6	3	3
200	26455 OK_MIXTO	11	6	5
200	9831 OK_MIXTO	4	2	2
200	20570 OK_MIXTO	8	4	4
200	14808 PRECIO_INVALIDO	4	2	2
200	16259 PRECIO_INVALIDO	7	2	5
200	19745 OK_MIXTO	9	5	4
200	15749 OK_MIXTO	4	1	3
200	12823 OK_MIXTO	6	2	4
200	12600 OK_MIXTO	5	2	3
200	29071 OK_MIXTO	13	6	7
200	11013 OK_MIXTO	4	3	1
200	17083 OK_MIXTO	8	2	6
200	9337 OK_MIXTO	5	2	3
200	11933 OK_MIXTO	4	1	3
200	24065 OK_MIXTO	10	5	5
200	28037 OK_MIXTO	12	6	6
200	13805 SOLO_SUGERIDAS	2	0	2
200	24653 OK_MIXTO	7	4	3
200	9950 OK_MIXTO	4	2	2
200	19745 OK_MIXTO	7	3	4
200	9828 OK_MIXTO	3	2	1
200	16519 OK_MIXTO	4	1	3
200	29451 OK_MIXTO	12	1	11
200	19654 OK_MIXTO	12	4	8
200	10308 SOLO_SUGERIDAS	4	0	4
200	16449 OK_MIXTO	8	2	6
200	16967 OK_MIXTO	7	4	3
200	13515 OK_MIXTO	6	4	2
200	16899 OK_MIXTO	9	2	7
200	33909 OK_MIXTO	14	6	8
200	21771 SOLO_SUGERIDAS	8	0	8
200	26945 OK_MIXTO	12	4	8
200	27899 OK_MIXTO	13	4	9
200	20996 OK_MIXTO	8	3	5
200	10893 OK_MIXTO	3	1	2
200	12841 OK_MIXTO	6	4	2

200	17141 OK_MIXTO	10	2	8
200	16605 OK_MIXTO	8	4	4
200	31048 OK_MIXTO	12	5	7
200	20951 OK_MIXTO	9	3	6
200	11472 OK_MIXTO	5	3	2
200	30362 OK_MIXTO	13	4	9
200	48963 OK_MIXTO	20	7	13
200	25019 OK_MIXTO	11	5	6
200	32514 OK_MIXTO	18	5	13
200	15460 OK_MIXTO	7	5	2
200	31131 OK_MIXTO	12	5	7
200	19602 OK_MIXTO	9	5	4
200	36470 OK_MIXTO	15	5	10
200	45862 OK_MIXTO	18	7	11
200	14396 PRECIO_INVALIDO	7	6	1
200	14867 OK_MIXTO	7	3	4
200	20733 OK_MIXTO	7	2	5
200	31218 OK_MIXTO	13	6	7
200	19134 OK_MIXTO	11	9	2
200	48126 OK_MIXTO	25	8	17
200	25144 OK_MIXTO	8	4	4
200	20318 OK_MIXTO	11	7	4
200	20604 OK_MIXTO	10	4	6
200	47835 OK_MIXTO	23	10	13
200	20823 OK_MIXTO	9	1	8
200	27757 OK_MIXTO	15	8	7
200	16102 OK_MIXTO	8	5	3
200	21841 OK_MIXTO	7	2	5
200	22453 OK_MIXTO	10	5	5
200	25449 OK_MIXTO	12	5	7
200	12603 OK_MIXTO	6	5	1
200	18396 OK_MIXTO	7	3	4
200	9902 OK_CATALOGO	3	3	0
200	15132 OK_MIXTO	8	2	6
200	11447 OK_MIXTO	6	4	2
200	32914 OK_MIXTO	11	2	9
200	18387 OK_MIXTO	12	5	7
200	27042 OK_MIXTO	11	6	5
200	24956 OK_MIXTO	9	3	6
200	21558 OK_MIXTO	7	3	4
200	20084 OK_MIXTO	12	6	6
200	14198 OK_MIXTO	8	6	2
200	34849 OK_MIXTO	16	7	9
200	16395 OK_MIXTO	7	1	6
200	26339 OK_MIXTO	13	9	4
200	12421 OK_MIXTO	5	2	3
200	15640 OK_MIXTO	5	1	4
200	15200 OK_MIXTO	5	1	4
200	21906 OK_MIXTO	7	2	5
200	16144 OK_MIXTO	4	2	2
200	27214 OK_MIXTO	10	3	7
200	23829 OK_MIXTO	8	2	6
200	21261 OK_MIXTO	7	1	6
200	15218 OK_MIXTO	4	2	2

200	12789 OK_MIXTO	4	1	3
200	13714 OK_MIXTO	3	1	2
200	29191 OK_MIXTO	10	3	7
200	13134 OK_MIXTO	4	2	2
200	24061 OK_MIXTO	10	5	5
200	13065 OK_MIXTO	4	1	3
200	17802 OK_MIXTO	7	3	4
200	22246 OK_MIXTO	5	1	4
200	18848 OK_MIXTO	7	2	5
200	17533 OK_MIXTO	5	2	3
200	11667 OK_MIXTO	6	4	2
200	15744 OK_MIXTO	8	2	6
200	22558 OK_MIXTO	7	1	6
200	32459 OK_MIXTO	22	3	19
200	18185 OK_MIXTO	6	2	4
200	22785 OK_MIXTO	10	5	5
200	25294 SOLO_SUGERIDAS	10	0	10
200	29068 OK_MIXTO	12	3	9
200	16515 SOLO_SUGERIDAS	8	0	8
200	20696 SOLO_SUGERIDAS	8	0	8
200	23616 OK_MIXTO	10	4	6
200	26669 OK_MIXTO	11	1	10
200	16659 OK_MIXTO	9	5	4
200	12618 OK_MIXTO	5	2	3
200	22423 OK_MIXTO	9	2	7
200	10991 SOLO_SUGERIDAS	4	0	4
200	24840 OK_MIXTO	9	2	7
200	22374 OK_MIXTO	9	5	4
200	29010 OK_MIXTO	13	8	5
200	21794 OK_MIXTO	6	1	1
200	14934 SOLO_SUGERIDAS	7	0	7
200	24304 OK_MIXTO	11	2	9
200	17847 OK_MIXTO	5	2	3
200	26619 OK_MIXTO	11	1	10
200	15198 OK_MIXTO	7	5	2
200	30180 OK_MIXTO	11	1	10
200	30934 OK_MIXTO	14	6	8
200	38643 SOLO_SUGERIDAS	17	0	17
200	25142 OK_MIXTO	11	3	8
200	22563 OK_MIXTO	10	8	2
200	19808 OK_MIXTO	8	2	6
200	15082 OK_MIXTO	8	7	1
200	41584 OK_MIXTO	13	1	12
200	17584 OK_MIXTO	4	1	3
200	28062 SOLO_SUGERIDAS	8	0	8
200	24628 OK_MIXTO	8	3	5
200	12726 OK_MIXTO	5	2	3
200	16146 OK_MIXTO	6	2	4
200	43644 SOLO_SUGERIDAS	10	0	10
200	23088 OK_MIXTO	10	4	6
200	35483 OK_MIXTO	14	3	11
200	35324 OK_MIXTO	16	2	14
200	35702 OK_MIXTO	15	2	13
200	24076 OK_MIXTO	7	1	6

200	17626 OK_MIXTO	6	3	3
200	31390 OK_MIXTO	14	1	13
200	28407 OK_MIXTO	9	1	8
200	25887 OK_MIXTO	10	3	7
200	15979 OK_MIXTO	4	1	3
200	26798 SOLO_SUGERIDAS	13	0	13
200	21340 SOLO_SUGERIDAS	10	0	10
200	22457 OK_MIXTO	10	3	7
200	23473 OK_MIXTO	6	2	4
200	19212 OK_MIXTO	10	3	7
200	24786 OK_MIXTO	11	3	8
200	26167 OK_MIXTO	9	5	4
200	22623 OK_MIXTO	9	3	6
200	17209 SOLO_SUGERIDAS	5	0	5
200	28758 OK_MIXTO	13	5	8
200	16095 OK_MIXTO	8	2	6
200	14742 OK_MIXTO	4	2	2
403	138 ERROR_TECNICO	0	0	0
200	16956 OK_MIXTO	9	8	1
200	8618 OK_MIXTO	4	2	2
200	23872 OK_MIXTO	12	6	6
200	11584 SOLO_SUGERIDAS	6	0	6
403	240 ERROR_TECNICO	0	0	0
200	21074 OK_MIXTO	10	4	6
200	27709 OK_MIXTO	15	12	3
200	12539 OK_MIXTO	7	4	3
200	17448 SOLO_SUGERIDAS	7	0	7
200	22886 OK_MIXTO	10	5	5
200	15923 OK_MIXTO	7	3	4
200	17237 OK_MIXTO	6	3	3
200	17582 OK_MIXTO	10	7	3
200	17208 OK_MIXTO	7	3	4
200	17723 OK_MIXTO	8	4	4
200	12328 OK_MIXTO	4	1	3
200	14365 OK_MIXTO	7	5	2
200	10463 OK_MIXTO	4	2	2
200	14541 OK_MIXTO	8	5	3
200	34839 OK_MIXTO	17	1	16
200	43593 OK_MIXTO	27	17	10
200	50136 VACIO	0	0	0
200	54885 VACIO	0	0	0
200	57412 VACIO	0	0	0
200	39017 OK_MIXTO	15	1	14
200	44185 OK_MIXTO	20	9	11
200	56521 VACIO	0	0	0
200	44438 OK_MIXTO	18	6	12
200	50093 OK_MIXTO	31	13	18
200	43254 OK_MIXTO	28	10	18
200	27257 OK_MIXTO	14	8	6
200	50177 VACIO	0	0	0
200	56257 OK_MIXTO	32	6	26
200	56722 OK_MIXTO	23	5	18
200	46560 OK_MIXTO	17	4	13
200	39948 OK_MIXTO	19	12	7

200	51239 VACIO	0	0	0
200	49263 VACIO	0	0	0
200	16662 OK_MIXTO	2	1	1
200	14392 OK_MIXTO	7	1	6
200	18288 OK_MIXTO	7	4	3
200	10518 OK_MIXTO	5	2	3
200	14893 OK_MIXTO	6	2	4
200	24426 OK_MIXTO	9	2	7
200	13033 OK_MIXTO	5	3	2
200	21344 OK_MIXTO	6	1	5
200	26062 OK_MIXTO	10	5	5
200	26148 OK_MIXTO	13	6	7
200	11554 OK_MIXTO	5	3	2
200	21276 OK_MIXTO	9	4	5
200	19905 OK_MIXTO	7	3	4
200	16884 OK_MIXTO	9	1	8
200	17970 OK_MIXTO	8	4	4
200	11452 OK_MIXTO	4	2	2
200	14548 OK_MIXTO	3	1	2
200	12760 OK_MIXTO	5	3	2
200	18878 OK_MIXTO	7	1	6
200	23170 SOLO_SUGERIDAS	15	0	15
200	23125 OK_MIXTO	12	6	6

Oficio_Detectado	Coincide_Oficio
fontaneria	SI
fontaneria	SI
fontaneria	SI
fontaneria	SI
fontaneria	SI
fontaneria	SI
fontaneria	SI
fontaneria	SI
fontaneria	SI
fontaneria	SI
fontaneria	SI
fontaneria	SI
saneamiento	NO
fontaneria	SI
climatizacion	NO
fontaneria	SI
fontaneria	SI
climatizacion	NO
fontaneria	SI
electricidad	SI
electricidad	SI
electricidad	SI
electricidad	SI
electricidad	SI
electricidad	SI
electricidad	SI
electricidad	SI
electricidad	SI
electricidad	SI
electricidad	SI
cerrajeria	NO
electricidad	SI
climatizacion	NO
electricidad	SI
energia_solar	NO
electricidad	SI
electricidad	SI
telecomunicaciones	NO
electricidad	SI
carpinteria	SI
carpinteria	SI
carpinteria	SI
carpinteria	SI
carpinteria	SI
carpinteria	SI
carpinteria	SI
carpinteria	SI
carpinteria	SI
carpinteria	SI
carpinteria	SI
persianas	NO
carpinteria	SI

[illegible]

climatizacion	SI
climatizacion	SI
climatizacion	SI
climatizacion	SI
climatizacion	SI
climatizacion	SI
climatizacion	SI
climatizacion	SI
instalador_gas_natural	NO
electricidad	NO
climatizacion	SI
climatizacion	SI
fontaneria	NO
cubiertas	SI
albanileria	NO
fachadas	NO
cubiertas	SI
impermeabilizacion	NO
cubiertas	SI
cubiertas	SI
cristaleria	NO
fachadas	NO
cubiertas	SI
cubiertas	SI
energia_solar	NO
impermeabilizacion	NO
cubiertas	SI
cubiertas	SI
cubiertas	SI
cubiertas	SI
carpinteria	NO
cristaleria	NO
cubiertas	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
pladur_escayola	SI
suelos_alicatados	SI

suelos_tarimas	SI
albanileria	NO
suelos_alicatados	SI
suelos_tarimas	SI
suelos_alicatados	SI
impermeabilizacion	NO
albanileria	NO
albanileria	NO
electricidad	NO
suelos_alicatados	SI
suelos_alicatados	SI
albanileria	NO
albanileria	NO
suelos_tarimas	SI
suelos_alicatados	SI
suelos_alicatados	SI
albanileria	NO
albanileria	NO
suelos_alicatados	SI
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
electricidad	NO
cerrajeria	SI
cristaleria	NO
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
carpinteria	NO
electricidad	NO
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
cerrajeria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
cerrajeria	NO
jardineria	SI
jardineria	SI

jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
jardineria	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
energia_solar	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
electricidad	NO
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
electricidad	NO
telecomunicaciones	SI
telecomunicaciones	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
persianas	NO
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI

cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
cristaleria	SI
impermeabilizacion	SI
albanileria	NO
impermeabilizacion	SI
albanileria	NO
impermeabilizacion	SI
pintura	NO
impermeabilizacion	SI
jardineria	NO
impermeabilizacion	SI
albanileria	NO
impermeabilizacion	SI
impermeabilizacion	SI
impermeabilizacion	SI
pintura	NO
pintura	NO
impermeabilizacion	SI
impermeabilizacion	SI
impermeabilizacion	SI
impermeabilizacion	SI
pintura	NO
telecomunicaciones	NO
mantenimiento_general	NO
contra_incendios	SI
contra_incendios	SI
contra_incendios	SI
electricidad	NO
contra_incendios	SI
contra_incendios	SI
contra_incendios	SI
cerrajeria	NO
contra_incendios	SI
contra_incendios	SI
electricidad	NO
contra_incendios	SI
climatizacion	NO
fontaneria	NO
fontaneria	NO
seguridad_proteccion_civil	NO
pintura	NO
contra_incendios	SI
albanileria	NO
albanileria	NO
fachadas	SI

albanileria	NO
fachadas	SI
pintura	NO
fachadas	SI
cerrajeria	NO
fachadas	SI
fachadas	SI
fachadas	SI
pintura	NO
albanileria	NO
fachadas	SI
carpinteria	NO
fachadas	SI
impermeabilizacion	NO
electricidad	NO
albanileria	NO
energia_solar	NO
	NO
mantenimiento_general	SI
electricidad	NO
fontaneria	NO
mecanica_especializada	NO
	NO
cubiertas	NO
fontaneria	NO
cerrajeria	NO
pintura	NO
albanileria	NO
multiservicio	NO
cerrajeria	NO
mecanica_especializada	NO
pintura	NO
albanileria	NO
cerrajeria	NO
climatizacion	NO
electricidad	NO
jardineria	NO
reformas_integrales	SI
reformas_integrales	SI
	NO
	NO
	NO
carpinteria	NO
reformas_integrales	SI
	NO
reformas_integrales	SI
electricidad	NO
reformas_integrales	SI
albanileria	NO
	NO
albanileria	NO
albanileria	NO
reformas_integrales	SI
suelos_tarimas	NO

	NO
	NO
	NO
persianas	SI
persianas	SI
persianas	SI
persianas	SI
persianas	SI
carpinteria	NO
persianas	SI
carpinteria	NO
persianas	SI
persianas	SI
persianas	SI
persianas	SI
persianas	SI
persianas	SI
telecomunicaciones	NO
carpinteria	NO
persianas	SI
persianas	SI
cerrajeria	NO
cerrajeria	NO

Error_Detalle

Partida de catálogo con precio 0 o nulo

Partida de catálogo con precio 0 o nulo
Partida de catálogo con precio 0 o nulo

Partida de catálogo con precio 0 o nulo

Tu plan actual no permite generar contratos de mantenimiento. Actualiza al Plan Empresa+ para

Tu plan actual no permite generar contratos de mantenimiento. Actualiza al Plan Empresa+ para

Para acceder a este módulo.

Para acceder a este módulo.