



PRINCIPALES TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA



Distribución por procesos



Distribución por producto







Distribución por PROCESOS o funcional o tipo job-shop:

- •Pequeños lotes, escasamente estandarizados, maquinaria genérica poco especializada (→ flexibilidad).
- •El personal y las máquinas se agrupan según la función que realizan
- Cada producto a fabricar realiza un recorrido distinto por la planta según las operaciones que requiera. Se generan diferentes flujos de materiales entre los diferentes talleres.
- Recorridos distintos, llegando a ser caóticos.
- •Transporte con transpaletas y otros vehículos.
- Trabajadores altamente cualificados. Ejemplos: talleres de carpintería, mecánicos.

VENTAJAS

Menor inversión en maquinaria: menor duplicidad.
Elevada flexibilidad.
Mayor motivación de los trabajadores.
Mejora del proceso de control.
Reducidos costes de fabricación.
Las averías en la maquinaria no interrumpen todo el proceso.

INCONVENIENTES

Dificultad a la hora de fijar las rutas y los programas.

Más manipulación de materiales y costes más elevados.

Dificultad de coordinación de los flujos de materiales y ausencia de un control visual.

El tiempo total de fabricación.

El inventario en curso es mayor.

Requiere una mayor superficie.

Mayor cualificación de la mano de obra.





Distribución por PRODUCTOS:

- Fabricar un reducido número de productos diferentes, altamente estandarizados y
- •habitualmente en grandes lotes.
- Agrupa en un departamento todas la operaciones necesarias para fabricar el producto, colocando cada operación lo más cerca posible de su predecesora.
- •El producto sigue la secuencia establecida.
- •Secuencia pre-establecida. Secuenciación y equilibrado de operaciones es crítico.
- •Formas: en línea, en U, en L, en O y en S
- Maquinaria altamente especializada

VENTAJAS

Menores retrasos (rutas directas). Tiempo total de fabricación menor. Menores cantidades de trabajo en curso. Menor manipulación de materiales. Estrecha coordinación.

Menor superficie de suelo ocupado por unidad de producto.
Escaso grado de cualificación, formación y supervisión.

INCONVENIENTES

Elevada inversión en maquinaria: duplicidades.

Menor flexibilidad.

Menor cualificación en los operarios.

Costes más elevados.

Peligro que se pare toda la línea de producción si una máquina sufre una avería.

PRINCIPALES TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA



Tecnología de grupo:



Distribución celular


Supone desarrollar un sistema de codificación de los componentes que forman parte de los productos fabricados por la organización. Así es posible:

- -Simplificar la determinación de la ruta de cada parte a lo largo del proceso
- -Reducir el número de componentes a diseñar
- -Agrupar las partes con características similares en familias, lo que facilita procesos estándares más eficientes
- -Asignar cada familia de piezas a distintas células de fabricación

Las máquinas se agrupan en células que funcionan como islas de distribución por productos en medio de una distribución por procesos de toda la planta

Cada célula fabrica una familia de componentes que requiere operaciones similares

Se procura que estas agrupaciones de máquinas tengan formas cerradas con el fin de minimizar recorridos y movimientos



Embarques





Distribución CELULAR:

VENTAJAS

Simplificación de los tiempos de cambio de la maquinaria.


Reducción del tiempo de formación. Reducción de los costes asociados al flujo de materiales.

Reducción de los tiempos de fabricación. Reducción del nivel de inventario. Facilidad a la hora de automatizar la producción. Creación de un espíritu de trabajo en equipo: mejora la motivación y la productividad de la célula

INCONVENIENTES

Duplicidad de equipamientos.
Dificultad para establecer células de fabricación en determinados tipos de procesos.

Mayor inversión en maquinaria, equipamiento y superficie. Necesidad de trabajadores polivalentes.



DATE DUME DISTANCE ASSURE (TEAMADUES)

STOR ISC 200 TOWN ON DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF THE PROP

Poca cantidad

Proceso repetitivo

Repetitivo

(automóviles, motos)

Harley Davidson

Alto volumen

Alta variedad Una o algunas unidades por serie de fabricación (permite la personalización)

Cambios en los módulos Series pequeñas, módulos estandarizados

Cambios en los atributos (tales como grado, calidad, tamaño, espesor, etc.) Sólo grandes series Enfoque del proceso Proyectos y talleres (maquinaria, imprenta comercial restaurante francés, carpintería)


Mala estrategia (los costes variables son

altos)

Personalización a gran escala (difícil de alcanzar, pero grandes beneficios) Dell Computer Corp.

Enfoque de producto (pastelería industrial, acero, vidrio, etc.)





Études

BALANCEO DE LÍNEAS DE FABRICACIÓN



El equilibrado de líneas consiste en agrupar diversas operaciones elementales en un mismo puesto de trabajo, de forma que cada puesto tenga un tiempo asignado para la realización de operaciones idéntico al del resto de puestos.

Hipótesis previas

- El proceso puede definirse como un conjunto de operaciones indivisibles
- Los tiempos de duración de las operaciones son conocidos
- Las operaciones pueden agruparse en puestos de trabajo con ciertas limitaciones

Restricciones

- Restricciones de precedencia: orden predeterminado para realizar las operaciones
- Restricciones de zona: ejemplo pintura
- Restricciones de posición: del producto respecto a los operarios
- Restricciones de estructuras fijas: máquinas que por su peso y volumen no pueden transportarse




Puesto

Puesto

II

Puesto


Ш




Conceptos


Elemento de trabajo: Cada una de las operaciones indivisibles que forman el proceso Puestos de trabajo: Lugares donde se realiza cada grupo de elementos de trabajo Tiempo de ciclo: Tiempo disponible en cada puesto para ejecutar el trabajo Tiempo de servicio: Tiempo necesario para realizar todos los elementos de trabajo de un puesto para cada unidad de producto. Puede dividirse en productivo e improductivo Tiempo muerto: Diferencia entre el tiempo de ciclo y el tiempo de servicio


IV





























Ejemplo Manufactura

Tratamiento térmico:

Temple, Revenido

Rectificado

Revisión de Grietas

(Magnaflux)
Inspección Final



1

380

1

1

102,86

190

72

200

112,5

EJE PASADOR SATÉLITE Tiempo de Capacidad a 100% ciclo Unidades **OPERACIÓN EQUIPO** (3600 / t (seg/ciclo) por ciclo ciclo)*Unid/ciclo **Estimados** Corte Varilla 3 mt sin 20 180 1 calibrar CNC- Leadwell T-6 30 * 2 Torneado (sin centrar) 60 Fresado caras planas 85 2 84.71 CNC- Leadwell V-20 Taladrado hueco pin 30 1 120

T.T. Dana Transejes

Magnaflux

Línea de Producción:

35


7200

50

18

32






Études Divers DÉPENSES TOTALES

CHF 2'925

Ejemplo Manufactura

Elementos de la simulación



Études Divers DÉPENSES TOTALES

CHF 2 925