

FSM Parametrization: Squared Output Errors
$(c(t) - \hat{c}(t))^2$
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
50
100
150
200
250
300
Sample t
Newton
GI
GHAM-1-dH
GHAM-2-dH
GHAM-2-H
GHAM-2-I
LHAM-1-TIK
LHAM-3-TIK