Conferência de carga · lógica da versão de 2 bits por potenciômetro (4 CIs)

U3 = 74HC86 (XOR) · U2 = 74HC32 (OR, só a porta 2; entradas 1, 2, 9, 10, 12, 13 no GND) · U4 = 74HC08 (AND) · U6 = 74HC283 (somador)

DIFERENTE = (X1 ⊕ P1) + (X0 ⊕ P0) = CONFERIR · H = DIFERENTE ⊕ 1 · S = (A + B)·H · ALARME = S2 · LIBERADO = H ⊕ S2