

04 – מפרט כללי לעבודות בנייה

מהדורה חמישית – 1995

דף תיקון מס' 1 – אוגוסט 1997

בעמוד 04-14 סעיף 04038 נפלה טעות

להלן הסעיף המתוקן :

04038	יצירת חריצים ופתחים בבנייה טעונה אישור המפקח.
חריצים	
ופתחים	יצירת חריצים תבוצע על-ידי ניסור. עומק החריצים לא יעלה על מחצית עובי הקיר.
בבנייה	
	מרחק שפת חריץ אנכי מקצה הקיר או המחיצה יהיה לפחות 15 ס"מ.
	אין לנסר חריצים לצינורות במחיצות מלבני חול-סיד או מחרסית קלויה שעוביין 100 מ"מ או פחות.
	פתחים או חורים מפולשים (למעט צנרת וכד') יבוצעו על-ידי ניסור, קידוח או סיתות.
	ביצוע חריצים, תעלות, או פתחים ייעשה רק לאחר שהמלט התקשה היטב (לפחות 3 ימים).
	לאחר הנחת הצינורות או האבזרים, ייסתמו התעלות במלט-צמנט או מלט-צמנט עם מוסף. הרכב המלט מפורט בסעיף 040212 לעיל.

דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה.

מטרת הדף – להנחות המתכנן, בעת הכנת המפרט המיוחד.