

РМУ 6	5020.2 00.00.00-02	МОСТ УПРАВЛЯ	1/1 M 04.00			
11115 0020.2 00.00.00-02		STEER AXLE ASSEMBLY			171 04.00	
ПО3.	HAI	ИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.		NOMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BE	NENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
-	Мост управляем "А"	'; Мост управляемый "A"; Steer axl	e assembli "A"	1	РМУ 6020.2 00.00.00	-02
1.	Винт 1A M6x12-5,8, Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo				БДС 832-83	
2.	Шайба 2 6H, Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				БДС 833-82	
3.	Капачка; Крышка;Сар				4953.3 00.00.03	
4.	Шайба уплътнителна; Шайба уплотнительная; Seal washer				4953.3 00.00.09	
6.		ut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		2 2	РМУ 6003 00.00.03	
7.	Шайба със зъб; Шайба; Washer				4925.3 00.00.09	
8.	Лагер 32307/7607 Ве	Лагер 32307/7607 Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete				
9.		Гайка специална ; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				
10.		Федер шайва сферична С 14,5 Сферическая пружинная шайба; Spherical spring washer				
11.	Главина; Ступица; Нив				РМУ 6020 04.00.01	
12.	Болт колесен; Колесный болт; Bolt				РМУ 6013 00.00.03	
13.	Лагер 32210/7510А І	Bearing; Lager; Подшипник; Palier;	Cojinete	2	ISO 355	
15.	Втулка; Втулка; Busl			2	4953.3 00.00.05	
16.	Уплътнител A 65х90х10-2, Seal; Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura		2	БДС 9954-78		
17.	Шенкел; Кулак поворотноы;Stab axle			2	4953.4 03.00.01-01	
18.	Уплътнител к-т ;Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura			4	4953.2 04.00.00	
19.	Лагер 33206 Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete		4	ISO 355		
20.	Ос шенкелна; Ось по	оворотного кулака; Knuckle axle		2	4953.2 00.00.02-01	
22.	Капачка; Крышка;Са	ap		2	РМУ 6020 00.00.01	
23.	Шайба осигурителна	a 1-8; Safety washer; Sicherungssche	eibe; Предохранительная шайба; Rondelle de sûreté;			
	Arandela de seguridad			6	БДС 1975-74	
24.	Болт 2 М8х20-8.8, В	olt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		6	БДС 1234-85	
25.	Тапа; Пробка; Plug			2	4953.2 00.00.08	
26.		; Пресс-масленка; Grease nipple		4	БДС 1640-81	
27.		; Lager; Подшипник; Palier; Cojinet	e	2 2	БДС 4868-72	
28.	Шайба предпазна; І	Шайба; Washer		2	РМУ 6020 00.00.02	



PMY 6020.2 00.00.00-02		STEER AXLE ASSEMBLY			M 04.00		
ПОЗ. POS. POS.	DE BE	ИМЕНОВАНИЕ NOMINATION NENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	OЗНАЧЕНИЕ OБОЗНАЧЕНИЕ INDICATION DESIGNATION BEZEICHNUNG SEGNO		
1.	Мост управляем "В"; Мост управляемый "В"; Steer axle assembli "В" Греда к-т; Балка в сборе; Beam assembly				PMY 6020.2 00.00.00-02 PMY 6020.2 01.00.00		
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22.	Гайка с прорези; Nu Гайка специална; Nu Болт специален, Spe Щанга; Тяга; Ваг Лагер шарнирен GE Шайба А М16; Wash Шплент 4х28; Шпл Гайка коронна М16; Цилиндър ЦБСД80х Болт, Bolt; Bolzen; Пресмасленка 1.1; Г Щифт; Щтифт; Ріп Винт М12х30-8.8, S Шайба 2-12H, Wash Капачка предпазна; Болт 2М 20х55-6.8,	k1,5,; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou :165 Цилиндр; Cylinder Болт; Boulon; Perno Іресс-масленка; Grease nipple Screw; Schraube; Винт; Vis; Torn ler; Scheibe; Шайба; Rondelle; A	ьный; Boulon; Perno одшипник; Palier; Cojinete randela ; Tuerca illo randela	2 2 2 4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 8 2 2 2	8130 00.00.00 4901 00.00.10 PMY 6003 00.00.03 4953.4 00.00.02 4953.4 00.00.01-01 DIN 648 БДС 206-78 БДС 55-77 БДС 1254-90 4953.3 00.00.04 БДС 1640-81 PMY 6011 00.00.04-01 БДС 2171-83 БДС 833-82 PMY 6019 00.00.01 БДС 1234-85 БДС 744-83		



PMY 6020.2 00.00.00-02

MOCT УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ УПРАВЛЯЕМЫЙ MOCT В СБОРЕ STEERING AXLE ASSEMBLY LENKACHSE KOMPLETT