
<b>РМУ 6080 00.00.00</b> Част"А"		MOCT УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ MOCT УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРЕ STEER AXLE ASSEMBLY			M 04.00		
ПО3.		ІМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	BENENNUNG DENOMINACION		DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
-	Мост управляем ком "А"	иплект-Част"А"; Мост управляем	ный в сборе "A"; Steer axle assembli "A";Lenkachse	X	РМУ 6080 00.00.00		
1.	Болт 1 М6х12-5.8; Б	Sолт; Bolt; Bolzen	20	БДС 1230-85			
2.	Шайба 2-6H; Шайба; Washer; Scheibe				БДС 833-82		
3.	Капачка за главина;	Крышка ступица; Сар; Карре	2	4901 00.00.05			
4.	Шайба уплътнителн	иа; Шайба уплотнительная; Seal	2	5026 00.00.10			
6.	Гайка специална; Га	айка специальная; Special nut; Spe	2	РМУ 6003 00.00.03			
7.	Шайба със зъб; Шайба; Washer; Scheibe				4925.3 00.00.09		
		Іодшипник; Bearing; Lager	2	ISO 355			
9.	Гайка специална; Гайка специальная; Special nut; Spezial mutter				PMY 6013 00.00.02		
10.	Федер шайба сферична C14,5; Сферическая пружинная шайба; Spherical spring washer				DIN 74361		
11.	Главина; Ступица; Hub; Radnabe				РМУ 6080 04.00.01		
12.	Болт колесен M14x1,5; Колесный болт; Bolt; Bolzen				РМУ 6013 00.00.03		
13.	Лагер 32207/7507; Г.	Іодшипник; Bearing; Lager	2	ISO 355			
14.	Втулка; Втулка; Bus	sh; Bushse	2	РМУ 6020.5 00.00.06			
15.	Втулка; Втулка; Bush; Bushse				4925.3 00.00.08		
16.	Уплътнител А 65х83	5х10-2; Уплотнение; Seal; Dichtu	2 2	БДС 9954-78			
17.	Шенкел; Кулак поворотноы; Stab axle; Achsschenkel				РМУ 6011.2 03.00.01		
18.	Втулка компенсаторна; Втулка; Bush; Bushse				РМУ 6080 00.00.03		
19.	Лагер GE 30; Подшипник GE 30; Bearing GE 30; Lager GE 30				DIN 648		
20.	Ос шенкелна; Ось п	оворотного кулака; Knuckle axle		2	РМУ 6080 00.00.02		
			be; Support bearing complete; Stutzlager komplett	2	4953.3 00.02.00		
22.	Капачка; Крышка;С			2	4953.3 00.02.01		
23.	Лагер 51207; Подшипник; Bearing; Lager				DIN 722		
24.	Капачка; Крышка;С			2	4953.3 00.02.02		
25.	Капачка; Крышка;С			4	4953.1 00.00.04 -01		
26.		5; Пресс-масленка; Grease nipple;	4	БДС 1640-81			
27.	Шайба; Шайба; Washer; Scheibe				РМУ 6020.5 00.00.01		
28.		Регулирующая шайба; Adjusting	g washer; Regulierscheibe	4 4	4953.3 00.00.06		

Забележка: 1. Позиции 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 16 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6080 04.00.00 - Главина комплект (с лагери).

<sup>2.</sup> Позиции 9, 10, 11 и 12 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6080 04.01.00 - Главина комплект.

<sup>3.</sup> Позиция 17 и позиции 9 и 15 (от част В) могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6011.2 03.00.00– Шенкел комплект.



<b>РМУ 6080 00.00.00</b> Част"В"		MOCT УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРЕ STEER AXLE ASSEMBLY			M 04.00		
ПО3.	НАИМЕНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.		NENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
-	"B"	мплект -Част"В"; Мост управляем	X	РМУ 6080 00.00.00			
1.	Греда комплект; Балка в сборе; Beam assembly; Balken komplett				РМУ 6080 01.00.00		
2.		пт специальный; Special bolt; Spec	2	4925.3 00.00.01			
3.	Шайба; Шайба; Was		4	4925.3 00.00.02			
4.		стичен; Подшипник; Bearing (sph	2	8130 00.00.00			
5.	Шплент 5х45; Шпли		2 2	БДС 55-77			
6.		айка специальная; Special nut; Spe	2	РМУ 6003 00.00.03			
7.	Болт специален; Бол	пт специальный; Special bolt; Spe	2	РМУ 6006 00.00.02			
8.	Щанга; Тяга; Bar; St		4	РМУ 6080 00.00.01			
9.		2 17-DO-2RS; Подшипник; Bearin	4	DIN 648			
10.	Шайба А М12; Шай	ба; Washer; Scheibe	4	БДС 206-78			
11.	Шплент 3,2х28; Шплинт; Split pin; Splint				БДС 55-77		
12.	Гайка с прорези M12x1,25; Гайка с прорезями; Slotted nut; Schlitzmutter				РМУ 4024 00.00.01 / БДС 1254-82		
13.	Цилиндър ЦБСД (ø70x129xø45/45°)Cylinder; Zilinder				ЦБСД (ø70x129xø45/45°)		
14.	Болт; Болт; Bolt; Bolzen				4953.3 00.00.04		
15.	Пресмасленка 1.1; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipel				БДС 1640-81		
16.	Щифт; Штифт; Pin;	Щифт; Штифт; Pin; Stift			РМУ 6011 00.00.04 -01		
17.	Болт M12x30-8.8; Болт; Bolt; Bolzen				БДС 1234-85		
18.	Шайба 2-12H; Шайба; Washer; Scheibe				БДС 833-82		
19.	Капачка предпазна;	Крышка; Сар; Карре		8	РМУ 6011 00.00.05		
20.	Гайка с прорези; Гайка с прорезями; Slotted nut; Schlitzmutter				4901 00.00.10		
21.	Болт 2 М20х50-4.8;			2 2	БДС 1234-85		
22.	Гайка М20-8; Гайка			2	БДС 744-83		

Забележка: 1. Позиции 9, 13 и 15 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6080 02.00.00 - Цилиндър комплект. 2. Гайка специална (позиция 6) се затяга с въртящ момент – 80-85 Nm, след което се развива и отново се затяга с момент – 40-45 Nm.

<sup>3.</sup> Болт M12x30 (позиция 17) се затяга с въртящ момент – 80 Nm.

