7150.13 00.00.00 (дясна)		УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА			1/1	
7150.14 00.00.00 (лява)		POWER SUPLY SYSTEM			M 08.12-2	
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО						
ПО3.	НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENENNUNG		DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
-	Уредба присъединителна; Powersuply system; Присоединительное устройство - 3a h=28 и 30dm			X	7150.13 00.00.00 D	
					7150.14 00.00.00 D	
1.	Барабан; Drum; Trommel; Барабан; Tambour; Tambor			1	AGD 295	
2.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura			2	7180.29	
3.	Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L; Flexible connection; Biegsame Kupplung;					
	Соединение гибкое; Connex	; Connexion flexible; Conexión flexible:				
	L=1600mm			2	3a h=28 dm	
	L=1700mm			2	3a h=30 dm	
4.	Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			4	БДС 833-82	
5.	Болт M10x40-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85	
6.	Болт M10x20-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85	
7.	Съединение гъвкаво 2Sc8 DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=420; Flexible connection; Biegsame			1		
	Kupplung; Соединение гиби					
8.	Съединение гъвкаво 2Sc8 DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=660; Flexible connection;			1	За УП 7113.56	
	Kupplung; Соединение гибі	кое; Connexion flexible; Со	onexión flexible			
9.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		2	7180.59		
10.	Коляно за преграда; Elbow; Schottkniestück; Колено; Conde; Codo		2	1773.33.281 03.00.02		
11.	Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			2	1773.33.281 03.00.01	
12.	Съединение гъвкаво 2Sc8-9	90° DKOL (18x1,5) - DKOl	L (18x1,5) L=1100; Flexible connection; Biegsame	2		
	Kupplung; Соединение гибі	koe; Connexion flexible; Co	onexión flexible			

