1630.33.227S 17.00.00		УРЕДБА КОМАНДНА COMMAND EQUIPMENT STEUERANLAGE	КОМАНДНАЯ СИСТЕМА DISPOSITIF DE COMMANDE DISPOSITIVO DE MANDO		M 06.00		
ПОЗ.	НАИМЕНОЕ		НАИМЕНОВАНИЕ	БР.			ОЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENOMINA		DENOMINATION	PCS			INDICATION DESIGNATION
POS.	BENENNUNG DENOMINACION Уредба командна; Command equipment; Steueranlage; Командная система; Dispositif de commande		ST. PI	EZAS	1	BEZEICHNUNG SEGNO	
-				X	-	-	1630.33.227S 17.00.00 "DEUTZ" D2011L03
-		nd equipment; Steueranlage; Командная		-	X	-	1630.33.227S 17.00.00 -01 "KUBOTA" V2403
-	Уредба командна; Command equipment; Steueranlage; Командная система; Dispositif de commande			-	-	X	1630.33.227S 17.00.00 -02 "DEUTZ"D2009L04
1.	Лост; Lever; Hebel; Рычаг; Levier; Palanca			1	-	-	1794.33.224 17.00.01
1.	Конзол; Bracket; Konsole; Kpoнштейн; Console			2	-	1	1794.33.264 05.00.02
2.	Oc A2-6h11x25x20; Axle; Achse; Ось; Axe; Еje				2	2	БДС 3048-89
3.	Шайба Б6; ; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				4	4	БДС 5282-73
4.	Шплинт 1,6x10; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido			4	4	4	БДС 55-77
5.	Въже за газ к-т; Wire complete; Zug komplett; Трос в сборе; Câble complet; Cable conjunto			1		-	1630.33.2278 17.01.00
5.	Въже за газ к-т; Wire complete; Zug komplett; Трос в сборе; Câble complet; Cable conjunto			-	1	-	1630.33.227S 17.01.00 -01
5.	Въже за газ к-т; Wire complete; Zug komplett; Трос в сборе; Câble complet; Cable conjunto			-	-	1	1630.33.227S 17.01.00 -02
6.	Педал комплект; Pedal complete; Pedal komplett; Педаль в сборе; Pèdale complet; Pedal conjunto			1	1	1	1794.33.724S 17.01.00
7.	Болт 1 M8x20 – 5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	2	4	БДС 1230-85
8.	Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			3	3	5	БДС 833-82
9.	Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			3	3	5	БДС 14494-78
10.	Болт 1 M6x16 – 5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	-	-	БДС 1230-85	
11.	Лост к-т; Lever; Hebel; Рычаг; Levier; Palanca		1	1	1	1794.33.724S 17.01.04.00	
12.	Болт 1 M8x30 – 5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		1	1	1	БДС 1230-85	
13.	Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		1	1	1	БДС 744-91	
14.	Основа к-т; Base complete; Sockell komplett; Основание в сборе; Base complet; Base conjunto		1	1	1	1794.33.724S 17.01.01.00	
15.	Шайба Б20 ; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		1	1	1	БДС 5282-73	
16.	Пръстен Б20; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo		1	1	1	БДС 2170-77	
17.	Рамо к-т; Elbow; Hebel; П.			1	1	1	1794.33.224S 17.01.02.00
18.		Bolzen; Болт; Boulon; Perno		1	1	1	БДС 1230-85
19.	Планка усукана; Plate; Las			1	1	1	1794.33.224S 17.01.03
20.		be; Шайба; Rondelle; Arandela		2	2	2	БДС 5282-73
21.		Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendi	do	2	2	2	БДС 55-77
23.	Пружина; Spring; Feder; П			1	1	1	1784.33.20 02.00.08
24.	Гайка долна; Nut; Mutter;			1	1	1	1794.33.224\$ 17.01.06
25.	Гайка горна; Nut; Mutter;			1	1	1	1794.33.224S 17.01.05
26. 27.	Стъпенка комплект; Step с	se nipple; Fettnippel; Пресс- масленка; С complete; Ück komplett; Подножка в сбо		2	2	2	БДС 1640-81
	complet; Apoyapie de goma			1	1	1	1794.33.224S 17.01.03.00
28.		step; Gummitrittstück; Подножка резино	вая; Marchepied en caoutchouc	1	1	1	1784.33 04.00.03
29.		eibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	-	-	БДС 833-82
30.		Кронштейн; Console; Consola		1			1794.33.224S 17.02.01.00
31.	Пружина; Spring; Feder; П	ружина; Ressort; Muelle		1			1784.33 02.00.09



