
6217 02.01.00		ДИФЕРЕНЦИАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛ AUSGLEICHGETRIEBE DIFFERENTIAL DIFFERENTIEL DIFERENZIAL		M 12.01		
ПОЗ. POS.		ИМЕНОВАНИЕ NOMINATION	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION	БР. БР. PCS PCS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION
POS.	BENENNUNG		DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
- 1.	Кръстачка; Gross-ріс			1 1	6217 02.01.00 7032 00.05.02	
3.	Корона цилиндрична; Cylindrical crown-wheel; Цилиндрическая корона			1	6217 02.01.01	
4. 5.	Болт,; Bolt; Болт Лагер 210; Bering; Подшипник			8	6217 02.01.02 ΓΟCT 8338-75	
6.	Гайка 1 M12-6H; Nut; Гайка			2 8	БДС 1254-73/6	
7.	Шплент3,2x28; Splint pin; Шплинт			8	БДС 55-77	
8.	Колело зъбно сателитно; Satellite ger-wheel; Сателлтная шестерня			4	6141 04.00.08	
9. 10.		complete; Касста в сборе porting washer; Опорная шайба		1	6187 01.01.01/01.01.02 6167 01.01.05	2
10. 11.		porting washer; Опорная шайба		2 4	6167 01.01.04	
12.		тно; Plnet gear-wheel; Планетарная ше	стерня	2	6168 05.00.03	
			•			
1						



ДИФЕРЕНЦИАЛ AUSGLEICHGETRIEBE DIFFERENTIEL ДИФФЕРЕНЦИАЛ DIFFERENTIAL DIFERENZIAL