
1532.2 09.00.00		УРЕДБА КОМАНДНА COMMAND EQUIPMENT	КОМАНДНАЯ СИСТЕМА DISPOSITIF DE COMMANDE		M 06.00		
		STEUERANLAGE	DISPOSITIVO DE MA				
ПОЗ.		ИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	BENENNUNG		DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
-	Уредба командна; Command equipment;			,	1532.2 09.00.00		
1	Haam . Lassam Hahal.	Degram I assign Dalamaa		1 1	1794.33.224S 17.00.0	11	
1. 2.	Лост; Lever; Hebel; Рычаг; Levier; Palanca Oc A2-6 11x25x20; Axle; Achse; Ось; Ахе; Еје			2	БДС 3048-89		
3.	Uc Az-o Пхz5xz0; Axie; Acnse; Ocь; Ахе, Еје Шайба Б6; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela;			4	БДС 5282-73		
	Шплинт 1,6х10			4	БДС 52-73		
4. 5.	Въже за газ к-т			1	ьдс 33-77 1532.2 09.02.00		
5. 6.	Педал за газ к-т			1	1532.2 09.02.00 1532.2 09.01.00		
7.	Болт 2 M8x20-5,6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85		
8.	Шайба 2-8 H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela;				, ,		
9.	Шайба M8; Washer, Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela;			2 2	БДС 833-82		
9. 10.	Болт 1 M10x16-5,6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 14494-78 БДС 1230-85		
10.	Лост ; Lever; Hebel; Рычаг; Levier; Palanca			2	1532.2 09.00.01		
12.	Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela;			2	БДС 833-82		
13.	Пайоа 2-10 г., Washer, Scheibe, Шайоа, Kondelle, Afandela, Гайка A M 8 – 5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			1	БДС 744-91		
14.	Ochoba k-T			1	1532.2 09.01.01.00		
15.	Шайба M 20; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela;			1	БДС 14494-78		
16.	Пръстен В 20; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo			1	БДС 2170-77		
17.	Рамо к-т			1	1532.2 09.03.00		
18.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela;		2	БДС 833-82		
19.	Болт 1 M8x16-5,6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85		
20.	Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela;			2 2	БДС 14494-78		
21.	Шплинт 2,5х25			2	БДС 55-77		
22.	Планка усукана			1	1794.33.224S 17.01.03		
23.	Oc II; Axle; Achse; Ось; Ахе; Еје			1	1794.33.224S 17.01.04		
24.	Пружина	reb, rine, Eje		1	1784.33.20 02.00.08	, ,	
25.		utter; Гайка; Ecrou; Tuerca		1	1794.33.224S 17.01.0	15	
26.	Пресмасльонка М бу	atter, Ганка, Ecrou, Tucrea x1; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-мас	пенка: Graisseur: Engrasador	2	БДС 1640-81	,,,	
27.	Гайка долна; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		1	1794.33.224S 17.01.06			
28.	Стъпенка гумена			1	1733 04.00.03		
29.	Стъпенка к-т		1	1794.33.224S 17.01.03.00			
30.	Болт 2 M10x30-5,6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85		
31.	Гайка A M 10 – 5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			2	БДС 744-91		
	, i						



1532.2 09.00.00

УРЕДБА КОМАНДНА СОММАND EQUIPMENT STEUERANLAGE KOMAHДHAЯ CUCTEMA
DISPOSITIF DE COMANDE
DISPOSITIVO DE MANDO

M 06.00