
6199 01.02.00		ВОДИЛО КОМПЛЕКТ GUIDE COMPLETE			НАПРАВЛЯЮЩАЯ В СБОРЕ GUIDE COMPLET		M 03.10	
		FUHRUNG KOMPLETT		GUÍA CONJ	GUÍA CONJUNTO			
ПО3.	НАИМЕН	ЮВАНИЕ	НАИМЕНО	ВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMI	DENOMINATION DENOMINATION		PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION		
POS.	BENEN	BENENNUNG DENOMINACION		ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO		
-	Водило комплект; Guide complete; Führung komplett; Направляющая в сборе; Guide complet; Guía				X	6199 01.02.00		
	conjunto	_						
1.	Гайка M16-04; Nut;	16-04; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				БДС 1262-92		
2.	Пластина законтряща; Locking plate; Sicherungplatte; Пластина контровочная; Lame de retenue;				1	6199 01.02.06		
	Lamina de retención							
3.	Hocaч; Carrier; Tr,,ge	,ger; Несущий элемент; Porteur; Pieza portante			1	6233.2 03.00.04		
4.	"О" пръстен 2-17х3-	x3-2; "O" ring; "O" Ring; "O" Кольцо; Anneau en "O"; Anillo en "O"			3	БДС 7947-85		
5.	Шайба опорна; Ѕирр	port washer; Druckscheibe; Шайба опорная; Rondelle d'appui; Arandela de apoyo			6	6199 01.02.05		
6.	Колело зъбно; Gear	wheel; Zahnrad; Шестерня; Roue dentée; Rueda dentada			3	6199 01.02.04		
7.	Oc; Axle; Achse; Oci	Axle; Achse; Ось; Axe; Eje			3	6199 01.02.03		
8.	Сачма; Ball; Kugel; Шарик; Bille; Bola			3	БДС 4885-82			
9.	Ролка иглена; Needle	лена; Needle roller; Nadelrolle; Подшипник игольчатый; Roulement à aiguille; Cojinete de			72	БДС 4885-82		
	agujas							
10.	Кожух; Housing; Gel	Gehäuse; Кожух; Carter; Caja			2	6199 01.02.01		
11.	Болт 1 M16x75-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				3	БДС 1231-85		
					3			



6199 01.02.00	ВОДИЛО КОМПЛЕКТ GUIDE COMPLETE	НАПРАВЛЯЮЩАЯ В СБОРЕ GUIDE COMPLET	M 03.10
	FUHRUNG KOMPLETT	GUÍA CONJUNTO	