
МОСТ УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРКЕ 1/1									
PA	ТУ 6018.2.00.00.00	STEER AXLE ASSEMBLY			M 04.00				
1 1 V	Част "А"	GIEER THIELTIGGEWEET							
ПО3.	НАИМЕН	ОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ			
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION			
POS.	BENENNUNG		DENOMINACION	ST.PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO			
_	Мост управляем к-т "Част А"; Мост управляемый в сборе "A"; Steer axle assembli "A"				РМУ 6018.2.00.00.00				
1.	Винт 1A M6x12-5,8; Винт; Screw; Schraube; Vis; Tornillo				БДС 832-83				
2.	Шайба 2- 6H; Шайба; Washer; Scheibe; Rondelle; Arandela				БДС 833-82				
3.	Капачка; Крышка;Сар; Dec		8 2	4901 00.00.05					
4.	Шайба уплътнителна; Ша		2	5026 00.00.10					
6.	Гайка специална; Гайка сп		2	РМУ 6003 00.00.03					
7.	Шайба със зъб; Шайба; W		2	4925.3 00.00.09					
8.	Лагер 32207/ 7507/; Подши		2	ISO 355					
9.	Гайка специална; Гайка сп		10	РМУ 6018 04.00.02					
10.	Федер шайба сферична С 1		10	DIN 74361					
11.	Главина; Ступица; Hub; Radnabe				РМУ 6011.2 04.00.01				
12.	Болт колесен; Колесный болт; Bolt; Bolzen				РМУ 6013 00.00.03				
13.	Лагер 32209/ 7509/; Подши	пник; Bearing; Lager; Pal	2	ISO 355					
15.	Втулка; Втулка; Bush; Bush	nse	2 2	4925.3 00.00.08					
16.	Уплътнител A 65x85x10-2; Уплотнение; Seal; Dichtung; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura				БДС 9954-78				
17.	Шенкел; Кулак поворотноы; Stab axle; Achsschenkel				РМУ 6011.2 03.00.01				
18.	Уплътнител к-т; Уплотнение в сборе; Seal complete; Dichtung; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura				4953.2 04.00.00				
19.	Лагер 33206; Подшипник; Bearing; Lager; Palier; Cojinete				БДС 4868-72				
20.	Ос шенкелна; Ось поворот	ного кулака; Knuckle axle		2	4953.2 00.00.02 -01				
22.	Капачка; Крышка;Сар			2	РМУ 6020 00.00.01				
23.	Шайба осигурителна 1-8; Г	телна 1-8; Предохранительная шайба; Safety washer; Sicherungsscheibe; Rondelle de sûreté;							
	Arandela de seguridad	-	- -	6	БДС 1975-74				
24.	Болт 2 М8х20-8.8; Болт; Во	; Болт; Bolt; Bolzen; Boulon; Perno			БДС 1234-85				
25.	Тапа; Пробка; Plug		2	4953.2 00.00.08					
26.	Пресмасленка 2.3.45; Прес	с-масленка; Grease nipple	4	БДС 1640-81					
28.	Шайба предпазна; Шайба; Washer; Scheibe; Rondelle; Arandela				РМУ 6018 00.00.02				

Забележка: 1. Позиции 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 16 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6018.2 04.00.00 - Главина комплект (с лагери).

- 2. Позиции 9, 10, 11 и 12 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6018.2 04.01.00 Главина комплект.
- 3. Позиция 17 и позиции 9 и 15 (от част В) могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6011.2 03.00.00 Шенкел комплект.
- 4. Болт 2 M8x20-8.8 (позиция 24) се затяга с въртящ момент 25-30 Nm.



			1/1				
РМУ 6018.2.00.00.00		MOCT УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ MOCT УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРІ STEER AXLE ASSEMBLY			M 04.00		
Част "В"							
ПОЗ.	НАИМЕН	ОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	BENENN	UNG	DENOMINACION	ST.PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
-	Мост управляем к-т "Част В"; Мост управляемый в сборе "В"; Steer axle assembli "В"				PMY 6018.2 00.00.00		
1.	Греда к-т; Балка в сборе; Beam assembly				РМУ 6018.2 01.00.00-01		
2.	Пресмасленка 2.1.90°; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnippel				БДС 1640-81		
3.	Oc; Ось; Axle; Achse				РМУ 6018 00.00.03		
4.	Втулка лагерна; Втулка подшипниковая; Bearing bush; Lager-buchse				РМУ 6018 01.02.02		
6.	Гайка специална; Гайка спо	ециальная; Special nut; Mu	2	РМУ 6003 00.00.03			
7.	Болт специален; Болт спец	иальный; Special bolt; Bolz	4	РМУ 6006 00.00.02			
8.	Щанга; Тяга; Bar; Stange				РМУ 6011 00.00.01		
9.	Лагер шарнирен GE 17-DO-2RS; Подшипник; Bearing; Lager; Palier; Cojinete				DIN 648		
10.	Шайба A M12; Шайба; Washer; Scheibe; Rondelle; Arandela				БДС 206-78		
11.	Шплент 3,2x28; Шплинт; Split pin; Splint				БДС 55-77		
12.	Гайка с прорези M12x1,25; Гайка; Nut; Mutter; Ecrou; Tuerca				РУ 4024 00.00.01 / БДС 1254-90		
13.	Цилиндър ЦБСД /ø80x126xø55/; Цилиндр; Cylinder; Zilinder				ЦБСД /ø80x126xø55/		
14.	Болт; Болт; Bolt; Bolzen; Во	oulon; Perno		2	4953.3 00.00.04		
15.	Пресмасленка 1.1; Пресс-м	асленка; Grease nipple; Fet	tnippel	4	БДС 1640-81		
16.	Щифт; Щтифт; Pin; Stift				РМУ 6011 00.00.04 -01		
17.	Винт M12x30-8.8; Винт; Screw; Schraube; Vis; Tornillo				БДС 2171-83		
18.	Шайба 2-12Н; Шайба; Was	sher; Scheibe; Rondelle; Ara	ndela	4	БДС 833-82		
19.	Капачка предпазна; Предохранительная крышка; Safety cap; Sicherungskappe				РМУ 6011 00.00.05		
21.	Болт 2 M20x55-4.8; Болт; Bolt; Bolzen; Boulon; Perno				БДС 1234-85		
22.	Гайка M 20-8; Гайка; Nut; Mutter; Ecrou; Tuerca				БДС 744-83		

Забележка: 1. Позиции 9, 13 и 15 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6011 02.00.00 - Цилиндър комплект.

- 2. Гайка специална (позиция 6) се затяга с въртящ момент 80-85 Nm, след което се развива и отново се затяга с момент 40-45 Nm.
- 3. Винт M12x30 (позиция 17) се затяга с въртящ момент 80 Nm.

