R0003444		ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА  MAIN DRIVE TRANSMISSION PRINCIPALE  HAUPT□BERTRAGUNG TRANSMISION PRINCIPAL						M 03.20/1		
ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ						БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.		DENOMINATION DENOMINATION					PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	BENEN:	NUNG	DENC	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO				
-	Главно предаване; М principal	Iain drive; Haupt□be	ertragung; Главная пе	ередача; Transm	nission principale; Tran	smisión	1	R0003444		
1.		with covers; Geh□u	se mit Deckeln; Корп	1	R0004763					
2.	Болт;Bolt; Bolzen; Бо	олт; Boulon; Perno					4	R0005143		
3.		Капак; Cover; Deckel; Крышка; Couvercle; Tapa								
4.	Шайба; Washer; Scho						2 4	R0005154		
5.	Тяло; Body; K□rper;						1	R0005165		
6.	Лагер; Bearing; Lage	r; Подшипник; Pali	er; Cojinete				1	R0004886		
7.	Уплътнител; Seal; D	ichtung; Уплотнени	e; Joint d'ètanchèitè;	; Empaquetadura	a		1	R0005176		
8.	Фланец; Flange; Flan	sch; Фланец; Bride;	; Brida				1	R0004831		
9.	Шайба; Washer; Sche						1	R0004842		
10.	Шайба осигерителна	a; Safety washer; Sic	cherungsscheibe; Шай	іба предохрани	тельная; Rondelle de	sûreté;	1	R0004853		
	Arandela de seguridad	d					1			
11.	Гайка; Nut; Mutter; Г						1	R0004864		
12.				ая коническая;	Pignon conique; Piñó	n cónico	1	R0005180		
13.		r; Подшипник; Palier; Cojinete					1	R0005191		
17.	distanciador			распорная; Dou	nille d'entretoisement;	Casquillo	2	R0004921		
18.	Шайба; Washer; Sche						3	R0004932		
19.		cheibe; Шайба; Rondelle; Arandela					5	R0004943		
20.		cheibe; Шайба; Rondelle; Arandela					8	R0004954		
21.		olt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno					2	R0005200		
22.	retención			-	ная; Lame de retenue;	Lamina de	2	R0004976		
23.	Гайка специална; Sp						2	R0004980		
24.	Диференциал; Differ	rential; Ausgleichget	riebe; Дифференциал	π; Diférentiel; Γ	Diferencial		1	R0005211		
25.	Лагер; Bearing; Lage	r; Подшипник; Pali	er; Cojinete				2	R0005222		
26.	Гайка; Nut; Mutter; Г	айка; Ecrou; Tuerca	ı				8	R0005233		
27.	Полукасетка; Half-ca	asing; Geh□useh□lft	е; Полукартер; Semi-	-carter; Semicar	ter		1	R0005020		
28.	Шайба опорна;Supp	ort washer; St□tzsch	eibe;Шайба опорная	; Rondelle d'app	pui; Arandela de apoyo	)	2	R0005031		
29.		, , ,	wheel; Planetenrad; III	Іестерня плане	тарная; Roue dentée р	olanétaire;	2	R0005042		
30.	Rueda dentada planet Кръстачка; Crosspied		стовина; Croisillon; С	Cucete			1	R0005053		

R0003444	ГЛАВНО ПРЕ MAIN DRI HAUPT□BERI	VE	M 03.20/1					
POS. DENOM	НОВАНИЕ INATION INUNG	DEN	ИМЕНОВАНИЕ IOMINATION DMINACION		БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	O3HAЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
31. Колело зъбно сател Rueda dentada satéli 32. Полукасетка; Half-с 6 болт; Bolt; Bolzen; Волт; Bolt; Bolzen; Виплинт; Split pin; S 7. Касетка к-т; Casing 34. Болт; Bolt; Bolzen; Виплинт; Split pin; S 7. Касетка к-т; Casing 34. Позиции При заян NOTE: Pos.27 and 3 Pos.12 and 33 Pos.24 is to be 3 BEMERKUNG: Die bestellen. Die Pos.1 Bei der B ПРИМЕЧАНИЕ: Поз.12 г С позици NOTE: Les pièces des Lors d'une con NOTA: Las pos.27 y Las posiciones	ВЕNENNUNG  Колело зъбно сателитно; Satellite gear wheel; Satellitenrad; Шестерня сателлитная; Roue dentée satellite; Rueda dentada satélite Полукасетка; Half-casing; Geh□useh□lfte; Полукартер; Semi-carter; Semicarter Корона конусна; Тарег crown; Tellerad; Коническая коронная шестерня; Couronno conique; Corona dentada cónica Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno Шплинт; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido Касетка к-т; Casing complete; Geh□use komplett; Картер в сборе; Carter complet; Carter conjunto  ЗАБЕЛЕЖКА: Позиции 27 и 32 се заявяват само в комплект с Касета комплект R0005121. Позиции 12 и 33, сьщо 3 и 5 се заявяват само в комплект. При заявяване на позиция 24 трябва да се заяви и позиция 12.  NOTE: Pos.27 and 32 can be ordered only assembly, index R0005121- Casing complete. Pos.12 and 33 as well as 3 and 5 are ordered only assembly. Pos.24 is to be ordered with pos. 12.  BEMERKUNG: Die Pos.27 und 32 sind komplett mit index R0005121-Geh□use komplett zu bestellen. Die Pos.12 und 33 sowie 3 und 5 sind nur komplett lieferbar. Bei der Bestellung der Pos.24 ist auch die Pos.12 zu bestellen.  ПРИМЕЧАНИЕ: Поз.27 и 32 можно заказывать только в сборе с R0005121 Картер в сборе Поз.12 и 33, 3 и 5 надо заказывать только в сборе. С позицией 24 надо заказывать и поз.12.  NOTE: Les pièces des positions 27 et 32 ne sont livrables qu'en complet sous l'indice R0005121-Carter complet. Les pièces des positions 12 et 33 ainsi que 3 et 5 ne sont livrables qu;en complet. Lors d'une commande de la pièce-pos.24 il faut commander aussi la pièce de pos.12.							

