6233.2 03.00.00		GUIDE COMPLETE FÜHRUNG KOMPLE		НАПРАВЛЯУЩААЯ В СБОРЕ FÜHRUNG KOMPLETT		M 03.30	
				GUiA CONJUNTO			
ПОЗ.	НАИМЕН	ЮВАНИЕ	НАИМЕН	РВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION		PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENENN	UNG	DENOMIN	ACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
-	Водило комплект; G	uide complete; F□h	rung komplett; Направляюц	дая в сборе; Guide complet;			
	Guía conjunto				1	6233.2 03.00.00	
1.	Гайка M16-4; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				3	БДС 1262-83	
2.	Пластина законтряща; Locking plate; Sicherungsplatte; Пластина контровочная; Lame de						
	retenue; Lamina de retención				1	6199 01.02.06	
3.	Hocaч; Carrier; Tr,,ge	Носач; Carrier; Tr,,ger; Несущий элемент; Porteur; Pieza portante				6233.2 03.00.04	
4.	"O" пръстен 2-17х3-2; "O" ring; "O"-Ring; "O" кольцо; Anneau en "O"; Anillo en "O"				3	БДС 7947-85	
5.	Шайба опорна;Supporting washer;Druckscheibe;Шайба опорная;Rondelle d'appui;Arandela de apoyo				6	6199 01.02.05	
6.	Колело зъбно; Gear wheel; Zahnrad; Шестерня; Roue dentée; Rueda dentada				3	6233 03.00.02	
7.	Ролка 3,5х34,8 A2; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo				72	БДС 4886-81	
8.	Сачма 5mm; Ball 5 mm; Kugel 5 mm; Шарик; Bille; Bola				3	БДС 4885-82	
9.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Eje			3	6233 03.00.01		
10.	Кожух; Housing; Gel	n,,use; Кожух; Carte	er; Caja		1	6233.2 03.00.03	
11.	Болт 1 M16x75-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				3	БДС 1231-85	

