		УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА				1/2
7150.36 00.00.00		POWER SUPLY SYSTEM			M 08.12	
		7 1	ЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО			
ПО3.			АИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.			DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.			ENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
-	Уредба присъединителна; Power suply system simplex; Присоединительное устройство				7150.36 00.00.00	
1.	Конзол; Bracket; Konsole; Kpoнштейн; Console; Consola			1 3	7150.36 00.00.01	
2.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo				7150.36 00.00.03	
3.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Eje				7150.36 00.00.05	
4.	Щуцер за преграда; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura				7180.87	
5.	Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				1773.33.281 03.00.01 7150.5 01.00.00	
6.		Ос к-т; Axle complete; Achse komplett; Ось в сборе; Axe omplet; Eje conjunto				
7.		Болт M6x25-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				
8.		Шайба 2-6H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				
9.		uard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Piéce de	protección; Pieza de protección	1	7150.5 00.00.02	
10.		Ролик; Rouleau; Rodillo		$\frac{1}{2}$	7150.5 00.00.03 7150.5 00.00.04	
11.		Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				
12.		Пръстен B14; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo				
13.	Пресмасленка 1.1; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-масленка; Graisseur; Engrasador				БДС 1640-81 БДС 1230-85	
14.		Болт M8x40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				
15.	Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				БДС 833-82	
16.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera			1	7150.5 00.00.08	
17.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera				7150.36 00.00.02	
18.		Болт M8x15-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			БДС 1230-85	
19.		Гайка M6-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			БДС 1250	
20.	Кабелна превръзка 250х60х3.6					
21.		ъединение гъвкаво 2Sc 8 - 90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5); Flexible connection; Biegsame				
	Kupplung; Соединен	ие гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		2	3a h=42 dm	
			- L=1850mm	2	3a h=45 dm	
			- L=1950mm	2 2	3a h=48 dm	
			- L=2100mm	2	3a h=52 dm	
			- L=2250mm	2	3a h=56 dm	
			- L=2500mm	2	3a h=64 dm	
22.	Съединение гъвкаво 2Sc 8 - DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5); Flexible connection; Biegsame Kupplung;					
	Соединение гибкое;	Connexion flexible; Conexión flexible:	- L=4300mm	1	3a h=42 dm	
			- L=4500mm	1	3a h=45 dm	
			- L=4700mm	1	3a h=48 dm	
			- L=4990mm	1	3a h=52 dm	
			- L=5300mm	1	3a h=56 dm	
			- L=5790mm	1	3a h=64 dm	
23.		е; Плита; Plaque; Placa		1	7150.36 00.00.04	
24.	Скоба; Clamp; Schel	le; Скоба; Etrier; Abrazadera		2	7150.36 00.00.07	

		УРЕД	ЦБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА			2/2
7150.36 00.00.00		POWER SUPLY SYSTEM			M 08.12	
		ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО				
ПО3.		НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.		DENOMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.		BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
25.	Щуцер за преграда; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura				7180.88	
26.			(18x1,5) L=600; Flexible connection; Biegsame	2		
	Kupplung; Соединен	ие гибкое; Connexion flexible; Conexión	n flexible			
27.	Съединение гъвкаво	2Sc 8 - DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5				
	Соединение гибкое;	Connexion flexible; Conexión flexible:	- L=4100mm	1	3a h=42 dm	
			- L=4300mm	1	3a h=45 dm	
			- L=4500mm	1	3a h=48 dm	
			- L=4790mm	1	3a h=52 dm	
			- L=5100mm	1	3a h=56 dm	
			- L=5590mm	1	3a h=64 dm	

