УРЕДБА ХИДРАВЛИЧНА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМ					A		1/3
1794.33.224 06.00.00 HYDRAULIC EQUIPMENT SYSTEME HYDRA			ULIQUE		M	09.00	
	3a DEUTZ TD2009L04 HYDRAULIKANLAGE SISTEMA HIDRA		ULICO				
ПО3.	НАИ	ИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР.	БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.		NOMINATION	DENOMINATION	PCS	PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.		ENENNUNG	DENOMINACION	ST.	PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
					01		3=01.0
_	Vneлба хилпавлиция	a: Hydraulic equipment: Hydraulikanlage: Ги	дравлическая система; Systéme hydraulique;	1	-	1794.33.224S 06.0	0.00
	Sistema hidraulico	a, frydraune equipment, frydraunkamage, f n	gpaisin leekan enerema, bysteine nyaraanque,	_	1		0.00 -01(за УП-триплекс)
1.		Sistema питаписо Резервоар за масло комплект; Oil tank complete; Ölbehälter komplett; Масляный бак в сборе; Réservoir		1	1	7148.2 00.00.00	0.00 01(3a 311-1pmilieke)
1.	d'hu`lle complet; Deposito de aceite conjunto				1	7140.2 00.00.00	
2.					1	1794.33.114S 06.0	1.00
3.	Табло на разпределителя к-т; Board complete; Tafel ktt; Щиток в сборе; Tableau complet; Tablero Холендър; Pipe fitting; Einschraubverschraubung; Накидная гайка; Raccord de tuyaux; Acoplamiento roscapo			1 1	1	1794.33.1148 06.07.00	
4.			ka, Raccord de tuyaux, Acoptamiento foscapo	4	4	7180.60 -01	
5.		Тапа врязваща; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon; Таро́п Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura			1	7180.4	
6.		be fitting bolt; Rohrverschraubungsbolzen; Fo	TT HORHTHOÙ POÙRH Poulon de researd de	1	1	/100.4	
0.	tuyaux; Perno hueco	e fitting bott, Kom verschraubungsbotzen, Bo	лт накидной гайки, вошой de raccord de	1	1	3784.33.46 04.00.0	14 02
7.		Stutzen: Illavuen: Deccord: Tubuledure		1	1	7180.4-01	14 -02
8.		Цуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura Цуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		1	1	7180.4-01	
9.		уцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura уцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		6	6	7180.4-03	
10.				1	1	7180.2	
10.	Щуцер, Ошоп ріре,	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		1	1	7180.3-01	
12.				1	1	1784.33 07.00.02-03	
13.		Втулка подложна; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo		3	3	1784.33.41 04.00.1	
13.		Маншон; Muff; Gummibalg; Манжета; Manchon Втулка; Spazer bush; Distanzbuchse; Втулка; Douille; Gasquillo		3	2		
15.	Oc; Axle; Achse; Oci			2	$\frac{2}{2}$	3784.33.46 04.00.07-02 1773.33.23 05.00.03-01	
16.		ь, Але, Еје Рычаг; Levier; Palanca		1		1794.33.224S 16.0	
17.		Рычаг; Levier; Palanca Рычаг; Levier; Palanca		1	1	1794.33.2248 16.0	
18.			Tomo	1	1 1		
19.		делителя; Cap; Deckel; Крышка; Chapeau; Т Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura	apa	1		1794.33.114S 06.0 1794.33.224S 06.0	
		Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		1	1		
20. 21.				1	1	1794.33.224S 06.0	0.02
		Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura	.1.	1 1	1	7180.38	0.00
22.		; Elbow; Schottkniestück; Колено; Conde; Co	Odo	1	1	1636.33.1 C1 17.00	
61.		руба; Tuyau d'échappement; Tubo		1	1	1798.33.249S 06.0	0.01
23.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	4	БДС 1230-85	
24.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		1	1	БДС 1230-85	
25.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	2	БДС 1230-85	
26.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	4	БДС 1230-85	
27.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		3	3	БДС 1230-85	
28.		3,55-3; "O" ring; "O"-Ring; "O" кольцо; Anı		-	2	БДС 7947-85	
29.		ээ; Fixing plate; Verriegelungslasche; Планк	а фиксирующая; Plaque de fixation; Placa de	_		ГПС 2249 95	
20	fijación	1 00 7 B' B' I' A 4 '''		2	2	БДС 2348-85	
30.	Пръстен IA 27х33 С	си 99,7; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo		1	1	БДС 3609-73	

	HAЧЕНИЕ SIGNATION SEGNO
POS. BENENNUNG DENOMINACION ST. PIEZAS BEZEICHNUNG 31. Пресмасленка 1,3; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-масленка; Graisseur; Engrasador 2 2 БДС 1640-81 32. Скоба Г 26-38; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera 4 4 4 BДС 8648-89 33. Скоба Г 44-56; Clamp; Schelbe; Ckoбa; Etrier; Abrazadera 2 2 5ДС 8648-89 34. Шайба 2-5H; Washer; Scheibe; Illañбa; Rondelle; Arandela 4 4 BДС 833-82 35. Illañбa 2-6H; Washer; Scheibe; Illañбa; Rondelle; Arandela 4 4 BДС 833-82 36. Illañбa 2-10H; Washer; Scheibe; Illañбa; Rondelle; Arandela 9 9 BДС 833-82 37. Illañóa 2-10H; Washer; Scheibe; Illañóa; Rondelle; Arandela 9 9 BДС 17179-90 38. Mapkyu 0,63x32.0 L=1000; Hose; Schlauch; Illaŋxy; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 BДС 17179-90 39. Mapkyu 0,63x32.0 L=1000; Hose; Schlauch; Illañóa; Rondelle; Arandela; 4 4 4 BДС 17179-90 40. Illañóa MS; Washer; Scheibe; Illañóa; Rondelle; Arandela; 3	
31. Пресмасленка 1,3; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-масленка; Graisseur; Engrasador 2 2 2 БДС 1640-81	SEGNO
31. Пресмасленка 1,3; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-масленка; Graisseur; Engrasador 2 2 БДС 1640-81 32. Скоба Г 26-38; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera 4 4 БДС 8648-89 33. Скоба Г 44-56; Clamp; Schelle; Cкоба; Etrier; Abrazadera 2 2 БДС 8648-89 34. Illaiñóa 2-5H; Washer; Scheibe; Illaiñóa; Rondelle; Arandela 4 4 БДС 833-82 35. Illaiñóa 2-6H; Washer; Scheibe; Illaiñóa; Rondelle; Arandela 4 4 БДС 833-82 36. Illaiñóa 2-8H; Washer; Scheibe; Illaiñóa; Rondelle; Arandela 1 1 БДС 833-82 37. Illaiñóa 2-10H; Washer; Scheibe; Illaiñóa; Rondelle; Arandela 9 9 БДС 833-82 38. Mapkyt 0,63x25,0 L=1000; Hose; Schlauch; Illnayx; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 БДС 17179-90 40. Illaiñóa MS; Washer; Scheibe; Illaiñóa; Rondelle; Arandela; 4 4 БДС 17179-90 41. Illaiñóa MS; Washer; Scheibe; Illaiñóa; Rondelle; Arandela; 3 3 БДС 14494-78 42. Faika A M8-5; Nut; Mutter; Faika; Ecrou; Tuerca 3 3 БДС 14494-78<	
32. Ckoбa Γ 26-38; Clamp; Schelle; Ckoбa; Etrier; Abrazadera 33. Ckoбa Γ 44-56; Clamp; Schelle; Ckoбa; Etrier; Abrazadera 34. Illaйба 2-5H; Washer; Scheibe; Illaйба; Rondelle; Arandela 35. Illaйба 2-6H; Washer; Scheibe; Illaйба; Rondelle; Arandela 36. Illaйба 2-8H; Washer; Scheibe; Illaйба; Rondelle; Arandela 37. Illaйба 2-10H; Washer; Scheibe; Illaйба; Rondelle; Arandela 38. Mapkyч 0,63x32,0 L=1000; Hose; Schlauch; Illayx; Tuyau flexible; Tubo flexible 39. Mapkyч 0,63x25,0 L=1115; Hose; Schlauch; Illayx; Tuyau flexible; Tubo flexible 40. Illaйба Washer; Scheibe; Illайба; Rondelle; Arandela; 41. Illайба Washer; Scheibe; Illaйба; Rondelle; Arandela; 42. Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 43. Bинт 1A Mбx40-8.8; Screw; Schraube; Buhr; Vis; Tornillo 44. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90°DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame 45. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 48. Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible 49. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 40. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 40. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 40. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 41. Illaйба; Rondelle; Arandela; Illaüба; Rondelle; Aran	
33. Скоба Γ 44-56; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera 2 2 БДС 8648-89 34. Шайба 2-5H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 4 4 5ДС 833-82 35. Шайба 2-6H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 1 1 5ДС 833-82 36. Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 9 9 5ДС 833-82 37. Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Illайба; Rondelle; Arandela 9 9 5ДС 833-82 38. Маркуч 0,63x32,0 L=1000; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 5ДС 17179-90 39. Маркуч 0,63x25,0 L=1115; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 5ДС 17179-90 40. Шайба MS; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 4 4 5ДС 17179-90 41. Шайба MS; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 3 3 5ДС 14494-78 42. Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 3 3 5ДС 14494-78 43. Винт 1 А Мбх40-8.8; Screw; Schraube; Buhr; Vis; Tornillo 4 4 4 44. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame	
34. Шайба 2-5H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 4 4 БДС 833-82 35. Шайба 2-6H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 1 1 БДС 833-82 36. Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 1 1 БДС 833-82 37. Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 9 9 БДС 833-82 38. Маркуч 0,63x32,0 L=1000; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 БДС 17179-90 39. Маркуч 0,63x25,0 L=1115; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 БДС 17179-90 40. Шайба M5; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 4 4 4 БДС 17179-90 41. Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 4 4 БДС 17179-90 42. Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Taika; Ecrou; Tuerca 3 3 БДС 14494-78 43. Винт 1A M6x40-8.8; Screw; Schraube; Bинт; Vis; Tornillo 4 4 БДС 2171-83 44. Съединение гъвкаво 25c16 90°DKOL(26x1,5)-DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 45. Съединение гъвкаво 25c8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL (18x1,5)-730/90°;	
35. Illaйба 2-6H; Washer; Scheibe; Illaйба; Rondelle; Arandela 4 5ДС 833-82 36. Illaйба 2-8H; Washer; Scheibe; Illaйба; Rondelle; Arandela 1 1 5ДС 833-82 37. Illaйба 2-10H; Washer; Scheibe; Illaйба; Rondelle; Arandela 9 9 5ДС 833-82 38. Маркуч 0,63x32,0 L=1000; Hose; Schlauch; Illлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 5ДС 17179-90 39. Маркуч 0,63x25,0 L=1115; Hose; Schlauch; Illлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 5ДС 17179-90 40. Illaйба M5; Washer; Scheibe; Illaйба; Rondelle; Arandela; 4 4 5ДС 17179-90 41. Illaйба M8; Washer; Scheibe; Illaйба; Rondelle; Arandela; 4 4 5ДС 17179-90 42. Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 3 3 5ДС 14494-78 43. Винт 1А Мбх40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo 4 4 5ДС 14494-78 44. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90° DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame 5 5 5 45. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 48. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 49. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 1 40. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 1 1 40. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
36. Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 1 БДС 833-82 37. Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 9 9 БДС 833-82 38. Маркуч 0,63x32,0 L=1000; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 БДС 17179-90 39. Маркуч 0,63x325,0 L=1115; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 БДС 17179-90 40. Шайба M5; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 4 4 БДС 14494-78 41. Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 3 3 БДС 14494-78 42. Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 3 3 БДС 744-91 43. Винт 1A Мбх40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo 4 4 4 44. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90° DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 45. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- 90°DKOL(26x1,5)-100; Flexible connection; Biegsame 1 1 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible conn	
37. Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 9 9 БДС 833-82 38. Маркуч 0,63x32,0 L=1000; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 БДС 17179-90 39. Маркуч 0,63x25,0 L=1115; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 БДС 17179-90 40. Шайба M5; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 4 4 БДС 14494-78 41. Шайба Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 3 3 БДС 14494-78 42. Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 3 3 БДС 744-91 43. Винт 1A Мбх40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo 4 4 БДС 744-91 44. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90° DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 45. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame 1 1 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (26x1,5)-730/	
38. Маркуч 0,63x32,0 L=1000; Hose; Schlauch; IIIлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 БДС 17179-90 39. Маркуч 0,63x25,0 L=1115; Hose; Schlauch; IIIлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 1 1 БДС 17179-90 40. IIIайба M5; Washer; Scheibe; IIIайба; Rondelle; Arandela; 4 4 БДС 14494-78 41. IIIайба M8; Washer; Scheibe; IIIайба; Rondelle; Arandela; 3 3 БДС 14494-78 42. Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 3 3 БДС 744-91 43. Винт 1A M6x40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo 4 4 4 44. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90° DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 45. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame 1 1 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL (18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc	
 39. Маркуч 0,63x25,0 L=1115; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible 40. Шайба M5; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 41. Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 42. Гайка А М8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 43. Винт 1A M6x40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo 44. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90° DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame 45. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 48. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 49. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 40. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 41. Пайба M5; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 43. ВДС 17179-90 44. ВДС 14494-78 45. ВДС 14494-78 46. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-100; Flexible connection; Biegsame 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)-90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 47. Съединение ; Соппехіоп flexible; Сопехіоп flexible 48. ВДС 17179-90 49. ВДС 14494-78 40. ВДС 14494-78 41. ВДС 17179-90 42. ВДС 14494-78 43. ВДС 14494-78 44. ВДС 14494-78 45. ВДС 14494-78 46. ВДС 14494-78 47. ВДС 14494-78 48. ВДС 14494-78 49. ВДС 14494-78 40. ВДС 14494-78 40. ВДС 14494-78 41. ВДС 14494	
40.Шайба M5; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela;44БДС 14494-7841.Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela;33БДС 14494-7842.Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca33БДС 744-9143.Винт 1A Мбх40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo44БДС 2171-8344.Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90° DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame1145.Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame1146.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame1147.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame1147.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame11Киррlung; Гибкое соединение; Соппехіоп flexible; Conexión flexible11	
41. Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela; 3 3 БДС 14494-78 42. Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 3 3 БДС 744-91 43. Винт 1A M6x40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo 4 4 БДС 2171-83 44. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90° DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 45. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame 1 1 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение ; Сопехіоп flexible; Conexión flexible 1 1 47. Съединение ; Сопехіоп flexible; Conexión flexible 1 1	
42. Гайка A M8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 3 3 БДС 744-91 43. Винт 1A M6x40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo 4 4 БДС 2171-83 44. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90° DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 45. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame 1 1 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 1 1 Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 1 1	
43.Винт 1A M6x40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo4444.Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90° DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame1145.Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame1146.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame1147.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame1147.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame11Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible11	
 44. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)-90° DKOL(26x1,5)-1800/90°; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible соппестіоп; Biegsame 45. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 48. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 49. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame 49. Съединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 40. Съединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 40. Съединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 41. 1 	
Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible45.Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame1Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible146.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame1Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible147.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame1Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible1	
 45. Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL(26x1,5)- DKOL(26x1,5)-1100; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 1 1 1 	
Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 46. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible 1 1	
46.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL(18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-780/90°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible147.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame Кupplung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible1	
Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible1147.Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame11Киррlung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible11	
47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение ; Connexion flexible; Conexión flexible	
47. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-730/90°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible	
70. CECHINCHIC I BERGEO 2500 / O DICOL (10x1,5) - / O DICOL(10x1,5) - TO/100 , I lexible connection, Dicesame	
Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible	
49. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18x1,5)- 90°DKOL(18x1,5)-450/180°; Flexible connection; Biegsame	
Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible	
50. Съединение гъвкаво 2Sc8 DKOL (18x1,5)- DKOL(18x1,5)-420; Flexible connection; Biegsame Kupplung;	
Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible	
51. Съединение гъвкаво 2Sc8 90°DKOL (18х1,5)- 90°DKOL(18х1,5)-560/45°; Flexible connection; Biegsame	
Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible	
52. Цилиндър бутален хидравличен; Hydraulic piston cylinder; Kolbenzylinder; Гидравлический поршневой	
цилиндр; Cylindre hydraulique de piston; Cilindro hidr ulico de piston 2 2 25ЦБХ 70/32/х130	
 ▶ Комплект уплътнения за ЦБХ; Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè x x x 	
53. Разпределител хидравличен 3R80-GKI; Hydraulic control valve; Wegventil; Гидравлический	
распределитель; Distributeur hydraulique; Distributor hidr ulico	
 ▶ Комплект уплътнения за 3R80-GKI; Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè; x x x 	
Empaquetadura	

1794.33.224 06.00.00 3a DEUTZ TD2009L04		УРЕДБА ХИДРАВЛИЧНА HYDRAULIC EQUIPMENT HYDRAULIKANLAGE	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SYSTEME HYDRAULIQUE SISTEMA HIDRAULICO		M 09.00		
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕDENOMINATIONDENOMINATIONBENENNUNGDENOMINACION		БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS		O3HAЧЕНИЕ ОБО3HAЧЕНИЕ INDICATION DESIGNATION BEZEICHNUNG SEGNO		
				-	01		
54.	Блок хидравличен БХ 04; Block; Block; Блок; Bloc; Bloque				1	БХ 04	
55.	Помпа хидравлична; Xudraulic pump; Гидравлический нанос				1	20C22X4A1-B	
56.	Коляно K2M18; Elbow; Schottkniestöck; Колено; Conde; Codo				1		
57.	Коляно K3M22; Elbow; Schottkniestöck; Колено; Conde; Codo				1		
58.	Ръкохватка HS-2a; Handle; Handgriff; Рукоятка; Manette; Manija				1	361001	
59.	Ръкохватка HS-2b; Handle; Handgriff; Рукоятка; Manette; Manija			1	1	361002	
61.	Тръба; Pipe; Rohr; Труба; Tuyau d'échappement; Tubo			1	1	1798.33.249S 06.00.01	
62.	Коляно специално; Elbow; Schottkniestück; Колено; Conde; Codo					3131 00.00.00	
63.	Дросел нерегулируем ДН16/2,8х45			1	1	ДН16/2,8х45 за УП симплекс	
63.	Ограничител на дебит ОДБ 1646			1	1	ОДБ 1646 за УП-дуплекс и триплекс	
64.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura			1	1	7180.4	
65.	Ухо присъединители	о присъединително комплект SN35CE; Connecting eye complete; Присоединительная проушина в сборе; illet de connexión complet			2	4202A. 03.00.00	
66.		Лагер шарнирен GE 35 DO; Bearing; Lager; Подшипник; Roulement; Rodamiento				ISO 6124/1	

