
7150.28 00.00.00 (За УП 7113.43)		УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО POWER SUPLY SYSTEM		M 09.12-1		
ПО3.		НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.		DENOMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.		BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
-	Уредба присъединителна			1	7150.28 00.00.00; -01; -02; -03 (дясна)	
					7150.28 00.00.00 -04; -05; -06; -07 (лява)	
					3a h=30; 33; 40 и 45dm	
1.	Пресмасленка 1.1; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipel			1	БДС 1640-81	
2.	Пръстен B14; Кольцо; Ring; Ring			1	БДС 2170-77	
3.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			2	7150.5 00.00.04	
4.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo			1	7150.5 00.00.03	
5.	Конзол комплект;			1	7150.27 01.00.00	
6.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Еje				7150.27 00.00.01	
7.	Болт M10x20-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				БДС 1230-85	
8.	Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			2	БДС 833-82	
9.		2Sc8 DKOL (18x1,5) - DKOL (18 Connexion flexible; Conexión flex	3x1,5) ;Flexible connection; Biegsame Kupplung; ible			
		,	L=3970mm	2	3a h=30 dm	
			L=4250mm	2	3a h=33 dm	
			L=4950mm	2	3a h=40 dm	
			L=5400mm	2	3a h=45 dm	
10.	Щуцер за преграда 1	I-12		2	OH 04 55874-88	
11.	Гайка; Nut; Mutter; I			2	1773.33.281 03.00.01	
12.		2 Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=380; Flexible connection; Biegsame				
		ше гибкое; Connexion flexible; Con				
13.	11 0,		(18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame	1		
		ше гибкое; Connexion flexible; Con	. , , ,			
14.		Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;			7150.5 00.00.08	
15.	Болт M8x30-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85	
16.	Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			2	БДС 833-82	



	УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА	
7150.28 00.00.00	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	M 09.12-1
(За УП 7113.43)	POWER SUPLY SYSTEM	