		ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ ГЛАВНАЯ П				1/2
	R0003380	MAIN DRIVE TRANSMISSION PRINCIPALE			M 0	3.20
7.00		HAUPTÜBERTRAGUNG	TRANSMISION PRINCIPAL	ED ED	0.0000	000000
ПОЗ.		ИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР. PCS PCS	ОЗНАЧЕНИЕ	ОЕОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENOMINATION DENOMINATION			ST. PIEZAS	INDICATION	DESIGNATION
POS.		ENENNUNG	DENOMINACION	1 1	BEZEICHNUNG	SEGNO
-	Главно предаване; Main drive; Hauptübertragung; Главная передача; Transmission principale; Transmisión				R0003380	
1	principal Тяло с капаци; Body with covers; Gehäuse mit Deckeln; Корпус с крышками; Corps avec couvercles; Cuerpo			1	R0004763	
1.				1	K0004703	
2.	con tapas Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				R0004774	
3.	Гаика; Nut; Mutter; Гаика; Ecrou; Tuerca Капак; Cover; Deckel; Крышка; Couvercle; Тара				R0004774 R0004785	
<i>3</i> . 4.				2 4	R0004785 R0004796	
5.	Шпилка; Stud; Stiftschraube; Шпилька; Goujon; Esparago Тяло; Body; Körper; Kopnyc; Corps; Cuerpo				R0004750 R0004805	
6.	Лагер; Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete				R0004805 R0004816	
7.		ichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè; l	Empaquetadura	1 1	R0004810 R0004820	
8.			Empaquetadura	1	R0004831	
9.	Фланец; Flange; Flansch; Фланец; Brida Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				R0004831 R0004842	
10.	Шайба осигурителна; Safety washer; Sicherungsscheibe; Шайба предохранител		а предохранительная. Rondelle de sûreté:	1	R0004842 R0004853	
10.	Arandela de seguridad				10001033	
11.		randera de segundad ийка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				
12.	Пиньон конусен; Taper pinion; Kegelritzel; Шестерня ведущая коническая; Pignon conique; Piñón cónico				R0004864 R0004875	
13.	Лагер; Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete				R0004886	
14.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				R0004890	
15.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				R0004906	
16.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				R0004910	
17.	Втулка дистанционна; Spacing bush; Distanzbuchse				R0004921	
18.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			2 1	R0004932	
19.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			2	R0004943	
20.	Шайба; washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			3	R0004954	
21.	Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	R0004965	
22.	Пластина законтряща; Locking strip; Sicherungsplatte; Пластина контровочная; Lame de retenue; Lamina d		2	R0004976		
	retención					
23.	Гайка специална; Ѕр	pecial nut; Spezialmutter; Гайка специальна	ля; Ecrou spécial; Tuerca especial	2	R0004980	
24.	Диференциал компл	иект; Differential complete; Ausgleichgetrie	be komplett; Дифференциал в сборе;	1	R0004991	
	Différentiel complet;	Diferencial conjunto				
25.	Лагер; Bearing; Lage	ег; Подшипник; Palier; Cojinete		2	R0005005	
26.	Гайка; Nut; Mutter; I			8	R0005016	
27.		asing; Gehäusehälfte; Полукартер; Semi-ca		1	R0005020	
28.		oort washer;Stützscheibe; Шайба упорная;		2	R0005031	
29.	Колело зъбно планез	тно; Planetary gear wheel; Planetenrad; Ше	стерня планетарная; Roue dentée planétaire;	2	R0005042	
	Rueda dentada planet	aria	-			
30.	Кръстачка; Crosspied	ce; Kreuzstück; Крестовина; Croisillon; Cro	ıceta	1	R0005053	

R0003380		ГЛАВНО ПРЕДАВАНІ MAIN DRIVE HAUPTšBERTRAGUNO	ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА TRANSMISSION PRINCIPALE TRANSMISION PRINCIPAL		M 03.20	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG		НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO
31.	Колело зъбно сателитно; Satellite gear wheel; Satellitenrad; Шестерня сателлитная; Roue dentée satellite; Rueda dentada satélite				R0005064	
32. 33.	Полукасетка; Half-casing; Gehäusehälfte; Полукартер; Semi-carter; Semicarter Корона конусна; Тарег crown; Tellerad; Коническая коронная шестерня; Couronne conique; Corona dentada cónica				R0005075 R0005086	
34. 35. 36. 37. 38.	Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno Шплинт; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido Тел стоманен мек; Steel wire; Stahldraht; Проволока стальная; Fil en aceir; Alambre de acero Касетка к-т; Casing complete; Geh,,use komplett; Картер в сборе; Carter complet; Carter conjunto Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			8 8 2 1 1	R0005090 R0005106 R0005110 R0005121 R0005132	
	Позиции При заяв NOTE: Pos.27 and 32 Pos.12 and 33 a Pos.24 is to be of BEMERKUNG: Die bestellen. Die Pos.12 Bei der Bo ПРИМЕЧАНИЕ: По Поз.12 и С позиц NOTE: Les pièces des Lors d'une com NOTA: Las pos.27 y Las posiciones	пции 27 и 32 се заявяват само в комплен 12 и 33, също 3 и 5 се заявяват само в яване на позиция 24 трябва да се заяви 2 сап be ordered only assembly, index R0 as well as 3 and 5 are ordered only assembly ordered with pos. 12. Pos.27 und 32 sind komplett mit index R0 as set all as 3 and 5 are ordered only assembly ordered with pos. 12. Pos.27 und 32 sind komplett mit index R0 as sowie 3 und 5 sind nur komplett estellung der Pos.24 ist auch die Pos.12 zo as.27 и 32 можно заказывать только в сбо и 33, 3 и 5 надо заказывать только в сбо и 4 надо заказывать и поз.12. Positions 27 et 32 ne sont livrables qu'e er complet. Positions 12 et 33 ainsi que 3 et 5 ne sont imande de la pièce-pos.24 il faut commar 32 se suministran sólo junto con el í ndic 12 y 33, 3 y 5 se suministran sólo conjunt lido para la pos.24 hay que incluir tambié	комплект. и позиция 12. 005121- Casing complete. ly. 0005121-Gehäuse komplett zu lieferbar. в bestellen. боре с R0005121Картер в сборе ре. en complet sous l'indice livrables qu;en complet. der aussi la pièce de pos.12. e R0005121-Carter conjunto. o.			

