			ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ	ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА			1/2
R0003380		MAIN DRIVE TRANSMISSION PRINCIPALE				M 03.20	
		HAUPTŠBERTRAGUNG TRANSMISION PRINCIPAL					
ПОЗ.	ПУИМЕП	ЮВАНИЕ	HAUMEHO		БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.					PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	DENOMINATION DENOMINATION BENENNUNG DENOMINACION		ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO		
-				1	R0003380	SEGNO	
-	Главно предаване; Main drive; Haupt □ bertragung; Главная передача; Transmission principale; Transmisión				1	K0003380	
1.	principal Тяло с капаци; Body with covers; Geh, use mit Deckeln; Корпус с крышками; Corps avec couvercles; Cuerpo				1	R0004763	
1.						K0004703	
2.	con tapas Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca					R0004774	
3.	Капак; Cover; Deckel			4 2	R0004774 R0004785		
4.	Шпилка; Stud; Stiftso				4	R0004783	
5.	Тяло; Body; K"rper; I				1	R0004796	
6.	Лагер; Bearing; Lage				1	R0004816	
7.			ranci, сојписе јение; Joint d'ètanchèitè; Empa	quetadura	1	R0004820	
8.	Фланец; Flange; Flan			quotata	1	R0004831	
9.	Шайба; Washer; Scho				1	R0004842	
10.			; Sicherungsscheibe; Шайба пре	1	R0004853		
10.	Arandela de seguridad		, Sienerungssenerse, mansa npe,	doxparimentalism, remaine de sarete,	1	10001023	
11.	Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				1	R0004864	
12.	Пиньон конусен; Тарег pinion; Kegelritzel; Шестерня ведущая коническая; Pignon conique; Piñón cónico				1	R0004875	
13.	Лагер; Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete				1	R0004886	
14.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				1	R0004890	
15.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				2	R0004906	
16.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				3	R0004910	
17.	Втулка дистанционн				2	R0004921	
18.	Шайба; Washer; Sche				1	R0004932	
19.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela					R0004943	
20.	Шайба; washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				2 3	R0004954	
21.	Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				2	R0004965	
22.	Пластина законтрящ	Іластина законтряща; Locking strip; Sicherungsplatte; Пластина контровочная; Lame de retenue; Lamina de		2	R0004976		
	retención			•			
23.	Гайка специална: Sp	ecial nut; Spezia	ılmutter; Гайка специальная; Ес	rou spécial; Tuerca especial	2	R0004980	
24.	Диференциал комплект; Differential complete; Ausgleichgetriebe komplett; Дифференциал в сборе;		1	R0004991			
	Différentiel complet;			1 // 11 1 / 1 /			
25.	Лагер; Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete			2	R0005005		
26.	Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			8	R0005016		
27.	Полукасетка; Half-casing; Geh, useh, lfte; Полукартер; Semi-carter; Semicarter				1	R0005020	
28.			scheibe; Шайба упорная; Rondo		2	R0005031	

R0003380		ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА MAIN DRIVE TRANSMISSION PRINCIPALE HAUPTŠBERTRAGUNG TRANSMISION PRINCIPAL		-	M 03.20		
ПОЗ.		ЮВАНИЕ НАИМЕНО		БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS. POS.	DENOMINATION DENOMINATION			PCS PCS ST. PIEZAS	INDICATION BEZEICHNUNG	DESIGNATION SEGNO	
29.	BENENNUNG DENOMINACION Колело зъбно планетно; Planetary gear wheel; Planetenrad; Шестерня планетарная; Roue dentée planétaire;		2	R0005042	SEGNO		
29.	Rueda dentada planeta		2	K0003042			
30.	Кръстачка; Crosspiece; Kreuzst□ck; Крестовина; Croisillon; Cruceta				R0005053		
31.	Колело зъбно сателитно; Satellite gear wheel; Satellitenrad; Шестерня сателлитная; Roue dentée satellite;				R0005064		
	Rueda dentada satélite						
32.	Полукасетка; Half-casing; Geh,,useh,,lfte; Полукартер; Semi-carter; Semicarter				R0005075		
33.		per crown; Tellerad; Коническая коронная шес	герня; Couronne conique; Corona dentada	1	R0005086		
		cónica					
34. 35.	Болт; Bolt; Bolzen; Б	олт; Boulon; Perno plint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido		8	R0005090 R0005106		
35. 36.			un agair: Alambra da agara	8 2	R0005106 R0005110		
37.	Тел стоманен мек; Steel wire; Stahldraht; Проволока стальная; Fil en aceir; Alambre de acero Касетка к-т; Casing complete; Geh, use komplett; Картер в сборе; Carter complet; Carter conjunto				R0005110 R0005121		
38.	Macerka к-1, Casing complete, Gen, use котрым, картер в сооре, Carter complet, Carter conjunto Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				R0005132		
	Позиции При заявя NOTE: Pos.27 and 32 Pos.12 and 33 a: Pos.24 is to be of BEMERKUNG: Die lobestellen. Die Pos.12 Bei der Be ПРИМЕЧАНИЕ: По Поз.12 и С позици NOTE: Les pièces de R0005121-Carte Les pièces des p Lors d'une comm	ции 27 и 32 се заявяват само в комплект с Кас 12 и 33, също 3 и 5 се заявяват само в компле яване на позиция 24 трябва да се заяви и пози само в ordered only assembly, index R0005121 s well as 3 and 5 are ordered only assembly. ordered with pos. 12. Pos.27 und 32 sind komplett mit index R0005122 und 33 sowie 3 und 5 sind nur komplett lieferbastellung der Pos.24 ist auch die Pos.12 zu bestell 3.27 и 32 можно заказывать только в сборе с Баз, 3 и 5 надо заказывать только в сборе. В 24 надо заказывать и поз.12. В positions 27 et 32 ne sont livrables qu'en comper complet. Positions 12 et 33 ainsi que 3 et 5 ne sont livrable mande de la pièce-pos.24 il faut commander aus 32 se suministran sólo junto con el índice R000 lido para la pos.24 hay que incluir también la position para la pos.24 hay que incluir también la positions 12 positions 12 et 33 que incluir también la position para la pos.24 hay que incluir también la positions 12 et 33 que incluir también la positions 12 et 33 que incluir también la positions 12 et 34 que incluir también la positions 12 et 34 que incluir también la positions 15 que 15 que 16	кт. ция 12 Casing complete. 1-Geh,,use komplett zu ar. en. R0005121Картер в сборе slet sous l'indice es qu;en complet. si la pièce de pos.12. 5121-Carter conjunto.				

