

## Projekt: Drehzahlregelung eines Gleichstrommotors

Im Regelkreis werden Soll- und Istwert fortdauernd verglichen. Das Regelglied bildet die Stellgröße mit dem Ziel einer Angleichung des Istwertes an den Sollwert.

Die Drehzahlregelung soll mit dem abgebildeten Software-Regler mit PI-Charakteristik realisiert werden. Beim Digitalregler wird die Stellgröße y mittels der folgenden Gleichung gebildet:

$$y_R = K_P \cdot e_n + K_p \cdot \frac{T_a}{T_N} \cdot \sum_{k=0}^n e_k$$


K<sub>P</sub>: Proportionalbeiwert

T<sub>a</sub>: Abtastintervall (hier fest 1ms)

T<sub>N</sub>: Nachstellzeit

 $e_n$ : Regeldifferenz ( $e_n = w - x$ )

e<sub>k</sub>: Summe aller e<sub>n</sub>



#### Arbeitsauftrag

- Bauen Sie die Versuchsschaltung auf.
- Erstellen Sie den umseitig abgedruckten Reglercode und übertragen Sie ihn auf den Mikrocontroller.
- Untersuchen Sie den Regler durch Aufnahme der Sprungantwort des Regelkreises (U<sub>Tacho</sub>) mit dem PicoScope. Variieren Sie die Reglereinstellwerte (K<sub>P</sub> und T<sub>N</sub>) und versuchen Sie das Regelverhalten zu verbessern.



#### Mikrocontroller-Labor

Datum: 13.02.2019
6\_6\_Drehzahlregelung\_mit\_Pl\_Regler.docx

Drehzahlregelung mit PI-Regler


6.6.2

### Stellungsalgorithmus nach Technischer Richtlinie FA205

```
#include "controller.h"
#define Taster _PORTB_
#define Start
#define Kp
            20
                       // Kp = 20 / 100 = 0.2
#define Tn
            1300
                       // Tn = 1300ms
#define Ta
            1
                       // Ta = 1ms (Timer1ms)
uint8_t status_start = 0;
volatile int32_t x,w,e,y,yp,yi,e_k;
void setup (void) /* Initialisierungen */
 lcd init();
 adc_init();
 pwm_init();
 bit_init(Taster,Start,IN);
 timer1ms_init(timer1ms_isr);
 lcd_clear();
 lcd_setcursor(1,1);
 lcd_print("Soll:");
 lcd_setcursor(2,1);
 lcd_print("Ist:");
}
```

Die Technische Richtlinie kennt keine Fließkommaberechnung. Daher müssen die Zahlen groß gewählt werden (hier Kp). Am Ende erfolgt dann die Division durch den Multiplikator. Der Rundungsfehler der Stellgröße y ist dann ≤ 1.

```
int main(void)
 uint8_t temp;
  setup();
                   // Endlosschleife
 while(1)
    bit_toggle(Taster,Start,&status_start);
    lcd_setcursor(1,6);
   if (status_start)
     timer1ms_enable();
      pwm_start();
    }
   else
     timer1ms_disable();
     pwm_stop();
      e_k = 0;
   w = adc_in1();
   x = adc_in2();
   pwm_duty_cycle(y);
                           // PWM Tastgrad
                            // Sollwert in %
    lcd setcursor(1,6);
   temp = w*100/255;
   lcd_byte(temp);
   lcd_char('%');
    lcd_setcursor(2,6);
                            // Istwert in %
    temp = x*100/255;
   lcd_byte(temp);
    lcd_char('%');
 }
}
```



Nur für Profis: Das Verhalten des Reglers lässt sich durch Verwenden des sogenannten Geschwindigkeits-Algorithmus verbessern. Dabei wird nur die Änderung der Stellgröße neu berechnet und zum letzten Wert aufaddiert.

$$y_R = y_{alt} + K_P \cdot \left[ e - e_{alt} \cdot \left( 1 - \frac{T_a}{T_N} \right) \right] = y_{alt} + K_P \cdot e - \left( K_p \cdot e_{alt} - K_p \cdot e_{alt} \cdot \frac{T_a}{T_N} \right)$$

Da die Regeldifferenz nicht mehr aufsummiert wird, ergeben sich wesentlich kleinere Zahlenwerte. Die Berechnung läßt sich nur noch sinnvoll mit Fließkomma-Berechnung (keine Technische Richtlinie!!) durchführen.

Ändern Sie das Programm folgendermaßen ab:

```
#define Kp 0.2  // Kp = 0.2
#define Tn 1300  // 1300ms
#define Ta 1  // 1ms (Timerinterrupt)

uint8_t status_start = 0;
volatile float x,w,e,y,yp,yi;
volatile float y_alt, e_alt;
```

```
// Geschwindigkeitsalgorithmus (PI-Regler)
void timer1ms_isr(void)
{
    e = w - x;

    yp = Kp * e;
    yi = Kp * e_alt - Kp * e_alt * Ta / Tn;

    y = y_alt + yp - yi;

    y_alt = y;
    e_alt = e;


    if (y>255) y=255; // Begrenzung
    if (y<0) y = 0;
}</pre>
```

Nehmen Sie die Sprungantwort des Regelkreises mit und ohne zugeschalteter Belastung auf. Experimentieren Sie auch mit verschiedenen Einstellungen für K<sub>P</sub> und T<sub>N</sub>. Welches sind die besten Einstellwerte?

# Nur für absolute Cracks:


- Schreiben Sie ein Programm zur Aufnahme der Sprungantwort der Motor-Generator-Strecke. Der Sollwert (Eingangssprung) soll mit dem Poti vorgegeben werden. Soll- und Istwert werden wieder auf dem Display als Prozentwerte angezeigt.
- Ermitteln Sie die Sprungantwort bei einem Eingangssprung von 10% unter Belastung der Strecke. Messen Sie dazu die Tachospannung und die Spannung am Poti mit dem PicoScope. Führen Sie eine Reglereinstellung nach CHR-Verfahren durch. Zur Berechnung der Reglerparameter können Sie das Programm CHR-Reglereinstellung¹ verwenden. Beurteilen Sie das Ergebnis der Regler-Einstellung.


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://pcmess.rahm-home.de




**Ergebnis**: Stellungsalgorithmus

Kp = 0,2Tn = 1300ms








## Mit aktivierter Tiefpassfilterung (1kHz)



Ergebnis: Geschwindigkeitsalgorithmus







## Sprungantwort des Antriebs mit Belastung und Berechnung der Reglerparameter nach CHR-Verfahren

