Sistemi Informativi Evoluti e Big Data Sistemi informativi per la gestione delle operazioni industriali


Oltre il MES: architetture per la digitalizzazione dei processi di produzione

Alessandro Marini

Controllo di processo di Fabbrica

SCADA, PLC, CNC, Automazione e IoT: cosa sta cambiando nella fabbrica

Automazione: la piramide del CIM




II CIM anni 90

Negli anni 90 si mettono le basi dell'industria 4.0, articolo sull'approccio disegnico, dietro ci sono dei servizi che uno si aspetta di fare come il material handling, gestione documentale dei materiali, sequenziazione di macchine... Si stava gia' negli anni 80 lavorando a uno schema di fabbrica integrato. I modelli sono ancora validi adesso,

La baseline di Industria 4.0

Generi un part program e lo passi alla macchina (il part program dipende dal pezzo che si vuole lavorare)




The SME CIM wheel

Function modules of shop-floor control and management system

Sources: "Systems Approach to Computer-Integrated Design and Manufacturing" by N. Singh, John Wiley and Sons, Inc., 1996, "Computer Integrated Manufacturing" by Cheng WU, Yushun Fan, Deyun Xiao, 1997

La visione classica del CIM



Sistemi di produzione automatizzata

- Esempio di automazione spinta per tipologie di lavorazione meccanica
 - Lavorazioni per asportazione di truciolo (FMS)
 - Lavorazioni per deformazione plastica
 - Lavorazioni additive invece di togliere cose le aggiungo, stesso algoritmo del CIM
 - Fonderia (fusioni sia in pressione che in gravità)
 - Assemblaggio
- Si basano sulla presenza di una o più macchine controllate da un software di controllo numerico (CNC)
- Sono asservite da sistemi di movimentazione semplici o robotizzati
 - magazzino di pallet di utensili, invece di avere isole asservite da macchine che si muovono,
- Esempio <u>FMS</u> lavorazioni meccaniche (https://youtu.be/xYx-VIbjt7Q)
- Esempio sistemi di <u>assemblaggio automatico</u> (https://www.cosberg.com/it/)

 Azienda berganasco Caviro.

 Azienda berganasco Caviro.


Magazzini automatici

- Permette l'immagazzinamento automatico del materiale
- Tracciabilità totale
- Riduzione/eliminazione degli errori nelle giacenze di magazzino
- Riduzione degli spazi di immagazzinamento
- Può essere usato per qualsiasi genere di immagazzinamento:
 - Attrezzature
 - Materiali
 - Ingombranti
- Generalmente integrato con il sistema ERP
- Ha una funziona critica nella fabbrica moderna per le opportunità offerte dalla integrabilità con MES e sistemi di movimentazione (LGV, AGV, nastri trasportatori/rulliere intelligenti)
- Esempio WMS (https://youtu.be/0UYHB9MwO-E)

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

Lo scada ha un'enorme capacita' di assorbire protocolli, token ring, ethernet, deck net, ogni costruttore si faceva il suo protocollo,




Il controllo di processo e i sistemi SCADA

- Per le industrie di processo lo SCADA è un sistema utilizzato per garantire:
 - Coordinamento e sorveglianza di processi complessi
 - Coordinamento fra impianti
- Tradizionalmente si collega ai singoli sistemi di supervisione di macchina o impianto
- Sistemi di supervisione
 - No CNC
 - Gestione dei setpoint
 - Funzionalità specifiche per il calcolo delle modslità di conduzione degli impianti
- Il problema dello SCADA è il coordinamento di device e impianti


Dal CIM alla Fabbrica Intelligente

Smartness


Dimensioni e impatti




RAMI 4.0: Reference Architecture Model I4.0




Il modellino inutile che serve a tantissimo. Giulia Bognotti.







1. Impatto del processo sui dati gestionali




2. Gestione degli asset




3. Impatto dei fattori di contesto sui dati gestionali




4. Impatto energetico del prodotto




5. Stato di salute degli asset




6. Qualità delle condizioni di lavoro




7. Impatto energetico del processo



8. Struttura dei parametri di contesto



9. Struttura del consumo energetico




10. Sostenibilità

Siamo passati da un CIM nel quale avevamo protocolli non definiti al 4.0, la smart factory, un insieme di oggetti che aprlano tutti tcp ip, un segnale 0-1 o un'informazione complessa (segnale di vibrazione, n giri), nuova struttura di 4 livelli, con oggetti cyber fisici, oggetti di coordinamento, struttura di gestione e ambito di ottimizzazione,

L'architettura per mettere tutto insieme

Nel CIM i livelli 0,1 erano il fisico, il 2 era il supervisore,
oggi abbiamo l'oggetto cyberfisico, un oggetto con capacita' di logica o applicazione specifica edge con la quale gestisco la pompa sull'impianto,
ho compattato in un livello quello che prima stava in due (nel CIM),

le architetture IOT sono Internet of Things e Internet of Service, abbiamo dei dati che arrivano in formato tcp ip, uso il protocollo tcp ip per far arrivare segnali di vibrazione, l'IOT pero' e' solo la connessione, l'elaborazione del segnale



La smart machine, e' la parte cyber dell'oggetto cyberfisico, ha caratteristiche anche piu' sofisticate, tendenzialmente si traduce il segnale del sensore o qualsiasi cosa all'interno della macchina in un segnale tcp ip che faccio salire, l'event manager applica una logica che attiva qualcosa in base al valore letto, per fare il coordinamento potrei avere anche un'attivazione di servizi, un'internet of services, e il terzo elemento e' il data service, un data service e' quello dei biscotti, prendo le misure delle pesate della tramoggia, poi se sommo do un significato al dato, nel mondo dell'industria 4.0 e' importante il significato del dato, nell'es del login e' il ruolo dell'utente che lavora, il segnale pulito di un robot e' di far partire un programma, i dati hanno anche l'analisi dei dati, altro elemento, la capacita' di usare dati per fare analisi e avere una conoscenza, con i 5 assi ho analizzato i significati dei dati, ora posso costruire logiche ifthenelse che permettono di fare qualcosa quando si legge un determinato dato.