$Port\ A\ (\ 8\ Bits\)\ (Ausgabe\ Port)$

Bezeichnung	Bit	IO	0	1
Motor Rechtslauf	1	OUT		Band läuft nach rechts
Motor Linkslauf	2	OUT		Band läuft nach links
Motor Langsam	3	OUT		+Bit1 Band läuft langsam
				nach rechts
				+Bit2 Band läuft langsam
				nach links
Motor Stop	4	OUT		Band läuft nicht, egal wie
				Bit 1-3 sind
Weiche Auf	5	OUT		Die Weiche geht auf
Ampel Grün	6	OUT		Die grüne Lampe geht an
Ampel Gelb	7	OUT		Die gelbe Lampe geht an
Ampel Rot	8	OUT		Die rote Lampe geht an.

Port B (8 Bits) (Eingabe Port)

Bezeichnung	Bit	IO	0	1
Einlauf Werkstück	1	IN	Werkstück ist im	Kein Werkstück
			Einlauf	im Einlauf
Werkstück in Höhenmessung	2	IN	Werkstück ist in	Kein Werkstück in
			Höhenmessung	Höhenmessung
HöheBereich1	3	IN	Werkstück zu klein	Werkstück im
			oder zu groß	Höhenbereich
Werkstück in Weiche	4	IN	Werkstück in	Kein Werkstück in
			Weiche	Weiche
Werkstück Metall	5	IN	Werkstück Metall	Werkstück kein
				Metall
Weiche offen	6	IN	Weiche zu	Weiche offen
Rutsche Voll	7	IN	Rutsche voll	Rutsche leer
Auslauf Werkstück	8	IN	Werkstück ist im	Kein Werkstück
			Auslauf	im Auslauf

Port C (8 Bits) (Ein-/Ausgabe Port)

Bezeichnung	Bit	IO	0	1
LED Start Taste	1	IN	Start LED leuchtet	Start LED leuchtet
			nicht	
LED Reset Taste	2	IN	Reset LED leuchtet	Reset LED leuchtet
			nicht	
LED Q1	3	IN	Q1 LED leuchtet nicht	Q1 LED leuchtet
LED Q2	4	IN	Q2 LED leuchtet nicht	Q2 LED leuchtet
Taste Start	5	OUT	Start Taste nicht	Start Taste gedrückt
			gedrückt	
Taste Stop	6	OUT	Stop Taste gedrückt	Stop Taste nicht gedrückt
Taste Reset	7	OUT	Reset Taste nicht	Reset Taste gedrückt
			gedrückt	
E-Stop	8	OUT	E-Stop gedrückt	E-Stop nicht gedrückt