# **Standorte**

Am 12.05.2015 hat sich Corvin mit dem Elektromeister der Stadt Ballenstedt getroffen. Dabei wurden folgende Standorte vor Ort begutachtet. Der Elektromeister findet das Projekt sehr gut und will uns gerne unterstützen.

• Bei allen Standorten ist Strom vorhanden. Die letzen Meter werden von dem Elektromeister gelegt, wenn erforderlich

#### Grundschule Brinckmeier

- Allee 9
- Nicht in ursprünglicher Planung vorgesehen, Vorschlag des Elektromeisters
- nicht besichtigt
- Flachdach ohne Fenster (Montage aber möglich)
- Internet + Strom vorhanden
- gute Sicht zum Schloss
- Standort unterer Teil der Allee

#### Rathausturm

- Holzschutz vor den Fensteröffnungen
- Strom bei Fensteröffnungen vorhanden
- man könnte noch höher gehen, leider nicht besichtigt → Weiter oben sind keine Fenster
- evtl. soll dort ein LAN-Kabel vorhanden sein, konnte aber nicht entdeckt werden



### Marktturn

- Technik muss sicher angebracht werden → unbeaufsichtigte Touristen
- dünne Fenster
- Anbringung evtl. mit Stangen
- Weiter oben auch möglich, aber Schieferdach. Dann aber sicher vor Touristen



### **Bibliothek**

- nicht besichtigt
- Internet ist im Leseraum vorhanden

# Museum

- leider war keine Besichtigung möglich
- Internet ist im Haus vorhanden, laut Telekom sind bis zu 25 Mbit/s VDSL

#### **Oberturm**

- Keine Fenster
- Schieferdach
- Touristen ohne Aufsicht
- man könnte evtl. höher gehen



### **Touristeninformation**

- Keine nützlichen Außenfenster für Richtfunk, Backsteinwände
- Internet vorhanden
- notfalls Fenster nutzen → sehr unschön (siehe Foto)
- Anhaltiner Platz kann alternativ auch gut von den Gewerbetreibenden abgedeckt werden (2 Cafés + div. Läden)



### **Bauhof**

- Ursprünglich nicht in Planung vorhanden
- ggf. als Alternative zur Touristeninformation → Richtfunk
- nur Tel vorhanden (Internetanschluss ist seit langem geplant aber noch nicht umgesetzt)
- Außenmontage möglich
- Allee 68, 2. Häuserreihe



# **Schlossturm**

- Leider konnte nur der Besucherbereich besichtigt werden
- Montage weiter oben schwierig, da kein Strom und Dach
- Montage im Besucherraum unschön
- Viele Bäume im Sichtbereich



# **Schloss**

- Westflügel: Früher war bereits eine Richtfunkverbindung vom Schloss zum Rathaus und Bauhof vorhanden, daher ist dort ein LAN Anschluss → Unbekannt wo dieser hinführt
- Alternative ist das Dachfenster im **Südflügel**, dort ist auch Strom vorhanden. Montage dürfte sehr einfach sein
- Der erst angedachte Standort im Erker (Nordflügel) ist schwieriger, da dieser komplett einem Verein gehört.

