







Unklarheiten


Wie soll das abgelegt werden (aktueller Kraftwert, Mittelwert) und dann das Maximum? Wiederholung?

Wie soll das Wiederholung sein? Wird das nur in der GUI, da die Maximalkraft vorgenommen wird?

r:

auf dem OPC-Server
rden. Als Stream der
aft (als gleitender
nd die GUI muss
aximum für jede
ng finden?

Ende einer
ng festgelegt werden?
r eine Anzeige auf der
Messung der
t ja von der GUI
en wird?



Unkla


Wie soll das
abgelegt we
aktuellen Kr
Mittelwert) u
dann das Ma
Wiederholun

Wie soll das
Wiederholun
Wird das nur
GUI, da die
Maximalkraf
vorgenomm
ein Array mi
Punkt erstell
Streams?

r:

auf dem OPC-Server
rden. Als Stream der
aft (als gleitender
nd die GUI muss
aximum für jede
g finden?

Ende einer
g festgelegt werden?
r eine Anzeige auf der
Messung der
t ja von der GUI
en wird? Oder soll ich
t 3 Werten für jeden
en anstelle des





Notiz:


Am besten Speichert die GUI den ganzen Verlauf, da dies ja nachher auch in die Datenbank soll.

Alternativ erstellen wir ein Array mit einer festen Anzahl an Einträgen und befüllen die mit der Messung. Beispielsweise nach je 1% der Trajektorie mit der erreichten Durchschnittskraft für diesen Abschnitt.

Soll der State "waitForForce" mit State 124 zusammengeführt werden, und wenn ja wäre der GUI lieber die Nummer "123" oder "124" zu verwenden?

make
während 3 Speiche den gle Durchs Kraft
während 3 Speiche der Stre den gle Durchs Kraft







Notiz:

Die Nummern der Befehle haben sich leicht geändert und es gibt nun extra Parameter. Basti muss dies auf der GUI einbauen.

Für die Datenaufnahme muss die GUI jetzt selbst das Maximum ausfindig machen, da nur noch die geglättete Kraft gesendet wird. Ansonsten muss ein zusätzliches Signal eingebaut werden, welches zuständig ist für das Beenden einer Wiederholung.





Notiz:

Die Nummern der Befehle haben sich leicht geändert und es gibt nun extra Parameter. Basti muss dies auf der GUI einbauen.


Für die Datenaufnahme muss die GUI jetzt selbst das Maximum ausfindig machen, da nur noch die geglättete Kraft gesendet wird. Ansonsten muss ein zusätzliches Signal eingebaut werden, welches zuständig ist für das Beenden einer Wiederholung.

Notiz:

Am besten speichert die Datenbank soll.

Alternativ erstellen wir ein mit der Messung. Beispielsweise Durchschnittskraft für dies


Soll der State "waitForForce" wäre der GUI lieber die N



GUI den ganzen Verlauf, da dies ja nachher auch in die

Array mit einer festen Anzahl an Einträgen und befüllen die
Abschnitte nach je 1% der Trajektorie mit der erreichten
Abschnitt.

Force" mit State 124 zusammengeführt werden, und wenn ja
Nummer "123" oder "124" zu verwenden?



Datastream
Kraft wird geglättet und kontinuierlich an die GUI gesendet.
Die Mittelung erfolgt über 16 Werte, also 16 ms.
Die GUI ermittelt das Maximum der Kraft und übernimmt das Zählen der Wiederholungen.