



0'': Sensorbeschr.

0': Ausgabe
OPC



Testgewicht
10kg



NOTIZ:

Anpassung d. KS
Kraft und Momente
überprüfen.



mit: ~~P11~~
ohne: P10